顺德北滘“9·27”一般触电事故调查报告

北滘镇“9·27”生产安全事故调查组

2023年11月

目 录

一、基本情况.....3
（一）事故相关单位相关情况.....3
（二）事故相关人员情况.....4
二、事故发生经过和救援情况.....5
（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....5
（二）善后处置工作开展情况.....5
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....6
四、事故调查具体情况.....6
（一）事故设备情况.....6
（二）事故单位安全生产管理情况.....7
（三）相关部门职责落实情况.....8
五、事故发生原因.....8
（一）事故发生的直接原因.....8
（二）事故发生的间接原因.....9
六、事故性质.....9
七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....9
（一）免予追究事故责任人员.....9
（二）追究事故责任单位和人员.....10
八、事故防范和整改措施.....10

顺德北滘“9·27”一般触电事故调查报告

2023年9月27日21时02分左右，位于佛山市顺德区北滘镇经二路1号的广东丰明电子科技有限公司（以下简称“丰明电子公司”）的生产车间发生一起触电致死事故，事故造成一名作业人员死亡，直接经济损失预估约117万。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了北滘镇“9·27”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、北滘镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位相关情况

1、广东丰明电子科技有限公司，统一社会信用代码：91440606752****36G，法定代表人：何*钜，成立日期：2004-05-11，企业类型：有限责任公司(台港澳合资)，注册地址：

佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙乐路*号，经营范围：生产经营家具、家具配件、电容器、电子元配件、日用电器、模具、塑料制品、五金杂品、工艺美术品，新型电子元器件(电力电子器件)，开发研究电容器、电子元配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、居企商务（深圳）有限公司，统一社会信用代码：91440300561****67H，法定代表人：陈*重，成立日期：2010-09-06，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路金丰城大厦*座1502-1503之1503J，经营范围：一般经营项目是：心理咨询；企业管理服务；财务管理咨询；信息咨询；技术咨询；档案整理；家政服务（不含人才中介服务、证券及限制项目）；市场调研；物业管理；国内贸易；货物及技术的进出口；仓储服务；物流信息咨询；搬运装卸服务；保洁服务；园林绿化设计；企业形象策划；文化交流活动策划；建筑劳务分包。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：人力资源服务；劳务派遣；代理招聘；人力资源管理咨询；职业技能培训；安全培训；互联网信息服务业务；教育咨询、教育培训；预包装食品的批发与零售；为餐饮企业提供管理服务；餐饮服务；养老服务。

（二）事故相关人员情况

1、廖*英，男，汉族，1979年02月出生，广东省佛山市人，是广东丰明电子科技有限公司的主要负责人。

2、何*芬（死者），男，汉族，1979年09月出生，湖南

省道县人，是居企商务（深圳）有限公司派往丰明电子公司的作业人员。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况



2023年9月27日21时02分，何*芬在丰明电子公司的生产车间操作耐压过流老炼机（简称“过流机”）进行电容产品过流作业。

21时10分，何*芬被路过的人员发现侧躺在过流机背面的地面上，头部与左手在过流机电箱里面，右手在过流机电箱外边地面支撑着，左手有烧糊的痕迹，现场人员立即拨打了120救护电话并对过流机进行断电处理。

21时50分左右，北滘医院救护人员到达现场对何*芬进行抢救。

22时30分左右，北滘医院救护人员现场宣布何*芬已无生命体征。

（二）善后处置工作开展情况

区应急局、北滘应急办、公安分局、属地黄龙村委会等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未

造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：何*芬。佛山市顺德区公安局北滘派出所出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：怀疑电击。

居企商务（深圳）有限公司与死者家属签订了《协议》，居企商务（深圳）有限公司向死者家属赔付12万元人民币，已赔付完毕。同时，居企商务（深圳）有限公司向社保局申请领取工伤保险待遇，流程正在审核中，待社保核定金额赔付后会全额赔付给到死者家属。

事故造成直接经济损失预估约117万。

四、事故调查具体情况

（一）事故设备情况

事故设备是“耐压过流老炼机”，用于对电容施以高压进行测试,型号：LGH-2型，220V电源进来经过升压变压器升压（电压2800VDC）然后经过整流变成直流电，直流电再经过四个电阻到滤波电容，然后连接到需要检测的电容。过流机的电箱均未上锁，可随意打开。



2023年10月12日，事故调查专家组出具了《事故分析报告》:事发时，死者手部和头部都在设备电箱内（电箱内发现有多个散落电容产品，并未发现其他工具），疑似收拾跌落在电箱内的电容器时发生触电事故。过流机电箱内电路板旁边的大功率电阻器的表面有灼烧痕迹，电阻灼烧发黑的表面有小碎屑，碎屑疑似人体皮肤烧焦后的残留物，报告指出事故原因是何*芬手部不小心触碰到电阻器，而电阻上带有高压电，身体其他部分接触到有接地的设备机箱或者接触到线路的其它端口，形成触电电流，造成触电事故。

（二）事故单位安全生产管理情况

1、丰明电子公司与居企商务（深圳）有限公司签订了《服务外包协议》，协议约定居企商务（深圳）有限公司根据丰明电子公司的需要来进行招聘，招聘的人员就被派往丰明电子公司，派遣人员的安全生产教育培训等工作都是由丰明电子公司负责管理。

2、何*芬是在2019年被派往到丰明电子公司，主要负责操作过流机进行电容产品过流。居企商务（深圳）有限公司与何*芬签订了劳动合同并购买社会保险。

3、何*芬入职后，丰明电子公司有对何*芬开展三级安全生产教育培训工作并作详细记录。丰明电子公司虽有制定耐压过流老炼机安全操作规程，但日常培训只通过口头形式进行，何*芬未能掌握必要的安全生产知识。

4、丰明电子公司日常虽有开展隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，忽视过流机电箱内大功率电阻器存在高压

放电的安全风险，未能及时发现并消除作业人员可随意打开过流机电箱并进入过流机电箱高压放电危险区域的安全隐患。

5、丰明电子公司的主要负责人廖*英组织本单位的安全生产教育和培训不到位，未能落实教育培训情况；同时督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除作业人员可随意打开过流机电箱并进入过流机电箱高压放电危险区域的安全隐患。

（三）相关部门职责落实情况

1、2022年7月13日，北滘应急办执法人员对丰明电子公司开展安全生产检查，发现隐患情况：1.仓库存在杂物堵塞安全通道情况，须及时清理；7月27日复查已完成整改。2023年6月25日，北滘应急办执法人员对丰明电子公司开展安全生产检查，发现隐患情况：部分电气开关安全防护盖缺失；7月12日复查已完成整改。

2、黄龙村委会安全组于2022年9月19日检查丰明电子公司，在检查过程中发现：消防栓前有杂物、先导成测机缺乏操作规范的安全隐患，现场已要求相关负责人对存在的安全隐患限时整改并于2022年9月22日对上述隐患进行复查，复查情况已整改。安全组于2023年7月14日对丰明电子公司进行检查，在检查过程中发现：通道上有杂物，喷金房部分人员无佩戴口罩，已要求相关负责人对存在的安全隐患即时整改。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

何*芬安全生产意识淡薄，忽视过流机电箱内大功率电阻器存在高压放电的安全风险，在未佩戴安全防护用品情况下操作过流机进行电容产品过流作业，作业过程中打开过流机电箱并探头入内导致触电。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、丰明电子公司，日常虽有开展安全隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，忽视过流机电箱内大功率电阻器存在高压放电的安全风险，未能及时发现并消除作业人员可随意打开过流机电箱并进入过流机电箱高压放电危险区域的安全隐患。同时，丰明电子公司对何*芬的安全生产教育培训工作落实不到位，导致何*芬未能掌握必要的安全生产知识。

2、廖*英，丰明电子公司的主要负责人，组织本单位的安全生产教育和培训不到位，未能落实教育培训情况；同时督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除作业人员可随意打开过流机电箱并进入过流机电箱高压放电危险区域的安全隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般触电生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

何*芬安全生产意识淡薄，忽视过流机电箱内大功率电阻器存在高压放电的安全风险，在未佩戴安全防护用品情况下操作过流机进行电容产品过流作业，作业过程中打开过流机电箱并探头入内导致触电，何*芬对事故发生负有责任。鉴于何*芬在事故中已经死亡，建议免予追究何*芬责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、丰明电子公司，日常虽有开展安全隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，忽视过流机电箱内大功率电阻器存在高压放电的安全风险，未能及时发现并消除作业人员可随意打开过流机电箱并进入过流机电箱高压放电危险区域的安全隐患。同时，丰明电子公司对何*芬的安全生产教育培训工作落实不到位，导致何*芬未能掌握必要的安全生产知识，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，丰明电子公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对丰明电子公司予以行政处罚。

2、廖*英，丰明电子公司的主要负责人，组织本单位的安全生产教育和培训不到位，未能落实教育培训情况；同时督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除作业人员可随意打开过流机电箱并进入过流机电箱高压放电危险区域的安全隐患，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，廖*英对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对廖*英予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

1、丰明电子公司应认真吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，发现存在事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除事故隐患。特别要开展全面的电力安全排查，重点是否存在漏电风险、漏电保护装置是否完备有效、线路绝缘是否完善、设备和开关接地是否完备、过流机电箱是否上锁并安排专人专管、安全用电警示标志是否完善等。另外，丰明电子公司在事故发生后需聘请第三方有安全生产资质的机构出具安全生产评价报告并按报告落实整改工作后方可进行生产作业，同时丰明电子公司要落实作业的安全监管和安全防护措施等工作，杜绝违规作业行为。

2、北**滘**镇安委办要将“9·27”安全生产事故作为一个典型案例，深刻吸取教训，要将本事故举一反三向镇相关部门、各村居（社区）通报，加强辖区企业的检查和宣传工作，要求企业深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

3、北**滘**镇应急管理办公室应将丰明电子公司列为重点监管对象，切实履行安全生产监督职责，强化执法力度，同时要积极推进安全生产标准化创建和安全生产责任保险工作，督促企业落实安全生产主体责任，防范和遏制生产安全事故发生。

上述事故防范和整改措施落实情况由北**滘**镇安委办牵头汇总，并及时报送到事故调查组。

北溆镇“9·27”生产安全事故调查组

2023年11月6日