霞山湛江港集团股份有限公司散杂货分公司“10·13”特种设备相关事故调查报告

编制单位：霞山湛江港集团股份有限公司散杂货分公司

“10·13”特种设备相关事故调查组

编制时间：2026年2月13日

目录

一、事故基本情况 5
（一）事故发生单位及相关单位概况 5
（二）事故发生单位安全管理情况 7
（三）事故发生经过 9
（四）事故现场情况 10
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故信息接报及响应情况 11
（二）生产经营单位事故应急处置经过 11
（三）医疗救治和善后情况 11
（四）其他单位事故应急处置评估 11
三、事故原因 12
（一）杜某平的死亡原因分析 12
（二）事故直接原因 13
（三）事故的间接原因 13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）在事故中死亡建议不予追究责任人员（1人）14
（二）对进行行政处罚立案调查的单位（1家）... 15
五、监管部门履职情况 16

六、事故主要教训 17
（一）安全生产法治意识、责任意识淡薄。 17
（二）安全风险防范意识不足。 17
七、事故整改和防范措施 17
（一）实施叉车作业人员培训考核提质增效行动。 17
（二）深化叉车使用检查与专项整治攻坚行动。 .. 17

霞山湛江港集团股份有限公司散杂货分公司“10·13”特种设备相关事故调查报告

2025年10月13日，湛江港集团股份有限公司散杂货分公司作业二区601码头进行作业时，发生一起车辆伤害事故（以下简称“10·13”事故），造成一人死亡，直接经济损失约195.25万元。

事故发生后，霞山区人民政府依法授权区市场监督管理局组织霞山湛江港集团股份有限公司散杂货分公司“10·13”特种设备相关事故调查组（以下简称“事故调查组”）进行调查，由区市场监管局局长吴康松任组长，湛江市交通运输局、霞山区纪委监委、湛江市公安局霞山分局、霞山区总工会、霞山区市场监督管理局、霞山区应急管理局等单位派人组成，并邀请人民检察院派人参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证和检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，霞山湛江港集团股份有限公司散杂货分公司“10·13”特种设备相关事故是一起一般安全生产事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司

湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司（以下简称湛江港散杂货分公司）成立于2023年10月10日，统一社会信用代码：91440800MAD0HDJU5Y，法定代表人：蒋某，住所：湛江市霞山区友谊路1号海港大厦；湛江市霞山区宝港大道1号；湛江市赤坎区调顺路110号（一照多址）。经营范围的一般项目包括：港口经营，船舶港口服务，运输货物打包服务，自来水生产与供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。事故发生地点为该公司的生产经营场所，该公司通过签订外包合同的形式将清理业务外包给湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司。

2.湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司

湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司（以下简称金桥劳务公司），成立于2008年4月9日，统一社会信用代码：91440811673121587Y，法定代表人：梁某仁，经营范围：劳务派遣服务（有效期至2025年12月31日）。经营范围的一般项目包括：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；租赁服务（不含

许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；物业管理；城市绿化管理；城乡市容管理；市政设施管理；海洋船员事务代理代办服务；劳动保护用品销售；金属工具销售；港口理货；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；住房租赁；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。事故死者为该公司的工作人员。该公司是事故相关的临时加装铲斗的叉车的使用单位。

金桥劳务公司于2023年9月30日，通过签订《湛江港（集团）股份有限公司2023年至2025年一、二、三、保税分公司货物装卸、其他业务及集装箱公司清理业务外包项目合同》（以下简称《业务外包项目合同》），承包了湛江港散杂货分公司的以下外包业务：（1）湛江港（集团）股份有限公司一、二、三、保税分公司作业范围内船舶装卸、货物转运、货物整理、货物管理、作业辅助、清理等，以及湛江港国际集装箱码

头有限公司清理业务；（2）需自行配备符合港口及相关法律法规要求的人员及机械参与作业；（3）机械台数及人员出勤须满足甲方要求，具体根据甲方发展规模及生产需求合理调整。

2023年10月4日，湛江港（集团）股份有限公司第一、二、三分公司整合为湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司，《业务外包项目合同》由湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司继续执行。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司

湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司向事故调查组提供了《安全生产风险分级管控实施细则》《特种设备管理实施细则》《业务外包项目合同》等文件。湛江港（集团）股份有限公司和湛江港国际集装箱码头有限公司均作为甲方，于2023年9月30日，与金桥劳务公司签订《业务外包项目合同》，约定由金桥劳务公司按照合同的业务外包范围，自行组织，安全、优质、高效地完成甲方委托的任务，并负责做好现场质量、安全、环境等管理工作。根据合同，金桥劳务公司应配备具有相应资质管理人员和具有特殊工种资格证的人员负责项目实施，按照本合同约定的标准及相关要求完成外包业务。合同规定，乙方外包服务人员在提供服务期间发生的人身伤害、意外事故、劳务纠纷等问题由乙方负责并承担一切责任，并不得影响甲方作业。

根据湛江港散杂货分公司向事故调查组提供的资料可证明，该公司对金桥劳务公司的劳务情况进行了定期检查，发现轻微问题立即整改，重大问题下达整改通知书，限期整改。“10·13”事故发生前，湛江港散杂货分公司召开班前会，布置安全交底事项和要求。“10·13”事故发生时间为2025年10月13日12时30分左右，根据《湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司作业二区关于现场生产配合精细化过程管理标准组织措施要求》，12：00至13：00时为午间吃饭时间，期间除流程皮带作业外，其余作业严禁私自开展，如需开展必须向属地部门报告，经批准后方可作业，如在未经批准的情况下私自开展作业的，严格按照相关规定进行处罚。

该公司与承包单位在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。

2.湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司

金桥劳务公司共有员工569名，该公司下设安质部，公司法定代表人、总经理梁某仁对安全生产负全面责任，是公司安全生产第一责任人。该公司能提供近三年内组织开展安全生产教育和培训的相关资料，制定了《安全职责和安全技术操作规程》《特种设备管理实施细则》等安全管理文件，并在《叉车管理办法》中明确规定了所有叉车驾驶员必须持有在有效期内的特种设备作业人员证。但金桥劳务公司存在未能及时发现工

作人员违反公司安全管理规定，未能采取有效措施制止员工违规作业等问题。

（三）事故发生经过

2025 年 10 月 13 日 11 时 40 分左右，在湛江港散杂货分公司和金桥劳务公司的工作人员下班吃饭期间，金桥劳务公司副队长杜某平（四川省巴中市人，男，55 岁，身份证号：513026197007051678），要求金桥劳务公司负责保管叉车钥匙的余某茂给他钥匙去操作叉车清理码头面上的铁矿物料，余某茂不同意，两人为此发生争吵。余某茂吃完午饭，把叉车钥匙放在值班室后，到码头各处进行巡查工作。杜某平去值班办公室拿了叉车钥匙。当时正值下班吃饭时间，码头只有湛江港散杂货分公司维修中心的两名维修工，分别叫叶某满和黄某科，在 601 码头 4 号卸船机维修抓斗故障，杜某平向他们询问是否能拉开地上的“地线”以便开展清理作业，叶某满认为抓斗维修工作已经结束，于是回答说可以。12 时 30 分左右，杜某平就拉开了地上的“地线”，私自拆除立柱间的警示带后，操作驾驶叉车（产品编号：14BE05374，临时加装了倾翻器和铲斗）对撒落的铁矿物料进行清理作业。杜某平在作业过程中未系安全带，在车辆行驶过程中身体向右大幅探出，头部与槽钢立柱发生挤压，然后跌落到地面。12 时 33 分左右，黄某科经过现场发现杜某平躺在地上，安全帽掉落在 1 米左右的位置，杜某平后脑勺处有一滩血，黄某科立即大声呼叫叶某满过来处理，

并立即拨打120急救电话。约12时57分，湛江市第四人民医院急救人员迅速赶到现场实施抢救，杜某平经现场抢救无效后宣布死亡。

（四）事故现场情况

现场位于湛江市霞山区湛江港霞山港区散货码头601泊位。散货码头601泊位位于湛江市霞山区东南端沿海处，其东北侧是湛江港海域上的特呈岛，南侧是湛江港海域上的东头山岛，西北侧是宝满集装箱码头。

中心现场位于湛江市霞山区湛江港霞山港区散货码头601泊位。尸体的位置位于湛江市霞山区湛江港霞山港区散货码头601泊位的地面上，尸体头部东南侧1米处是一根工字形支撑铁柱，铁柱东侧隔着南北走向员工通道是28号柱。在湛江市公安局霞山分局到达现场时，由于有医护人员救治等情况现场已发生变动。尸体头部朝东南仰卧于地面上，上身外穿蓝色长袖工服，内穿蓝白横条纹短袖T恤；下身外穿蓝色工装裤、内穿蓝色四角短裤；脚穿黑袜及黑色雨鞋。死者左前裤袋有荣耀品牌手机一台、社保卡一张，腰间挂有钥匙一串。尸体头部对应的地面上见大片血泊。勘验时，死者西侧1.5米有一部车牌为场内粤G09099的叉车，车头朝西北，叉车右侧车身离地64厘米处有一处长度为72厘米的横向刮擦痕迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB/T6721）规定，经核定，事故直接经济损失约195.25万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月13日13时40分，湛江市公安局霞山分局接到报警，分局的干警于14时许到达现场进行处理。霞山区应急值班室接到湛江港集团散杂货分公司安保部14时41分报送的书面事故报告，并于15时19分和15时20分向湛江市应急管理局和霞山区总值班室书面报告事故初步情况。同时，区应急局联合区市监局于15时许到达事故现场开展现场勘察。

（二）生产经营单位事故应急处置经过

2025年10月13日约12时30分，杜某平进行作业时，发生事故昏迷倒地。12时33分左右，维修工黄某科经过现场发现情况后拨打了120急救电话，并向公司领导汇报。约12时57分，湛江市第四人民医院救护车到达现场。

（三）医疗救治和善后情况

杜某平经抢救无效死亡，湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司已和死者家属达成合计195.25万元的赔偿协议。

（四）其他单位事故应急处置评估

事故发生后，湛江市交通运输局、湛江市公安局霞山分局、湛江市霞山区应急管理局、湛江市霞山区市场监督管理局等部门接到报告后快速反应，及时到达现场开展应急处置工作。120

医护人员及时到达现场并全力救治伤员。本次事故应急处置工作各部门协调联动，密切配合，工作开展安全有序，信息报送及时。在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故发生。

三、事故原因

事故调查组通过深入调查和研究论证作出以下原因分析：

（一）杜某平的死亡原因分析

1. 2025 年 10 月 13 日，湛江市霞山区天气阴，东南风，温度 27.0° C，湿度 84.0%，当天没有强风强降雨及其他灾害性天气。本次事故可排除自然灾害因素所致。

2. 根据公安部门提供的现场勘验资料和对有关人员的询问资料，暂未发现事故与有人涉嫌故意伤害有关。

3. 根据公安部门提供的体表检验情况，死者杜某平，身长 172cm，足长 24cm，身材中等，营养状况良好。死者上身着蓝色长袖工服；下身着蓝色工装裤、蓝色四角内裤；黑色水鞋，灰色棉袜，呈仰卧位于 601 泊位 28 号楼西侧地面。头颞、顶、枕部多处扪及骨擦感，脑组织液及血性液体外溢，头、面部损伤以左面部至左顶枕部为重，左颧弓处塌陷，左颧部至左顶枕部大片状擦挫伤，伴局部表皮剥脱，皮下扪及骨擦感，其中左侧眼球破裂，球内晶状体逸出。左中指近端见一长 2.4cm 的裂伤。口鼻、颈部未见明显卡、压、掐、勒痕；其余体表未见明显外伤痕迹。综合判断，杜某平符合重度颅脑损伤死亡。

4. 综合以上三点，事故调查组认为已经足以认定车辆伤害

是导致杜某平死亡的原因。

（二）事故直接原因

杜某平在下班时间违反公司规定，在没有叉车操作证和不系安全带的情况下，驾驶临时加装了倾翻器、铲斗的叉车进行作业时，因不明原因身体在操作室内向叉车右侧大幅探出，并在车辆向前行驶过程中，头部与槽钢立柱发生挤压后严重受伤，身体坠地，经抢救无效死亡，这是本次事故的直接原因。

（三）事故的间接原因

1. 杜某平无证驾驶临时加装了倾翻器、铲斗的叉车。根据《特种设备目录》，“10·13”事故涉及的劳务工具为叉车，属于特种设备，已办理使用登记证，证书编号：车 11 粤 G00777(25)。杜某平无《特种设备安全管理和作业人员证》，不具备特种设备操作资质，在明知违规违章的情况下驾驶叉车开展清理工作，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[1]和《中华人民共和国安全生产法》第三十条[2]的规定。

2. 杜某平违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定，未经金桥劳务公司的允许，擅自拆除警示带，进入警戒区域进行作业，未能遵守金桥劳务公司的安全生产规章制度和操作规程。

---

[1] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条　特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3. 金桥劳务公司未能按照《中华人民共和国特种设备安全法》第七条[4]的要求，确保本公司的特种设备使用安全，未能妥善管理叉车钥匙，存在安全隐患，未能采取有效措施避免不具备特种设备操作资质的企业员工违规驾驶叉车进行作业。金桥劳务公司私自对涉事叉车加装倾翻器、铲斗等可拆卸式属具，根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81—2022）注1－1的要求，可拆卸式属具不视为叉车的一部分。加装了可拆卸式属具的叉车不能通过特种设备检验检测机构的检验，存在使用风险。

4. 金桥劳务公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[5]的规定，现场监管存在缺失，未能有效制止杜某平的违规违章行为，未能有效落实安全风险管控措施。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）在事故中死亡建议不予追究责任人员（1人）

杜某平未按照金桥劳务公司制定的《安全职责和安全技术操作规程》，擅自进入警戒区域，无证驾驶叉车开展作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[6]。鉴于杜某平已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

---

[4] 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条　特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

[5] 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）进行行政处罚立案调查的单位（1 家）

湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司。湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司《叉车管理办法》中的第六条第 1 至第 5 点详细说明了叉车的安全管理，当事人杜某平作为当天的叉车管理的副队长，应当知晓公司的叉车管理制度，当天值班的副队长余集茂未能有效阻止死者杜某平擅自在休息时间无证驾驶改装属具的叉车进行作业，这也正反映了湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司叉车管理办法中没有说明违反叉车管理办法的处罚，该公司设立的管理办法未能有效管理员工，导致当事人杜某平在未经允许的情况下去操作车辆进行作业发生事故。综上，该公司关于叉车钥匙的管理制度流于形式，导致员工可以轻易地接触到叉车并进行无证操作，安全管理存在漏洞，未能健全安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[7]的规定。杜某平在驾驶叉车时未佩戴安全带，金桥劳务公司未能监督、教育员工按照使用规则使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[8]的规定。该公司未能确保本公司的特种设备生产经营活动的安全，私自对叉车加装倾翻器、铲斗，未能制止员工进入警戒区域进行作业，未能阻止员工无证驾驶改装属具的叉车，违反了《中华人民共

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

和国特种设备安全法》第七条[9]的规定。由湛江市霞山区市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定，对其立案调查，并根据调查结果决定是否给予行政处罚。

五、监管部门履职情况

（一）湛江市交通运输局和湛江市港航事务中心负责监管市属港口码头企业的安全生产活动，2023 年到 2025 年间到湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司开展督导检查、“双随机、一公开”检查、外包单位专项检查工作，检查次数共 31 次，发现问题 53 个，均已做到闭环管理。湛江市交通运输局能不定期开展培训、警示教育，不断提高港口码头企业安全管理人员防范风险的能力，切实增强港口码头企业安全管理人员的安全意识。

（二）霞山区市场监督管理局的有关部门能通过定期检查、突击检查等方式，开展叉车使用安全监管工作。督促全区叉车使用单位建立安全管理制度和操作规程，配备持证作业人员并进行安全培训。严格要求企业按规定申报定期检验并办理使用登记。霞山区市场监督管理局的有关部门于 2024 年 7 月 18 日、9 月 4 日和 2025 年 8 月 4 日对湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司进行了监督检查，并留存电子记录。

---

[9] 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条　特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

经调查，针对此起事故，未发现相关监管部门存在履职问题。

六、事故主要教训

（一）安全生产法治意识、责任意识淡薄。

金桥劳务公司对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》关于生产经营单位的安全生产保障等有关规定认知不足，履行安全生产工作职责不到位。

（二）安全风险防范意识不足。

工作人员未按照生产管理规定，擅自进入警戒区域，无证驾驶叉车进行作业。金桥劳务公司未能制止施工人员进入警戒区域，未确保现场施工人员落实安全防护措施，以保证施工安全。

七、事故整改和防范措施

（一）实施叉车作业人员培训考核提质增效行动。

各行业主管部门要组织召开叉车安全培训，邀请叉车使用单位参与，加强对叉车使用知识的培训，增强风险防范意识。督促大型物流、港口码头等叉车使用单位培养认证内部叉车安全培训师，开展针对性、常态化的岗前再培训和班前会提醒，全面降低叉车安全风险，减少因人员无资质、设备带病运行、管理缺失导致的安全事故。

（二）深化叉车使用检查与专项整治攻坚行动。

各行业主管部门牵头开展“清零行动”专项整治，定期开

展联合检查，集中力量，针对叉车使用过程中存在的“无证人员、未检设备、违章作业”三大顽疾，在物流园区、建材市场、大型工厂、港口码头开展跨部门联合执法“清零行动”。压实企业主体责任，要求企业为每台叉车建立技术档案，包含设备检验、维修、点检、违章及事故记录，并与人员持证信息关联，便于追溯管理。

附件：现场图片

附件：现场图片



事故现场图片 1



事故现场图片 2