金昌金川金川集团机械制造有限公司
“7·31”一般坍塌事故
调查报告

金昌市人民政府“7·31”事故调查组

2025年9月1日

金昌金川金川集团机械制造有限公司“7·31”一般坍塌事故调查报告

2025年7月31日16时45分许，金昌市金川集团机械制造有限公司3名劳务派遣人员在金川集团镍钴股份有限公司检测中心进行拆墙作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失46.5万元。

事故发生后，金川集团机械制造有限公司向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场，进行事故现场勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府于8月1日成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、资料调阅等方法，查清了事故经过、应急处置措施、事故原因，以及人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和相关人员责任进行了认定，提出了对事故责任单位和相关责任人员的处理建议和防范措施。

经事故调查组认定，金川集团机械制造有限公司“7·31”一般坍塌事故是一起因人员违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

金川集团机械制造有限公司成立于2001年，是金川集团镍都实业有限公司的子公司，是一家从事金属加工制造，普通机械设备安装以及通用设备维修、制造为主的企业，企业法定代表人徐军章，统一社会信用代码为：91620300924694102L。金川集团机械制造有限公司电气公司是金川集团机械制造有限公司（以下简称机械制造公司）的二级单位（车间级），机械制造公司负责金川集团镍钴股份有限公司检测中心（以下简称检测中心）设备设施的维修改造工作（具体检维修作业由机械制造公司下属电气公司负责），事故发生当日金川集团机械制造有限公司电气公司（以下简称电气公司）派出5名劳务人员对金川集团镍钴股份有限公司检测中心三厂区检测站进行检维修作业，机械制造公司是本次事故的责任单位。

（二）气瓶室改造项目相关情况

2025年7月30日，金川集团镍钴股份有限公司与金川集团机械制造有限公司签订了《金川镍钴检测中心设备设施检修服务合同》，按照合同规定的程序，由甲方（检测中心）向乙方（电气公司）提出维修委托书，乙方根据任务情况派出相关人员进行作业。7月29日至7月30日，检测中心对徐磊劳务队5人进行厂级和车间级安全教育。7月30日上午，徐磊将《三厂区检测站PVC岗位气体管路及气瓶室改造项目委托书》和《金川镍钴检测中心设备设施检修服务合同》送到电气公司盖章。7

月31日16时30分左右，电气公司技术员王淑贤未征求项目负责人和电气公司相关领导的情况下，模仿项目负责人曹志学签字并在检修委托书上盖章。

（三）事故发生经过

7月31日上午8时30分许，徐磊带领张凤莲、徐志显和夏成荣到检测中心进行岗前考试。

上午10时许，作业人员开始进行作业前准备工作（拉运工具和水泥沙子，未进行砸墙作业）。

14时30分许，徐志显和夏成荣在气瓶室轮流用大锤和电镐开始砸墙，张凤莲负责现场监护，检测中心安排徐志辉和李菁作为现场安全员。徐志显和夏成荣计划是先砸墙体左上角，再用电镐拆下角靠近门口处，最后将墙整体推倒。

16时35分许，徐志显和夏成荣拆除墙体左上角后，徐志显发现墙体中间出现裂缝，同时隔墙与气瓶室外墙连接处也出现松动裂缝。徐志显对夏成荣说“先出去，等其他人来了，一起把墙推倒”，夏成荣回复说“早上就没干，下午我们多干些，我们两个人能干完就干完”，两人于是继续对墙体底部进行拆除作业。

16时45分许，徐志显再次发现墙体和气瓶室连接处墙体裂缝变大，徐志显立即喊夏成荣出去（徐志显在夏成荣右侧靠近气瓶室墙体一侧），徐志显跑到门口发现夏成荣突然又往回跑，最后被突然倒塌的墙体压到下面。

22时25分许，夏成荣经金昌市中心医院抢救无效死亡。

（四）事故现场勘查情况

事故发生地点为检测中心三厂区检测站PVC岗位气瓶室，经事故调查组现场勘查发现现场一处隔离墙体发生坍塌，坍塌墙体与气瓶室周围墙面无结构性连接，作业时气瓶室内有9个氮气瓶未进行移除，存在带隐患作业的情况。事故现场情况如图1所示。



图1 事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（夏成荣，男，汉族，53岁，甘肃省张掖市山丹县人，临时务工人员），事故直接经济损失46.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月31日16时50分许，检测中心氯碱化工班班长徐志辉

向检测中心三厂区检测站车间主任杨润仁报告事故情况，杨润仁安排人员向检测中心调度室汇报事故情况，并安排人员做好现场管控措施。

21时30分许，机械制造公司向市应急管理局报告其下属电气公司劳务人员在检测中心作业时发生一起坍塌事故，造成1人重伤。企业未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，在事故发生1小时内向应急管理部门报备，存在事故迟报行为。

（二）事故应急处置评估

事故调查组通过对事故应急处置过程进行复盘评估后认定，事故发生后检测中心和机械制造公司主要负责同志能够第一时间到达事故现场组织救援，市应急管理局主要负责同志在接到事故报告后迅速赶赴现场，科学应对做好应急处置和舆情管控工作，应急处置程序正确，未造成事故舆情扩大。

三、事故原因分析

（一）直接原因

劳务人员夏成荣安全意识淡薄，在徐志显2次提醒的情况下，未及时停止作业，撤离现场不及时，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全防范措施和安全技术交底未开展。作业前未制定施工方案，未采取防范措施，现场安全监护人员和甲方安全员在发现施工人员从墙底部拆除墙体时未及时制止，未正确履行现

场安全管理职责，是导致事故发生的间接原因之一。

2.作业前审批程序未按照规定实施。检测中心人员在对作业人员培训前和施工前均未按程序查验施工委托书，作业前未开展安全风险告知，未对现场安全防范措施进行复核，是导致事故发生的间接原因之二。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故暴露出机械制造公司安全生产主体责任未履行到位，检测中心安全教育培训未结合检维修项目开展安全教育，电气公司对检测中心提交的委托书审核把关不严，相关制度还需要进一步细化完善。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定和处理建议

1.夏成荣，劳务队现场作业人员，安全意识淡薄，违反操作规程，在安全措施未落实到位的情况下从墙角进行拆墙作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.张凤莲，劳务队事故现场监护人员，安全防范意识淡薄，对徐志显多次提醒夏成荣撤出现场的情况未予以高度重视，对现场违章作业的情况未及时制止，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定[1]，给予其行政处罚。

---

[1] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从

3.徐磊，劳务队队长，在《三厂区检测站PVC岗位气体管路及气瓶室改造项目委托书》乙方未签字的情况下开展检维修工作，对事故的发生负有直接领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[2]，对其给予2024年度收入20%~50%罚款的行政处罚。

4.李菁，三厂区检测站现场安全员，对施工人员违规从墙角拆墙的行为未及时制止，对事故负有责任。建议由检测中心参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定[3]，给予其行政记过处分。

5.徐志辉，三厂区检测站氯碱化工班班长、现场安全员，对施工人员违规从墙角拆墙的行为未及时制止，对事故负有责任。建议由检测中心参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政记过处分。

6.曲诚通，检测中心设备设施管理员，违反《金川镍钴检测中心设备设施检修服务合同》要求，未按照程序联系乙方（电

业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

2[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本办法规定的安全生产管理管理职责的，导致事故发生的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

3[] 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条　国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；（二）违章指挥，强令工人违章冒险作业的；（三）未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗，致使违章作业的；（四）制造、销售、使用国家明令淘汰或者不符合国家标准的设施、设备、器材或者产品的；（五）超能力、超强度、超定员组织生产经营，拒不执行有关部门整改指令的；（六）拒绝执法人员进行现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患，不如实反映情况的；（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

气公司作业）并做好安全风险告知等工作，对事故的发生负有主要责任。建议由检测中心参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政记大过处分，并调离相关岗位。

7.史金云，检测中心项目负责人，未有效履行项目负责人安全管理职责，施工前未到现场查看现场作业准备情况，未组织安全技术交底，对事故的发生负有领导责任。建议由检测中心参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政记大过处分，并调离相关岗位。

8.杨润仁，三厂区检测站车间主任，在检维修作业无施工方案且未见委托书的情况下批准临时用电作业和动火作业，对事故的发生负有领导责任。建议由检测中心参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政降级处分。

9.汪立耀，检测中心安全保障室副经理，在检维修计划审批过程中，对施工委托书审核把关不严格（未见施工方案在施工委托书上签字），对事故的发生负有领导责任。建议由检测中心参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

10.赵勇，检测中心副主任，分管设备设施项目管理（含检维修）工作，对检维修作业中存在的违规问题未能及时发现并纠正，对事故的发生负有重要领导责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其

给予2024年度收入20%~50%罚款的行政处罚。同时，建议金川集团公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

11.魏占鸿，检测中心党委书记、副主任，分管三厂区检测站，未有效履行分管领导职责，按照“党政同责、一岗双责”原则同时履行主要负责人职责，对事故发生负有同等责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其给予2024年度收入20%~50%罚款的行政处罚。

12.李希凯，检测中心主任，负责检测中心全面工作，未有效履行安全生产主要负责人职责，对事故的发生负有重要领导责任。鉴于企业存在事故迟报行为，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二款之规定，对其给予2024年度收入60%~80%罚款的行政处罚。

13.王淑贤，电气公司技术员，违反委托作业审批手续，在未征求项目负责人和电气公司相关领导同意的情况下，代替项目负责人曹志学签字并在检修委托书上盖章，对事故的发生负有责任。建议由机械制造公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政记过处分，并调离相关岗位。

14.曹志学，电气公司技术组合同保管员，违反《金川镍钴检测中心设备设施检修服务合同》规定，介绍无资质施工队伍

参与检维修作业，对事故的发生负有责任。建议由机械制造公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

15.杨振杰，电气公司总经理，对参与检维修作业的外包施工队伍人员资质审核把关不严格，对项目委托书签字盖章手续随意的情况未及时发现并纠正，对事故的发生负有责任，建议由机械制造公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

16.徐军章，机械制造公司法人，企业安全生产第一责任人，督促落实公司规章不严格，对事故的发生负有重要领导责任，鉴于企业存在事故迟报行为，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二款之规定，对其给予2024年度收入60%~80%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

机械制造公司，未严格落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》[5]第十四条第二款之规定，对其给予行政处罚（50

[4] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条:事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50

万-70万）。

六、事故防范措施和整改建议

（一）牢固树立安全发展理念。检测中心要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，进一步强化安全生产底线思维和红线意识，严格落实企业安全生产主体责任，切实把安全发展理念贯穿企业生产经营全过程。

（二）健全完善安全规章制度。检测中心和机械制造公司要严格落实各项安全管理规章制度和操作规程，强化检维修作业审批制度，对外包作业要加强监督检查，不断提升企业规范化管理水平。对事故暴露出的短板和不足，要系统性修订完善企业内部安全管理规章制度，举一反三开展学规章、学规范、守纪律，防事故警示教育和专项学习活动。

（三）全面开展全员教育培训。机械制造公司要进一步健全完善隐患排查治理机制，深刻汲取事故教训，及时开展警示教育学习和自我反思剖析，防止同类型事故发生。

（四）切实完善安全防护措施。机械制造公司要引以为戒，督促所有下属企业，做好检维修作业审批和作业过程中安全监管情况的排查整治，防止出现先作业后审批的情况。

金昌市人民政府“7·31”事故调查

万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

组

2025年9月1日