金昌市住房和城乡建设局文件

金建发〔2024〕114号　　签发人：王 虎

金昌市住房和城乡建设局
关于金昌金川华悦府住宅小区“5·11”
一般起重伤害事故调查报告的请示

市人民政府：

现将《金昌金川华悦府住宅小区“5·11”一般起重伤害事故调查报告》呈上，请予以审核批复。

金昌市住房和城乡建设局

2024年7月5日

（联系人：潘钰婷，联系电话：18093524632）

金昌金川华悦府住宅小区“5·11”一般起重伤害事故调查报告

2024年5月11日18时30分左右，金川区华悦府住宅小区2号楼进行塔式起重机（以下简称“塔吊”）顶升安装作业时发生一起起重伤害事故，造成1人死亡、3人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），市政府成立了由市住建局牵头，市公安局、市应急管理局、市总工会等单位人员组成的事故调查组，依法开展事故调查。事故调查组委托第三方专业机构进行现场技术勘查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员询问、技术分析等方式，查明了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关单位及相关人员的责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，金昌市金川华悦府住宅小区“5·11”起重伤害事故是一起因作业人员违章操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位概况

1.建设单位：金昌合睿旅游地产开发有限公司

金昌合睿旅游地产开发有限公司成立于2023年3月31日，场所:甘肃省金昌市金川区长春路金沙御园51号商铺，法定代表人：朱少荣。企业经营范围为：1.许可项目：房地产开发经营;住宿服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);2.一般项目:旅游开发项目策划咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;餐饮管理;品牌管理。统一社会信用代码：91620302MACDH6PH8B。

2.施工单位：甘肃昌鸿盛建设工程有限公司

甘肃昌鸿盛建设工程有限公司成立于2023年9月11日，场所：甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路71号中科银座西塔1801室，法定代表人：李军。企业经营范围为：1.许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;建筑物拆除作业（爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;住宅室内装饰装修;人防工程防护设备安装;2.一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工。统一社会信用代码：91620102MACX88EF6P。企业资质等级：建筑工程施工总承包二级。2024年4月6日，该公司

与金昌合睿旅游地产开发有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》。

3.塔吊产权单位：甘肃鑫盛宏升机械设备租赁有限公司

甘肃鑫盛宏升机械设备租赁有限公司成立于2020年4月13日，场所：甘肃省金昌市金川区金沙御园7号楼105号商铺，法定代表人：王爱军。企业经营范围为：1.一般项目：建筑工程机械与设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；特种设备销售；特种设备出租；对外承包工程；机械设备租赁；五金产品零售；建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;建筑材料销售;装卸搬运；五金产品批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；住宅水电安装维护服务；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；2.许可项目：建筑劳务分包；电气安装服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修。统一社会信用代码：91620302MA74KAPLOU。

4.监理单位：甘肃金恒业项目管理有限公司

甘肃金恒业项目管理有限公司成立于2003年3月10日，场所:甘肃省金昌市金川区金川路19号钢材市场1号综合楼4楼。法定代表人：史新民。企业经营范围为：1.许可项目：建设工程监理；建设工程勘察。2.一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务。统一社会信用代码：9162030075091750 4P。企业资质等级：工程监理房屋建筑工程专业甲级。2024年4月20

日，该公司与金昌合睿旅游地产开发有限公司签订了《建设工程监理合同》，约定张萌为总监理工程师。

（二）涉事塔吊基本情况

涉事塔吊制造单位为湖南三一塔式起重机械有限公司，型号规格为 SYT80（T6012-6），出厂日期为 2020 年 6 月 14 日，出厂编号为 20SYT00803705，设备备案号为 T03813，备案时间为 2020 年 7 月 3 日，设备安装告知办理时间为 2024 年 5 月 8 日。

（三）事故发生经过

2024 年 5 月 11 日 7 时 30 分左右，金川区华悦府住宅小区项目 2 号楼塔吊开始安装。现场作业人员共 7 人，分别为郭景阁、李金贵、王学兵、王会荣、沈智星、白意明、潘东海，其中郭景阁、白意明、李金贵、沈智星四人为塔吊安拆人员（均持有塔吊安拆特种作业操作资格证书），潘东海为汽车吊司机（持有汽车吊司机上岗证书），王学兵和王会荣为塔吊司机（均持有塔吊特种作业操作资格证书）。

18 时 30 分左右，华悦府住宅小区项目 2 号楼塔吊已安装 7 节标准节。爬升架套装在塔身自下而上第 6 节、第 7 节标准节上，塔吊的回转总成、过渡节、塔帽、平衡臂及平衡重块、起重臂均已安装，起重臂位于塔身北侧。

18 时 33 分左右，白意明在塔吊后平衡臂接电，王会荣在爬升架二层平台打销子，李金贵在爬升架一层平台操作顶升油缸，

郭景阁和王学兵在塔吊基础紧地脚螺栓，潘东海在收起汽车吊的起重臂，沈智星在坡道上面收塔吊大臂平衡绳。在安装爬升架与回转总成下支座连接销轴的过程时，爬升架突然坠落，导致爬升架工作平台上的王会荣、李金贵受伤，位于塔身底部的郭景阁被砸后甩出，王学兵被压在爬升架下。

潘东海立即拨打了120急救、119救援及110报警电话。18时50分左右，金昌市人民医院南院区120急救人员、金川区消防救援大队119救援人员及金川区公安分局110警务人员到达现场展开救援。经120医护人员现场诊断确认，王学兵已无生命体征，同时急救人员将王会荣、李金贵、郭景阁送至金昌市人民医院南院区抢救。

（四）事故现场情况



图1 事故现场



图 2 爬升架明显变形

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡（王学兵，男，汉族，31 岁，塔吊司机，甘肃省临洮县人），3 人受伤。直接经济损失 150 万元。

（六）医疗救治和善后情况

事故发生后，建设单位金昌合睿旅游地产开发有限公司及施工单位甘肃昌鸿盛建设工程有限公司积极协商处理死者家属的善后赔偿等事宜，全力救治受伤人员，未造成其他影响社会稳定的不良事件发生。

（七）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，现

场作业人员立即拨打120急救、119救援及110报警电话进行应急救援处置，市政府相关领导和市应急管理局、市住建局等相关部门负责人第一时间赶赴事故现场指挥应急处置。建设单位金昌合睿旅游地产开发有限公司及施工单位甘肃昌鸿盛建设工程有限公司相关负责人员第一时间到达事故现场组织救援，金川区消防救援大队在接到报告后迅速组织人员开展现场救援，金川区公安分局到场维持现场秩序，医疗救护人员及时赶赴现场抢救伤员，1人因伤势较重当场死亡，3人伤情平稳。当日，市政府组织住建、公安、应急、卫健、工会等部门成立“5·11”塔吊事故应急处置工作专班，立即开展事故调查、医疗救治、舆情处置及善后处理工作，科学有序做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、善后处理平稳有序。

二、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员未按照塔吊使用说明书规定的步骤进行安装作业，在安装塔吊爬升架与回转总成下支座连接销轴时，未使用顶升横梁安全销，导致顶升横梁销轴轴头从标准节踏步滑脱，是导致爬升架发生坠落的直接原因。塔吊安装作业时未按规定设置警戒区域，王学兵个人安全生产意识淡薄，明知自己没有塔吊安拆特种作业证书，违规进入施工作业区域，进行塔吊安拆工作，在塔吊下方安装作业范围内活动，形成垂直交叉作业，是导致其受伤害的直接原因。

（二）间接原因

1.塔吊安拆负责人郭景阁未经甘肃嘉珅鑫设备安装有限公司法定代表人蔺延成授权，擅自刻制该公司公章，伪造法定代表人蔺延成签字，以甘肃嘉珅鑫设备安装有限公司名义与甘肃昌鸿盛建设工程有限公司签订塔吊安装拆卸合同及安全协议。作业前，未严格开展塔吊安装安全技术交底和安全教育工作。作业时，未按照塔吊使用说明书规定的步骤进行安装作业。

2.施工单位甘肃昌鸿盛建设工程有限公司未严格落实安全生产责任，未对塔吊安装危大工程采取有效管控措施，项目经理事发当天未到岗履职，项目管理人员（安全负责人、专职安全员）履职尽责不到位，对作业人员未严格落实塔吊安装安全技术交底和安全教育工作失察，对施工现场安全生产管理存在严重缺失。

3.监理单位甘肃金恒业项目管理有限公司对作业人员违规安装塔吊危大工程监理不到位，未及时发现并制止违章作业行为。

三、对事故有关责任单位和责任人员的责任认定及处理建议

（一）对事故有关单位的责任认定及处理建议

1.金昌合睿旅游地产开发有限公司（建设单位），未严格按照《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》落实项目建设安全管理职责，对施工、监理单位履行安全生产职责不到位的情况未予以纠正，对事故的发生负有管理责任。建议由市住建局在全市范围内予以通报批评。

2.甘肃昌鸿盛建设工程有限公司（施工单位），未严格落实

安全生产责任，未对塔吊安装危大工程采取有效管控措施，项目经理事发当天未到岗履职，项目管理人员（安全负责人、专职安全员）履职尽责不到位，对作业人员未严格落实塔吊安装安全技术交底和安全教育工作失察，在未认真审核的情况下与郭景阁签订塔吊安装拆卸合同及安全协议，对施工现场安全生产管理存在严重缺失，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，对其给予行政处罚。建议由市住建局依据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条第二款第一项“依据本办法第十三条进行复核，对企业降低安全生产条件的，颁发管理机关应当依法给予企业暂扣安全生产许可证的处罚；属情节特别严重的或者发生特别重大事故的，依法吊销安全生产许可证。暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：（一）发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 30 至 60 日”之规定，对其给予暂扣安全生产许可证的行政处罚。

3.甘肃金恒业项目管理有限公司（监理单位），对作业人员违规安装塔吊危大工程监理不到位，未及时发现并制止违章作业行为，对事故的发生负有监理责任。建议由市住建局依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条第二款“监理

单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款:（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的”之规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

1.王学兵，塔吊司机，不具备塔吊安拆特种作业操作资格，个人安全生产意识淡薄，违规进入施工作业区域，从事与自己本职工作无关的活动，在塔吊安装作业范围内活动，形成垂直交叉作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予责任追究。

2.郭景阁，塔吊安拆负责人，全面负责塔吊安装现场的组织管理工作，在未经甘肃嘉珅鑫设备安装有限公司法定代表人蔺延成授权，擅自刻制该公司公章，伪造法定代表人蔺延成签字，以甘肃嘉珅鑫设备安装有限公司名义与甘肃昌鸿盛建设工程有限公司签订塔吊安装拆卸合同及安全协议。作业前，未严格开展塔吊安装安全技术交底和安全教育工作。作业时，未按照塔吊使用说明书规定的步骤进行安装作业，对事故的发生负有主要责任。建议由市住建局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条“违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格”之规定，吊销郭景阁塔吊安拆特种作业操作资格证书。针对其擅自刻制该公司公章，伪造法定代

表人蔺延成签字，以甘肃嘉珅鑫设备安装有限公司名义与甘肃昌鸿盛建设工程有限公司签订塔吊安装拆卸合同及安全协议事宜，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条“有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款:（一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的”之规定，建议移交市公安局追究其法律责任。

3.李金贵，塔吊安拆人员，未按照塔吊使用说明书规定的步骤进行安装作业，在安装塔吊爬升架与回转总成下支座连接销轴时，违反操作规程作业，未使用顶升横梁安全销，造成顶升横梁销轴轴头从标准节踏步滑脱，爬升架发生坠落，对事故的发生负重要责任。建议由市住建局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条“违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格”之规定，吊销李金贵塔吊安拆特种作业操作资格证书。

4.王会荣，塔吊司机，不具备塔吊安拆特种作业操作资格，违规从事与自己本职工作无关的活动，对事故的发生负重要责任。建议由市住建局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条“违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成

事故的，吊销相关人员的资格”之规定，吊销王会荣塔吊特种作业操作资格证书。

5.刘亚亚，施工单位甘肃昌鸿盛建设工程有限公司华悦府住宅小区项目经理，全面负责对施工项目实施全过程管理，未落实项目安全生产责任制，未对项目安全管理制度的执行情况进行监督检查，对施工现场管理不力，对危险性较大的分项工程的管理不到位，事发时未到岗履职，对施工现场安全生产管理存在严重缺失，对事故的发生负主要领导责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，对其给予行政处罚；建议由市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条“注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下”之规定，对其给予行政处罚。

6.杨东升，施工单位甘肃昌鸿盛建设工程有限公司华悦府住宅小区专职安全员，负责施工现场安全生产的日常管理工作和重大安全隐患控制措施的落实和执行情况，未严格履行专职安全员岗位职责，对施工现场安全管理巡查不到位，未及时发现和制止郭景阁安装塔吊的违法行为，对事故的发生负有管理责任。建议由市住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生

产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”之规定，对其给予行政处罚。

7.张萌，监理单位甘肃金恒业项目管理有限公司华悦府住宅小区总监理工程师，负责组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况，未严格履行项目部总监理工程师安全生产岗位职责，对事故的发生负有监理责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一款及第七款“国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。”之规定，建议由甘肃金恒业项目管理有限公司给予张萌警告处分。

四、监管部门履职情况

市住建局严格按照年度安全生产工作要点、安全生产治本攻坚三年行动方案等工作安排，2024 年对全市建筑起重机械安全管理开展了监督检查，并于 2024 年 3 月邀请第三方检测机构兰州理工大学起重机械专家，对市区范围内建筑领域起重机械开展了专项安全检查，对存在的各类隐患问题责令及时整改。华悦府住宅小区于 2024 年 4 月 8 日办理了施工许可证（基坑支护及土

方开挖），于2024年5月8日办理了设备安装告知，市住建局依法履行了行业安全生产监管职责。

五、事故防范和整改措施

（一）金昌合睿旅游地产开发有限公司（建设单位）要深刻吸取事故教训，严格落实项目建设安全生产管理职责，督促施工、监理单位及时对现场安全隐患进行排查和整治，确保项目建设活动安全开展。

（二）甘肃昌鸿盛建设工程有限公司（施工单位）要严格落实安全生产主体责任，加大安全生产的管理力度，完善健全安全保证体系，重点强化对分包单位资质、人员、设备的管理审核力度，实行动态化管理，进一步落实三级安全教育培训和安全技术交底制度，开展施工现场安全隐患整治，确保施工现场安全生产。

（三）甘肃金恒业项目管理有限公司（监理单位）要深刻吸取该次事故教训，切实履行各项安全生产监理责任，强化现场安全生产检查旁站监理职责，督促施工企业严格落实安全生产隐患排查治理制度，及时消除安全生产隐患，预防安全生产事故发生。

（四）市住建局要深刻吸取事故教训，举一反三，靠实安全生产监管责任，加强起重机械安装拆卸等危大工程现场监管，严格要求塔吊安拆单位按照塔吊使用说明书操作流程及专项施工方案作业，督促参建各方落实作业人员安全技术交底及安全教育，严肃查处各类违法违规行为，坚决杜绝此类事故再次发生。

金昌市住房和城乡建设局办公室　　2024 年 7 月 5 日印