索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2022-28282 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金川镍都实业有限公司“8.16”事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：

内容概述：2022年8月16日上午8时51分左右，金川镍都实业有限公司矿山机械厂维修班组在进行自动焊网机维修作业时发生触电事故，造成1人死亡。上午10时，金川区应急管理局向市应急管理局报告事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。

金川镍都实业有限公司“8.16”事故调查报告

时间：2022-10-27 10:53　　浏览次数： 1918 次

2022年8月16日上午8时51分左右，金川镍都实业有限公司矿山机械厂维修班组在进行自动焊网机维修作业时发生触电事故，造成1人死亡。

上午10时，金川区应急管理局向市应急管理局报告事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府

成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市

事故调查组依据“科学严谨、依法依
查、查阅资料、调查询问、综合研判，查明
失等情况，认定了事故性质和责任，提出了
故暴露出的问题和教训，提出了加强和改进

一、事故单位概况

（一）金川镍都实业有限公司，成立
立法人单位，法定代表人李少利，统一社会
产8000万元，占地13万平方米，是集机械
炉、起重设备、压力容器及采、选、冶设备

（二）金昌镍都矿山实业有限公司，
公司，下设矿山机械厂、高精铜带事业部、
合金材料公司、金川电子新材料有限公司、
8个分厂（车间级），由金川镍都实业有限
定代表人，统一社会信用代码为：916203(

（三）金川镍都实业有限公司矿山机
的下属生产厂（科级），主要承担金川集团
中19人为管理人员，41人为岗位操作人员。
焊网机），该设备2022年5月开始安装调试
型号为2150mm*1250mm。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

8月16日8时15分左右，金川镍都实业
上安排马国军带队负责当日点检，黄永军为

8时35左右，黄永军、赵富龙到达自
操作工许青告知赵福龙“自动焊网机有一排
黄永军随即开始检修设备，现场由赵富龙负
电焊机连接的铜牌后，发现有1个固定卡销

动焊网机车间去喊马国军过来帮忙，但马国
网机车间后，喊许青和卢晶萍过来帮忙找卡
器变电箱里一动不动，赵富龙戳了黄永军一
可能发生了触电，就赶紧拉闸断电。赵富龙
生了触电，人已经昏迷但还有呼吸。

8时51分，赵富龙给曹志学打电

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打120
行心肺复苏，不久机械厂厂长苏智宏也到达

9时15分左右120救护车到达现场，医
送往医院急救。

9时50分左右黄永军经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（黄永军，男，汉
山机械厂劳务人员），直接经济损失84万元

三、事故原因及性质

（一）直接原因

黄永军安全意识淡薄，自我保护意识
“检维修作业先断电后检修”的规定，同时
生触电，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.金川镍都实业有限公司矿山机械厂
流于形式，对人员“三违”行为的检查纠治
理不到位，在设备维修过程中存在程序混乱
长现场工作确认不到位等情况，是导致事故

2.金川镍都实业有限公司矿山机械厂没有落到实处，隐患排查整治还存在盲区死防护工具配备不符合要求等情况，是导致事

3.金川镍都实业有限公司，对下级单纠治，对安全生产大检查工作未落实到基层致事故发生的又一间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，金川镍都实业有故，事故类型为触电事故。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》律法规，根据事故调查组询问笔录和事故责

（一）对现场作业人员的责任认定和

1.黄永军，矿山机械厂维修班钳工（厂致命性作业保命条款》中设备检维修作业顺序要求，维修设备前未断电，维修作业电，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于

2.赵富龙，矿山机械厂维修班钳工（命性作业保命条款》中设备检维修作业“停要求，维修设备前未断电，对此次事故的发产违法行为行政处罚办法》第四十五条，给

3.许青，矿山机械厂自动焊网机操作故障后未按规定上报班长，在维修工维修作要责任。建议市应急管理局依据《安全生产政处罚。

4.卢晶萍，矿山机械厂自动焊网机操生故障后未按规定上报班长，在维修工维修

主要责任。建议市应急管理局依据《安全生
萍行政处罚。

5.马国军，矿山机械厂维修班钳工（
安排负其带队负责当日点检作业期间，未至
任。建议市应急管理局依据《安全生产违法
处罚。

（二）对现金川镍都实业有限公司矿

1.曹志学，矿山机械厂维修班班长，
业“停电、验电、接地、上锁、挂牌后作业
不到位，对此次事故的发生负有直接领导责
行规定》第十二条（一）（七）之规定，建
分。

2.贾利永，矿山机械厂成型班班班长
实设备检维修前操作人员进行现场断电确认
对此次事故的发生负有直接领导责任。依据
第十二条（一）（七）之规定，建议由金川

3.张富林，矿山机械厂设备员，负责
及时公示，未有效落实危险作业场所安全
《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行
镍都实业有限公司给予张富林行政警告处分

4.郭建宏，矿山机械厂安全员，负责
对自动焊网机未进行安全操作规程公示、未
情况，没有及时纠治并向相关领导反应，对
法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条（
给予郭建宏行政警告处分。

5.孟彪，矿山机械厂安全员，负责现
电柜日常管理不规范，检修人员维修设备
事故的发生负有责任。依据《安全生产领域
（七）之规定，建议由金川镍都实业有限公

6.黄飞，矿山机械厂分管安全设备副
情况失管失察，对此次事故的发生负有主要
处分暂行规定》第十二条（一）（七）之规
过处分。

7.苏智宏，矿山机械厂厂长，对企业
全管理不到位、施工现场安全防范措施落实
事故的发生负有主要领导责任。依据《安全
条（一）（七）之规定，建议由金川镍都实

（三）对金川镍都实业有限公司有关

1.张文军，金川镍都实业有限公司安
备设施的检查，对矿山机械厂存在的安全教
作不到位的情况失管失察，对此次事故的发
纪行为政纪处分暂行规定》第十二条（一）
张文军行政警告处分。

2.徐军章金川镍都实业有限公司副总
育”不严不实，安全大检查工作没有落实到
依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分
金川集团公司给予徐军章行政警告处分。

3.于国军，金川镍都实业有限公司总
械厂安全生产大检查工作督导检查不严，企
要领导责任。依据《中华人民共和国安全生
急管理对于国军处上一年度收入40%的罚款

（四）对责任单位的责任认定和处理

金川镍都实业有限公司，企业安全生
培训和考试的有关要求，在安全投入和安全
有责任，建议金昌市应急管理局依据《中华
规定，对金川镍都实业有限公司给予行政处

五、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，提升人员
事故教训，对所有人员的安全教育培训和考
要求的人员立即停岗进行再教育，直到考试

（二）深入开展隐患排查整治，加大
立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采
管理。对下属单位开展一次全方位生产安全
善、作业规程未公示、防护措施不到位的车

（三）深入开展三级安全教育，加大
要严格落实人员三级安全教育培训，认真落
巡查考核的频率和力度，对违章行为要有效
发大事故。

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃