关于广西来宾**铝业有限责任公司“3.11”高处坠落事故的调查报

2020-04-29 15:50 来源：来宾市工业园区

2020年3月11日9时30分许，广西来宾**铝业有限责任公司对综合仓库屋顶补漏修复时，一名施工管理人员踩穿屋顶彩钢板，从约8米高处坠落
委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于
《关于授予来宾市工业园区对于广西来宾**铝业有限责任公司“3.11”高坠事故开展调查权限的请示》意见及市政府事故调查授权等文件要求，成
求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，初步查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经
有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）广西来宾**铝业有限责任公司

广西来宾**铝业有限责任公司成立于2007年12月5日，统一社会信用代码：9145130********6E；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
人：廖**；经营范围：铝金属及铝合金、电力行业的投资经营和管理；铝金属及铝合金的研发、加工、销售；建筑材料、机电产品的购销；商品信

（二）事故项目情况

2020年1月3日，广西来宾**铝业有限责任公司（下称**铝业公司）与**建设集团有限公司柳州分公司（下称**柳州分公司）签订《2020年零星
由**柳州分公司负责承包来宾**铝业公司零星工程。工程的内容为：2020年度零星工程，施工内容范围按发包人2020年内下发的《工程委托单》、
维护修缮；工程地点为：广西来宾市****；期限为：开工日期及工期按发包人下发的《工程委托单》、《工程联系单》执行。同时，来宾**铝业公
工单位及人员安全管理协议书》，合同明确了双方在项目施工中的安全管理责任，事故发生时该协议书仍然生效。

二、事故的经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年2月26日，来宾**铝业公司组织召开了 2020 年第四次安全生产协调会，会上要求工程与采购管理部根据各部门上报的厂房漏雨情况按危
理部施工管理员磨安刚（兼职安全员）联系**柳州分公司，要求安排人员于次日到公司开展零星工程修复工作。

2020年3月11日8时许，工程与采购管理部工程施工主管李**与施工管理员磨**、兰**在办公室召开碰头会，按照会议分工，磨**负责单项工程
情况，安排兰**带领施工人员对综合仓库厂房漏雨进行修复和对施工人员进行安全监护。8时30分许，磨**、兰**对**公司施工人员陆**、农**进
表》的审批程序。磨**做完安全技术交底后返回办公室。9 时 10 分许，兰**带领陆**、农**到达综合仓库厂房内并确认了需修补的一些部位。9
在没有穿戴安全带的情况下先行爬上厂房房顶检查其他部位。约几分钟后，陆、农**携带工具爬上厂房顶后，在厂房顶上未看到兰**，陆**分
有接听，由于综合仓库厂房面积较大，陆**、农**没有发现兰**的踪迹。随后，陆**、农**便在房顶继续进行修复作业。10时35分许，公司综合仓
的兰**，其周边有大量血迹，立即报告领导，领导赶来后还发现兰**仍有呼吸、心跳等生命体征，头朝西俯卧，安全帽跌落在头部前方附近。

（二）事故应急处置情况

当天10时35分许，公司仓管员邹**发现昏迷在地上的兰**后，立即汇报仓库主管陆**，陆**随即汇报调度室和物资与设备管理部主任邓**，调
上报公司安全环保管理部，并依次逐级上报至公司领导。10时44分许，物资与设备管理部主任邓**赶到现场，随后**铝业公司书记廖**、总经理谭
事故应急救援、现场保护、人员疏散等工作。及时逐级向来宾市工业园区应急管理局及上级管理部门汇报。11时5分许，救护车到达公司综合仓库
分许，迁江分院宣布抢救无效临床死亡。

现场勘查情况：综合仓库为钢梁结构厂房，长 72 米，宽 18 米，面积约1296平方米，高 8 米，厂房屋面及墙面均采用单层压型钢板作为材
盖；兰**跌落处的仓库上方顶棚彩钢板有一破洞，目测约0.8平方米。通过现场勘查，调查组判断：兰**行走时不慎踩穿厂房顶彩钢板，导致其从跟

（三）人员伤亡和经济损失

1.人员伤亡情况。兰**，系来宾**铝业公司工程与采购管理部的施工管理人员。经迁江分院抢救无效临床死亡。

2.经济损失情况。事故造成直接经济损失为善后处置费用137.86万元；工期延误、整改人工费等间接经济损失约0.5万元。

三、事故发生后应急救援及善后处置情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，来宾**铝业公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向事故发生

（二）事故善后处置情况

经诊断兰**临床死亡后，来宾**铝业公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。3月14日，**铝业公司与死者家属达成理赔协议，支付死者
余57.86万元在走工伤保险程序后支付。事故未出现因善后处理不到位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：来宾**铝业公司应急处置较为得当。

四、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）事故原因

1.直接原因。施工管理人员兰海荣，安全意识不足，对安全隐患评估不全面，没有高处作业资质，没有意识到房顶彩钢瓦无法承受人体重量，
瓦高处坠落。

2.间接原因

（1）来宾**铝业公司工程与采购管理部对项目安全管理职责履行不到位，安全隐患排查有漏洞，未对高处作业实施有效监督管理。施工中疏
员随意作业，为事故的发生埋下了隐患。

（2）来宾**铝业公司安全管理职责履行不到位，未对零星项目实施有效监督管理，对零星项目安全隐患排查有漏洞，教育和督促从业人员严
致从业人员随意作业，施工中又疏于对作业现场安全保障情况进行检查和监管，为事故的发生埋下了隐患。

（二）事故的性质

经调查，认定来宾**铝业公司“3.11”事故是一起因公司工程与采购管理部施工管理人员缺乏安全意识，对安全隐患评估不足导致的一般生产

五、事故责任分析及处理建议

根据调查事故原因，依据有关法律法规，对事故有关责任人员、单位进行事故责任认定，并提出如下处理意见:

（一）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.兰**：作为**铝业公司工程与采购管理部施工员，负责零星工程现场施工管理员，安全意识淡薄，自我防护意识差，在履行职责时，没有对
积极防范。违反了《安全生产法》第22条、第38条等规定，事故调查组认定兰**对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其相

2.磨**：作为**铝业公司工程与采购管理部施工员及安全管理负责人，履行安全生产管理职责不到位，高处作业施工中又疏于对作业现场安全
22条、第41条、第42条、第43条等规定，对事故负有安全管理责任，建议由市应急管理局根据《安全生产法》有关规定，对其进行处罚。

3.李**：作为**铝业公司工程与采购管理部工程主管，零星工程工作负责人之一，未检查工程安全保障设施是否落实到位，履行安全生产管理
司进行内部处理，处理结果报市应急管理局备案。

4.谭**：作为**铝业公司工程与采购管理部副主任，在零星工程检查作业过程等方面管理不到位，对本故负有管理责任。建议由**铝业公司进

5.黄**：作为**铝业公司总经理助理，工程与采购管理部分管领导未对该工程实施有效监督管理；未严格审查施工作业安全项目是否落实；未
责任，建议由**铝业公司进行内部处理，处理结果报市应急管理局备案。

6.解**：作为**铝业公司安全环保管理部主任，部门负责人，日常安全管理不严，安全监督、检查不到位，对事故负有安全管理责任。建议由
备案。

（二）对事故责任单位的行政处理建议

**铝业公司作为项目建设主体单位，该公司工程与采购管理部安全管理职责履行不到位，未对零星项目高处作业实施有效监督管理，对项目安
第41条、第42条、第43条规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第109条第1款的规定，建议市应急管理局对**铝业公司进行20万元的处

六、事故教训及预防措施

（一）来宾**铝业公司要深刻吸取事故教训，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，提高作业人员安全意识。认真落实
查，督促施工人员正确佩戴劳动防护用品，加强对高处作业现场的安全监管，防止类似事故再次发生。 加强对工人的安全教育培训力度，提高工人

（二）园区各企业要深刻吸取事故教训，加强对员工的安全教育培训和考核工作，进一步提高员工的安全知识和安全防范意识，不断提高员工
产作业中工人的违法违规行为；要清醒地认识到高处施工中安全管理的重点、难点和盲点，加强沟通协调，认真厘清各自安全管理责任，全方位提
管理提升到新的水平。

来宾市工业园区管理委员会

2020年4月29日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377

来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

关于广西来宾**铝业有限责任公司“3.11”高处坠落事故的调查报告

2020-04-29 15:50　来源：来宾市工业园区　【字体：大 中 小】

2020年3月11日9时30分许，广西来宾**铝业有限责任公司对综合仓库屋顶补漏修复时，一名施工管理人员踩穿屋顶彩钢板，从约8米高处坠落，致该名人员死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》和来宾市司法局《关于授予来宾市工业园区对于广西来宾**铝业有限责任公司“3.11”高坠事故开展调查权限的请示》意见及市政府事故调查授权等文件要求，成立了事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，初步查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）广西来宾**铝业有限责任公司

广西来宾**铝业有限责任公司成立于2007年12月5日，统一社会信用代码：9145130********6E；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；单位地址：广西来宾市****；法定代表人：廖**；经营范围：铝金属及铝合金、电力行业的投资经营和管理；铝金属及铝合金的研发、加工、销售；建筑材料、机电产品的购销；商品信息和技术咨询。营业期限：无固定期限。

（二）事故项目情况

2020年1月3日，广西来宾**铝业有限责任公司（下称**铝业公司）与**建设集团有限公司柳州分公司（下称**柳州分公司）签订《2020年零星工程合同》（编号：LYHA-GC-2020-001），双方约定由**柳州分公司负责承包来宾**铝业公司零星工程。工程的内容为：2020年度零星工程，施工内容范围按发包人2020年内下发的《工程委托单》、《工程联系单》内容确定，主要为厂房、道路等零星维护修缮；工程地点为：广西来宾市****；期限为：开工日期及工期按发包人下发的《工程委托单》、《工程联系单》执行。同时，来宾**铝业公司与和**柳州分公司签订了《2020年零星工程外来施工单位及人员安全管理协议书》，合同明确了双方在项目施工中的安全管理责任，事故发生时该协议书仍然生效。

二、事故的经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年2月26日，来宾**铝业公司组织召开了 2020 年第四次安全生产协调会，会上要求工程与采购管理部根据各部门上报的厂房漏雨情况按危险程度及时组织人员修补。3月10日，工程与采购管理部施工管理员磨安刚（兼职安全员）联系**柳州分公司，要求安排人员于次日到

公司开展零星工程修复工作。

2020年3月11日8时许，工程与采购管理部工程施工主管李**与施工管理员磨**、兰**在办公室召开碰头会，按照会议分工，磨**负责单项工程及资料归档，兰**负责零星工程，并根据当天的工作情况，安排兰**带领施工人员对综合仓库厂房漏雨进行修复和对施工人员进行安全监护。8时30分许，磨**、兰**对**公司施工人员陆**、农**进行安全技术交底并由磨**完成了《三级危险作业审批表》的审批程序。磨**做完安全技术交底后返回办公室。9 时 10 分许，兰**带领陆**、农**到达综合仓库厂房内并确认了需修补的一些部位。9 时25分许，当陆**、农**在爬梯下方整理工具时，兰**在没有穿戴安全带的情况下先行爬上厂房房顶检查其他部位。约几分钟后，陆**、农**携带工具爬上厂房顶后，在厂房顶上未看到兰**，陆**分别于9时29分、9时38分许两次电话联系兰**，电话没有接听，由于综合仓库厂房面积较大，陆**、农**没有发现兰**的踪迹。随后，陆**、农**便在房顶继续进行修复作业。10时35分许，公司综合仓库仓管员邹**在仓库进行出库作业时发现昏迷在地上的兰**，其周边有大量血迹，立即报告领导，领导赶来后还发现兰**仍有呼吸、心跳等生命体征，头朝西俯卧，安全帽跌落在头部前方附近。

（二）事故应急处置情况

当天10时35分许，公司仓管员邹**发现昏迷在地上的兰**后，立即汇报仓库主管陆**，陆**随即汇报调度室和物资与设备管理部主任邓**，调度室黄**接到电话汇报后立即拨打 120 急救电话和上报公司安全环保管理部，并依次逐级上报至公司领导。10时44分许，物资与设备管理部主任邓**赶到现场，随后**铝业公司书记廖**、总经理谭**及安环部主任解**等赶到事故现场，立即组织开展事故应急救援、现场保护、人员疏散等工作。及时逐级向来宾市工业园区应急管理局及上级管理部门汇报。11时5分许，救护车到达公司综合仓库接兰**至来宾市人民医院迁江分院进行抢救。12时40分许，迁江分院宣布抢救无效临床死亡。

现场勘查情况：综合仓库为钢梁结构厂房，长 72 米，宽 18 米，面积约1296平方米，高 8 米，厂房屋面及墙面均采用单层压型钢板作为材料，钢檩条作为屋顶承力构件；厂房内没有摄像头覆盖；兰**跌落处的仓库上方顶棚彩钢板有一破洞，目测约0.8平方米。通过现场勘查，调查组判断：兰**行走时不慎踩穿厂房顶彩钢板，导致其从距离地面约8米的厂房顶跌落至综合仓库地面受重伤。

（三）人员伤亡和经济损失

1.人员伤亡情况。兰**，系来宾**铝业公司工程与采购管理部的施工管理人员。经迁江分院抢救无效临床死亡。

2.经济损失情况。事故造成直接经济损失为善后处置费用137.86万元；工期延误、整改人工费等间接经济损失约0.5万元。

三、事故发生后应急救援及善后处置情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，来宾**铝业公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向事故发生地政府及相关职能部门报告。

（二）事故善后处置情况

经诊断兰**临床死亡后，来宾**铝业公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。3月14日，**铝业公司与死者家属达成理赔协议，支付死者家属工亡赔偿款137.86万元，目前已支付80万元，剩余57.86万元在走工伤保险程序后支付。事故未出现因善后处理不到位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：来宾**铝业公司应急处置较为得当。

四、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）事故原因

1.直接原因。施工管理人员兰海荣，安全意识不足，对安全隐患评估不全面，没有高处作业资质，没有意识到房顶彩钢瓦无法承受人体重量，违反安全操作规程，冒险作业造成自己不慎踏穿彩钢瓦高处坠落。

2.间接原因

（1）来宾**铝业公司工程与采购管理部对项目安全管理职责履行不到位，安全隐患排查有漏洞，未对高处作业实施有效监督管理。施工中疏于对作业现场安全保障情况进行检查和监管，工作人员随意作业，为事故的发生埋下了隐患。

（2）来宾**铝业公司安全管理职责履行不到位，未对零星项目实施有效监督管理，对零星项目安全隐患排查有漏洞，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，导致从业人员随意作业，施工中又疏于对作业现场安全保障情况进行检查和监管，为事故的发生埋下了隐患。

（二）事故的性质

经调查，认定来宾**铝业公司“3.11”事故是一起因公司工程与采购管理部施工管理人员缺乏安全意识，对安全隐患评估不足导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理建议

根据调查事故原因，依据有关法律法规，对事故有关责任人员、单位进行事故责任认定，并提出如下处理意见:

（一）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.兰**：作为**铝业公司工程与采购管理部施工员，负责零星工程现场施工管理员，安全意识淡薄，自我防护意识差，在履行职责时，没有对工作范围内的安全隐患进行全面评估，并未在工作中积极防范。违反了《安全生产法》第22条、第38条等规定，事故调查组认定兰**对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.磨**：作为**铝业公司工程与采购管理部施工员及安全管理负责人，履行安全生产管理职责不到位，高处作业施工中又疏于对作业现场安全保障情况进行检查和监管，违反了《安全生产法》第22条、第41条、第42条、第43条等规定，对事故负有安全管理责任，建议由市应急管理局根据《安全生产法》有关规定，对其进行处罚。

3.李**：作为**铝业公司工程与采购管理部工程主管，零星工程工作负责人之一，未检查工程安全保障设施是否落实到位，履行安全生产管理职责不到位，对事故负有管理责任。建议由**铝业公司进行内部处理，处理结果报市应急管理局备案。

4.谭**：作为**铝业公司工程与采购管理部副主任，在零星工程检查作业过程等方面管理不到位，对本故负有管理责任。建议由**铝业公司进行内部处理，处理结果报市应急管理局备案。

5.黄**：作为**铝业公司总经理助理，工程与采购管理部分管领导未对该工程实施有效监督管理；未严格审查施工作业安全项目是否落实；未督促各项安全措施落实到位。其对事故发生负有管理责任，建议由**铝业公司进行内部处理，处理结果报市应急管理局备案。

6.解**：作为**铝业公司安全环保管理部主任，部门负责人，日常安全管理不严，安全监督、检查不到位，对事故负有安全管理责任。建议由**铝业公司进行内部处理，处理结果报市应急管理局备案。

（二）对事故责任单位的行政处理建议

铝业公司作为项目建设主体单位，该公司工程与采购管理部安全管理职责履行不到位，未对零星项目高处作业实施有效监督管理，对项目安全隐患排查和防控工作不到位。违反《安全生产法》第41条、第42条、第43条规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第109条第1款的规定，建议市应急管理局对铝业公司进行20万元的处罚。

六、事故教训及预防措施

（一）来宾**铝业公司要深刻吸取事故教训，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，提高作业人员安全意识。认真落实高处作业的安全防护措施，加强对施工现场的巡视检查，督促施工人员正确佩戴劳动防护用品，加强对高处作业现场的安全监管，防止类似事故再次发生。 加强对工人的安全教育培训力度，提高工人的安全防范意识，时刻绷紧安全生产这根弦。

（二）园区各企业要深刻吸取事故教训，加强对员工的安全教育培训和考核工作，进一步提高员工的安全知识和安全防范意识，不断提高员工安全技能；加强作业现场安全监督管理，坚决纠正生产作业中工人的违法违规行为；要清醒地认识到高处施工中安全管理的重点、难点和盲点，加强沟通协调，认真厘清各自安全管理责任，全方位提升作业现场安全管理，切实防患于未然，将企业安全管理提升到新的水平。

来宾市工业园区管理委员会

2020年4月29日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关