关于“7.31”佛山市禅城区季华六路绿地金融中心T3-33楼装修工地触电事故的调查报告

发布时间： 2021-03-09 08:56:37

来源：禅城区应急管理局

2020年7月31日晚上23时40分左右，位于佛山市禅城区季华六路绿地金融中心T3-33楼装修工地发生一起触电事故，事故造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经禅城区政府授权组成事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质，提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位、人员

深圳市尚成建筑劳务有限公司。统一社会信用代码：91440300MA5FOP3H6J；法定代表人：郭兴兴。经营场所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天祥大厦9B2-25；

郭兴兴，男，汉族，1990年02月25日出生，住址：湖北省英山县温泉镇溪坳村九组，系深圳市尚成建筑劳务有限公司法定代表人。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

佛山市禅城区季华六路绿地金融中心T3写字楼33层3301-3310单元租户为松德智慧装备有限公司，整体装修工程正在进行招投标，基本意向施工单位是深装总建设集团股份有限公司，深装总建设集团股份有限公司把拆运装修现场杂物的工程分包给了深圳市尚成建筑劳务有限公司（劳务分包合同显示约定进场日期为2020年8月6日）。由于要求工期较紧，三家公司于2020年7月23日在绿地金融中心物业管理处（物管公司为上海科瑞物业管理发展有限公司）签订了《装修管理协议》、《施工安全承诺书》等进场装修协议。2020年7月29日晚，深圳市尚成建筑劳务有限公司由于单方面的原因，知会物业公司后私自进场，进行拆除轻质墙的工作，至7月31日晚拆运工程基本完工。（物业规定作业时间为晚上）

2020年7月31日晚上23时30分许，位于佛山市禅城区季华六路绿地金融中心T3写字楼33层装修工地，深圳市尚成建筑劳务有限公司五名工人正在拆除轻质内墙，工人王永平正站在木质人字梯上，头部伸进未加装天花板的天花管道内（管道离地约2米），一直没有动，其他工人见到，意识到出事了，于是有工人走过去，用脚踢开木质人字梯，王永平掉到地面上，这个过程天花板管道处出现大量电火花。工友们认为应该是触电了，立即对王永平按压急救，并拨打了120和110电话，120急救人员到来后，在现场进行了抢救，抢救十几分钟后，急救人员宣布王永平已经死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，禅城区应急管理局、禅城区住房城乡建设和水利局 、祖庙街道办事处 、佛山市公安局禅城分局环市派出所 、禅城区祖庙街道应急管理办公室（原禅城区安全生产监督管理局祖庙分局）等部门的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，深圳市尚成建筑劳务有限公司及时拨打120急救电话，经抢救无效死亡后，及时、妥善处理了善后工作，与死者家属达成赔偿协议；各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者王永平，男，汉族，1972年07月01日出生，系深圳市尚成建筑劳务有限公司工人。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为150万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

深圳市尚成建筑劳务有限公司工人王永平安全意识淡薄，未能充分考虑各种危险因素，用电安全意识淡薄，夜间作业，为了照明需要，把私自拉接的未装设接地线且金属外壳带电的LED碘钨灯（直接使用220V电压），随意搭靠在天花处的金属管道上，站在木质人字梯上工作时，身体触碰金属管道形成电流回路而发生触电，是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

深圳市尚成建筑劳务有限公司在夜间作业，必须使用灯光照明的情况下，未能对从业人员进行用电方面的安全教育和培训，以保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，是导致这起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、深圳市尚成建筑劳务有限公司工人王永平安全意识淡薄，未能充分考虑各种危险因素，用电安全意识淡薄，夜间作业，为了照明需要，把私自拉接的未装设接地线且金属外壳带电的LED碘钨灯（直接使用220V电压），随意搭靠在天花处的金属管道上，站在木质人字梯上工作时，身体触碰金属管道形成电流回路而发生触电，对事故发生负有责任。

2、深圳市尚成建筑劳务有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对事故发生负有责任。

3、深圳市尚成建筑劳务有限公司法定代表人郭兴兴未尽到督促、检查该单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1、由于事故责任人王永平在事故中已死亡，其事故责任依法不予追究。

2、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条及第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的深圳市尚成建筑劳务有限公司处以罚款。

3、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项及第九十二条第（一）项的规定，对负有事故责任的郭兴兴处以罚款。

六、事故防范和整改措施

1、深圳市尚成建筑劳务有限公司要认真吸取事故教训，对全体员工进行再次教育、再交底，特别是用电安全方面，有效开展安全生产事故隐患的排查和治理，采取措施，确保从业人员按章操作，确保安全生产。

2、 相关部门加强装修行业监管，督促所监管的企业落实安全生产各项规定做好教育培训和隐患排查工作，采取有效措施防范类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局