事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话、综合分析，查明了
亡、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的问题
议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

1.中国铝业股份有限公司广西分公司

中国铝业股份有限公司广西分公司(以下简称中铝广西分公司)是中铝集团控股的中国铝业股份有限公司(以下简称中铝公司)的成员企业，中铝
用代码：91451023737615325Q,公司类型：股份有限公司分公司(上市),住所：平果县城西平果铝业公司内，法定代表人：黄*平，成立日期：
期，经营范围：矿山开采和氧化铝、华磊公司的业务及销售等。

2.中铝广西分公司氧化铝厂

中铝广西分公司氧化铝厂(以下简称氧化铝厂)是中铝广西分公司下属生产分厂。氧化铝厂下设4个职能科室(生产控制中心、设备管理科、安全
料车间、溶出车间、电气车间、坝场站、镓车间等)。

3.氧化铝厂原料车间

氧化铝厂原料车间(以下简称原料车间)是氧化铝厂下属车间，原料车间由三个工序组成，分别为均化库、石灰炉、原料磨三个工序。原料车间
班。

4.原料车间生产运行丙班

原料车间生产运行丙班(以下简称生产运行丙班)是原料车间下属班组，主要负责原料车间当班安全生产操作。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2019年12月29日0时至8时为生产运行丙班当班时间。29日1时许，该班石灰炉岗位员工陆*山按当班工作岗位职责要求，对石灰传送皮带安全
4#B石灰皮带机尾滚筒表面卡有异物，仔细察看确认是一段长约10厘米的角钢，影响皮带较好运行。

皮带送灰结束后，陆*山、麻*和两人携带一把一字螺丝刀、一把小锤、一把胶钳前往4#B石灰皮带机进行皮带清障处理。两人配合开展清
制，麻*和在机尾进行角钢排除。

2时59分，麻*和电话通知陆*山点动皮带，陆*山边接电话边按点动开关，点动时间约2秒钟，便停止点动并将控制开关复位到“0”位置，停
地等候，等待麻*和的再次要求。

3时1分，麻*和通过微信文字信息要求陆*山再次点动皮带，陆*山按点动开关，点动时间约1秒钟，便停止点动并将控制开关复位到“0”位置，
地待命。

3时12分左右，陆*山没有接到麻*和清障作业相关情况汇报，遂用微信语音联系麻*和，未有回应，陆*山立即从机头赶往机尾察看。到机尾
头上戴着安全帽，右手手指至手臂肘关节部位被卡在返程皮带和滚筒之间，陆*山立即拨打救援求助电话和120急救电话。

3时28分，同班的张*文、谢*海、刘*、马*健、梁*、卢*满相继赶到，用携带的刀具割断皮带，将麻*和救 出并抬出机尾门口，由刘*进行心

3时54分，平果铝医院120救护车赶到现场将麻*和送 往平果县人民医院抢救。

5时15分，麻*和经抢救无效死亡。

(二)事故应急救援处置情况

事故发生后，陆*山立即报告当班主操谢*海并拨打120急救电话。随即谢*海联系氧化铝厂调度室，要求派人救援和120急救。

随后，启动了事故快速报告制度。生产运行丙班，原料车间、氧化铝厂、中铝广西分公司的负责人及安全管理人员都在第一时间内接到事故
速启动应急救援预案，立即组织人员开展事故应急救援工作中，并指示要求不惜一切代价做好应急救援工作，全力抢救伤者，做好社会稳控，保
实整改措施、开展追责问责。

2019年12月29日3时30分，麻*和被救出并进行心 肺复苏抢救。

3时54分，救护车将麻*和送医抢救，陆*山和卢*满随车前往。中铝广西分公司相关人员相继赶到医院，密切关注伤者抢救情况和稳控伤者家

5时52分，中铝广西分公司将事故报告平果县应急管理局，县应急管理局立即分别向百色市应急管理局和县人民政府进行报告，县应急管理
员赶往事故现场开展调查工作。

(三)事故善后处理情况

事故发生后，中铝广西分公司成立了事故处理工作组，协助开展善后处理工作，稳控死者家属情绪，维护社会稳定。29日下午，死者尸体进
事故处理工作组正协助死者家属办理相关赔偿事宜。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

(一)人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者麻*和，男，生产运行丙班石灰炉岗位员工，身份证号码：452624********1011,平果县果化镇玻琍村人，居住地址为

(二)直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约90万元，包括4#B石灰皮带维修、医院抢救、丧葬、工伤补助等费用。

四、事故发生的原因和性质

(一)直接原因

操作人员违规作业。清障操作人员麻*和违反了《氧化铝厂原料车间安全作业规程(GX-MS-ZY-YHL-2019)》中第6.2.4条“严禁在运转的皮带
异物。”的规定，在皮带未完全停止转动时就违规进行清障作业，是导致事故发生的直接原因。

(二)间接原因

中铝广西分公司落实企业安全生产主体责任不到位，是导致事故发生的间接原因。

1.岗位操作规程执行不严，未能提高安全生产水平，未能确保安全生产。针对石灰炉岗位进行处理故障、清理异物作业，氧化铝厂制定的《
(GX-MS-ZY-YHL-2019)》操作规程中规定“严禁在运转的皮带、滚轴等设备上处理故障、清理异物”作为严禁事项予以禁止。但未制定更加具体
掌握清障的具体操作方法，同时对排除该故障风险评估不足，凭经验操作，导致事故的发生。

2.未能有效吸取类似事故教训和未能针对性开展岗位安全教育培训防止类似事故不再发生。麻*和、陆*山2018年1月岗位职业健康安全与环境
组织员工对中铝公司同类型事故进行了警示教育，明确指出了“违规通过皮带和机尾检修维护通道隔离门进入正在运行的皮带”是导致事故发生的
位存在“风险辩识不到位、对从业人员教育培训针对性和实效性不强”的问题，但只停留在会议警示层面，未能真正将整改落实到位，未能在类似
防范，杜绝类似事故的发生。另外，在2018年2月至2019年11月麻*和、陆*山的岗位职业健康安全与环境保护教育培训和考试簿中，未找到“在运

障、清理异物”的具体操作规程及相关知识的教育培训。岗位教育培训针对性不强、经常性不够，导致从业人员未能熟悉掌握安全操作规程和操作
位易发安全事故隐患的防范进行有效教育和提醒。

3.未加强安全生产管理，清障作业现场安全监管缺失。陆*山和麻*和在清障作业时，4#B石灰皮带机头机尾直线距离100米，两头操作人员相
行沟通交流，当麻*和违规进行清障作业时，现场未安排人员进行提醒和制止，及时排除生产安全事故隐患。

(三)事故性质

经调查认定，中国铝业广西分公司“12·29”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

(一)对事故有关责任人员的处理建议

麻*和在清障作业过程中违反岗位安全生产操作规程，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责

(二)对事故有关责任单位的处理建议

中铝广西分公司落实企业安全生产主体责任不到位，一是未能健全岗位操作规程，提高安全生产水平，确保安全生产；二是未能有效吸取类
位安全教育培训防止类似事故不再发生；三是未加强安全生产管理，清障作业现场安全监管缺失。以上行为事实是导致事故发生的间接原因，中
一定的管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百
议由平果县应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则，中铝广西分
起事故教训，把安全生产工作摆在第一位，通过举一反三，强化安全生产红线意识和底线思维，严格落实企业安全生产主体责任，努力防范和
生。

一是要进一步建立健全企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。要设置企业安全管理机构，明确机构工作人员和职责，依法管理企业安
全生产责任制和规章制度，压实企业安全生产法人负总责责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，监督员工遵守执行安全生产规
障和规范员工的安全生产行为。要针对企业的安全生产操作规程开展大排查、大检查，查找漏洞和缺陷，从严从细进行完善和修订，确保操作
位。二是要强化安全生产教育和培训。严格按照《生产经营单位安全培训规定》的相关规定，认真做好员工安全生产教育和培训工作。对所有的
经安全生产教育培训合格的，不得上岗作业。对新上岗员工必须严格执行三级安全培训教育制度，严格培训考核，保证员工具备必要的安全生产
存在问题为导向，定期对一些易发常发岗位作业风险隐患进行专题教育培训，切实提高员工安全生产意识和风险防范能力。三是要全面开展安全
理的双重预防机制。风险得不到有效管控就会升级为隐患，隐患得不到及时治理就可能发生事故。要把风险辨识管控放在重要的位置上，把事故
识管控这一环节上，尽量把风险隐患消灭在萌芽状态。企业要紧盯重点环节、危险区域、高危作业，定期全面开展风险辨识和事故隐患排查，根
识和排查出来的风险隐患，要及时制定切实有效措施进行防控排除，确保生产场所零风险零隐患。四是要加强现场安全管理。针对存在安全风险
安排监护人旁站监督制度，监督员工严格遵守安全操作规程。五是要强化应急管理。通过完善应急预案、加强日常演练、有效提升应急处置能力。

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004