始兴马市韶关万物生环境技术有限公司
“5•26”一般高处坠落事故

调

查

报

告

始兴县马市镇“5•26”一般高处坠落事故调查组

2026 年 8 月 17 日

目录

一、事故单位及相关人员基本情况…… 1

（一）事故发生单位情况……1

（二）事故相关单位情况……2

（三）事故相关人员情况……3

（四）项目基本情况……3

（五）事故发生单位安全管理情况…… 4

（六）事故发生经过和救援情况…… 5

（七）事故现场基本情况……6

（八）人员伤亡和直接经济损失情况…… 7

二、事故应急处置及评估情况…… 8

（一）事故信息接报及响应情况…… 8

（二）事故应急处置情况……9

（三）事故善后处理情况……9

（四）事故应急处置评估……9

三、事故发生原因和事故性质…… 9

（一）直接原因分析……9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况……10

（三）其它可能因素排除…… 10

（四）间接原因分析…… 10

（五）事故性质…… 10

四、事故相关单位存在的主要问题……10

（一）韶关万物生环境技术有限公司（承包单位）……10

（二）始兴县马市镇双胞胎弘安畜牧有限公司（发包单位）…… 11

（三）始兴县农业农村局（行业主管部门）……12

（四）马市镇人民政府（属地监管部门）……12

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议……13

（一）对事故单位责任认定及处理意见……13

（二）对事故单位有关责任人的责任认定及处理意见……15

六、事故主要教训…… 16

七、事故防范措施建议…… 17

始兴马市韶关万物生环境技术有限公司“5•26”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月26日17时30分许，韶关万物生环境技术有限公司在始兴县马市镇双胞胎GP场冷库作业时，发生一起高处坠落事故，导致一名工人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，始兴县人民政府于2026年6月3日成立了由县委常委、副县长朱启养任组长，县府办、县委宣传部、县委社会工作部、应急管理局、农业农村局、公安局、司法局、人社局、卫健局、总工会、马市镇人民政府等组成的始兴县马市镇“5•26”一般高空坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故开展调查工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过聘请专家勘查、询问相关当事人、查阅有关资料及事故现场分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位及相关人员基本情况

（一）事故发生单位情况

韶关万物生环境技术有限公司，法定代表人：陈*，统一社会信用代码：91440233MAK3U2F788，成立时间：2025年12月15

日，地址：新丰县沙田镇长春村寨子1号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；水环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故相关单位情况

1.始兴双胞胎弘安畜牧有限公司，法定代表人：王**，统一社会信用代码：91440222MA552DA00A，成立时间：2020年7月24日，地址：始兴县马市镇联俄村和平组，经营范围：猪的养殖与销售；良种繁育；畜牧养殖技术及咨询服务；饲料加工销售；饲料原料贸易；粮食购销；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工销售；畜牧机械加工销售；农业、畜牧业开发及技术服务推广；兽药销售、动物保健品代理、推广与销售；猪粪处理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.深圳红海人力资源有限公司，法定代表人：熊*，统一社

会信用代码：91440300672970296 2，成立时间：2008 年 04 月 15 日，地址:深圳市福田区深南中路 2050 号华南电力大厦 8 楼 802，经营范围：……人力资源招聘、人力资源培训、人力资源外包、人才测评、高级人才寻聘、人力资源管理咨询；劳务派遣；人才中介等。

（三）事故相关人员情况

1.钟*（死者），男性，42 岁，广东始兴人，身份证号码：440222****0038，韶关万物生环境技术有限公司环保员。

2.龚**，男性，48 岁，广东乐昌人，身份证号码：440225****2811，韶关万物生环境技术有限公司环保员，为钟*同行工人。

3.陈*，男性，37 岁，广东始兴人，身份证号码：440222****1912，韶关万物生环境技术有限公司环保员。

4.陈*，男性，36 岁，广东始兴人，身份证号码：440222****2239，韶关万物生环境技术有限公司法定代表人。

5.曹**，男性，38 岁，江西大余人，身份证号码：360723****2617，韶关万物生环境技术有限公司环保站负责人。

（四）项目基本情况

2025 年 12 月，深圳红海人力资源有限公司与韶关万物生环境技术有限公司正式签署《服务外包合作协议》，协议约定由深圳红海人力资源有限公司向韶关万物生环境技术有限公司提供专业外包服务人员，具体外包范围为一线操作(环保员、环保工

程师、消纳员、无害化运行员、除臭运行员)、工程师岗（环保专员、环保主任专员、环保经理）。其中，钟*于2025年4月28日与深圳红海人力资源有限公司签署书面劳动合同，合同期限为2025年6月23日至2026年6月22日。

2026年1月，韶关万物生环境技术有限公司与始兴双胞胎弘安畜牧有限公司签署《猪场环保运营承包合同》，约定韶关万物生环境技术有限公司承包猪场环保设施设备的运营及管理，确保各污染物的环保处理以及排放满足环保要求，承包期限自2026年1月1日至2040年8月30日。

依据合同时间，钟*自2026年1月起按照韶关万物生环境技术有限公司的岗位安排，负责始兴双胞胎弘安畜牧有限公司猪场环保设施日常运维工作。

（五）事故发生单位安全管理情况

韶关万物生环境技术有限公司安全生产管理存在严重缺陷。安全教育培训流于形式，培训内容缺乏针对性与实效性，未结合岗位实际风险开展，致使从业人员安全意识淡薄，对岗位危险因素认知不足，未能掌握安全操作规程及应急处置措施，自我防护能力缺失；安全管理体系运行混乱，全员安全生产责任制及内部制度内容空泛，安全管理人员未持证上岗，专业支撑缺失，现场未按规定设置警示标志及操作规程，常态化巡查管控缺位，对员工违规操作失察失管；作业现场风险隐患突出，冷冻仓顶防护铁管焊接质量不达标，长期锈蚀脱焊导致结构强度不足，丧失防护

功能，高处作业区域临边完全敞开，无防护栏杆及临边防护设施，仓门缺乏自动清障闭合装置，现场存在人工登顶作业的高危风险源，间接诱发违规冒险作业；**事故信息报送严重违规，事故发生后未在法定 1 小时内向应急管理部门和农业农村部门报告，暴露出企业对事故报送规定缺乏基本认知，法律意识淡薄。**

（六）事故发生经过和救援情况

2026 年 5 月 26 日 17 时 30 分许，钟*和龚**因工作安排，到始兴双胞胎弘安畜牧有限公司所属的无害化处理专用冷库，驾驶铲车进行死猪倾倒作业。完成死猪倾倒后，钟*发现冷库顶部门无法通过按钮操作自动关闭，便在未经报备、未穿戴防护装备的情况下，爬上冷库顶部，试图借助栏杆为支撑，徒手推动关闭顶部门，龚**在旁等候。过程中防护栏杆因焊点脱落、栏杆断裂，钟*从高处坠落至冷库后方地面，高差为 6.08 米。龚**上前查看并与钟*交谈确认情况，钟*此时意识清醒，重复表达自己身体疼痛。随后，龚**拨打环保站工人陈*的电话求助，陈*随即拨打 120，并先后向韶关万物生环境技术有限公司法定代表人陈*、环保站负责人曹**汇报。由于医院表示救护车到达事发地点所需较长，建议公司同步派车将钟*送医。17 时 45 分许，陈*到达现场，询问钟*伤情，此时钟*具备语言表达能力和自主行动能力。18 时 30 分许，公司车辆抵达，将钟*送往始兴县人民医院，随后办理挂号检查及住院相关手续。

5月26日19时30分,始兴县人民医院对钟*完成初步诊疗,同时向患者及家属告病重。20时31分，钟*家属签收《病重病危通知单（钟*）》。21时30分许，钟*出现意识和病情变化，医院提出手术建议并经家属同意后进行手术。

5月27日0时30分许，手术结束后转入重症医学科诊疗。5月27日2时17分，钟*出现抢救病征，经抢救后有所恢复。5月27日5时55分，院方应家属要求，将钟*转送至粤北人民医院继续治疗。

5月31日13时30分许，经粤北人民医院诊疗，钟*脑死亡诊断明确,符合《中国成人脑死亡判定标准与操作规范(第二版)》脑死亡判定标准:“脑死亡指包括脑干在内的全脑功能不可逆转的丧失，即死亡。”

（七）事故现场基本情况

事发现场为死猪处理冷冻仓库,用途是暂存死猪等待集中进行无害化处置。冷库上面和东侧面分别设有向外开启的门。冷库上门用来放入死猪。上门采取电动开启的方式。侧门用于死猪的出库装车。仓库整体长度9米,宽约3米,高约3.5米。仓库采用钢板结构,位于山坡上,设有彩钢板遮阳(雨)棚,遮阳(雨)棚通过直径100mm镀锌管柱子立于冷库的混凝土基础和挡土墙上。柱子之间设有直径约63mm的镀锌管作为拉杆和斜撑。

事故受害人员坠落地点位于仓库南侧挡土墙下方地面,距挡土墙不足1米；现场勘测显示，挡土墙高度为2.78米，仓库到

挡土墙的高度为 3.3 米，挡土墙外边沿到仓库墙的水平距离为 0.78 米，南侧两柱间的水平接杆一端脱焊掉落，仓库门密封不严、从门缝逸出浓烈恶臭，且现场监控失效。经查，仓顶防护铁管焊接质量不达标，长期风雨侵蚀已出现脱焊、松动，结构强度不足，不具备承重和倚靠防护功能，存在结构性失效隐患；仓库顶部高处作业区域无防护栏杆、无临边防护设施，高处临边完全敞开，无防坠落物理防护；病死猪仓库仓门无自动清障装置，作业完成后无法自动闭合，遗留人工登顶手动处置的高危作业场景，间接诱发高处违规作业行为；仓库与挡土墙之间缝隙未设置防护措施，现场多处临边、夹缝隐患未封堵，坠落过程中无二次防护缓冲，加剧了事故伤害后果。



图（1）冷库顶部门



图（2）现场照片

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡。死者钟*，男，42 岁，住址：始兴县太平镇莲子头，为韶关万物生环境技术有限公司环保员；根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，造成直接经济损

失合计：300 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 26 日 17 时 30 分许，事故发生，钟*同行的工人龚**向环保站工人陈*拨打电话求助。17 时 35 分许，陈*拨打 120 后，先后向万物生公司法定代表人陈*、环保站负责人曹**汇报。18 时 30 分许，万物生公司车辆抵达事发现场将钟*送医。19 时 30 分许，始兴县人民医院完成对钟*的初步检查及救治。6 月 2 日 23 时 15 分许，万物生公司将该事故情况报双胞胎公司。6 月 2 日 23 时 30 分许，双胞胎公司将该事故情况报送至始兴县农业农村局。6 月 3 日 0 时 36 分，始兴县农业农村局通过电子政务综合应用平台系统将相关情况报送至始兴县应急管理局。2026 年 6 月 3 日 01 时 13 分，始兴县应急管理局经初步确认情况后，通过应急值班值守系统报送该事件信息快报，并报始兴县人民政府。6 月 3 日上午，始兴县人民政府紧急成立事故调查处理工作专班，并召开会议部署相关工作。6 月 3 日 15 时至 6 月 4 日凌晨 1 时，事故调查组在事故现场进行核查处置，并对相关当事人展开调查询问，了解事故发生经过及现场情况。

韶关万物生环境技术有限公司事故信息报送严重违规，未按照相关规定在事发 1 小时内向应急管理部门和农业农村部门报告。

（二）事故应急处置情况

2026 年 5 月 26 日 17 时 30 分许，始兴县人民医院接陈*报称有一工人从高处坠落。因事发地距医院路途较远，且伤者当时神志清醒，医院组织医护人员赶赴现场进行救治，并建议现场人员同步安排车辆送医。18 时 30 分许，公司车辆抵达事发现场，将钟*送医。19 时 30 分，钟*抵达始兴县人民医院并完成初步诊疗检查。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，韶关万物生环境技术有限公司积极开展救治与善后工作。2026 年 6 月 1 日该公司与钟*家属达成赔偿协议，相关补偿款项已支付到位。死者家属情绪平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，韶关万物生环境技术有限公司法律认知薄弱，信息报送不及时，出现迟报情况，但现场救援迅速，现场应急处置得当，未发生因应急处置不当导致进一步人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。后续无重大舆情发生，未引发社会不稳定因素。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因分析

钟*安全意识淡薄、麻痹大意，未按照操作规程向公司报备设备故障，未佩戴安全防护装备，擅自爬上冻库顶部，违规借助防护栏杆推动关闭冻库顶门，操作过程中，由于栏杆焊点承载力

不足，在受力后断裂，致使其从高处坠落，造成颅脑损伤、全身多处骨折等严重伤情。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

现场勘查报告详见附件。

（三）其它可能因素排除

排除作业人员突发生理性失能（晕厥/中暑）等。

（四）间接原因分析

韶关万物生环境技术有限公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理措施不足，未及时发现并消除事故隐患，未严格督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时发现并制止违规登高作业。

（五）事故性质

经事故调查分析认定，始兴马市韶关万物生环境技术有限公司“5•26”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故相关单位存在的主要问题

（一）韶关万物生环境技术有限公司

（1）安全培训工作流于形式。在组织生产一线员工开展的安全培训中，内容的针对性和实效性不强，未能紧密结合岗位实际风险和操作规范，导致从业人员安全生产意识薄弱，对自身岗位存在的危险因素认知不清，未能掌握相应的安全操作规程及突发事件应急处理措施，自我防护和应急处置能力不足。

（2）安全管理混乱。全员安全生产责任制及相关内部制度

内容空泛，安全管理人员未取得相应的安全生产从业资格证书，安全管理职责落实缺乏专业支撑。现场未明显张贴警示标志或操作规程，缺乏常态化巡查管控，员工违规操作失察失管。

（3）事故现场风险隐患突出。如事发的冷冻仓顶防护铁管焊接质量不达标，长期风雨侵蚀已出现脱焊、松动，结构强度不足，不具备承重、倚靠防护功能，存在结构性失效隐患。顶部高处作业区域无防护栏杆、无临边防护设施，高处临边完全敞开。冷冻仓门无自动清障装置，作业完成后无法自动闭合，遗留人工登顶手动处置的高危作业场景，间接诱发高处违规作业行为导致事故发生。

（4）未落实生产安全事故上报制度并缺乏相关事故报送规定认知。事故发生后，未按照规定时限和要求在1小时内向应急管理部门和农业农村部门报告。

（二）始兴县马市镇双胞胎弘安畜牧有限公司

始兴县马市镇双胞胎弘安畜牧有限公司安全生产制度齐备，能够常态化开展安全生产相关工作，积极配合事故调查组，深刻反思管理漏洞。但该公司仍存在外包单位安全管理制度缺陷、安全管理人员能力有差距、隐患排查整改闭环不到位等问题。主要问题如下:

（1）对外包单位安全生产工作的统一协调、管理不到位。虽与韶关万物生环境技术有限公司签订了承包合同及安全生产外包管理协议，但对合同中约定的安全生产管理职责落实情况跟

踪督促不够，未能真正将外包单位安全生产工作纳入自身统一管理体系。

（2）对外包单位派遣人员的进场安全教育和岗位培训情况审查督促不力。对外包单位组织的安全培训是否覆盖全部派遣人员、培训内容是否具有针对性等方面缺乏有效监督。

（3）对环保站现场安全条件及作业情况的日常巡查巡检频次不足，未能及时发现并督促整改现场存在的多处安全隐患，在现场管理方面存在缺失。

（三）始兴县农业农村局

始兴县农业农村局作为行业主管部门，负责监督畜禽屠宰行业安全生产工作。在过往的监管工作中，一是隐患排查治理不够彻底。对排查出的隐患跟踪整改闭环管理不到位，未能及时发现深层管理问题，检查深度和精准度有待提升。二是监管执法力度偏软。日常检查以督促提醒为主，运用行政处罚、停产整顿等刚性手段较少，对违法违规行为震慑力不足，企业违法成本偏低。三是安全培训教育实效性不强。虽有组织开展辖区内相关企业专题培训和演练，但培训内容针对性、实操性不足，部分养殖企业负责人安全意识仍未实现根本转变，应急演练参与覆盖面窄，未能有效覆盖辖区内全部养殖场（户），从业人员自救互救能力依然薄弱。

（四）马市镇人民政府

马市镇人民政府作为属地乡镇人民政府，未能统筹好发展与

安全。一是安全生产部署会侧重于面上工作安排，未能结合本镇养殖企业特点进行针对性风险研判和专项部署，对具体企业的重点风险点缺乏精准分析和管控要求。二是督促企业落实主体责任时，重“督促”轻“整改闭环”，对巡查中发现的问题未能建立台账跟踪督办，未对企业整改情况进行复查验收，未能确保隐患真正消除。三是基层安全监管人员专业能力不足，缺乏对养殖行业安全生产特点的深入认识，执法检查深度不够，未能及时发现并纠正企业长期存在的安全管理缺陷。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

通过对事故原因的分析和认定，本着以事实为依据，以法律为准绳的原则，依照《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，事故调查组建议对此事故中的相关责任单位和相关责任人给予如下处理：

（一）对事故相关单位责任认定及处理意见

1.韶关万物生环境技术有限公司：该公司未认真落实企业安全生产主体责任，未能督促从业人员严格执行操作规程，现场隐患缺乏监管整改闭环机制和措施，安全教育培训工作流于形式，对事故发生负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]及第四十四条[2]的规定，建议由始兴县应急管理局依据《中

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款[3]规定，对韶关万物生环境技术有限公司给予相应的行政处罚。

2.始兴县马市镇双胞胎弘安畜牧有限公司:作为事故发生场所业主及发包单位，对外包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对外包单位派遣人员的进场安全教育和岗位培训情况审查督促不力，对环保站现场安全条件及作业情况的日常巡查巡检频次不足，未及时发现并督促整改现场存在的多处安全隐患，其安全生产管理职责履行存在明显缺失，对事故的发生负有一定管理责任。存在的问题，建议由始兴县农业农村局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[4]给予相应的行政处罚。

3.深圳红海人力资源有限公司：作为劳务派遣单位，未参与事故当日作业安排及现场管理，与事故无直接因果关系，但对被派遣劳动者开展的安全生产教育和培训不足。建议不予追究事故责任，建议由始兴县人力资源与社会保障局依据相关法律法规及行业管理职责予以处理。

4.始兴县农业农村局：作为行业主管部门，负责本行政区域内农业行业安全生产工作，对涉事企业的安全生产指导检查不够深入，督促整改不够到位，闭环管理机制落实存在薄弱环节，履行行业安全监管职责不够有力，建议向始兴县人民政府作出深刻

产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿、 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

的书面检查。

5.马市镇人民政府：作为属地监管部门，负责辖区内企业安全生产日常监督管理，对涉事企业的日常安全巡查覆盖不够全面，未能及时发现并制止违规作业行为，安全生产属地管理责任落实不到位，履行属地监管职责不够有力，建议向始兴县人民政府作出深刻的书面检查。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理意见

1.钟*，环保员，安全意识不足，对安全操作规程缺乏足够的认识，未进行报备违规开展登高作业，对本起事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其法律责任。

2.陈*，韶关万物生环境技术有限公司法定代表人，未严格依法履行安全生产主要负责人职责，未严格组织开展员工的安全教育培训，未严格督促从业人员执行安全生产操作规程，未能第一时间将事故信息报告至发包单位及相关部门，**对事故的发生负有管理和迟报的责任。**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款[5]及第一百一十条[6]规定，建议由始兴县应急管理局对陈*从重给予行政处罚。

3.曹**，韶关万物生环境技术有限公司环保站负责人兼安全生产管理人员，未严格履行其所承担的安全生产工作职责，未对

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款：生产经营单位的主要负责人为履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃逸的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

员工开展有效的安全教育培训，**对事故的发生负有管理责任。**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]规定，建议由始兴县应急管理局对曹**给予相应的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）要坚决克服麻痹大意思想，切实强化安全风险意识

企业要始终把员工生命安全放在首位，严格落实安全生产主体责任。涉及畜禽无害化处理等特殊作业时，作业人员同样必须增强安全意识和自我保护意识，严格遵守高处作业安全操作规程。充分认识冷库区域高处作业的特殊危险性，严禁冒险作业、违章作业，从思想根源上筑牢安全防线。

（二）要严格作业现场安全管理，确保防护措施落实到位

高处作业属于高风险作业，必须严格执行作业审批和安全确认制度。冷库内作业环境复杂，涉及高处临边作业现场安全管理必须严而又严、细而又细，对任何不符合安全条件的行为坚决叫停，对任何心存侥幸的违章作业坚决制止，切实把安全生产规章制度转化为现场作业的刚性约束，决不允许安全管控流于形式、沦为摆设。

（三）要深入推进隐患排查治理，严防小隐患酿成大事故

企业要进一步加强安全教育培训，针对高处作业等危险岗位开展系统性安全培训和作业前技术交底，切实提升作业人员安全

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

素质和隐患识别能力。特别要针对病死畜禽无害化处理等特殊作业场景，制定专项安全操作规程和应急处置方案。要建立健全隐患排查治理长效机制，定期组织安全检查，重点排查冷库区域高处作业点、安全防护设施等关键环节，对发现的隐患实行闭环管理、限期整改，确保各类安全风险及时消除在萌芽状态，防止小隐患酿成大事故。

七、事故防范措施建议

该起事故的发生，暴露了企业安全生产责任落实不足，安全生产教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄、违规作业等问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下防范措施和建议:

（一）韶关万物生环境技术有限公司要落实企业安全生产主体责任。组织从业人员开展生产安全警示教育，以案为鉴，以案示警，深刻吸取事故教训，完善各项规章制度，严格按照安全生产有关法律法规的要求，编制完善本单位生产安全事故应急救援预案，进一步加强安全教育培训工作，提高从业人员安全意识和操作技能，提高事故防范、应急处置和自我保护能力。要扎实开展安全隐患排查整治，及时发现和消除安全问题隐患，形成闭环管理。要加强对作业现场的安全管理，规范组织现场作业活动，强化对作业现场的日常巡查，全面组织辨识和排查作业现场的各类隐患，及时发现、制止、纠正违章违规作业行为，严防类似事故再次发生。

（二）始兴县马市镇双胞胎弘安畜牧有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强对外包单位的安全管理。健全外包单位安全管理制度，明确双方安全管理职责，建立定期协调沟通机制，将外包单位安全生产工作纳入自身统一管理体系，实行同部署、同检查、同考核。要强化对外包单位派遣人员进场安全教育和岗位培训的审查督促，确保培训覆盖全部人员、内容具有针对性，未经培训或考核不合格人员一律不得进场作业。要加强环保站等重点区域现场安全管理，增加日常巡查巡检频次，全面辨识和排查各类安全隐患，建立隐患排查治理台账，实行闭环管理，及时发现、制止、纠正违章违规作业行为。要提升安全管理人员专业能力，定期组织法律法规和专业技能培训，切实提高履职水平，严防类似事故再次发生。

（三）始兴县农业农村局要认真履行行业主管部门职责。深刻汲取本次事故教训，举一反三，深入学习领会习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步强化红线意识和底线思维。要明确要求各有关部门严格落实安全生产检查工作责任制，层层传导压力，压紧压实责任链条，做到有始有终、闭环管理。要注重预防为主，狠抓治本攻坚，强化源头管控和过程监管，加大日常巡查和专项检查力度，对发现的问题隐患建立台账、限期整改，坚决守住安全发展底线。同时，要进一步加强安全宣传教育和应急演练，提升全行业从业人员的安全素养和自救互救能力，切实夯实

农业安全生产基础，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制类似事故再次发生。

（四）马市镇人民政府要严格落实属地管理部门责任。组织辖区内企业认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，组织开展生产安全事故警示教育，以案为鉴，以案示警，深刻汲取事故经验教训，举一反三，提高企业安全生产意识和能力。要继续压实属地监管责任，加强对辖区内企业的安全日常检查巡查，督促企业加强安全生产隐患排查，对检查发现的问题及时督促企业整改闭环。要加强安全宣传，将安全宣传开展到企业里，深入至员工中，将安全的种子扎根在企业和员工心里，做到安全生产铭记于心，践行于行。

附件：1.始兴马市韶关万物生环境技术有限公司“5•26”一般高处坠落事故专家勘查报告

始兴县马市镇双胞胎弘安畜牧有限公司
“5·26”一般高空坠落事故
调查处理工作专班（代章）
2026年8月17日