阳东北惯成业电机有限公司“7·8”一般高处坠落事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2026年9月28日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 ..... - 2 -
（二）涉事单位、人员之间关系 ..... - 3 -
（三）事故现场调查情况 ..... - 3 -
（四）事故发生经过 ..... - 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 7 -
（一）事故应急救援处置情况 ..... - 7 -
（二）事故善后处理情况 ..... - 7 -
（三）应急处置评估 ..... - 8 -
三、事故直接原因 ..... - 8 -
四、相关单位（个人）存在问题 ..... - 9 -
五、地方党委政府监管履职情况 ..... - 10 -
（一）北惯镇人民政府 ..... - 10 -
（二）阳江市阳东区应急管理局 ..... - 10 -
六、事故责任认定及处理建议 ..... - 10 -
（一）因在事故中死亡不再追究责任人员 ..... - 10 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... - 11 -
（三）其他处理建议 ..... - 12 -
七、事故教训 ..... - 13 -
八、事故防范和整改措施建议 ..... - 13 -
九、事故调查组成员意见及签名表（略） ..... - 16 -

阳东北惯成业电机有限公司“7·8”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月8日15时28分左右，阳江市成业电机有限公司五金冲压车间发生一起外包工人高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失50万元（以下简称北惯“7·8”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派北惯镇政府、区应急局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求北惯镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后及家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对北惯“7·8”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2026年7月10日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区总工会、区检察院和北惯镇政府派员组成的阳东北惯成业电机有限公司“7·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对北惯“7·8”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，北惯“7·8”事故是一起因作业人员高处作业时未做好防护措施、拆除电缆承托钢丝绳操作不当造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.阳江市成业电机有限公司。统一社会信用代码：91441723MA4WMRLU65，法定代表人：徐某峰，类型：其他有限责任公司，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2017年6月6日，住所：阳江市阳东区北惯镇赤城六路西边及兴平五路北边广东阳江（阳东区）绿能示范产业园6号楼、9号楼，经营范围：生产、加工、销售：微型电机、微型马达、马达配件、模具、五金材料、电器配件；研发：微型电机、微型马达、马达配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.邓某，男，36岁，四川宜宾人，阳江市成业电机有限公司主要负责人。

3.林某应，男，42岁，广东阳江人，阳江市成业电机有

限公司冲压车间行吊工程承包方。

4.司徒某记（事故死者），男，38岁，广东阳江人，是林某应临时招用、按日计酬的劳务人员，林某应为司徒某记购买了新华保险的意外险（保险合同号：662301760262 54）。

5.张某志，男，54岁，广东阳江人，是林某应临时招用、按日计酬的劳务人员。

（二）涉事单位、人员之间关系

阳江市成业电机有限公司因需将原有旧厂区全部生产设施、生产设备搬迁至新建厂区，阳江市成业电机有限公司法定代表人徐某峰通过介绍联系到林某应，双方达成约定，由林某应以包工包料方式承接阳江市成业电机有限公司新厂区工字钢龙门架建设工程。阳江市成业电机有限公司出具了《成业冲压车间行吊工程报价》，双方协商确定该冲压车间行吊工程承包总价为42800元，并于2026年6月24日支付工程定金21400元。

（三）事故现场调查情况

1.事故发生位置为阳江市成业电机有限公司五金冲压车间中部的电动葫芦（又称电动吊机）工字钢龙门架的第一根（从车间里往外数）钢管支柱下，工字钢龙门架离地面5.53m。（见图一）

2.涉事电动葫芦品牌：KlauKe（克劳克），额定载荷：2t，链条规格：Φ7.1毫米，起升速度：3.3米/分钟，电机额

定功率：1.5 千瓦，负载持续率（接电率）：30%，额定工作电压：380 伏，叉车货叉上放置有实木托盘。

3.涉事的叉车品牌：杭州叉车，叉车型号：CPC35-AC2，叉车编号：G5AC25958，属具型号：3.8CS7G，属具编号：1310Z074，载荷中心：500mm，组合承载能力：特殊门架起升高度：≤3m，2800kg，三节门架起升高度：≤4.5m，2000kg，厂家名称：杭叉集团股份有限公司，厂家地址：浙江临安经济开发区东环路 88-7 号，叉车货叉上放置有实木托盘。



图一 事故现场图片



图二 涉事电动葫芦信息

4.涉事实木托盘：长 1.3 米，宽 1 米，涉事电动葫芦电缆：长约 26 米。



图三 已拆下的电动葫芦及配套电缆、配件

5.监控视频情况。事故现场监控视频覆盖不完整，存在

监控盲区，未记录事故发生的完整过程。

（四）事故发生经过

2026年6月底至事发前，林某应、司徒某记和张某志三人在阳江市成业电机有限公司新厂区进行架设工字钢龙门架作业。

2026年7月8日13时53分，徐某峰通过微信联系林某应，询问是否可以安排两人到阳江市成业电机有限公司旧厂区拆除“冲床电机”，即冲床机械压力机电机。14时09分，林某应通过电话联系张某志并安排其和司徒某记到阳江市成业电机有限公司旧厂区开展拆除工作。

7月8日15时许，司徒某记和张某志到阳江市成业电机有限公司旧厂区五金冲压车间开展电动葫芦拆除作业（后查明，张某志自小听力不佳，时常伴有耳鸣等症状，平时沟通都需要提高音量才能沟通，误将拆除“冲床电机”理解为拆除“电葫芦”电机）。两人到达旧厂区后，司徒某记与旧厂区员工协商，由厂区员工岑某珠驾驶叉车，将木质托盘放置于货叉上，操纵货叉起升至约2.5米高度，两人通过人字梯登上托盘，站立在托盘上开展作业。司徒某记和张某志两人先拆除了电动葫芦，再拆除电动葫芦配件电缆，电缆通过多个滑轮悬挂在一根钢丝绳上，当时两人背对叉车分别站立于木质托盘的左右两端，其中司徒某记位于左侧、张某志位于右侧，作业过程中，司徒某记使用扳手松开部分连接钢丝绳

吊钩螺母，随后用扳手敲击吊钩；在吊钩脱开的瞬间，司徒某记用左手抓握电缆，被电缆和钢丝绳的重力牵拉失去平衡摔倒，左侧头部撞击到地面机械，双腿搭于设备上，全身颤抖。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为50万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

2026年7月8日15时31分，在场人员拨打120急救电话，同时将附近物料移至一旁，腾出空间，将司徒某记平卧放置于地面。15时46分救护车抵达，救护人员在现场急救后送往阳东区人民医院。后因病情严重转院至阳江市人民医院，7月11日3时22分经抢救无效宣告死亡。

接报后，北惯镇政府、区应急局、市公安局阳东分局等相关单位启动事故应急预案，先后赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和北惯镇委、镇政府以及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真

做好善后工作。2026年7月16日，阳江市成业电机有限公司与死者家属签订了《赔偿协议》。双方协商一致，由阳江市成业电机有限公司赔偿50万元，已支付到死者家属指定账户，目前死者家属情绪稳定。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故直接原因

经监控视频、现场勘查、询问谈话，综合分析认定，本起事故的直接原因为：

1.拆除电缆承托的钢丝绳操作不当。作业人员未采取有效措施控制钢丝绳释放过程中的回弹、摆动能量，钢丝绳突然松脱或回弹产生的冲击力将站立在叉板上的司徒某记带动坠落至地面。

2.未配备和使用防坠落劳动防护用品。高处作业人员未佩戴安全带、安全绳等防坠落防护装备，未设置安全网等坠落防护设施。

3.作业人员违规站在叉车货叉托盘上进行高处[1]拆除作业。司徒某记和张某志在拆除旧厂区电动葫芦及配套电缆作业中，站在由叉车升高的货叉托盘上进行高处作业，该行为违反场（厂）内专用机动车辆安全技术规程[2]。

四、相关单位（个人）存在问题

1.林某应以自然人名义长期承接各类工程，自行雇请司徒某记等人员，按天计发工资，自行组织施工、自行管理现场，其作为个人经营的投资人，未保证安全生产所必需的资金投入，未按规定提取和使用安全生产费用，致使拆除作业现场不具备安全生产条件：未购置合格登高作业设施、未为作业人员配备防坠落劳动防护用品、未开展安全教育培训、未配备现场安全管理人员，作业人员在无任何安全保障的条件下冒险作业[3]。

2.阳江市成业电机有限公司，作为发包方，未与承包方签订安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未对承包方进行统一协调管理，也未委派专人对其厂区的发包项目区域进行日常安全检查并督促承包方消除安全隐患[4]。

---

1 《高处作业分级》（GB 3608-2025）第 3.1 条 高处作业，是指在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上的高度，且存在发生坠落可能的作业。

2 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81—2022）第 5.1.4 条第 6 项 严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

五、地方党委政府监管履职情况

（一）北惯镇人民政府

北惯镇人民政府对阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司的安全生产管理工作负有属地监管责任。2025年至2026年3月，北惯镇人民政府共检查工贸行业企业45家次，整改完成安全隐患173个，指导企业自查上报并整改重大事故隐患60个，各项累计开展生产经营单位管理人员安全生产培训教育10余场，培训1200余人次，指导各类生产经营场所排查整改消防安全隐患700余条。经调查，针对此起事故，暂未发现北惯镇人民政府在相关工作履职方面存在问题。

（二）阳江市阳东区应急管理局

阳东区应急管理局对阳东区内工贸行业负有行业监管职责。2025年至2026年上半年，共开展安全生产监管执法934次，行政处罚26宗，经济行政罚款231.8894万元，报送典型案例12宗，其中，共检查工矿企业153次，发现隐患问题264项，共排查重大隐患42个，立案处罚10宗。开展工矿企业安全生产检查指导服务62家次，发现问题285项，上述隐患问题均已闭环整改完成。经调查，针对此起事故，未发现阳东区应急管理局履职相关问题。

六、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡不再追究责任人员

司徒某记。安全意识淡薄，违规站在叉车货叉托盘上进

行高处拆除作业，未佩戴安全带等防坠落防护用品，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.林某应。以自然人名义长期承接各类工程，自行雇请司徒某记等人员，按天计发工资，自行组织施工、自行管理现场，其作为个人经营的投资人，未保证安全生产所必需的资金投入，未按规定提取和使用安全生产费用，致使拆除作业现场不具备安全生产条件：未购置合格登高作业设施、未为作业人员配备防坠落劳动防护用品、未开展安全教育培训、未配备现场安全管理人员，作业人员在无任何安全保障的条件下冒险作业，导致发生事故，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条[5]应当依法承担责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第一项[7]之规定给予相应行政处罚。

---

5 《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条 个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照经营查处的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。

6 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第一项 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导

2.阳江市成业电机有限公司。作为发包方，未与承包方签订安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，未对承包方进行统一协调管理，也未委派专人对其厂区的发包项目区域进行日常安全检查并督促承包方消除安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]之规定给予阳江市成业电机有限公司和直接负责的主管人员邓某相应行政处罚。

（三）其他处理建议

岑某珠，违反阳江市成业电机有限公司的安全生产规章制度和操作规程，协助司徒某记操纵叉车起升至约2.5米高度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[9]的规定，建议由阳江市成业电机有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分[10]，并将处理结果在批复后一个月内反馈至区安委办。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事

致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

8 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

9 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。

10 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

七、事故教训

（一）发包单位必须签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全职责，对承包方作业进行统一协调、定期检查和现场管控。安全生产责任不能“以包代管”“一包了之”，发包方对现场安全的监督管理义务始终存在。

（二）凡属高处作业，必须使用脚手架、移动式登高平台等合规登高设施，严禁以叉车货叉等载货工具载人登高；作业人员必须正确佩戴安全带并高挂低用，持证上岗，落实作业方案、安全技术交底和现场监护。叉车货叉严禁载人、高处作业必须系挂安全带，是不可逾越的安全底线，任何侥幸心理都可能付出生命的代价。

八、事故防范和整改措施建议

（一）阳江市成业电机有限公司一要严格签订安全生产管理协议，所有外包工程必须签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中设专章，明确双方在现场安全管理、安全教育培训、劳动防护用品配备、危险作业审批、应急救援等方面的具体职责；二要指定专门部门或专人对外包施工实施统一协调管理，定期开展现场安全检查，对发现的违章作业和事故隐患立即责令整改，对重大隐患责令停止作业、整改合

格后方可复工，并如实记录检查整改情况；三要加强对进入厂区作业的外来施工人员的安全告知和教育培训，告知作业场所危险因素、防范措施和应急措施；四要规范厂内叉车等场（厂）内专用机动车辆管理，确保依法办理使用登记、定期检验合格、操作人员持证上岗，在作业区域设置“严禁货叉载人”警示标志，严禁叉车货叉载人登高作业。

（二）林某应作为个人经营的投资人，应切实保证安全生产所必需的资金投入，依法具备安全生产条件后再行承接工程。一要保证安全生产所必需的资金投入，按规定提取和使用安全生产费用专门用于改善安全生产条件，立即购置配备合格的登高作业设施（脚手架、移动式登高平台等）和符合国家标准的防坠落劳动防护用品（全身式安全带、安全绳、安全帽等）；二要建立安全教育培训和安全技术交底制度，对所有雇请人员开展安全生产教育和培训，未经培训合格不得上岗作业，高处作业等特种作业人员必须依法取得特种作业操作证持证上岗；三要严禁仅靠电话口头转达后直接安排作业，对存在听力等身体状况影响安全信息接收的人员必须采取书面确认、双向复述等弥补措施，不得安排其依赖听觉接收关键指令；四要加强现场安全管理，指定专人必须在现场统一指挥、安全监护，及时发现和制止违章作业，严禁默许、强令作业人员使用叉车货叉载人登高等违章冒险作业，并为作业人员提供合格劳动防护用品，监督其正确佩戴使用。

（三）阳江市阳东区应急管理局要认真查找工作中存在的不足和漏洞，查缺补漏，补足短板，管好自己的安全生产“责任田”。一要组织开展五金制造、机械加工等行业外包工程管理、高处作业、叉车作业专项整治，对排查发现的问题责令限期整改并跟踪闭环；二要监督企业严格落实安全教育培训和劳动防护用品保障义务，将企业主要负责人考核合格、特种作业人员持证上岗情况纳入执法检查重点内容；三要以本次事故为典型案例在行业内开展警示教育，组织企业主要负责人和安全管理人员学习，深刻吸取事故教训，督促企业举一反三排查整治类似安全隐患，坚决防范同类事故重复发生。

（四）北惯镇人民政府一要组织开展网格化全面排查，摸清辖区企业外包工程、外来施工人员、高处作业、叉车使用等基本情况并建立台账，重点排查违法发包、无资质施工、违章作业等问题，发现问题立即责令整改并及时上报行业监管部门依法查处；二要加大对辖区企业危险作业现场的日常巡查频次，重点巡查高处作业、叉车作业等作业现场，及时发现和制止叉车货叉载人等违章行为，责令立即消除或限期消除，并督促闭环整改；三要督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，重点督促企业主要负责人履行安全生产第一责任人职责、保证安全生产投入、规范外包工程管理、加强安全教育培训和现场安全管理；四要定期组织辖区企业负责人

和安全管理人员开展安全生产培训，普及安全生产法律法规和安全知识，利用多种形式开展高处作业安全、叉车作业安全等宣传教育，畅通安全生产隐患举报渠道并按规定奖励举报人；五要以本次事故为警示，立即组织辖区同类企业举一反三开展安全隐患排查整治，建立问题台账实行闭环管理，确保整改到位，坚决防范同类事故在辖区再次发生。

九、事故调查组成员意见及签名表（略）