全州县石塘镇广竹村委沙场“6•23”一般窒息事故调查报告

2026-09-08 16:25 来源：全州县应急管理局

2026年6月23日9时30分许，位于全州县石塘镇广竹村委大旗岭砂场发生一起砂土掩埋窒息事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，吸取教训，防止类似事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4
法律法规，经全州县人民政府批准，成立由县应急管理局牵头，县工业和信息化局、县自然资源局、县公安局、县总工会及石塘镇人民政府等单位
州县石塘镇广竹村委沙场“6·23”窒息死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参与监督指导。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故因、人员伤亡及善后情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及经营概况

1.全州县石塘镇广竹村委大旗岭洗沙场。该砂场位于全州县石塘镇广竹村委大旗岭村行政区域内，地类为集体土地，该经营场地2019年10月由乐南村委和广竹村委的部分村民租赁取得（土地权属已确权下户），并转租给全州县富盛河道疏浚工程有限公司使用，2020年全面停产，2025年与唐*权签订洗沙场场地及设备租赁合同，租期：2025年7月20日–2028年7月20日。

砂场以清洗分筛采石场废料（泥石渣）为主，产成品为石粉和较大颗粒石渣，原料来源于兴安县界首镇广西安进矿业有限公司的废弃渣料。理营业执照及其他任何经营许可手续，属非法生产经营单位。砂场经营者唐永权雇佣谭*有、沈*、陈*利（死者）、王*梅等4人从事生产作业。

2.全州县富盛河道疏浚工程有限公司。该公司为自然人独资的有限责任公司，成立于2019年10月30日，法定代表人蒋*成，经营范围包括河砂石销售、土石方工程等。公司曾中标石塘镇河道疏浚工程并签订相关合同，后因环保及采砂手续无法办理，于2020年全面停产，场地大部分设备年10月出售给张*礼。目前营业执照尚未注销，仅处理后续资金结算事宜。

（二）相关人员情况

1.唐*权，男，37岁，19**年2月出生，初中文化，身份证号：450324********0416，户籍地：广西全州县石塘镇***，是沙场老板。住址：县全州镇***，联系电话:152*****201，系该洗砂场老板。

2.谭*有，男，62岁，19**年9月出生，小学文化，身份证号：452323*******3113，广西全州县全州镇***，为唐*权洗砂场铲车司机，从开始驾驶铲车，事发时负责石材石料的运输和装卸工作，无任何证照。

3.沈*，男，58岁，19**年1月出生，初中文化，身份证号：452323********6519，广西全州县全州镇大新村委赵家村人，负责唐*权洗砂票、员工食堂伙食与场内废料采购。

4.王*梅，女，48岁，19**年8月出生，小学文化，身份证号：522401**********2722，贵州省赤水市***，联系电话: 151****3889，负责工人员的做饭菜工作。

5.陈*利（死者），男，49岁，身份证号522132********1811，户籍地贵州省习水县***，砂场机械维修及日常管理负责人，无相关资质。

（三）事故现场勘查情况

事故漏斗为铁质材料，总高约3米，内部深度约3米，上口为方形（边长约3米），下料口为方形（边长约0.5米），装料侧距地面高约1.7米。漏斗满20吨，砂石料经漏斗落入输送带，进入清洗筛分环节。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2026年6月23日9时30分许，全州县石塘镇广竹村委大旗岭洗沙场用于筛分砂石的大型进料漏斗发生堵塞，陈*利在未告知其他人员、未采护措施的情况下，擅自攀爬进入漏斗内部进行清理作业。此时，铲车司机谭*有不知陈*利已在漏斗内，继续向漏斗铲入砂石，导致陈*利被大量砂息死亡。

（二）应急救援及善后情况

2026年6月23日12时15分许，午饭时发现陈*利未到场，其他人员四处寻找，在进料漏斗附近发现其随身物品，怀疑其被掩埋，因担心机械使用挖掘机施救，砂场老板唐*权随即组织人员用焊枪切割漏斗侧板，发现陈*利衣物。13时17分，唐*权拨打110报警，并按接警员提示拨打120急公安、消防、石塘镇人民政府及应急管理部门相继赶赴现场。16时20分许，消防救援人员将陈长利从漏斗内救出，经现场医护人员及法医确认，已生命体征。

接报后，县政府相关部门及石塘镇政府迅速启动应急响应，组织救援并妥善安抚死者家属。经协商，唐*权、谭*有与死者家属达成赔偿协《刑事谅解书》，赔偿款已支付到位，善后工作平稳完成，未引发社会不稳定事件。

三、人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡。直接经济损失约66.3万元（含善后赔偿、丧葬等费用）。

四、事故原因分析及事故性质认定

（一）直接原因

死者陈*利安全意识淡薄，未与铲车司机谭*有沟通协调，未落实安全防护措施的情况，擅自攀爬进入正在作业的进料漏斗内部开展清理作业机谭*有在不知情陈*利已进入漏斗内部的情况下持续向进料漏斗铲入砂石，造成陈*利被砂土掩埋，导致窒息死亡。

（二）间接原因

1.唐*权作为沙场投资负责人，为节约人员成本，未设置安全员及现场监护人员；未依法对从业人员进行安全生产教育和培训；未制定安全生度、岗位操作规程及隐患排查治理制度；未向从业人员告知作业场所存在的危险因素和防范措施；未依法取得相关证照，擅自从事生产经营活动。

2.陈*利作为现场管理及维修人员，未遵守与铲车司机约定的“处理故障需双方到场”的作业规则，违规单独进入危险区域。

3.谭*有作为铲车司机，在操作前未对作业环境进行充分观察，未确认漏斗内无人即进行投料作业。

4.一是全州县石塘镇人民政府，对辖区内“三无”生产经营单位排查不彻底，该洗沙场无营业执照及其他合法经营资质，经营数月未被发现并取缔，属地监管职责履行不到位。二是石塘镇乡村建设综合服务中心，开展日常巡查、现场核查、隐患排查工作不力，对辖区内生产经营数月的“三未查处关停。三是全州县市场监督管理局石塘镇市场监督管理所对辖区内无证非法经营场所查处打击力度不够，没有对辖区内的无证照非法经营场查整治。

（三）事故性质

经认定，该起事故是一起无证非法生产和现场未落实安全防范措施导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.陈*利，石塘镇广竹村委大旗岭洗沙场务工人员，安全意识淡薄，未履行与铲车司机关于处理故障需双方到场才能进行的约定，未使用楼梯护设施，擅自攀爬进入料斗作业，以致铲车司机不知情继续倒入砂石，造成本人被埋窒息死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于陈长利在本起事故亡，免予追究其相关责任。

2.唐*权，全州县石塘镇广竹村委大旗岭洗沙场个人经营投资人（主要负责人），为节约人员成本，未设置安全员及现场监护人员；未组织制本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立隐患排查治理制度，未督促、检查本单位的工作，未及时消除生产安全事故隐患；未告知从业人员作业场所的危险因素和防范措施。对安全生产所必需的资金投入不足，导致发生生产安全事为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条[[1]]之规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产十三条第二款和应急部十四号令第二十一条第一项[[2]]进行行政处罚。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条[[3]]之规定，唐永权依责任。唐永权积极配合事故调查和善后赔偿，与死者家属达成谅解协议并签订《赔偿协议书》、《刑事谅解书》，是否构成安全生产犯罪，建议移交由公安机关依法侦查认定。

3.谭*有，石塘镇广竹村委大旗岭洗沙场铲车司机，在操作铲车向进料漏斗添加废料过程中，未仔细观察进料漏斗及设备运行情况，未及时发已进入料斗作业，其行为存在过错，对事故发生负有责任。应承担相应的民事赔偿责任，现已与死者家属达成谅解协议，并签订《赔偿协议书》、《

书》，谭*有自述自1995年起驾驶铲车，虽然铲车不属于特种设备，但未取得装载设备驾驶操作相关资格证书，是否构成安全生产犯罪，建议移交相公安机关依法侦查认定。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理意见

1.全州县石塘镇人民政府，对辖区内“三无”生产经营单位排查不彻底，该洗沙场无营业执照及其他合法经营资质，经营数月未被发现并依缔，属地监管职责履行不到位，对事故发生负有属地监管责任。建议石塘镇人民政府向全州县人民政府作出书面检讨。

2.石塘镇乡村建设综合服务中心，开展日常巡查、现场核查、隐患排查等工作不力，对辖区内生产经营数月的“三无”企业未查处关停，建议村建设综合服务中心向石塘镇人民政府作出书面检讨。

3.全州县市场监督管理局石塘镇市场监督管理所，根据《无证无照经营查处办法》（国务院令第 684 号）第六条：未取得营业执照的无照经场监管部门专属查处，石塘镇市场监督管理所对辖区内无证照非法经营场所查处打击力度不够，没有对辖区内的无证照非法经营场所开展排查整治塘镇市场监督管理所向全州县市场监督管理局作出书面检讨并在市场监管系统内通报警醒。

（三）关于非法经营行为的处理意见

石塘镇广竹村委大旗岭洗沙场无营业执照和其他任何相关经营资质，属非法生产经营单位。建议由县市场监督管理部门依法予以查处取缔。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下整改措施：

（一）全面落实属地监管责任。石塘镇人民政府要全面落实属地监管责任，结合全县安全生产治本攻坚三年行动和隐患大排查大整治工作，区内“三无”（无证照、无安全条件、无合法手续）企业的排查和打击力度，发现一处、取缔一处，加强安全生产宣传教育，督促辖区内生产经营单员安全生产责任制，强化源头管理，及时消除事故隐患。同时牵头组织属地有关部门和单位，抓紧处置事故地剩余附属物和生产设备等。

（二）县市场监督管理局牵头与属地政府和相关部门在全县开展对“三无”企业的排查和打击力度，围绕重点行业、重点领域，加大整治，全清理、整治各种无证无照等非法生产经营行为，同时要加大宣传力度，提高经营者守法经营，自觉规范生产经营行为，从源头上避免非法生产经营生产安全事故的发生。

（三）全县各生产经营单位特别是砂石料加工企业，要依法办理相关证照，建立健全安全生产规章制度和操作规程，严格从业人员安全教育实作业现场安全管控措施，尤其是有限空间、设备维修等危险作业必须执行审批和监护制度，严禁违规冒险作业。

（四）强化部门协同和联合执法。县市场监管、应急管理、自然资源、工信、公安等部门要形成监管合力，严厉打击非法违法生产经营行为备安全生产条件的企业坚决予以关停，严防生产安全事故发生。

全州县石塘镇广竹村委沙场“6·23”

窒息死亡事故调查组

（全州县应急管理局代章）

2026年8月17日

[[1]]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生理部门征求国务院有关部门意见后制定。

[[2]]应急部十四号令第二十一条第一项：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

[[3]]《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条：生产经营单位是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企格的合伙组织、个体工商户等生产经营主体。个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各部门网站 | 广西各市网站 | 广西各县（区）网站

政府网站找错

网站地图

主办：全州县人民政府办公室

桂公网安备 45032402000002号 桂ICP备12006082号 网站标识码：4503240009