索引号：	MB1889016/2022-01424	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2021-02-26	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

荆州市群力金属制品有限公司“12·18”一般机械伤害事故调查报告

发布时间： 2021-02-26 15:33

2020年12月18日17时2分，位于荆州市沙市区经济技术开发区2号路北侧（锣场镇花台村）荆州市群力金属制品有限公司发生一起致1人死亡的机械伤害事故，直接经济损失98万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办函〔2019〕2号文件规定，12月20日，市政府成立由市应急管理局牵头，市纪委监察委、市总工会、市公安局、市经济和信息化局组成的“12·18”事故调查组，开展事故调查工作。

事发单位荆州市群力金属制品有限公司为市重点单位，经研究，荆州市安委会办公室决定对该事故进行提级调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员,经专家组技术鉴定，综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况。

1.荆州市群力金属制品有限公司（以下简称“群力公司”），成立于1999年9月9日，注册资本为壹仟万圆整，类型为其他有限责任公司，单位住所地为荆州市沙市区经济技术开发区2号路北侧（锣场镇花台村），法定代表人为邓明，经营范围为钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（含钢坯）HRB400、HRB400E12mm-25mm(直条)（有效期至2025年10月18日止）；光圆钢筋、线材加工、销售；金属材料的销售；废旧钢铁回收及销售；废旧汽车回收拆解；工业氧、纯氮、二氧化碳、纯氩、液氧的充装及销售（有效期至2023年12月8日止）（限分支机构经营）；乙炔气、氢气和工业增效丙烷的经营（有效期至2022年11月18日止）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），营业期限为长期，统一社会信用代码：9142100070****6025，登记机关：荆州市市场监督管理局，最近更新登记日期为2020年8月27日。该单位于2018年8月10日取得安全生产标准化三级企业（工贸冶金），证书编号：鄂AQBYJIII20180****，最近更新有效期：2018年8月10日至2021年8月9日，发证机关荆州市安全生产监督管理局。该单位于2020年7月27日取得全国工业产品生产许可证,产品名称：钢筋混凝土用特轧钢筋，证书编号：XK05-001-00424，最近更新有效期：2020年7月27日至2025年10月18日，发证机关为国家市场监督管理总局。

目前该单位现有员工580人，其中专业技术人员92人，是工信部公告的全国256家符合《钢铁行业规范条件》的企业之一。

（二）事发地点情况。

事发地点在群力公司炼钢分厂2#车间东边精炼炉，事故发生时死者钟庭文正在精炼炉平台下面东南侧一根立柱旁边进行钢包车电源拖缆检维修。钢包车导轨距离立柱距离80cm，钢包车外体距离立柱距离20cm。钢包车电源拖缆导轨焊接在立柱上（高度182cm），距离立柱20cm，即钢包车运行过来时作业空间只有20cm。



图1



图2



图3


图4

事故发生时现场的人员及设备状况

事故发生时，群力公司炼钢分厂精炼炉平台上有当班值班主任颜杰、精炼炉炉长赵军，以及精炼炉操作工唐帅、梁飞、皮远云共5人，精炼炉平台下只有电工钟庭文1人。另1名当班值班主任翟传洲在电炉平台顶替炉长张海兵指挥生产。钢包车当时处于空载停车状态，未停电挂牌。

查设备资料，钢包车长度7200mm，宽度2800mm，高1740mm，整车重量17393kg。钢包车遥控开关平时放在精炼炉平台的操作台上，事故发生时在死者钟庭文倒地的附近发现钢包车遥控开关。

（四）事发当天天气情况。

最高温度7°C，最低温度2°C，阴，微风，风向北风，事发时，室内操作环境良好。

（五）事故伤亡和直接经济损失情况。

钟*文，男，52岁，汉族，身份证号：422421********0159，户籍地：湖北省荆州市荆州区御河路15号，为群力公司员工，入职6年。

事故共造成直接经济损失98万元。主要包括工亡补助偿经、丧葬赔偿金、工亡供养亲属抚恤金等因劳动关系产生的各项费用,无其他经济损失。

二、事故发生经过、报告及应急救援和善后情况

（一）事故发生经过。

2020年12月18日20：40分左右，因群力公司炼钢分厂精炼炉钢包车电源拖缆脱落，故精炼炉炉长赵军用对讲机呼叫电工处理，电工钟庭文收到后立即到精炼炉检修，因连铸工段设备检修时也发现电气故障，电工钟庭文在没有处理钢包车拖缆故障的情况下就前往连铸工段处理，然后再返回处理钢包车拖缆故障，由于精炼炉岗位人员在做开机前的准备工作，钟

庭文返回后未与精炼炉岗位人员联系就开始处理，因检修时未挂牌断电，21：35分左右在检修时，钟庭文误碰钢包车遥控开关，导致钢包车意外启动，钟庭文在无防备的情况下被钢包车撞到胸部后倒地昏迷。

（二）事故应急救援及善后处理工作情况。

精炼炉岗位赵军、颜杰听到钟庭文被撞时呼叫声后立即到现场查看，发现钟庭文倒在地上，并已昏迷，故向公司领导汇报，公司领导接报后，立即安排车辆送市第二人民医院抢救，送救途中司机已与医院联系好，送到医院后立即进行抢救，22：30分伤者钟庭文抢救无效死亡。

事故发生后，群力公司成立了事故善后处理小组，向沙市区锣场镇及沙市区相关部门报告事故情况并上报至市应急管理局，同时开展善后处理相关工作，市应急管理局及沙市区应急管理局、区经济和信息化局及锣场镇相关人员赶到事故现场协助开展善后处理工作。各方妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜，并对炼钢分厂全线停工整顿。至12月20日签订赔偿协议并赔付到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

电工钟庭文在未停电挂牌，且无人监护情况下检维修电源拖缆，其本人触碰钢包车遥控开关，钢包车行驶到身边时因来不及闪躲被碰撞夹击受伤后死亡。

（二）管理原因。

1.群力公司安全管理不到位。企业法人代表对自身安全责任和教育培训情况不清楚；未健全公司安全生产责任制、公司安全生产规章制度和操作规程；未制定精炼炉部分电气检修作业标准和操作钢包车遥控开关工艺操作规程；对检修现场未停电挂牌，无人监护进行电气检修未及时发现和制止。钢包车遥控开关未用盒子上锁；钢包车无急停装置或感应装置。企业员工安全生产工作意识不强，无人监护情况下进行电气检修作业。

2.沙市区经济和信息化局作为行业主管部门，落实“管行业必须管安全”不够，对群力公司安全检查存在盲区，在行业管理及行业安全生产上监管不到位。

3.沙市区应急管理局未认真落实安全生产监管责任，未对事发的炼钢分厂检查，对辖区金属冶炼领域企业安全监管责任落实不到位。

4.沙市区锣场镇人民政府研究部署安全生产工作不全面，对群力公司检查流于形式，在落实对群力公司安全生产属地管理责任上不到位 。

（三）事故性质。

经调查认定，荆州市群力金属制品有限公司“12•18”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

钟庭文，男，群力公司员工，在未停电挂牌，无人监护情况下进行电气检修作业，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员。

董国新，男，炼钢分厂厂长，作为群力公司炼钢分厂负责人，未督促潘新付及曹军尽职履行岗位职责。对炼钢分厂安全生产工作规范管理不够，员工安全意识和自我保护能力欠缺，对事故发生负有责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》规定给予其行政处罚。

邓明，男，群力公司法人代表。履行企业法人的安全管理职责不到位，对群力公司未健全安全生产责任制，未健全完善公司安全生产规章制度和操作规程等问题没有督促整改到位，对事故发生负有责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》规定给予其行政处罚。同时责成群力公司依据《安全生产法》第九十一条规定，给予其撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

五、事故责任单位处理建议

群力公司安全生产主体责任落实不到位，公司高层管理机构配置力量严重不足，整个群力公司安全生产只有安全总监一人履行安全管理职责，法人及总经理仅挂名未履行安全生产管理责任；公司安全生产责任制、安全生产规章制度不健全，未制订精炼炉部分电气检修作业标准和操作钢包车遥控开关工艺操作规程；炼钢分厂现场管理不规范，钢包车遥控开关未用盒子上锁，钢包车无急停装置或感应装置；安全教育流于形式，致使现场作业人员安全思想麻痹，违反操作规程进行作业，导致生产安全事故发生。对事故发生负有责任。责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定对群力公司给予行政处罚。

六、**相关政府及部门追责建议**

（一）沙市区锣场镇党委、镇政府。

一是落实安全生产责任制和“一岗双责”规定不到位。二是安全生产宣传教育重视不够，企业员工安全意识淡薄。三是开展安全生产“打非治违”工作不力。没有建立“打非治违”联合执法工作长效机制。四是组织安全生产大检查工作不扎实。对辖区企业内存在的安全隐患没有及时排查发现。责成锣场镇委、镇政府向沙市区委、区政府作出书面检查并抄报荆州市安委会。

（二）沙市区经济和信息化局。

行业安全管理责任不落实，督促指导企业落实主体责任及打非治违工作不到位。责成沙市区经济和信息化局向沙市区人民政府作出书面检查并抄报荆州市安委会。

（三）沙市区应急管理局。

督促指导企业落实主体责任及打非治违工作不到位。监督检查、指导协调有关部门和乡镇安全生产工作不力，“打非治违”工作综合协调、督导力度不够，责成沙市区应急管理局向沙市区人民政府作出书面检查并抄报荆州市安委会。

七、事故防范及整改措

为认真吸取荆州市群力金属制品有限公司“12•18”一般机械伤害事故教训，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门的监管责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）锣场镇要牢固树立“红线意识”和“底线思维”,落实属地监管责任。要深刻汲取此次事故教训，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，切实加强对所辖经营单位的安全监管，加强对本地区、本行业领域安全生产形势分析研判，突出问题导向，结合安全生产专项整治三年行动工作，强化全领域、全方面安全生产隐患排查治理。

（二）沙市区经济和信息化局和沙市区应急管理局要加大执法力度，对存在重大隐患、不能保证安全生产的生产经营单位，要依法予以停产整顿，确保监管无盲区、无死角。

（三）企业要举一反三 ，认真吸取教训，落实安全生产主体责任。群力公司要认真落实企业安全生产主体责任，牢固树立“安全就是效益”的意识，加强企业内部管理，建立健全本单位的安全管理机构，健全完善安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，企业各级各类人员要层层落实安全生产责任制，对各类作业加强监管，提醒作业人员佩戴好劳动用品，按照操作规程作业，防止生产安全事故的发生。要严格落实员工安全培训管理规定，

在经营单位基层班组，积极开展“班前会”活动，提升企业一线员工的安全意识。要加强应急演练，提升应急处置能力。群力公司要结合公司综合应急预案，修订完善现场应急处置卡，并结合实际，根据行业规定，开展有针对性的应急演练，提升企业应急处置能力。

市政府荆州市群力金属制品有限公司

“12·18”一般机械伤害事故调查组

14



扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办
荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)
鄂公网安备 42100202000065号

网站标识码：4210000032





(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?
(http://bszs.conac.cn/sitename?
site_code=4210000032)
method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)