附件

余姚市叠天包装有限公司“8·3”一般机械伤害事故调查报告

2021年8月3日9时13分左右，位于余姚市牟山镇魏家村肖西路B67号的余姚市叠天包装有限公司（以下简称：叠天包装公司）发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失126.5万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市监察委、市总工会、牟山镇人民政府组成事故调查组，并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场踏勘、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并提出了事故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

叠天包装公司，成立于2014年9月24日，统一社会信用代码：91330281316807433C（1/1），类型：有限责任公司（自然人独资），住所：余姚市牟山镇魏家村肖西路B67号，法定代表人：周水林，注册资本：伍拾万元整，营业期限：2014年9月24日至长期，经营范围：化妆品包装、塑料制品、五金件的制造、加工等。

（二）事故设备基本情况

事故设备为LOG塑料注射成型机（以下简称：注塑机），机型为LOG160T，生产厂家为宁波创基机械有限公司，购买日期为2017年，在叠天包装公司的内部编号为23号注塑机。该注塑机《使用说明书》第3.1.2“安全门或者安全门限位开关”规定：“安全门限位开关能中断合模动作的电路，因为当安全门开启时，限位开关开启时使电器中断，不常闭、常开双路控制功能，有效地使合模动作不能进行”；第3.1.2.2“注意”规定：“（1）因为安全门和限位开关的提供都是为了保护操作者，无论如何不要移动或者变更它们的位置。（2）如果安全门不能正确的开或关或者有故障，要立刻修理调整”。

二、事故发生经过分析及应急救援情况

（一）事故发生经过分析

2021年8月3日上午，叠天包装公司注塑车间注塑机操作工汪朋操作23号注塑机进行化妆品包装材料的加工。9时13分

左右，汪朋在未切断注塑机电源且未按下紧急停止按钮的情况下，通过开启的安全门将其上身伸入注塑机内部，此时23号注塑正处于运行状态，注塑机随之合模，导致汪朋脑袋被挤压在注塑机合拢的上下模之间。

经查，23号注塑机在事故发生时使用的模具因注塑机内部高度不足致使上下模不能竖直安装，故叠天包装公司注塑车间车间主任何普指令操作工将模具的上下模横向安装，其中部分下模伸出安全门，导致注塑机运行时安全门开启的。安全门背面安装有挡块，当安全门关闭时挡块正好压住注塑机的限位开关，使限位开关处于压缩状态，这时注塑机可以进行合模动作。为使安全门开启状态下的23号注塑机可以进行合模，何普用橡皮筋将限位开关绑紧，使限位开关始终压缩状态。

（二）应急救援情况

事故发生后，机修工周奇晶拨打了“120”急救电话，模具工赵华和王国军将23号注塑机切换至手动模式，打开模具上下模，切断电源，将汪朋抬了出来。大约20分钟后，“120”救护车赶到现场，经急救医生现场诊断，汪朋已无生命体征，叠天包装公司总经理周水林遂拨打了“110”报警电话。

三、事故死亡人员及善后处理情况

（一）事故死亡人员情况

汪朋，男，1994年5月27日出生，身份证号码：

51082119******0313，户籍所在地四川省******村3组9号，系叠天包装公司注塑车间注塑机操作工。

（二）事故善后处理情况

2021年8月6日，在牟山镇人民调解委员会的主持下，叠天包装公司与汪朋的家属签订了《人民调解协议书》，善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

1、汪朋安全意识淡漠，违反安全操作规程，在未切断注塑机电源且未按下紧急停止按钮的情况下，通过开启的安全门将其上身伸入注塑机内部，导致其脑袋被挤压在注塑机的模具之间造成其本人死亡。

2、何普安全意识淡漠，违反《使用说明书》的规定，违规安装模具以及采用橡皮筋捆绑限位开关，致使安全门和限位开关的安全防护功能丧失，在安全门开启状态下依然可以进行合模动作，造成汪朋通过开启的安全门将其上身伸入注塑机内部后脑袋被挤压在注塑机的模具之间。

（二）事故间接原因

1、叠天包装公司，未有效落实安全生产责任制，督促和教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及

时发现和消除事故隐患。

2、周水林，叠天包装公司总经理，未有效履行法定的安全生产管理职责，组织实施本单位安全操作规程和教育培训计划不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）汪朋安全意识淡漠，违反安全操作规程，在未切断注塑机电源且未按下紧急停止按钮的情况下，通过开启的安全门将其上身伸入注塑机内部，导致其被挤压在注塑机的模具里面造成其本人死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，不予追究。

（二）何普安全意识淡漠，违反《使用说明书》的规定，违规安装模具以及采用橡皮筋捆绑限位开关，致使安全门和限位开关的安全防护功能丧失，在安全门开启状态下依然可以进行合模动作，造成汪朋通过开启的安全门将其上身伸入注塑机内部后脑袋被挤压在注塑机的模具之间，对事故的发生负有责任。建议移交公安部门立案侦查。

（三）叠天包装公司，未有效落实安全生产责任制，督促

和教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依法给予叠天包装公司行政处罚。

（四）周水林，叠天包装公司总经理，未有效履行法定的安全生产管理职责，组织实施本单位安全操作规程和教育培训计划不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依法给予周水林行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

（一）叠天包装公司要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律、法规，有效落实安全生产规章制度和安全操作规程，严禁违反设备使用说明书和安全操作规程进行生产作业，要强化安全生产教育培训和现场管理、检查并取得实际效果，努力提升从业人员的安全意识，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，提升设备设施的本质安全水平，消除各类事故隐患，切实履行好安全生产主体责任。

（二）牟山镇人民政府要进一步加强对辖区内企业的安全生产监管，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经

营单位严格执行安全生产相关法律法规，不断提升生产经营单位、从业人员的安全生产法制意识、安全保护意识和安全操作技能，发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理，发现安全生产违法行为要严格依法查处，切实履行好安全生产属地监管责任。

余姚市叠天包装有限公司“8·3”

一般机械伤害事故调查组

2021年9月29日