贵阳花溪区贵州大学试验场“7•7”一般机械伤害事故调查报告

2023年7月7日13时37分许，花溪区贵州大学试验场发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失139万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市教育局、贵阳市总工会、花溪区人民政府相关人员组成的花溪区贵州大学试验场“7•7”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

事故地点位于贵阳市花溪区贵州大学教学实验场内5号施工路段斜坡上。事故发生前，压路机位置在3号路与5号路连接喇叭口处；事故发生后，压路机停在5号路左侧橘园，死者离压路机约8.55米（5号路段起点平交于4号路终点，终点与3号路终点平交，5号路总长223.778m，道路宽6m，坡度为8%）。

二、事故相关单位情况及肇事压路机鉴定情况

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2023-11-10 11:19　浏览次数：13次　字体:[]

（一）事故相关单位

1.施工单位：贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司（以下简称省建三公司），成立于1992年4月18日，地址：贵州省贵阳市南明区遵义路67号；信用代码91520000214413****，法定代表人：傅

某松，企业的经营范围为：市政公用工程施工总承包等；2020年9月22日取得住建部《建筑业企业资质证书》，编号：D1520****，资质类别等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，2020年12月7日取得贵阳市住建局《建筑业企业资质证书》编号：D3520****，资质类别登记：电力工程施工总承包二级等，两个证书有效期至2023年12月31日。取得贵州省住建厅《安全生产许可证》，（黔）JZ安许证字〔2005〕00****；有效期：至2026年4月22日。

2023年4月5日贵州大学与省建三公司签订《建设工程施工合同》

2.监理单位：贵州宏建工程监理咨询有限公司（以下简称贵州宏建公司），成立于1997年3月19日，地址：贵州省贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷朝阳新村；信用代码91520102214435****，法定代表人：李某。取得贵阳市住房和城乡建设局监理资质，编号：E3520****，范围包括工程监理机电安装工程专业乙级、工程监理房屋建筑工程专业乙级、工程监理市政公用工程专业乙级；有效期至2024年11月30日。

2023年2月24日贵州大学与贵州宏建公司签订《建设监理合同》（合同编号：2023-JLHT-001）。

3.压路机出租单位：贵州诚欣源机械租赁有限公司（以下简称诚欣源公司）成立于2018年1月5日，地址：贵州省贵阳市云岩区威清路45号附1号，统一社会信用代码：91520103MA6GQR****，法定代表人：陈某。压路机所有人：陈某东。陈某东借用诚欣源公司资质用于代开发票，双方于2023年4月1日签订《借用资质协议书》，约定诚欣源公司不收取任何费用也不承担安全管理责任。

2023年6月诚欣源公司与省建三公司签订《机械租赁合同》，诚欣源公司提供液压挖掘机和压路机各一台。

（二）肇事压路机鉴定情况

2023年7月20日北京中机车辆司法鉴定中心出具司法鉴定意见书，振动压路机（滚筒支臂喷涂XG6223M）行车制动系工作状况正常（行车制动性能合格），驻车制动装置工作状况不正常；转向系工作状况正常。

三、事故发生经过及应急善后处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月7日08时00分许，项目施工员颜某军对压路机驾驶员莫某山布置当天任务，要求莫某山上午开始在5号路段斜坡进行作业，完成5号路作业后再到1号路开始作业。10时30分许，莫某山停止作业并将压路机停靠在5号路段斜坡上，发现压路机有漏油现象，立即进行检查，并对压路机发动机添加机油。莫某山再次启动压路机，无法启动，检查油箱发现油箱还有油量，疑似电瓶没电，莫某山电话联系颜某军，让颜某军帮忙接电，颜某军让其联系压路机老板陈某东进行维修。11时00分许，莫某山电话联系陈某东，让其维修压路机（熄火后压路机未设置安全警示标识）。13时19分许，陈某东检查压

路机后电话告知莫某山压路机没有燃油了，让莫某山不要操作压路机（通话时，莫某山正从寝室往压路机停放方向走）。13时24分许，陈某东电话告知颜某军，下午需要给压路机添加燃油。13时30分许，莫某山到达压路机旁时，未看见陈某东，便操作还未添加燃油的压路机进行上午未完成的作业，在莫某山驾驶压路机离5号路段坡顶40米左右时，压路机突然熄火往斜坡下方倒退，莫某山立即进行制动，发现刹车没有反应，方向盘处于抱死状态。13时37分许，待压路机停稳后，发现已经撞上施工单位员工沈某粉，附近工友吴某谢、吴某元查看沈某粉情况，并拨打120急救电话。13时37分许，莫某山拨打110报警电话。13时39分许，莫某山通过电话向颜某军报告情况，颜某军立即和测量员刘某赶往事发地，并电话给项目现场负责人李某涵报告情况。13时48分许，救护车到达现场，将沈某粉送往贵州省职工医院进行抢救。13时50分许，花溪区政府办接110事故报告后，立即通知清溪街道办事处前往事发地。

（二）事故现场应急处置及善后情况

2023年7月7日13时37分许，现场人员拨打110报警电话和120急救电话。13时48分许，救护车到达现场，将沈某粉送往贵州省职工医院进行抢救，经抢救无效死亡。13时50分许，清溪街道办事处接到事故报告，并立即前往事发地。13时54分，清溪派出所到达现场警戒，14时26分处置完毕。15时28分许，清溪街道将事故初报上报花溪区人民政府，花溪区人民政府、花溪区应急管理局同步上报贵阳市人民政府、贵阳市应急管理局。

四、事故性质

经事故调查组认定，花溪区贵州大学教学试验场“7•7”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11 号)规定统计，直接经济损失139万元。

六、事故直接原因及事故责任单位存在的问题

（一）事故直接原因

莫某山未按照操作规程作业，驾驶燃油不足的压路机上坡时，压路机熄火倒退撞击沈某粉致死。

（二）事故责任单位存在的问题

1.省建三公司：未督促项目设置安全管理机构；项目建设期间未安排项目经理、安全员到场履职；未督促该项目制定安全生产管理制度并监督实施；未组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除事故隐患；未对租赁单位人员开展安全生产三级教育培训；项目部施工员（程某云、颜某军）资质超期且未复审；未审查特种作业人员的持证上岗情况。

2.贵州宏建公司：自2023年3月未安排土建专业监理工程师到该项目履职；未督促施工单位安排项目经理、安全员到场履职；未督促项目部设置安全管理机构；未督促项目部建立安全管理制度；未履行监理职责；未对（程某云、颜某军）施工人员资质进行核查。

3.诚欣源公司：未对从业人员进行安全生产教育培训，未对租赁给省建三公司的压路机性能进行检查，未对从业人员进行特种作业操作资质审查，未及时消除事故隐患。

4.贵州大学：一是未督促项目部建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。二是未督促施工方项目经理到项目履职。三是未督促施工单位现场安全管理员到岗履职。四是未督促监理单位履行监理合同，如项目开工至事故发生，监理单位未下达书面监理工作指令；未按时召开监理例会。

七、对事故责任认定和处理建议

（一）对有关责任人员的责任认定及处理建议

1.莫某山，群众，肇事压路机驾驶员，违规操作压路机，作业前未对作业环境进行观察，对事故发生负有直接责任，建议由贵阳市公安局进行调查处理。

2.傅某松，中共党员，省建三公司董事长、总经理（施工单位法定代表人），项目建设未安排项目经理、安全员到场履职，未督促项目部建立安全管理制度，对事故发生负有责任,建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

3.邓某，中共党员，省建三公司副总经理（分管安全生产工作），未督促项目部设置安全管理机构，未督促项目部建立安全管理制度，对事故发生负有责任,建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

4.杨某睿，群众，该项目项目经理，未落实施工现场带班生产规定，长期不在岗，未履行项目经理职责，对事故发生负有责任,建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

5.李某涵，群众，该项目现场实际负责人，对施工员（程某云、颜某军）相关资质审查不严，未设置安全管理机构，未配备安全管理人员，未安排人员对故障设备进行挂牌管理，对事故发生负有责任,建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

6.李某，群众，贵州宏建公司总经理（监理单位法定代表人），未督促施工单位安排项目经理、安全员对项目进行安全管理，未督促项目监理部履行监理职责，对事故发生负有责任,建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

7.吴某，群众，贵州宏建公司技术负责人，该项目监理部总监，未督促施工单位安排项目经理、安全员对项目进行安全管理，未督促项目部设置安全管理机构，未督促项目部建立安全管理制度，未按照要求召开监理例会，进场至事故发生时未对项目部下发监理通知单，自2023年3月未安排土木专监张某全到项目履职，对事故发生负有责任,建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）对有关责任单位的责任认定及处理

1.省建三公司，该项目未设置安全管理机构；项目建设期间未安排项目经理、安全员到场履职；未督促该项目制定安全生产管理制度并监督实施；未组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除事故隐患；未对租赁单位人员开展安全生产三级教育培训；项目部施工员（程某云、颜某军）资质超期且未复审；未审查特种作业人员的持证上岗情况。建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

2.贵州宏建公司，自2023年3月后未安排土建专业监理工程师到该项目履职；未督促施工单位安排项目经理、安全员到场履职；未督促项目部设置安全管理机构，未督促项目部建立安全管理制度；未履行监理职责；未对（程某云、颜某军）施工人员资质进行核查,对事故发生负有责任。建议由花溪区应急管理局依法进行行政处罚。

3.诚欣源公司，未对从业人员进行安全生产教育培训，未对租赁给省建三公司的压路机性能进行检查，未对从业人员进行特种作业操作资质审查，未及时消除事故隐患。建议由贵阳市住房和城乡建设局予以调查处理。

（三）建议给予处理的有关公职人员

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

八、事故防范措施建议

（一）切实加强监管盲区管理

属地政府要按照贵阳市人民政府办公厅2022年7月24日印发《贵阳市人民政府关于加强新业态新风险安全生产监管工作的通知》制定新业态安全监管职责，合理划定安全监管工作职责分工，消除安全监管盲区。

（二）切实加强督促施工现场管理

有关部门要牵头明确建设项目参建各方安全生产主体责任，牵头实施项目全过程监管，切实履行建设单位的质量安全首要责任，要对建筑工程设计、施工、监理、施工图审查、检测、竣工验收等各阶段进行严格管理，建立健全安全生产体系。应督促监理单位履行安全生产监理责任，严格专项施工方案审查和监督落实，强化日常巡检和隐患排查治理工作机制。应建立安全生产督查台账，及时督促施工单位、监理单位按照合同约定履职尽责。

（三）强化参建单位安全生产主体责任落实

一是省建三公司要督促项目工地建立安全管理机构，配备安全管理人员，建立健全并落实全员安全生产责任制；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。二是贵州宏建公司

要确保监理人员到岗履职，按时召开监理例会，对发现的隐患下发监理指令并督促整改。三是诚欣源公司要认真审核工程机械驾驶人员资质，确保上岗人员掌握专业技能，保证租赁车辆性能，及时开展事故隐患排查。

分享到：