上饶德兴花桥金矿有限责任公司“7·14”一般高处坠落事故调查报告

上饶市政府事故调查组

2025 年 10 月

上饶德兴花桥金矿有限责任公司“7·14”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月14日，江西省德兴市花桥金矿有限责任公司发生一起人员高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失138万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》《上饶市生产安全事故提级调查与挂牌督办办法（试行）》等有关规定，2025年7月28日，上饶市人民政府成立由市应急管理局、市公安局、市总工会、德兴市人民政府等相关单位组成的上饶德兴花桥金矿有限责任公司“7·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）进行提级调查，并邀请国家矿山安全监察局江西局和市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了事故处理建议及防范措施意见。

经调查认定，**上饶德兴花桥金矿有限责任公司“7·14”一般高处坠落事故是一起因企业安全管理制度落实不到位、现场安全管理混乱、员工违章操作造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

1.发包单位：江西省德兴市花桥金矿有限责任公司（以下简称“花桥金矿”），成立于2001年12月26日，注册地：江西省德兴市花桥镇石碑88号，法定代表人为周某发，统一社会信用代码：91361181161850794 3。企业设有采场（分东、西两个竖井工区）、选厂2个生产单位和8个处室（财统处、供销处、保卫处、生产环保处、水电处、综合办、安监处、地测处），共有员工500余人。

（1）《采矿许可证》载明：采矿权人：江西省德兴市花桥金矿有限责任公司，矿山名称：江西省德兴市花桥金矿有限责任公司花桥金矿，证号：C3600002009064120024357，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，生产规模：26.40万吨/年，矿区面积：3.0652平方公里，发证机关：江西省自然资源厅，有效期：壹拾年零捌月（2020年4月30日至2030年12月31日）；

（2）《安全生产许可证》载明：企业名称：江西省德兴市花桥金矿有限责任公司金矿地下开采，主要负责人：周某发，证书编号：（赣）FM安许可证字〔2006〕M0145号，有效期：2024年3月31日至2027年3月30日，许可范围：金矿33万吨/年，竖井开拓，+125m至-420m标高10个中段地下开采，发证机关：江西省应急管理厅。

（3）采矿选矿工艺：矿山0米标高以上采用平硐和斜井

开拓，0米标高以下采用竖井开拓，采用两翼对角中央抽出式采矿方法为上向水平分层胶接充填法，铲运机出矿，电机车运输。选矿采用三段闭路碎矿，一段闭路磨矿、一次粗选、三次扫选和三次精选的单一浮选流程，最终产品为精金矿。

（4）安全管理情况：2022年7月22日，江西省德兴市花桥金矿有限责任公司金矿地下开采通过江西省安全生产标准化二级（地下矿山）。2025年4月20日，江西省德兴市花桥金矿有限责任公司与江西浩铭建筑工程有限公司签订《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》。配备“五职”矿长分别为矿长黄某生、总工程师熊某文、安全副矿长叶某根、生产副矿长张某麟、机电副矿长王某；设置安监处为专门安全管理机构，人员分别是处长董某良、副处长程某胜，安全员余某德、余某文、李某、笪某金，均持有效证件上岗。

2.承包单位：江西浩铭建筑工程有限公司（以下简称“浩铭公司”）成立于2000年5月16日，注册地江西省上饶市广丰区永丰街道新鸟林街口，法定代表人：周某敏，统一社会信用代码：91361122161531240N。建筑业企业资质矿山工程施工总承包二级，证书编号：D236034825。

（1）《安全生产许可证》载明：企业名称：江西浩铭建筑工程有限公司，主要负责人：周某敏，证书编号：（赣）FM安许可证字〔2006〕M0828号，有效期：2024年9月14日至2027年9月13日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

（2）项目部基本情况：江西浩铭建筑工程有限公司花桥

金矿项目部（以下简称“浩铭公司花桥金矿项目部”），成立于2015年12月17日，注册地江西省德兴市花桥镇石碑，法定代表人为揭某波。统一社会信用代码：9136181MA35FX9J1D。经营范围包括矿山工程（采掘施工作业）、井巷工程。项目部施工队伍人员220余人，下设揭某波队（东竖井-390m中段至-330m中段）、张某华队（东竖井-330m中段至-270m中段）、俞某水队（西竖井-300m中段、-270m中段、-240m中段、-210m中段）、姜某强队（西竖井-150m中段至-180m中段）4个施工队。

（3）安全管理情况：浩铭公司花桥金矿项目部负责人揭某波主持全面工作（无矿山相关专业学历）。主管安全负责人姜某强，取得了地下矿山安全管理人员资格证书。配备专职安全管理人员施某有、张某华2人，均持安全生产管理人员资格证。项目部相关文件载明项目部配备包某江（采矿）、汤某文（机电）、苏某良（测量）、舒某有（地质）等技术人员。

（二）事故发生经过

2025年7月14日中班16时，浩铭公司花桥金矿项目部施工队负责人俞某水安排凿岩工刘某生、安全员严某牛（兼协助刘某生）到花桥金矿西竖井-240m中段三分层307线进路作业。20时许，严某牛协助配合刘某生完成掘进作业面工作后离开，刘某生继续在作业面清洗爆破孔。完成爆破孔清洗后，刘某生离开作业面并来到-240m中段三分层128线溜井，打开溜井护

栏后不慎从溜井口滑落，沿128线溜井掉落到-270m中段放矿漏斗口。22时许，西竖井-270m中段放矿工张某在128线溜井1号漏斗口放矿作业过程中发现一顶安全帽，又看到一只脚裸露，立即向值班领导报告，后经救援发现是刘某生。

（三）事故现场基本情况

事发当日凿岩工刘某生作业点位于花桥金矿西竖井-240m中段三分段平巷，与128线运输巷相连，其中设有128线溜井一座。事故当天的工作任务是对设计307进路实施凿岩爆破作业。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本起事故造成1人死亡，死者刘某生，男，57岁，系浩铭公司花桥金矿项目部俞某水施工队凿岩工。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失138万元人民币（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息报送及应急响应情况

2025年7月14日22时15分，放矿工张某在西井-270m中段马头门用固定电话向井口信号工潘某霞报告，说西井-270m中段128线溜井有人出事了，请立即派人救援。

22时16分，信号工潘某霞向西井工区值班领导华某锋报告事故情况。随后华某锋立即组织西井施工队人员携带救援工具下井赶赴西井-270m中段128线溜井救援。

22时20分，华某锋下井救援前向花桥金矿值班领导熊某文和带班下井领导张某麟报告事故情况。

22时20分许，熊某文向花桥金矿安全副矿长叶某根报告事故情况。

22时47分，叶某根先后电话向花桥金矿经营副矿长钱某和董事长周某发报告事故情况，但周某发因洗澡未接到电话。

22时50分，叶某根拨打120医疗急救电话。

23时02分，钱某向周某发报告事故情况。

23时03分，叶某根向周某发报告事故情况。

23时46分，周某发向德兴市应急管理局报告事故情况。

7月15日00时19分，德兴市应急管理局向上饶市应急管理局报告事故情况。

7月15日00时20分，德兴市应急管理局局长祝某良、执法大队副大队长张某带领工作人员赶到事故现场并进行现场勘查。

（二）医疗救治情况

22时50分，叶某根拨打120医疗急救电话。

22时53分，德兴市院前急救中心派出救护车前往救援。

22时57分，工区长华某锋、施工队负责人俞某水、安全员严某牛、放矿工王辉四人用担架将刘某生抬到-270m中段马头门。

23时许，救援人员搭乘罐笼将刘某生抬出西井井口区等待救治。

23 时 18 分，120 医疗救援人员到达西井井口区。经医疗救护人员现场观察和抢救，确认刘某生已无生命体征，宣告刘某生死亡。

（三）善后处理情况

2025 年 7 月 16 日，浩铭公司花桥金矿项目部与死者刘某生家属签订赔偿协议书，支付一次性工亡补助金、丧葬费等各项费用。7 月 17 日，刘某生遗体在德兴市殡仪馆完成火化。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，花桥金矿及浩铭公司花桥金矿项目部第一时间组织人员开展自救，德兴市应急管理局收到事故信息后，迅速派员赶赴事故现场督促指导做好现场处置和善后工作，并按规定及时向上饶市应急管理局报告事故情况。经评估，花桥金矿接到事故报告后未立即启动应急救援预案，未第一时间拨打外部医疗急救报警电话，生产安全事故应急救援相对迟缓。

三、事故原因和性质

（一）事故现场勘察

事故现场位于上饶德兴花桥金矿-240m 中段三分层 128 线溜井。该溜井深约 60m，通往-270m 中段。溜井口无盖板，无照明灯具，右侧悬挂绿底白字的“溜井”指示牌，入口处设置长约 2 米、高约 1.5 米的钢架护栏且悬挂“禁止入内”标识。



图 事发现场 128 线溜井井口照片

（二）直接原因

浩铭公司花桥金矿项目部凿岩工刘某生安全意识淡薄，违规打开-240m 中段三分层 128 线溜井护栏并进入，不慎从溜井口滑落跌入溜井内坠落至-270m 中段。

（三）间接原因

1.浩铭公司花桥金矿项目部。员工的安全教育和培训不到位，员工对溜井口存在高处坠落的安全风险认识不足；未按花桥金矿制定的《矿山生产溜井安全管理制度》中“溜井上部设施包括标志、照明、护栏、盖板和安全带”的要求配置照明、盖板，溜井高处坠落风险失管失控。

2.花桥金矿。安全风险管控存在漏洞，制定的《生产安全事故风险评估报告》（2024年7月）对溜井存在高处坠落的风险未辨识。对溜井安全管理制度落实情况监管不力，对制定的《矿山生产溜井安全管理制度》中“溜井上部设施包括标志、照明、护栏、盖板和安全带”的要求未检查落实。

（四）事故性质认定

经调查认定，上饶德兴花桥金矿有限责任公司“7·14”一般高处坠落事故是一起安全管理制度落实不到位、现场安全管理混乱、员工违章操作的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的问题

（一）花桥金矿

1.安全生产主体责任落实不到位。全员安全生产责任制中的总经理安全生产责任制、安全副总经理安全生产责任制存在缺项，安监处处长安全生产责任制未结合企业实际制定；领导带班下井制度执行不严，7月14日中班带班领导为生产副矿长张某麟，班前其向矿长黄某生请假未获批准，当天未下井带班，事故发生后才下井参与救援。

2.安全风险辨识管控不到位。2024年7月制定的《生产安全事故风险评估报告》中溜井的危险有害因素辨识未辨识出溜井存在高处坠落风险；西竖井多处溜井安全防护措施不到位，特别是事发的-240m中段三分层128线溜井未按照公司制度设置照明、盖板，不符合《金属非金属矿山安全规程》相关规定

[1]。

3.对外包施工单位安全管理不到位。与浩铭公司签订的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》附件2“有关人员与设备设施证明文件”内容均为空白，对该公司项目部的安全管理和工程技术人员配备、特种作业人员持证情况及设备设施配备情况未严格审核把关；未对浩铭公司花桥金矿项目部井下安全检查工持证上岗情况开展安全检查；未按要求对浩铭公司及其项目部每月进行一次安全生产绩效考核。

4.隐患排查治理流于形式。日常生产作业中，只在早班安排了安全检查工下井开展安全检查作业，中班、晚班均未配备；矿井人员定位系统运行不正常未及时修复，且井下定位系统布点较少，多个下井人员信息无正常记录，如死者刘某生人员识别卡轨迹只有入井信息而无任何中段位置信息，生产矿长张某麟参与救援时由井口直达-270m中段但其人员识别卡轨迹显示其在-210m中段逗留了21分钟且无-270m中段位置信息。

5.应急响应启动不及时。事发当日，花桥金矿当日值班领导熊某文于22:19接到事故报告，熊某文于22:26向安全副矿长叶某根报告，叶某根于22:50拨打120急救电话，期间滞后30分钟，未在第一时间启动外部医疗救援。

（二）浩铭公司花桥金矿项目部

1.安全生产主体责任落实不到位。项目部经理揭某波不具

---

[1][?]《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423—2020)6.1.4.5 天井、溜井、漏斗口等存在人员坠落可能的地方，应设警示标志、照明设施、护栏、安全网或格筛。

有矿山相关专业且未取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证；领导带班下井制度执行不严，7月14日项目部中班下井带班领导为项目部安全负责人姜某强，但调查发现当日姜某强在家中未下井带班。

2.日常安全管理流于形式。项目部出入井管理不到位，查7月6日至15日揭某波施工队出入井登记记录中仅有出井时间无入井时间，中班只有2人、晚班无人下井。7月6日早班下井带班领导为项目部负责人揭某波，但下井登记记录和下井轨迹均无相关情况记录。项目部安全员均未取得金属非金属矿山安全检查作业（地下矿山）证书，且个别安全员兼职做其他工作。如事发当日，与死者刘某生同班人员严某牛实际为当日中班安全员，但兼职协助刘某生开展凿岩作业；项目部领导下井带班检查安全工作只检查本工程队的安全，检查不细致、不认真，对井下其他工程队安全生产情况不掌握。如查阅揭某波带班下井轨迹显示其只到自己负责的-330m中段检查，且7月1日至7月14日带班记录中，发现的问题简单重复。

3.安全教育和培训不到位。2025年以来项目部俞某水工程队开展班前会和安全培训会共计17次，培训内容重复、针对性不强，参加人员不全，最多时有28人，最少时仅4人。死者刘某生虽有9次参加培训签字，但其个人安全教育培训“一人一档”资料缺失。

（三）浩铭公司

2025年以来，公司委派到花桥金矿项目部的采矿、机电、测量、地质等技术人员未到项目部履行职责。

（四）德兴市应急管理局

2025年，德兴市应急管理局矿山监管人员先后到花桥金矿开展日常巡查、帮扶检查等，但未发现花桥金矿人员定位系统运行不正常且及时修复的问题，日常监督检查还存在薄弱环节和盲区。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议:

（一）免予追责人员

刘某生，男，花桥金矿项目部俞某水施工队凿岩工。安全意识淡薄，违规打开溜井护栏并进入溜井口，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，相关责任不予追究。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.花桥金矿。未辨识出溜井存在高处坠落风险，且事发溜井未按要求配置照明、盖板等，落实风险管控和隐患排查治理不到位。未按月对外包施工单位开展考核，未对外包施工单位安全管理人员配备、安全管理等开展有效监督检查，对外包施工单位统一协调管理职责落实不到位。当日带班领导张某麒未按要求下井带班，违反领导带班下井制度。上述行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、第二款[2]、第四十九条第二款[3]和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条第一款[4]等规定，对事故发生负有责任，建议由上饶市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]的规定对其进行行政处罚。

2.浩铭公司。其派驻花桥金矿项目部对员工的安全教育和培训不到位，员工对溜井口存在高处坠落的安全风险认识不足。未按花桥金矿制定的《矿山生产溜井安全管理制度》中“溜井上部设施包括标志、照明、护栏、盖板和安全带”的要求配置照明、盖板，落实风险管控和隐患排查治理责任不到位。当日带班领导姜某强未按要求下井带班，违反领导带班下井制度。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

4[?]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条 矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

6[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

2025年以来，公司委派到花桥金矿项目部的采矿、机电、测量、地质等技术人员未到项目部履行职责。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]、第四十一条第一、第二款[8]和《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条[9]、第二十三条第三款[10]等规定，对事故发生负有责任，建议由上饶市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[12]的规定对其进行行政处罚。

3.黄某生，男，花桥金矿矿长。履行主要负责人职责不到位，建立健全本单位全员安全生产责任制不到位，未及时消除溜井高处坠落风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

9[?]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条 承包单位及其项目部应当根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员。

10[?]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条 地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

12[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

法》第二十一条第一项、第五项[13]，对事故发生负有重要领导责任，建议由上饶市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[14]对其进行行政处罚。

4.叶某根，男，花桥金矿安全副矿长。履行安全管理人员职责不到位，组织辨识溜井安全风险不到位，未及时排查消除溜井高处坠落风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项[15]，对事故发生负有主要领导责任，建议由上饶市应急管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[16]对其进行行政处罚。

5.揭某波，男，浩铭公司花桥金矿项目部经理。履行主要负责人职责不到位，组织制定并实施本单位安全教育和培训不到位，未及时消除溜井高处坠落风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[17]，对事故发

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

15[?]《中华人民共和国安全生产法》》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

16[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

17[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

生负有重要领导责任，建议由上饶市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[18]对其进行行政处罚，同时鉴于其未取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，责令浩铭公司停止其主要负责人职务。

6.俞某水，男，浩铭公司花桥金矿项目部工程队队长。履行安全管理人员职责不到位，组织开展安全教育培训不到位，安排无证特种作业人员下井作业，未及时排查消除溜井高处坠落风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[19]，对事故发生负有主要领导责任，建议由上饶市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.张某麟。中共党员，花桥金矿生产副矿长，事发当日（7月14日）未按要求下井带班，违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第三款[21]，建议由上饶市应急管

及时消除生产安全事故隐患；

18[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

19[?]《中华人民共和国安全生产法》》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

20[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

21[?]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条 地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导

理局按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条[22]的规定对其进行行政处罚。

2.姜某强。浩铭公司花桥金矿项目部安全副经理，事发当日（7月14日）未按要求下井带班，违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第三款[23]，建议由上饶市应急管理局按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条[24]的规定对其进行行政处罚。

3.德兴市应急管理局。履行矿山行业安全监管责任落实不到位，责成德兴市应急管理局向德兴市人民政府作出检查。

六、事故主要教训

花桥金矿安全生产主体责任未有效落实，对溜井风险隐患辨识管控不到位，隐患排查治理流于形式；对外包施工单位疏于管理；领导带班下井制度执行不到位；应急救援响应不及时。浩铭公司花桥金矿项目部安全生产主体责任未有效落实，安全管理人员配备不到位；安全教育培训流于形式，员工安全意识淡薄；特种作业人员无证上岗；日常安全管理未有效实施。

七、事故整改和防范措施

班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度。

22[?]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条　矿山企业领导未按照规定带班下井的，对矿山企业给予警告，处3万元的罚款；情节严重的，依法责令停产整顿；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处1万元的罚款。

23[?]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条 地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度。

24[?]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条　矿山企业领导未按照规定带班下井的，对矿山企业给予警告，处3万元的罚款；情节严重的，依法责令停产整顿；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处1万元的罚款。

事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位、风险管控和隐患排查仍有盲区、安全教育培训流于形式等问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，切实做好事故预防，提出以下整改防范措施建议:

（一）深刻吸取教训，强化思想认识。花桥金矿以及浩铭公司花桥金矿项目部要深刻反思并吸取此次事故教训，系统性组织开展事故警示教育活动，确保每一位从业人员都能从中受到深刻的教育和警示。在此基础上，要进一步牢固树立安全发展的核心理念，认真贯彻落实矿山领域“两办”意见和国务院安委会“八条硬措施”，将安全意识贯穿于生产经营的各个环节，切实提升全员的安全责任感和防范意识。

（二）全面查漏补缺，强化责任落实。花桥金矿要进一步健全完善全员安全生产责任制，确保责任制全面准确、符合实际。同时加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，确保责任制有效落实。浩铭公司花桥金矿项目部必须严格按照《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的要求，配齐采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业的专职技术人员，并严格落实三项岗位人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）持证上岗要求。

（三）严格日常管理，强化制度执行。花桥金矿要进一步加强对外包施工单位的统一协调与管理工作，加强考核监督，督促其严格落实各项安全管理措施，尤其要认真开展员工安全教育培训，足额配备符合条件的专职安全管理人员和特种作业

人员，并不得安排专职安全管理人员兼职其他工作；要严格执行领导带班下井制度，强化对现场安全管理的监督检查，及时排查消除风险隐患、纠治各类“三违”行为；要强化应急处置，结合此次事故暴露出的问题进一步修订完善企业应急预案，同时加强应急演练，提高从业人员应急处置能力，确保从业人员面对突发事件时能够科学、有序应对。

（四）强化隐患排查，提升本质安全。花桥金矿及浩铭公司花桥金矿项目部要结合此次事故暴露出的问题，切实加强对溜井的安全管理，按要求完善盖板、防护栏、照明、挡墙等安全防护措施。要进一步深化隐患排查治理和风险管控，对照矿山领域重大事故隐患判定标准，对本部门各生产系统进行全面、深入的隐患排查，切实消除安全隐患。要加强对矿山安全避险“六大系统”的建设、使用、维护，确保“六大系统”正常运转，提升本质安全水平。德兴市应急管理局要进一步强化监管执法人员的业务能力提升以及采取聘请专家服务等形式，精准识别矿山企业安全风险和薄弱环节，进一步提升日常监管检查质效，督促企业有效落实安全生产主体责任。