修文县贵州省华兴瓷业有限公司“10•24”其他伤害事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-31 12:32 阅读次数：143次

2024年10月24日21时12分许，修文县贵州省华兴瓷业有限公司发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约140.7万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）（以下简称《条例》）等有关法律法规规定，修文县成立了由县应急局牵头，县工信局、县公安局、县总工会、久长街道有关人员组成的修文县贵州省华兴瓷业有限公司“10·24”其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况。贵州省华兴瓷业有限公司（以下简称华兴瓷业公司），属有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2016年7月14日，位于贵州省贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号，统一社会信用代码91520123MA6DM8W80A，注册资本贰仟万元整，法定代表人：胡X强，经营范围：陶瓷产品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。华兴瓷业公司现有员工459人，下设行政部、生产部、基建部、供应部、财务部、销售部。行政部下设安环部，由行政部总监邓X兼任安环部部长，生产部办公室主任李X国兼任副部长，华兴瓷业公司组织机构如图一。该公司主要从事高档釉面瓷砖的生产和销售，瓷砖生产项目分为一期、二期，分别于2017年9月、2021年7月建成验收后投产。近两年来，受市场因素影响，华兴瓷业公司二期生产几乎处于停产状态，本次事故发生在一期的原料车间。

（二）事故发生位置布局情况。华兴瓷业公司瓷砖生产主要工艺流程：配料→制浆→干燥→成型→施釉→印花→烧制→抛光→磨边→检验→包装。事故发生在一期原料车间，车间内设置1号、2号、3号计量秤，1号、2号秤呈一字型横向摆放，1号秤位于2号秤左方（面对计量秤），间隔距离约5米；3号秤较靠近原料仓呈竖向摆放，位于2号秤右方，2号、3号秤水平间隔距离约14米。

三台计量秤启停开关控制柜设置在1号、2号秤之间的厂房水泥支柱上，日常工作中当需要向计量秤料斗投料时，由计量秤操作人员操控启停开关提示铲车司机向料斗投料（计量秤显示屏提示投料）。若计量秤操作人员需要进入料斗内处理堵料等其他问题，必须把悬挂了警示标

志（“斗内有人”）的防护栏关上，避免铲车司机向斗内投料造成误伤。计量秤卸料出口处设置传送带启停开关，开关启动，料斗卸料，传送带将物料输送至磨机进行下一步工序。

（三）事故计量秤情况。事故发生在2号计量秤配料投料，料斗卸料经皮带传送进入磨机磨粉制浆环节，系2号计量秤操作人员彭X刚（死者）违规进入2号计量秤料斗内，被物料掩埋死亡。2号计量秤外形长约6.8米、宽约2.55米、高约3.16米。计量秤料斗上宽下窄呈倒梯形，斗口长约6.6米、宽约2.55米、深约2.35米。

（四）事故简要情况。2024年10月24日19时34分许，华兴瓷业公司原料车间2号计量秤操作人员彭X刚到达公司原料车间上晚班，作业过程中违规（未经批准、未通告其他人员，未设置警示标识，进入料斗内未关闭防护栏）进入2号计量秤料斗内，铲车司机未获悉料斗内有人，向料斗内投料后彭X刚被物料掩埋。约21时12分许，3号计量秤操作人员杨X首发现在2号计量秤料斗的卸料口处出现彭X刚的脚部，立即呼叫其他人员将彭X刚救出，后经送医抢救无效死亡。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月24日19时24分许，彭X刚从华兴瓷业公司停车场通往厂区的小门门禁进入原料车间上晚班，约19时34分许，到达原料车间工作岗位。一起上晚班的工友3号计量秤操作人员杨X首已于19时20分许到岗（杨X首称：19时34分左右曾看见彭X刚到达工作岗位），杨X首完成常规检查后启动了3号计量秤，当班的铲车司机张X见3号计量秤已启动便向料斗内投料。投料完成后杨X首根据生产提示，启动计量秤上的传送带开关，计量秤卸料经传送带输送至磨机进行下一步工序。计量秤卸料和传送带启动后，杨X首打扫岗位周边卫生，观察设备运行情况，若物料掉落就及时铲上传送带。铲车司机张X依次向3号、2号秤投料后准备向1号秤投料。19时37分许，杨X首看见投料的铲车已经停在1号计量秤的旁边等待投料，然而负责1号计量秤的操作人员王X云还未到岗，于是杨X首就去帮王X云开启1号计量秤，当杨X首从3号计量秤位置去开启1号计量秤，经过2号计量秤旁边时，没有看见彭X刚在岗，发现2号计量秤料斗底部漏料，2号计量秤显示屏显示料斗里约有9吨多物料（说明2号秤已启动，铲车司机已向斗内投了料），走近查看，发现2号计量秤料斗底部传送装置的1根丝杆断裂，料斗底部一块兜板张开，造成料斗漏料。由于彭X刚不在场，杨X首在开启了1号秤后，就去车间办公室找机修人员来维修2号计量秤，在返回工作岗位的途中遇到班长杨X军，向杨X军报告了彭X刚不在岗和2号秤漏料情况。杨X首返回岗位约20余分钟后（20时00分许），2名机修人员和班长杨X军相继来查看维修2号秤，维修过程中杨X首、王X云参与，杨X军现场安排完维修工作后离开2号秤去车间其他地方巡查，同时寻找彭X刚。约半个小时后，2号秤维修完成，铲车司机继续给2号计量秤投料，班长杨X军返回2号秤旁仍未看到彭X刚，问其他人员也说没有看见，于21时05分许2次拨打彭X刚手机号均无人接听。21时10分许，球磨机提示需要用料，负责操作2号计量秤的彭X刚不在岗，杨X首启动2号秤上的送料开关，料斗卸料，传送带向磨机输送原料。21时12分许，杨X首发现2号计量秤卸料口处露出彭X刚的脚部，就呼叫车间内的其他人员，说彭X刚出事了。

（二）事故救援处置情况

1.救援情况。2024年10月24日21时12分许，3号计量秤操作工杨X首发现卡在2号计量秤卸料口的彭X刚后，立即呼叫班长杨X军及其他人员对彭X刚开展救援。21时14分，杨X军向车间副主任袁X高报告，21时16分，袁X高向厂长刘X华报告，21时17分许，现场人员将彭X刚救出。21时27分，后勤管理人员李X波拨打120电话请求急救，21时30分许，刘X华到达现场组织人员开展抢救工作，21时51分救护车到达事故现场，22时01分许将彭X刚送往修文县医院抢救。因伤势过重，23时46分医生宣告彭X刚经抢救无效死亡。

2.事故善后处置情况。事故发生后，修文县委、县政府高度重视，指派县应急局、县公安局、县工信局、属地街道办立即安排相关人员赶赴现场开展事故情况核查、善后处置和安抚家属等工作。省应急厅、市应急局、县政府分管副县长也分别到华兴瓷业公司进行事故核查和善后指导。10月25日中午，企业与死者家属协商一致，并签订赔偿协议。10月25日17时许，死者遗体在修文县久长祺云山殡仪馆火化，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即报告公司相关负责人并拨打120急救电话，公司班组人员、车间人员、管理人员均立即到现场开展救援，在发现伤者后约5分钟将受困人员救出，并及时拨打120急救电话请求救治，医院医护人员在接报后24分钟赶到现场实施抢救。久长派出所接警后及时到场管控，修文县应急局、县公安局、县工信局、久长街道等单位相关人员及时到达现场核查情况和组织处置各项善后工作，现场应急处置工作有序有效开展。评估认为，事故发生后，领导重视，靠前指挥，应急救援和现场处置及时、有序、高效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约140.7万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

返回顶部

铲车驾驶员见原料车间2号计量秤投料显示屏提示可投料，向计量秤料斗内投入约9吨多原料，违规进入料斗内（未经批准、未通告其他人员，进入料斗前未设置相关安全警示标识，进入料斗后未关闭悬挂有“斗内有人”警示标志的防护栏）的彭X刚被物料掩埋导致受伤，经送医抢救无效死亡。

2.间接原因

（1）企业安全生产责任制落实不到位。公司主要负责人、安全管理人员未按照公司安全生产管理制度规定开展制度修订完善、事故隐患排查治理、全员安全教育培训、事故应急救援预案演练等，致使全公司尤其是一线员工培训不到位、安全防范意识不足、违规违章情况屡见不鲜。

（2）安全风险辨识和管控不到位。华兴瓷业公司原料车间管理人员和从业人员虽然知道进入计量秤料斗存在安全风险，但未将此风险纳入安全生产风险管控清单进行分级管理，也未针对此风险制定专门的管控制度和措施，直至风险失控发生事故。

（3）原料车间日常管理松散。班组对3台计量秤操作人员进行了定员定岗定设备管理，要求操作人员自己负责自己的设备。但是实际情况却是3台计量秤操作人员均不按公司操作规程执行，均存在谁先到谁就帮其他人员开秤的习惯，长期存在违规违章作业，车间管理人员对此情况熟视无睹，听之任之，最终因操作人员之间信息不互通，导致进入料斗人员情况其他人员不知悉，仍按常规操作，最终导致事故发生。其次，原料车间要求进入计量秤料斗内要向车间领导报告，关停计量秤后安排专人监护且关闭悬挂有“斗内有人”警示标志的防护栏，但在日常工作中操作人员未按此规定执行。一般是操作人员关停计量秤后，直接入斗作业。由于悬挂有“斗内有人”警示标志的防护栏关闭开启不便，配置后几乎未使用，也未安排人员专门监护，且操作人员是从计量秤料斗的卸料口进入斗内作业。

（4）作业人员安全教育培训不到位。调查组在开展人员调查询问过程中，华兴瓷业公司一期原料车间计量秤的3名操作人员（杨X首、王X云、陈X全）均表示公司2024年度未组织他们开展过安全教育培训工作。而公司提供了原料车间4次教育培训记录签到表，以上3人的签名笔迹与事故调查询问笔录中的签名笔迹悬殊较大，疑似代签。这些情况均说明原料车间操作人员一年来均处于未受过培训的状态，对公司的安全生产责任制、规章制度、操作规程、岗位安全责任制等均未得到有效的培训，安全意识淡薄，安全风险防范知识未达到应有的水平，公司的安全生产教育培训搞形式，未按照法律法规规定的要求培训。

（二）事故性质认定

经事故调查组调查认定，修文县贵州省华兴瓷业有限公司“10·24”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

华兴瓷业公司。一是企业安全生产责任制落实不到位。公司主要负责人、安全管理人员未严格执行公司安全生产管理制度规定开展事故隐患排查治理、全员安全知识培训、事故应急救援预案演练等，致使全公司尤其是一线员工培训不到位、安全防范意识不足、违规违章情况屡见不鲜。二是安全风险辨识和管控不到位。华兴瓷业公司未将原料车间操作人员进入计量秤料斗内的安全风险纳入安全生产风险管控清单进行分级管理，也未针对此风险制定专门的管控制度和措施。三是原料车间日常管理松散。3台计量秤操作人员均不按公司操作规程执行，长期存在违规违章作业，车间管理人员对此情况熟视无睹，听之任之。四是作业人员安全教育培训不到位。公司的安全生产教育培训搞形式，未按照法律法规规定的要求培训。对事故的发生负有责任，建议按照《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定追究责任。

（二）对事故有关责任人的处理建议

建议不予追究的人员：

1.彭X刚，男，58岁，原料车间2号计量秤操作人员。安全意识淡薄，未经批准、未通告其他人员，违规进入计量秤料斗；进入计量秤料斗前未设置安全警示标识等；进入料斗后未关闭悬挂有“斗内有人”警示标志的防护栏，对事故的发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

建议追究刑事责任的人员：

2.杨X首，男，57岁，原料车间3号计量秤操作人员。安全意识淡薄，违反计量秤安全操作规程，未确认计量秤料斗内是否有人，或未经批准，擅自启动自身工作职责范围外的1号、2号计量秤，涉嫌启动2号计量秤造成铲车司机看见2号计量秤已启动（显示屏提示“可投料”）便向料斗投料，导致事故发生，对事故发生负有责任。杨X首违反了《安全生产法》第五十七条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安机关调查处理。

3.杨X军，男，56岁，华兴瓷业公司原料车间班长。一是未辨识出原料车间计量秤班组安全风险，纳入风险管控；二是开展安全隐患排查力度不足，未及时排查和消除原料车间班组较为明显的安全事故隐患；三是未吸取公司本年度3月5日发生的高坠事故教训，举一反三，有效制止和纠正违章行为。四是作为原料车间班组的直接管理者，对计量秤操作人员长期存在不按操作规程开启计量秤的违规行为熟视无睹、听之任之，未及时制止和纠正。五是未掌握班组人员到岗情况，发现彭X岗不在岗后未意识到其失联的安全风险，未及时采取有效救援措施，如关

返回顶部

停相关设备和停止其他作业活动等搜寻失联人员。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）（六）项的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安机关调查处理。

建议给予行政处罚的人员：

4.张X，男，52岁，华兴瓷业公司总经理。一是作为企业主要负责人，2024年度对公司制定的规章制度和操作规程未进行监督落实；二是对公司制订的安全生产教育培训计划实施情况未进行监督落实；三是作为主要负责人未开展安全生产工作的督促、检查，未及时消除生产安全事故隐患，如厂区部分监控视频不能使用等未进行督促整改；四是未组织开展公司事故应急救援预案演练。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）（六）项的规定，建议按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定追究责任。

5.胡X强，男，46岁，华兴瓷业公司法定代表人。未履行企业法定代表人安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（二）（三）（五）（六）项的规定，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

6.邓X，男，50岁，华兴瓷业公司行政部总监，兼安环部部长。一是未及时修订完善公司的安全管理制度；二是对公司安全教育培训工作落实不到位，教育培训走形式，无培训实效；三是对公司安全风险辨识力度不够，有盲区；四是开展安全隐患排查力度不足，未及时排查和消除较为明显的安全事故隐患，如厂区部分监控视频不能使用等未进行督促整改；五是对公司内安全生产违规违章行为纠正、处罚力度不足，达不到震慑效果。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（一）（二）（三）（五）（六）项的规定，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

7.刘X华，男，47岁，华兴瓷业公司厂长。一是未组织开展全厂员工的安全教育培训工作，未有效督促、检查教育培训计划落实；二是对全厂安全风险辨识力度不够，有盲区；三是开展全厂安全隐患排查力度不足，未及时排查和消除较为明显的安全事故隐患；四是对全厂安全生产违规违章行为熟视无睹，听之任之，纠正、处罚力度不足，达不到震慑效果。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（二）（三）（五）（六）项，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

8.赵X强，男，57岁，华兴瓷业公司生产一部（一期）厂长。一是未组织生产一部厂区一线员工开展安全操作规程安全教育培训工作；二是未辨识出生产一部厂区计量秤安全风险，纳入风险管控；三是开展生产一部厂区安全隐患排查力度不足，未及时排查和消除较为明显的安全事故隐患；四是对生产一部厂区原料车间计量秤操作人员长期存在不按操作规程开启计量秤的违规行为熟视无睹、听之任之，未及时制止和纠正。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（二）（三）（五）（六）项，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

9.李X国，男，42岁，华兴瓷业公司生产部办公室主任兼安环部副部长。一是未及时修订完善公司的安全管理制度；二是对公司安全教育培训工作落实不到位，教育培训走形式，无实效；三是对公司安全风险辨识力度不够，有盲区；四是开展安全隐患排查力度不足，未及时排查和消除较为明显的安全事故隐患；五是对公司内安全生产违规违章行为纠正、处罚力度不足，达不到震慑效果。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（一）（二）（三）（五）（六）项，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

10.袁X高，男，55岁，华兴瓷业公司原料车间副主任，全面负责一期原料车间生产、安全管理工作。一是未辨识出原料车间计量秤安全风险，纳入风险管控；二是开展安全隐患排查力度不足，未及时排查和消除原料车间较为明显的安全事故隐患；三是未吸取公司本年度3月5日发生的高坠事故教训，举一反三，有效制止和纠正违章行为。对原料车间计量秤操作人员长期存在不按操作规程开启计量秤的违规行为熟视无睹、听之任之，未及时制止和纠正。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）（六）项，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）切实加强安全生产主体责任落实。华兴瓷业公司要加强对习近平总书记关于安全生产重要论述及系列指示批示精神的学习贯彻落实，牢固树立“人民至上，生命至上”理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，增强安全意识，严格落实企业安全生产主体责任，健全完善并落实公司全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，切实采取有效的安全生产管控措施，杜绝同类事故再次发生。

（二）切实加强风险管控和隐患排查治理。华兴瓷业公司要深刻吸取事故教训，用好本企业事故教育好本企业员工。要结合本企业生产实际，举一反三，下大力气全面开展风险辨识，切实制定并落实有效的安全风险管控措施。尤其要紧盯煤气高风险领域，煤气区域动火作业，以及高空、重点有限空间、检维修等作业活动，厂场运输车辆、外包作业等环节，牢牢把控安全风险，规范安全管理。要切实做好机械伤害、触电、坍塌、物体打击、高坠、车辆伤害等常见事故隐患的排查治理，切实打通落实安全生产“最后一米”，坚决防范事故发生。

（三）切实加强安全基础能力建设提升。华兴瓷业公司要以安全生产治本攻坚三年行动为契机，结合行业风险特点和企业生产实际，以建立健全落实重大事故隐患动态清零机制、企业全员排查治理事故隐患奖励机制为核心，在设备设施本质安全提升、隐患排查治理、员工安全意识提升等方面真抓实干，确保安全生产工作措施落地见效。要在厂区全面布设有效的视频监控系统，高风险岗位作业场所增设视频AI算法，全面开展查“三违”反“三违”，推动“人防、技防、管理防”等安全防范措施取得实效。

返回顶部

（四）切实加强安全管理队伍建设。华兴瓷业公司要针对公司涉及煤气作业高风险领域、生产场所范围宽距离远的实际情况，在煤气区域加大煤气安全管理，做好煤气燃烧爆炸、中毒窒息等重大风险的防范措施，配强煤气专业安全管理人员、操作工，全厂范围增配专职安全员（煤气专业），并按要求持证上岗。要全面对全厂范围和生产现场的安全风险摸排，增强安全监督力量建设，不断提升企业全员安全防范意识，建立长效事故预防机制。

修文县贵州省华兴瓷业有限公司“10·24”其他伤害事故调查组

2024年12月20日

上一篇： 建设工程消防验收（备案抽查）项目公示（第2026010期）

下一篇： 贵州省华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3·5”高处坠落事故调查报告

政府网站找错

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务

联系地址：修文县龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号

邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003

技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |

返回顶部