索引号	11511122008795813 4/2026-00011	公文种类	
发布机构	西充县应急管理局	主题分类	
成文日期	2026-05-09	发布日期	

西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18
查报告

时间：2026-05-09 | 来源：西充县应急管理局

2025年2月18日17时6分许，西充县高院镇同德社区何*松屋顶分布式光高处坠落事故，致1名工人死亡，直接经济损失60余万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求认真开展事故调查，尽快查明究相关单位和人员责任，坚决杜绝此类事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例定，2025年2月24日，经县人民政府批准，成立了由县应急局牵头 高院镇人民政府参加的西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18 组”），全面开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重验、查阅资料、调查取证并询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、

点击展

性质和责任，同时，事故调查组对相关责任单位、责任人员提出了处理建议，范和整改措施。

经调查组认定，西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18”一般高处业，施工企业安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本概况

2024年12月21日，南充沛佳新能源科技有限公司与西充县高院镇同德社协议》，租用何*松屋顶安装分布式光伏，期限为20年（到期后自动续期5年），㎡，共安装光伏设备55块，装机容量为39.05kw，年发电量约80300kwh，12月30日通过西充县发改局备案，备案号为川投资备〔2412-511325-04-0年2月15日开始进行施工作业，事故发生时该项目正在进行收尾作业，公司已《非自然人分布式光伏发电项目购售电合同》，目前该项目已施工结束并投入

（二）事故单位基本情况

南充沛佳新能源科技有限公司成立于2023年12月11日，统一社会代码1000万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注充县常林镇灵芝桥社区8组68号。经营范围为输电、供电、受电电力设施的务、供（配）电业务；建设工程施工；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研动设备销售等。

（三）事故死亡人员基本情况

事故中死亡人员为杨*才，男，33岁，汉族，家住河南省唐河县昝岗乡岗临时雇佣的施工人员。

（四）事故现场情况

事故地点位于何*松家房屋西墙屋檐装饰造型处，屋檐装饰造型处距地面地面垂直高度约8.98m，杨*才进行高处安装作业时施工现场未按规定搭设施志，房檐琉璃瓦边缘与断裂的安全绳接触处有明显缺口。

点击展

二、事故发生经过及应急处置情况

事故发生经过

2025年2月18日下午事故发生前，房主何*松在房顶更换破损的琉璃瓦，的3名临时工在现场进行施工作业。杨*涛在楼下用电动葫芦运送琉璃瓦到楼责高处安装作业。杨*才将直径15mm的安全绳一端固定在楼顶的方钢上，另

式安全带卡扣连接固定在自己身上，在何*松房屋西墙外屋檐装饰造型处外墙时6分许，因安全绳被琉璃瓦边缘切割和磨损意外断裂，杨*才从高处坠落地面

（二）应急救援和善后处理情况

事故发生后，杨*涛立即拨打了“120”急救电话，并向公司员工高*福进行系人孙*。“120”急救车到达现场后，医护人员立即拨打了“110”报警电话，杨认死亡，随后将其遗体送往县殡仪馆。

接到事故报告后，县发改局、县公安局、县应急局、高院镇人民政府相关处置工作。2025年2月25日，双方签订了赔偿协议书，赔偿金额为60万元，急响应及时，善后工作处理有序，在事故应急处置过程中无次生灾害、衍生事

三、事故原因分析

（一）直接原因

杨*才安全意识淡薄，麻痹大意。一是杨*才本人未经专门安全作业培训，处作业；二是杨*才在未按相关要求搭设外墙施工操作脚手架[1]的情况下，未[2]，也未对安全绳与琉璃瓦接触处采取相应保护措施，因安全绳被琉璃瓦边死亡。

（二）间接原因

南充沛佳新能源科技有限公司，未认真落实施工企业安全生产主体责任。培训，安全教育培训流于形式，未如实记录教育培训情况，未能提供对杨*才全教育培训考核相关资料，未对杨*才等人进行高处作业前安全技术交底；二排查治理制度，对杨*才持证情况未认真进行审核，未及时发现并制止杨*才的管；三是在施工作业现场未按规定设置相应的安全警示标志；四是杨*才进行管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

杨*才，南充沛佳新能源科技有限公司临时雇佣的施工人员，安[illegible]处作业时，未依法采取相应的安全防护措施确保施工安全，因安全绳[illegible]和国安全生产法》第三十条第一款[3]和第五十七条[4]相关规定，对事故发生议免于责任追究。

建议给予行政处罚人员

点击展

钟*，南充沛佳新能源科技有限公司法定代表人。未认真履行企业主要负
不健全，对事故项目工地生产安全事故隐患排查治理工作督促检查不到位，未
患。对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
建议由县应急局依法给予相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

南充沛佳新能源科技有限公司，未认真落实安全生产主体责任。人员教
位，现场管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十
[8]、第四十一条第二款[9]、第四十三条[10]之规定，对事故的发生负有管理
共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]给予相应的行政处

五、事故防范和整改措施建议

（一）南充沛佳新能源科技有限公司。要深刻汲取教训，认真落实企业安
从业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全
现场安全管理，做好现场安全防范措施，严格按照法律法规和规范要求进行施
隐患排查治理工作，加强风险过程管控，及时消除事故隐患。

（二）县发改局。分布式光伏项目行业主管部门，要认真按照安全生产
项目事前、事中、事后全流程安全监管指导，定期对辖区内光伏施工项目开展
展安全隐患排查治理，确保全县分布式光伏发电建设项目安全有序发展。

（三）高院镇人民政府。要认真落实属地监管职责，强化源头管理，进一
伏安全监管，要进一步加大安全生产检查和巡查力度，对发现的安全隐患要督
行业主管部门报备，督促辖区内施工企业认真落实安全生产主体责任，确保施

西充高院南充沛佳新能源科技有限公司

“2·18”一般高处坠落事故调查组

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.7条第2款：
建施工时，应搭设脚手架或操作平台。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5
应的安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特
门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中
单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并
双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位
训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和
技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经
不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应
记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有
施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：...生产经营单位
排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破
急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行
安全措施的落实。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：
百万元以下的罚款。

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）

点击展开

版权所有 © 西充县人民政府 西充县人民政府办公室主办 联系电话：0817-4202002 联系地址：网站

网站标识码：5113250024 ICP备案：蜀ICP备2023003580号-1 川公安网备51132502000032号