安定区牟记粉条加工场“9·21”起重伤害事故调查报告

发布时间：2020-12-10 08:55 字号：[大 中 小] 视力保护色：

2020年9月21日10时许，安定区牟记粉条加工场工作人员在使用KCD多功能电动提升机从2层生产车间往3层晾晒平台运送粉条的程中，电动提升机钢丝绳断裂，导致站在电动提升机吊笼内的4名工作人员从高处坠落，造成1人死亡，3人不同程度受伤。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的2020年9月23日，定西市安定区人民政府成立了由区应急、纪委监委（邀请）、公安、总工会、市场监管等部门及凤翔镇人民政府组定区牟记粉条加工场‘9·21’起重伤害事故调查组”（以下简称事故调查组，下设综合管理组、技术组两个小组），开展事故调查工调查组通过调查取证、现场勘查、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质提出了对事故有关责任人的处理建议及防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况。安定区牟记粉条加工场（以下简称牟记粉条场），统一社会信用代码：92621102MA73HT3R4型：个体工商户，经营场所：安定区凤翔镇西二十里铺村下西社20号，经营者：牟军，注册日期：2010年08月30日，经营范围：洋粉条加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。食品生产加工小作坊登记证（编号：GSXD62110有效期：2019年4月26日至2022年4月25日。

（二）事故相关单位基本情况。定西军利彩钢有限公司（以下简称军利彩钢），统一社会信用代码：9162110231604590XU，限责任公司（自然人投资或控股），住所：甘肃省定西市安定区南川加油站隔壁（德胜汽修院内），法定代表人：汪军，成立日期：月21日，营业期限：2014年8月21日至2034年8月20日，经营范围：门窗、铝合金、卷闸门、彩钢瓦、复合板、钢件制作、批发及资质证经营）。事故KCD多功能电动提升机安装单位。

（三）事故相关人员基本情况。

牟 军：男，汉，安定区凤翔镇西二十里铺村下西社20号，身份证号：622421********0317，牟记粉条场主要负责人。

牟维国：男，汉，安定区凤翔镇西二十里铺村下西社20号，身份证号：622421********0312，牟军长子，牟记粉条场生产负责

牟维康：男，汉，安定区凤翔镇西二十里铺村下西社20号，身份证号：622421********0313，牟军次子，智力三级残疾（残疾6224211994081703135 3），牟记粉条场工人，事故KCD多功能电动提升机操作人员。

马明华：男，汉，安定区青岚山乡上坪村马家庄社26号，身份证号：622421********2616，牟记粉条场临时工（工作天数：20

焦玉梅：女，汉，安定区青岚山乡贾川村46号，身份证号：622421********3825牟记粉条场临时工（工作天数：5天）。

成秀芳：女，汉，安定区石泉乡合营村杨山社，身份证号：622421********3223，牟记粉条场临时工（工作天数：8天）。

汪 军：男，汉，安定区杏园乡刘家湾村山庄社7号，身份证号：622421********4112，军利彩钢法定代表人，事故KCD多功能机选购及安装人员。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过。9月21日8时，马明华、焦玉梅、成秀芳3人到达牟记粉条加工场，按照工作安排，和牟维康一起把原晾晒车间50米的露天晾晒场的粉条转运到加工车间，再通过电动提升机转运到车间三楼的晾晒平台上进行晾晒。加工车间内装有两具加装吊笼的提升机，事故提升机（荷载500-1000KG）位于加工车间西南角，另一小型提升机（荷载300-600KG）位于加工车间北边。工人先将粉条装入小提升机的吊笼内，然后搭乘事故提升机升至三楼，再由操作人员将小型提升机提升至三楼进行粉条晾晒。10时许，焦玉梅、成秀芳、牟维康4人当日第5次乘坐由牟维康操作的事故提升机上升至三楼平台，正在准备下提升机（马明华一只脚已经踩至台）时，提升机钢丝绳断裂，4人随吊笼坠落至一楼地面。

（二）事故信息报送及应急处置情况。

1.应急处置情况。事故发生后，当时正在生产车间的牟维国听到声音立即赶到事发点，看到4人伤情严重，立即拨打了120急救电将4名受伤人员送往定西市人民医院进行救治，12时左右马明华经抢救无效死亡，焦玉梅、成秀芳、牟维康不同程度受伤。同时牟军珍打电话告知了牟军，牟军拨打110（11时06分）报了警。

定西市公安局安定分局接警后，立即安排公安民警赶赴现场，同时上报区委区政府，按照区委区政府领导安排，区应急局、凤翔作人员立即赶赴事故现场与定西市公安局安定分局工作人员一起核查事故情况。

2.事故善后情况。截止9月23日，死者马明华已妥善安葬，家属按国家相关政策得到了相应赔偿。截止10月13日，伤者焦玉梅、牟维康已出院回家休养。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失。本起事故共造成1人死亡，3人受伤（见下表）直接经济损失约人民币60万元。

姓 名	性别	年龄	民族	籍 贯	伤亡程度
马明华	男	65	汉	甘肃定西	死亡
焦玉梅	女	49	汉	甘肃定西	受伤
成秀芳	女	65	汉	甘肃定西	受伤
牟维康	男	26	汉	甘肃定西	受伤

三、事故原因及性质

（一）事故现场分析。

1.事故提升机及安装情况。事故提升机为誉工KCD多功能电动提升机（以下简称事故提升机），生产厂家：上海轶邦起重机械有起重量：500-1000KG，起重高度：1-100米，起升速度10-20m/min，电机功率1.5KW，电压：380V。配置长30米，直径6mm的层股钢丝绳。配有一个锰钢吊具。制动方式为人工操作。

事故提升机安装在厂房内（一座一层为物流通道，二层为加工车间，三层为彩钢棚晾晒平台,）西南角提升机井道口的正上方，点米，实际起吊高度6.59米。该提升机由安装单位2020年7月中旬选购于淘宝网并安装投入使用。汪军用4根9米长的10#（100mm*48mm*5.3mm）槽钢为提升机竖立长方体状轨道，轨道顶部是200mm*200mm的H型钢焊接成三角形屋状钢框架，提升在屋状钢框架的横梁上。钢丝绳吊具（吊钩旋转处固定焊接，无法转动）下方用50mm的角铁和2.75mm的花纹钢板焊接了一个长方笼（2.13m*1.19m*1.84m），吊笼四角安装滚珠轴承在轨道内滑行，吊笼底部与三楼楼面齐平时，吊具距提升机吊耳连接销处17cm

2.现场勘验情况。轨道东南及西北内壁有明显滚珠轴承摩擦痕迹，经验证，滚珠轴承滑行至轨道最顶端时，吊具冲顶至提升机吊上。

吊笼结构变形，连接吊具的承重横梁向上成弓型，吊笼竖立四边框架弯曲变形。滑轮外壳有吊耳连接销上的蓝色油漆附着，吊耳多处明显撞伤痕迹，吊具滑轮外壳挤压向内变形，外壳挤压滑轮致滑轮不能正常转动。

起重钢丝绳有多处不同程度畸形损伤，已达到报废标准（《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》（GB/T5972-2016/ISO4 2010）6.6），断口呈缩颈断口状，卷筒中钢丝绳缠绕不齐，部分堆挤。

（二）直接原因。经对受伤人员询问和现场勘验分析，一是事故提升机未配备限位器等安全装置，操作人员牟维康（智力三级残提升机操作条件）在工作中操作不当，在提升机吊笼到达三楼平台时不能及时制动停运，造成吊具滑轮外壳多次与提升机吊耳连接销致吊具滑轮外壳变形，滑轮转动受阻，钢丝绳拉力增大。二是吊笼不在吊具正下方，吊钩旋转处固定焊接，无法转动，造成吊笼斜向笼与轨道的摩擦力增大，钢丝绳拉力增大。三是事故提升机未配备导绳器，卷筒内钢丝绳堆挤受力不均畸形严重，导致钢丝绳强度下牟记粉条场安全管理缺失，工作人员违规违章搭乘粉条提升机，钢丝绳在受到外部因素的强烈作用时，缩颈断口处过载，导致断裂。

综上分析，这起事故的直接原因是：事故提升机操作人员违规操作，且在造成吊具滑轮外壳严重变形，钢丝绳严重受损的情况下载人，导致钢丝绳在提升过程中断裂。

（三）间接原因。

1.牟记粉条场安全生产主体责任未落实。一是主要负责人牟军安全意识淡薄不具备与所从事工作有关的安全生产知识和安全管理全管理职责履行不到位。二是牟记粉条场未确定安全管理人员及机械安全维保人员，导致提升机吊具出现故障、钢丝绳严重受损达到的情况未能及时发现，及时维修更换。三是对从业人员未开展安全教育培训，安全知识欠缺，安全意识不足。提升机操作人员未接受作相关培训，不具备提升机操作能力。

2.牟记粉条场用工方面存在管理漏洞。提升机操作人员牟维康智力三级伤残，行动迟缓，不具备《起重机械安全规程》（GB606 2010）12.3.2中规定的提升机操作人员的条件，导致提升机使用过程中不能及时停止，操作不当造成吊具损伤，钢丝绳报废，是导致

的重要原因。

3.电动提升机违章载人。按照电动提升机说明书规定，该提升机严禁载人。但牟记粉条场二楼加工车间至三楼晾晒平台未设置人唯一可用通道为紧邻加工车间的二楼住宅卧室窗口，窗口长1.078米，宽0.537米，距地面0.84米，不具备工作人员通行条件。经询问机设置目的之一就是载人。

4.军利彩钢选购的提升机、加装的轨道及吊笼存在重大安全隐患。一是选购的提升机断绳保护装置、防坠器、安全停靠装置、起器、上限位器、绕绳器等安全装置缺失。二是吊笼正上方的吊具提升处没有与卷筒对中，吊笼重心偏移，增大了与轨道的摩擦，且吊接，造成卷筒咬绳，加装的轨道及吊笼存在安全隐患。

5.区市场监督管理局为牟记粉条场加工经营许可部门，“三管三必须”安全监管职责落实不到位。虽然年内开展了监督检查工作故经营单位存在的安全风险和隐患未能及时发现并督促整改。

6.凤翔镇人民政府属地安全监管职责履行不到位。凤翔镇政府未将生产、加工、经营性小作坊（个体工商户）纳入年度监督检查事故经营单位未开展监督检查。

（四）事故性质。

调查认定，安定区牟记粉条加工场“9·21”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对责任单位及责任人处理意见

（一）对责任人的处理意见。

1.牟维康，事故提升机操作人员，智力三级残疾，身体状况不符合《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）12.3.2中对司机的提升机，对事故负有直接责任，建议牟维康不得继续从事与其身体条件不符合的生产经营活动。

2.牟 军，牟记粉条场主要负责人，主要负责人安全管理职责履行不到位，违反《安全生产法》第十八条的规定，对事故发生负责任，应当依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定，应对其处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚，但由于牟记粉条场商户，其所得收入既为牟军个人所得收入，按照《行政处罚法》第二十四条：“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款罚”的规定，建议不再予以行政处罚。

（二）对责任单位的处理意见。

1.牟记粉条场，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负直接责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，应急管理局对其处以20万元罚款的行政处罚。

2.军利彩钢，事故提升机购置和安装单位，购置的提升机不符合《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.1中选购厂家和装置的要求，且自行设计加装的钢框架导致提升机卷筒与导向滑轮中心线不能对正，斜向起吊，不符合《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）17.2.5的规定，对事故发生负有相关责任。其行为违反了《安全生产法》第三十三条第一款的规定，依据《安全生产法》第九十二项的规定，建议由区应急管理局给予责令停业整顿的行政处罚。

3.区市场监督管理局，按照《甘肃省食品小作坊小经营店小摊点监督管理条例》第一条“为了规范甘肃省食品小作坊、小经营店的生产经营行为……制定本条例”的立法目的，以及第二条第一款“本条例所称食品小作坊，是指有固定生产经营场所和销售区域，等达不到食品生产企业许可条件，从事食品生产加工以及销售的生产经营者”的释义。依据《安全生产法》第九条第二款的规定和《府安全生产监督管理责任规定》第三十三条第一款“负责食品、药品、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节的安全生产监督管理定，区市场监督管理局安全监管职责履行不到位，建议区市场监督管理局向安定区人民政府做出书面检查。

4.凤翔镇人民政府，按照《安全生产法》第八条第三款的规定，负有对本辖区生产经营单位安全生产状况监督检查的职责，但在时，检查力度不够，属地安全监管职责履行不到位。建议凤翔镇人民政府向安定区人民政府做出书面检查。

（三）其他处理。

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

五、防范和整改措施建议

（一）牟记粉条场要落实安全生产主体责任，一是要增加安全投入，加强安全管理。经营者和安全管理人员的安全生产知识和安力必须经主管部门培训考核合格。建立安全生产制度和操作规程并严格执行，加强对工作人员的安全教育培训。二是加装三楼晾晒平行通道，确保工作人员安全通行。三是对不符合安装标准的提升机及时拆除。

（二）区市场监管局要加大对全区小作坊的安全监管力度，切实加强对全区小作坊、小加工、小市场等场所的安全检查、日常监服务，切实帮助经营者完善安全制度和操作规程，指导经营者开展隐患排查；督促落实安全生产主体责任，强化人员培训教育，有效隐患，严防生产安全事故发生。

（三）凤翔镇人民政府要加强落实对小作坊、小加工、小市场的属地监管责任，要精准摸排，摸清底数，做到应排尽排、应查尽辖区小作坊小加工厂的“安全家底”，全面排查小作坊、小加工、小市场安全隐患排查，做好隐患清单、整改清单、销号清单的“三理，形成闭环，全面推进小作坊小工厂安全生产工作。

事故调查组

2020年10月23日

责任编

分享到

[扌

主办：中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府
承办：中共定西市安定区委办公室 定西市安定区人民政府办公室
管理维护：安定区政府信息中心 投稿邮箱：adqzfxxzx@163.com
备案号：陇ICP备19002584号-1 甘公网安备：62110202000005 网站标识码：6211020001

网站声明 关于我们