

新化县田坪镇青松采石场“6•18”物体打击事故调查报告

发布时间： 2024-11-01 16:25
信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)
作者：
【字体： 小 中 大 】
浏览量 :8

2023年9月，县应急管理局组织相关人员与省应急厅执法人员对新化县田坪镇青松采石场有关安全生产举报案件现场核查时，该采石场主动向核查人员报告，2023年6月18日采石场在停产期间，发生了一起因挖掘机在行驶时履带碾压道路上的乱石弹射向工业广场，造成一人头部受伤送医救治，5天后死亡的事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，2023年10月18日，经新化县人民政府批准，成立由县应急局为组长单位，县公安局、县总工会和田坪镇人民政府为成员单位的新化县田坪镇青松采石场“6.18”物体打击事故调查组（以下简称调查组），并邀请县纪委监委参加，对事故开展调查工作。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证，综合分析和反复论证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现报告如下：

一、新化县田坪镇青松采石场

田坪镇青松采石场成立于2008年12月15日，位于新化县田坪镇田坪村，投资人吴*玉，共有员工23人。工商营业执照信用代码：914**********80C。类型为个人独资企业，经营范围：石灰岩的露天开采、销售。该采石厂的采矿许可证号：

C431322**********1290，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：60万吨/年，矿区面积：0.0432平方公里，采矿许可证有效期至2025年5月30日，安全生产许可证有效期2022年2月21日至2025年2月21日。

二、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2023年6月16日下午，新化县田坪镇青松采石场因设备故障，决定从2023年6月17日开始放假，时间为一周，放假期间采石场安排一名负责人和一名工作人员值班。6月18日上午8点，生产负责人康*如和安全负责人谭*平按照值班要求开始对采石场生产区域和采矿区域进行一次全面的巡查，未发现异常。9点30分，康*如再次巡查到工业广场堆沙处时，发现采石场附近的村民康*益在担石粉，就上前责问康*益为什么到采石场挑石粉，康*益坦言其家里搞维修需要挑两担石粉，康*如不准康*益挑石粉并要他离开采石场，正在两人说话时，康*如看到前两天停在工业广场上面490便道上一台挖掘机启动经过他俩时，挖掘机履带挤压一块石头突然弹向他们，正好砸中康*益头部，康*益立即倒地，头部血流不止。

至此，事故已发生。

（二）事故抢救情况

康*如看到康*益受伤倒地后，立即拨打了正在值班室的谭*平的电话，随后给康*益头部进行简单包扎，两分钟后谭*平赶到事发现场，当即与康*如开车一起将康*益送往田坪镇卫生院治疗，到达田坪镇卫生院，谭*平配合医生扶着康*益下车上了医院准备的担架，医生查看了康*益的伤情，对伤口进行了处理后，建议将康*益送到上级医院进行治疗，谭*平与刚赶到田坪镇卫生院康*益的妻子立即将康*益送到娄底市中心医院。直至6月23日康*益病情加重，其家属强烈要求放弃继续治疗，并办理了出院手续。2023年6月23日18时30分康*益在家中死亡。

（三）挖掘机的相关情况

经调查，挖掘机的业主（兼司机）是康*勇，采石场经常租用该挖掘机进行作业。2023年6月16日，采石场租用了这台挖掘机，在作业过程中，挖掘机业主（兼司机）接到家里打来其小孩发病的电话后，当时把挖掘机停在了采石场工业广场上面的490便道上就回家了，到2023年6月18日上午9时20分，康*勇来便道上想把挖掘机开回去，在行驶过程中挖掘机的履带挤压出一块乱石弹射砸中了康*益。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

此次伤人事故造成1人死亡，直接经济损失153.1362万元。死者康*益，男，57岁，身份证号：432**********451住址：湖南省新化县田坪镇五星村第三村民小组010号。

（五）事故地点

事故地点为新化县田坪镇青松采石场工业广场。

（六）事故时间

事故发生的时间为2023年6月18日9时30分。

（七）事故信息报告情况

2023年6月18日9时40分，新化县田坪镇青松采石场安全负责人谭*平向法定代表人吴*玉报告了康*益私自进入采石场的工业广场担石灰时，被正好经过的挖机履带碾压道路上的乱石弹射砸中

受伤的信息后，吴*玉立即向田坪镇应急管理站站长彭*龙报告了相关情况。6月23日康*益死亡后，采石场积极处理康*益的善后事宜，且认为康*益是外来村民，在采石场放假停产期间，受到挖掘机履带挤压乱石弹射砸中意外而死，所以没有向田坪镇应急管理站续报死亡信息。2023年9月，县应急管理局组织相关人员与省应急厅执法人员对新化县田坪镇青松采石场有关安全生产举报案件现场核查时，该采石场主动向核查人员报告了此信息。

2023年6月18日9时40分，田坪镇应急管理站彭*龙接到田坪镇青松采石场法定代表人吴*玉报告的事故信息，立即向镇里分管安全的领导进行了报告，随后带领副站长邹*球赶到采石场事发现场了解情况，要求该采石场对康*益进行送医救治，事后就没有跟踪了解康*益治疗情况，也没有收到康*益死亡的信息报告。

三、事故原因

直接原因：康*益安全意识淡薄，未经允许私自进入采石场工业广场担石粉；挖掘机老板康*勇未经允许私自进入采石场驾驶挖掘机。

间接原因：企业对放假期间的管理存在疏漏，没有及时发现并制止无关人员进入企业。

四、事故性质

这是一起挖掘机行驶过程中导致的安全事故。

五、安全生产管理、监管情况

（一）新化县田坪镇青松采石场

新化县田坪镇青松采石场成立了由法定代表人吴*玉担任组长，安全负责人谭*平和生产负责人康*如任副组长，相关管理人员为成员的安全责任领导小组，建立了安全管理制度、隐患排查制度、安全巡查制度、安全台账、应急处置方案、安全教育培训制度等一系列规章制度和措施，采石场区域内设有比较完善的安全宣传标志和宣传专栏，该采石场每月组织全体员工召开了安全会议和安全教育培训，每周进行一次安全生产例会，及时传达了上级安全生产文件，学习各项安全生产条例、法律、法规。每天上班前，组织作业人员召开安全例会，明确有专门的安全员对生产区域进行巡查并形成隐患排查台账，对所检查出来的隐患及时整改，该采石场法定代表人吴*玉带领导安全管理人员不定期的进行了安全检查巡查，安全负责人谭*平每天都在采石场进行安全检查。

（二）田坪镇人民政府

田坪镇党政主要领导负责安全生产的全盘工作，明确了一名党委委员分管安全，一名副镇长主管安全工作，镇应急管理站具体负责该镇辖区内的安全生产监管工作，镇应急管理站副站长邹*球负责辖区内非煤矿山的安全监管以及校车安全，水上交通等工作。2023年6月上旬该镇召开了全镇企业的负责人、安全负责人安全生产教育培训会议，观看了安全生产警示教育片，6月15日该镇应急管理站组织青松采石场的全体员工进行了一次安全生产教育培训。今年以来，该镇应急管理站向田坪镇青松采石场及时传达了上级有关安全生产的精神，并督促指导落实到位，每月至少一到两次不定期对该采石场进行安全生产检查，先后对青松采石场进行了6次检查并下达了责令限期整改文书，对整改情况进行了复查。

（三）新化县应急局非煤矿山安全监督管理股

新化县应急局非煤矿山安全监督管理股承担负责全县非煤矿山（含地质勘探）安全生产监督管理等工作。该股室针对全县非煤矿山行业制订了每季度进行一次检查的安全监管计划，并且根据全县非煤矿山企业的安全状况对股室人员进行了分工，每家企业明确了一名安全监管责任人，该股室罗*怡为具体负责田坪镇青松采石场的监管责任人。年初，该股室组织青松采石场进行了全员培训和复工复产验收，同时按照制定的监管计划，每个季度对青松采石场进行1次安全检查，今年共检查了3次，复检了3次，下达了整改文书和复查意见书。

六、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.康*益，新化县田坪镇青松采石场附近村民，在放假期间私自进入采石场工业广场担石粉，并且未戴安全帽，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2.康*勇，挖掘机业主（兼驾驶员），未经采石场同意，私自进入采石场驾驶挖掘机，导致采石场工业广场的康*益受伤后送医救治无效死亡，对事故发生负有直接责任，责令企业停止租用其挖掘机关系。

3.谭*平，新化县田坪镇青松采石场安全负责人，未及时发现并阻止无关人员进入采石场，对事故的发生负有责任，责令新化县田坪镇青松采石场按内部规定处理，并将处理结果报县应急管理局。

4.康*如，新化县田坪镇青松采石场生产负责人，未及时发现有效制止无关人员进入采石场，对事故的发生负有责任，责令新化县田坪镇青松采石场按内部规定处理，并将处理结果报县应急管理局。

5.吴*玉，新化县田坪镇青松采石场法定代表人，对进入采石场的无关人员不能及时发现，有效制止，暴露企业安全管理中存在漏洞，对事故发生负有企业领导责任，责令其向县应急管理局进行深刻检讨。

6.邹*球，新化县田坪镇应急管理站副站长，事故暴露出其对田坪镇青松采石场的安全监管工作存在疏漏，建议田坪镇人民政府对其警示约谈。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

新化县田坪镇青松采石场，因其管理工作存在疏漏，责令新化县应急局对其予以警示约谈。

七、防范和整改措施

为了吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门的监管责任，有效防范类似事故，特提出以下措施建议：

（一）非煤矿山企业及主要负责人、安全生产管理人员必须对照《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，自查自纠,进一步完善安全生产管理制度和安全技术操作规程，加强企业准入的管理，切实抓好安全生产工作；

（二）各乡镇场区办应急站要结合实际，进一步强化矿山安全监管。督促企业开展安全操作规程等安全生产知识的再培训、再教育、再考核工作，让安全意识深入每一位员工的心。

（三）县应急管理局和乡镇场区办要以此次事故为教训，对全县非煤企业要进行一次地毯式安全排查，切实查出安全隐患，全面的整改。对检查中发现的安全隐患要果断采取措施，严格执法，做到不整改不复工，不验收不销号，不安全不生产，严防生产安全事故发生。对履职不力、整改措施不落实的,要依法依规严肃追究有关单位和人员责任。

新化县田坪镇青松采石场“6·18”物体打击事故调查组

2023年12月12日

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1 湘公网安备：43132202001001号

扫扫二维码，获取更多信息

娄底违法和不良信息举报中心

适老化 无障碍服务

党政机关