索 引 号	014443101/2026-320314	分 类	安全生产
发布机构	泰兴市应急管理局	发文日期	2026-09-28
文 号		时 效	

泰兴滨江镇双乐颜料泰兴市有限公司“5·25”一般起重致害事故调查报告

发布日期：2026-09-28 11:33 信息来源：泰兴市人民政府 访问次数：144

2026年5月25日0时21分许，双乐颜料泰兴市有限公司在酞菁蓝车间一三楼盐料仓位置发生一起一般起重致害事故，造成一人（印某某）死亡，直接元（不含行政处罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰的规定，2026年5月26日，由泰兴市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市市场监管局派员成立了泰兴滨江镇双乐颜料泰兴市有限公司“5·25”一（以下简称“事故调查组”），并邀请市监委、检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律法规验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及相关责任人处理建议以建议。

经调查认定，泰兴滨江镇双乐颜料泰兴市有限公司“5·25”一般起重致害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐公司”），略。

（二）事故相关人员情况

1.印某某，双乐颜料泰兴市有限公司工人。

（三）事故发生经过

2026年5月25日0时21分许，双乐颜料泰兴市有限公司酞菁蓝车间一二工段夜班内操曹某联系不上外操印某某后前往现场找人，发现印某某在投料（500公斤）压住上半身，头朝西，脸朝南，一只手放在料仓上，身体处于料仓和托盘上的吨包之间，当时人已失去意识。2026年5月25日1时15分许，民医院急救，经抢救无效后死亡。

（四）事故现场情况

查看事故现场，事故现场位于酞菁蓝车间一三楼盐料仓投料位置，投料采用电动葫芦起重，起重能力为1000kg，投料处北侧有一托盘，上有两个径约36cm，距离吨包直线距离约46cm，吨包上方挂耳处遗留死者自制吨包挂耳吊装带1条。



事发死者位置



酞菁蓝车间一三楼盐料仓位置



事发死者采用的自制吨包吊带



现场使用的电动葫芦

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为XX万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局和泰兴滨江镇等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开作，指导企业进行事故善后处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，曹某立即用电动葫芦将吨包升起，把印某某拉出、放平后通知外操朱某和工段长朱某某到达现场，同时朱某第一时间拨打120急救轮流进行心肺复苏急救，随后双乐公司车间工段长朱某某协助救护人员将印某某送往泰兴市人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

事故当日凌晨2时许，印某某经抢救无效死亡，抢救费用XX元人民币。5月26日，经泰兴滨江镇人民调解委员会调解，双乐公司与死者家属签（泰滨调2026第013号），确保死者家属获得总赔偿金额目标为XX万元人民币。至此，善后工作已处理完毕，未出现社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员第一时间抢救伤员并及时送医，积极处理善后事宜。**综合评估：**事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.作业人员违规操作，印某某在使用电动葫芦进行投料操作时，违规使用其自制的空吨包吊装带穿过500公斤吨包袋挂耳打结起吊，导致吊装带后压到自身死亡。

2.操作规程不完善，车间《TA8-2操作指导书》内容缺失，未结合实际作业制定盐料仓投盐安全操作规程。

（二）事故间接原因

1.安全教育培训缺失。企业安装电动葫芦之后印某某未参加企业组织的电动葫芦操作培训，且企业未对其补充培训，安全培训流于形式，未针对培训和防范，导致员工对违规操作危害认识不足。

2.风险辨识与隐患排查不到位。在风险辨识时未辨识出盐料仓处投盐作业产生的安全风险，且未排查出盐料仓投盐时可能产生的事故隐患。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）责任单位处理建议

1. 双乐颜料泰兴市有限公司，该公司操作规程不完善，安全教育培训缺失、风险辨识与隐患排查治理不到位，未有效防范和制止员工违章作业行任。建议由泰兴市应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）责任人员处理建议

1.印某某，男，身份证号：略，在双乐公司担任外操工岗位，违规使用其自制的空吨包吊装带穿过500公斤吨包袋挂耳打结起吊后，吊装带打结到自身导致死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 徐某某，男，身份证号：略，在双乐公司担任分管安全负责人，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

3. 杨某某，男，身份证号：略，在双乐公司担任董事长职位，为企业法人。作为公司主要责任人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及患，对事故发生负有责任。建议由泰兴市应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

五、事故主要教训

（一）从业人员安全意识不足。事故直接责任人印某某未进行电动葫芦使用的操作培训，既未正确使用电动葫芦，在起重过程中也未站在安全位操作”。其安全能力与操作规范要求严重不匹配。

（二）安全教育培训缺失。电动葫芦作为起重设备，在使用过程中存在安全风险。但此次事故中，印某某未参加电动葫芦操作的培训，企业也未致印某某“违规操作”，酿成事故。

（三）风险辨识和隐患排查治理不全。企业风险辨识与隐患排查存在盲区，针对投料处的投料风险未辨识完全，导致企业未采取相应措施保证安全

六、事故整改和防范措施

（一）双乐公司，一要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任，及时排查生产安全事故隐患。二是强化全厂安全风险辨识及全员安全培存在的不同安全风险进行辨识和培训。三是完善各岗位的操作规程，要做到全覆盖、无遗漏。在接到事故报告一个月内将事故防范和整改措施报市应急

（二）滨江镇人民政府相关职能部门，要以此次事故为警示，持续加强安全生产相关政策法规的宣传力度，通过多种渠道和方式，提高企业和从和法律意识。进一步加大巡查力度，严厉打击违章作业行为，督促企业落实安全生产主体责任。加大对企业安全生产法律法规的宣贯力度，提升企业安事故报告一个月内将事故防范和整改措施报市应急管理局。

泰兴滨江镇双乐颜料泰兴市有限公司

“5·25”一般起重致害事故调查组

分享到

下一篇：泰兴现代农业产业园区巢湖市宏刚工业设备安装有限公司“6·10”一般高处坠落事故调查报告

网 网站建议 关于我们 联系我们
主 兴市人民政府 承办：泰兴市人民政府办公室
苏ICP备08000287号-1 网站标识码3212830002
本网站支持互联网协议第6版（IPV6） 苏公网安备32128302000215号