宁城天义赤峰秉德建筑工程有限公司“3•22”一般坍塌事故调查报告

发布时间：2025-06-23 09:53:17

2025年3月22日8时18分许，由赤峰秉德建筑工程有限公司施工的锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）排水管线连接市管网段沟槽发生坍塌，造成2人死亡，直接经济损失310.1万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，宁城县人民政府于2025年3月22日成立了由县委常委、政府常务副县长任组长，县应急管理局局长、县公安局副局长任副组长，县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县总工会、县住房和城乡建设局等相关单位人员组成的宁城赤峰秉德建筑工程有限公司“3·22”一般坍塌生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及防范整改措施建议。

经调查认定，宁城天义赤峰秉德建筑工程有限公司“3·22”一般坍塌事故是一起施工人员未严格遵守公司安全生产规章制度和操作规程，无视安全管理人员的阻止，擅自进入未采取放坡或支护措施且未经验收的沟槽进行作业；建设单位在沟槽开挖施工前未办理市政建设类施工许可；施工单位对危险性较大的分部分项工程未按要求对沟槽采取放坡或支护措施，挖掘过程中的散土未按规定堆放；建设单位、施工单位和监理单位对施工现场管理不到位，隐患排查整治不力，**未及时发现并制止施工人员违反操作规程的行为，对作业人员的监管也未有效落实导致土方坍塌，造成两名施工人员被掩埋窒息死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1. 赤峰秉德建筑工程有限责任公司（施工单位即事故发生单位，以下简称秉德公司），地址为内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇塞飞亚路南段盛安福邸3#-1-101，成立于2024年5月8日，许可项目：建设工程施工（一级；建筑业务分包；住宅室内装饰装修；一般经营项目：建筑工程管理服务；市政设施管理；体育场地设施工程施工；建筑物销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。安全生产许可证编号为（蒙）JZ安许证字[2024]005017，许可范围为建筑施工，有效期为2024年12月20日至2027年12月20日，企业规模为小型微利企业，现有员工17人，业务为锦樾府小区商住楼建设项目一、二标段两个项目，属于新晋施工企业。

2. 赤峰瑞辰房地产开发有限公司（建设单位，以下简称瑞辰公司），地址为内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇大宁路中东侧燕京街南东庭盛景8号楼010116号厅，成立于2024年6月12日。经营范围许可项目：房地产开发经营。2024年7月19日取得《房地产开发企业资质证书》（内建房资证字[2024]D00441），有效期至2027年7月19日，资质等级二级，企业规模为小型企业，现有员工20人，业务为锦樾府小区商住楼建设项目4个标段，属于新晋开发企业。

3. 内蒙古衍行项目管理有限公司（监理单位，以下简称衍行公司），地址为内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团支四路侧、兴安街北侧原赤峰日报社院内商务办公楼65层602号，成立于2020年9月7日。经营范围许可项目：工程管理服务；信息咨询服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；打字复印；办公用品销售；计算机硬件及辅助设备零售服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用百货销售；机械设备销售；机械设备租赁；汽车租赁；工程造价咨询业务；建设工程监理。2022年4月29日取得《工程监理资质证书》（E215010013），房屋建筑工程监理乙级、

公用工程监理乙级、电力工程监理乙级，现在职员工51人。2024年11月，公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证
职业健康安全管理体系认证审核，2023年至2024年连续二个年度被授予内蒙古自治区先进监理企业荣誉称号，公司先后承接
顺利完成了近300余个大小项目的监理工作，经营状态良好，属于行业内优秀监理企业。

（二）事故项目基本情况

锦樾府小区商住楼建设项目一标段（以下简称事故项目）位于宁城县天义镇迎宾路东、紫蒙街南、长青路西、大明街北
建筑面积51676.92平方米，由瑞辰公司自筹3842.41万元投资建设，内容包含1#、2#、3#、4#住宅楼、商业S1、商业S2、地
库（1-51轴交A-N轴）、绿化景观及硬化铺装、室外管网工程。建设单位项目负责人朱某伟，施工单位项目负责人孙某，监
位项目总监李某凤。

（三）项目审批备案情况

2025年2月19日，瑞辰公司在宁城县住房和城乡建设局行政审批大厅备案了锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）《建
程直接发包备案表》。施工单位为赤峰秉德建筑工程有限公司，法定代表人：曹某明，建造师：孙某，安全员：范某成、张
玲。监理单位为内蒙古衍行项目管理有限公司，法定代表人：崔某玉，总监理工程师：李某凤，土建监理：高某玲（此前该
已请假，至事故发生其职责由具有监理资质的刘某民履行）。

2025年2月20日，经瑞辰公司申请，宁城县住房和城乡建设局行政审批大厅核发了锦樾府小区商住楼建设项目（一标段
坑的《建筑工程施工许可证》。秉德公司制定了《锦樾府小区商住楼建设项目一标段施工现场生产安全事故应急预案》，经
家组论证通过后报宁城县住房和城乡建设局备案。

2025年3月8日，秉德公司编制了《锦樾府小区商住楼建设项目一标段管沟施工方案》，该方案未经施工单位技术负责人
监理单位总监理工程师审核。直至事故发生，瑞辰公司未到宁城县城市管理综合行政执法局办理《赤峰市市政设施建设类许
证》。

（四）事故项目安全管理情况

2025年2月15日，秉德公司制发了项目部安全管理机构任命文件，建立了项目部管理机构及安全生产文明施工保证体系
与项目部签订了《安全生产责任目标书》，明确了安全生产领导小组及其职责。项目部进场后根据工程项目部安全生产各项
理制度与各班组签订了《安全生产责任目标书》，制定了施工现场各工种《安全技术操作规程》。

2025年2月22日，衍行公司下达了《工程开工令》，秉德公司项目部根据《施工组织设计》确定的施工顺序，陆续为各
作业人员办理了保险并进行了三级安全教育培训和安全技术交底。3月6日，秉德公司为工人路某民、李某辉缴纳了工伤保险
月9日，秉德公司开始进行事故项目施工。3月10日，秉德公司向工人路某民、李某辉进行了安全技术交底，对工人李某辉进
了三级安全教育培训。3月12日，秉德公司对工人路某民进行了三级安全教育培训。

2025年3月21日10时许，在瑞辰公司未办理《赤峰市市政设施建设类许可证》的情况下，秉德公司项目负责人孙某安排
田某组织作业人员进行接入市政污水管网工程沟槽挖掘施工，安排安全员范某成对施工过程进行安全管理，下午瑞辰公司土
工程师秦某学发现此段排水管道沟槽开挖，督促施工人员注意安全，要求工人不要提前进入。

（五）事故项目监管情况

2025年2月28日，宁城县住房和城乡建设局安全监督人员对事故项目进行了安全监督交底，经五方责任主体负责人签字
认，发放了《五方责任主体安全告知》、《施工项目施工安全监督计划书》、《施工安全监督告知书》。

2025年3月13日，宁城县住房和城乡建设局安全监督人员按照《施工项目施工安全监督计划书》对事故项目进行了抽查
发现的问题交由监理单位监督整改。本次管道沟槽开挖分项工程未在常规工序的施工节点施工，施工单位也未向宁城县住房
城乡建设局提供此分项工程施工的具体时间。

（六）事故发生经过

2025年3月22日7时30分许，按照秉德公司项目经理孙某前期工作任务安排，秉德公司工长田某安排施工人员李某辉、路
民进行化粪池接入市政污水管网作业，后离开现场。安全员范某成巡检到施工部位时发现沟槽边沟土方有坍塌危险，已安排
已返回施工现场的工长田某停止施工，撤离作业人员，上报项目经理孙某商议进行基坑放坡或支护措施的细节。工长田某将
发生坍塌。此前，安全员范某成已通知停止施工并要求作业人员撤离，但李某辉、路某民在工长田某离开后，仍擅自进入未
取放坡或支护措施且未经验收的沟槽内作业，随后被坍塌土方掩埋。**8时20分，正在附近工作的秉德公司质检员靳某全发现二人被掩埋后，第一时间向项目经理孙某进行了电话汇报。**项目
孙某、安全员范某成、工长田某立即赶到现场组织救援。8时40分许，将工人李某辉、路某民从沟槽内救出。待120救护车到
事故现场后，医护人员确认李某辉、路某民已经死亡。

（七）事故现场情况

事发地点位于宁城县天义镇铁西锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）S1 商业楼东南侧、大明街北侧人行道。事发时
项目为锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网工程，现场管道沟槽已经挖掘完毕，正在安装污水管

道，施工路面上层为水泥硬化路面，下层为黄泥土壤，土质疏松。沟槽采用垂直开挖，沟槽深度约3.4米、宽度约2.1米、长约20米，沟槽未进行放坡，无任何支护措施。沟槽有两处塌方，一处塌方在沟槽中部（工人李某辉埋于此处），塌方面积约方米，另一处沟槽塌方在东南侧靠近市政污水井处（工人路某民埋于此处），塌方面积约4平方米。



图1　锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽外部情况（由东向西拍摄）



图2　锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽长度约20米



图3　锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽深度约3.4米



图4　锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽宽度约2.1米



图5　锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽内部塌方情况（由东向西拍摄）

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本次事故造成2人死亡。死亡人员信息：李某辉，男，汉族，身份证号：150**********17，户籍地：赤峰市宁城县义镇傅家窝铺村三组246号。路某民，男，汉族，身份证号：372**********1X，户籍地：赤峰市宁城县天义镇天北社区10

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故调查组核定，本次事故的直接经济损失为人民币310.1万元，其中丧葬及抚恤金304.2万元、处理事故的事务性费用5.9万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年3月22日8时18分，锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽发生塌方事故。
3月22日8时20分，正在附近工作的兼德公司质检员靳某全发现二人被掩埋后，第一时间向项目经理孙某进行了电话汇报
3月22日8时24分，兼德公司质检员靳某全拨打了120急救电话。
3月22日8时39分，120救护车到达事故现场进行现场救治。
3月22日9时20分，宁城县住房和城乡建设局接到企业事故报送。
3月22日10时15分，宁城县住房和城乡建设局将事故情况报送至宁城县应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2025年3月22日8时18分，锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网沟槽发生塌方事故。8时20分，检员靳某全电话向项目经理孙某进行了汇报。项目经理孙某、安全员范某成、工长田某立即赶到现场，组织现场工人对沟槽进行支护，同时参与抢土救援工作。8时40分许，将工人李某辉、路某民从沟槽内救出。待120救护车到达事故现场后医护人员确认李某辉、路某民已经死亡。

（三）医疗救治及善后情况

事故发生后，兼德公司积极与死者家属沟通协调，经调解与死者家属就死亡赔偿、精神抚慰、人道主义补偿等事宜达成致意见。3月24日与路某民家属签订了赔偿协议，4月10日与李某辉家属签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

本次事故未引发衍生事故及其他财产损失，未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 兼德公司作业人员**李某辉、路某民二人未严格遵守公司安全生产规章制度和操作规程，无视安全管理人员的阻止，进入未采取放坡或支护措施且未经验收的沟槽进行作业**，导致被坍塌的土方掩埋窒息死亡。

2.兼德公司负责施工的锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网所挖管道沟槽标高超过3米属于性较大的分部分项工程，未按编制的《锦樾府小区商住楼建设项目一标段管沟施工方案》组织施工，未按《给水排水管道工施工及验收规范》（GB 50268-2008）的要求对沟槽采取放坡或支护措施，挖掘过程中的散土未按《建筑施工土石方工程安术规范》（JGJ180-2009）的要求堆放，直接堆放于沟槽边沿两侧，增加了坍塌风险。

（二）间接原因

1.瑞辰公司未严格履行安全生产法定责任，对锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）化粪池接入市政污水管网工程未办《赤峰市市政设施建设类许可证》，项目部未能严格落实安全生产责任，发现安全生产事故隐患未及时督促施工单位和监理位整改。

2.兼德公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）相关项目负责人和安全管理人员安全意识淡薄，未按设计要求对沟槽挖进行放坡，发现沟槽开挖不符合安全要求后未采取支护措施，安全监管人员对现场人员管理不到位，未及时制止作业人员

章作业行为导致事故发生。

3.衍行公司未对危险性较大的分部分项工程施工实施专项巡视检查。

4.瑞辰公司、秉德公司及衍行公司未落实宁城县住房和城乡建设局《五方责任主体安全责任告知》的要求，未依照《中人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等法律法规的有规定落实施工管理制度。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

安全技术措施存在严重漏洞。秉德公司在施工前编制了《锦樾府小区商住楼建设项目一标段管沟施工方案》，该方案未施工单位技术负责人和监理单位总监理工程师审核，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十一条的规定。对沟槽开挖进行放坡和支护，违反了《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）4.1.6的规定。现场管理混乱挖掘过程中的散土直接堆放于沟槽边沿两侧，违反了《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）11.2.2的规定全管理人员履职不到位，发现沟槽开挖不符合安全要求，安全管理人员未有效制止作业人员违章作业，违反了《中华人民共国安全生产法》第二十五条的规定。

（二）事故相关单位

1.安全责任管理落实不到位。瑞辰公司未办理《赤峰市市政设施建设类许可证》，违反了《城市道路管理条例》第二十条的规定。未执行《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发[2016]32号）中严格落实企业主体责任要求，未做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，发现生产安全事故隐患未及时督促施工单位和监理单位改。

2.现场监理工作失职。衍行公司未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十八条的规定对管道沟槽施工实专项巡视检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.李某辉，男，秉德公司作业人员。**未严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程，不服从管理，无视安全管理人员阻止，擅自进入未采取放坡或支护措施且未经验收的沟槽进行作业，导致被坍塌的土方掩埋窒息死亡。其对本次事故的发生有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。因在事故中死亡，免予追究其责任。**

2.路某民，男，秉德公司作业人员。未严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程，不服从管理，无视安全管理人员阻止，擅自进入未采取放坡或支护措施且未经验收的沟槽进行作业，导致被坍塌的土方掩埋窒息死亡。其对本次事故的发生有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。因在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关处理的人员

1.孙某，男，秉德公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）基坑工程项目负责人，负责现场施工生产、质量和安全方等工作。作为项目负责人，施工现场管理不到位，对事故段安全风险辨识不足，隐患整治不力，未有效执行安全生产指令，能制止作业人员冒险作业，对事故发生负有管理责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关调查处理。

2.田某，男，秉德公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）基坑工程工长。作为项目施工组织人员，未按施工方案组施工，指挥、放任从业人员违章作业，对事故发生负有主要责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关调查处理。

3.范某成，男，秉德公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）基坑工程安全员。作为项目安全工作实施人，施工现场理不到位，对事故段安全风险辨识不足，隐患整治不力，发现安全隐患后处置措施不当，对事故发生负有主要责任。涉嫌重责任事故罪，建议移交司法机关调查处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.赤峰秉德建筑工程有限公司

曹某明，男，秉德公司法定代表人。对施工安全管理人员未按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》《给水排水道工程施工及验收规范》《建筑深基坑工程施工安全技术规范》及设计要求组织施工的行为失察，督促、检查本单位的安全产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负

领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由宁城县应急管理局处上一年（2024年度）年收入分之四十的罚款。

2.赤峰瑞辰房地产开发有限公司

（1）朱某伟，男，瑞辰公司锦樾府小区商住楼建设项目负责人。未严格落实企业主体责任的要求，未做到安全责任、理、投入、培训和应急救援“五到位”；未及时办理《赤峰市市政设施建设类许可证》，发现生产安全事故隐患未及时督促工单位和监理单位整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条的规定，建议由宁城县住房和城乡建设局暂停其锦樾府小区商住楼建设项目负责人资格，由宁城县应急管理局处上一（2024年度）年收入百分之三十的罚款。

（2）秦某学，男，瑞辰公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）基坑工程项目土建和土建安全工程师。发现生产安故隐患未及时上报并督促施工单位和监理单位整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。依据《中华民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由宁城县住房和城乡建设局暂停其锦樾府小区商住楼建设项目土建安全工程资格，由宁城县应急管理局处上一年（2024年度）年收入百分之三十的罚款。

3.内蒙古衍行项目管理有限公司

（1）李某凤，女，衍行公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）基坑工程的总监理工程师。未履行管理职责，未执术标准、规范和规程，未对危大工程施工实施专项巡视检查，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十八条规定。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第三十七条的规定，建议由宁城县住房和城乡建设局处4000元的罚款。

（2）刘某民，男，衍行公司锦樾府小区商住楼建设项目（一标段）基坑工程的安全监理工程师。未对危大工程施工实项巡视检查，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十八条的规定。依据《危险性较大的分部分项工程安全理办法》第三十七条的规定，建议由宁城县住房和城乡建设局处3000元的罚款。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1.秉德公司未履行施工单位安全管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条的规定，建议由宁城县应急管理局处100万元的罚款。

2.瑞辰公司未履行建设单位安全管理职责，对事故发生负有责任，**依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条的规定，建议由宁城县应急管理局处80万元的罚款。**同时，瑞辰公司未办理《赤峰市市政设施建设类许可证》擅自挖掘城市道路，依据《城市道路管理条例》第四十二条的规定，建议由宁城县城市管理综合行执法局处1.2万元的罚款。

3.衍行公司未全面履行监理单位监理职责，对事故发生负有责任，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十七条的规定，建议由宁城县住房和城乡建设局处3万元的罚款。

（五）对宁城县住房和城乡建设局的处理建议

建议宁城县住房和城乡建设局分别向宁城县党委、政府做深刻检查。

六、事故主要教训

（一）建筑施工行业安全风险较高，事故呈现出多发频发态势，无疑是安全生产监管工作重点关注的行业领域之一。在次事故项目中，建设单位、施工单位以及监理单位侧重工程进度，却轻视安全管理工作。对于隐患排查治理主体责任，这些位不仅在认识层面存在严重不足，在实际落实上更是差强人意。对行业监管部门的安全生产要求，他们选择充耳不闻、依旧行我素。

（二）安全生产主体责任落实情况不严格。本次事故中，建设单位未及时办理市政设施建设类许可证，严重违反了基本设程序，发现生产安全事故隐患未督促整改。施工单位在沟槽施工未提前对施工方案进行审批，边坡放坡不符合标准，在发安全隐患后未采取有效整改措施。监理单位未履行管理职责，未执行技术标准、规范和规程，未对危大工程施工实施专项巡检查。建设单位、施工单位和监理单位对施工审批程序把关不严，这一系列问题充分暴露出各参建单位无视建设施工安全法法规与标准规范；施工现场组织管理混乱，导致责任层层缺失、接连失守。

七、整改和防范措施建议

（一）深刻吸取教训，压实安全生产主体责任

瑞辰公司、秉德公司及衍行公司务必深刻汲取此事故教训，摒弃侥幸心理，严格遵循基本建设程序开展工作，及时办理关许可并进行方案审批。进一步将全员安全生产责任制落到实处，科学建立并不断完善安全生产管理制度和安全操作规程，

系，要切实强化对安全管理人员及一线作业人员的安全生产教育培训，制定切实可行的安全生产教育和培训计划并严格按照实施，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关规章制度和安全操作规程，要认真扎实地开展风险管控和隐患排查治理工作，全面辨识与评估现场作业各环节存在的危险因素，及时制定并采取有效的管控措施，尤其是要注重做好危险作业现场的安全监管，确保万无一失。

（二）加大建筑施工安全监管执法力度

全县范围内，各级负有建设施工安全监管职责的部门要即刻行动起来，针对本行业领域内的在建工地，组织开展一次全监督检查。依法严厉查处转包和违法分包，严肃整治项目部重要岗位负责人脱岗、履职不力，特种作业人员无证上岗，安全育培训流于形式，隐患排查治理走过场等突出问题。积极创新与改进监管执法方式方法，按照“双随机、一公开”、“四不直”的要求，充分运用“互联网+执法”、“一查三带”、线上线下结合以及穿透式执法等多元化手段，持续加大监管执法度，全力推动建筑施工安全责任、工作任务及防范措施的有效落实。

（三）高度重视建筑施工领域安全防范工作

务必切实加强对建筑施工领域安全防范工作的组织领导，持续加大安全监管投入力度。严格按照“三管三必须”的要求各有关行业主管部门要认真履行自身职责，强化监督管理，坚决扭转因建筑施工生产安全事故所导致的被动局面。县综合执部门要严格把控市政建设类施工许可的审批环节，负有建设施工安全监管职能的部门要进一步加大建筑行业企业的督促指导度，层层压实安全监管责任，形成上下联动、协同一致、共同发力的监管强大合力。

网站地图

政府网站找错