****市********有限公司“5•13”一般机械伤害事故调查报告

来源：区应急局　　时间：2026-09-21

2026年5月13日15时35分，位于哈尔滨市**区**路**号的黑龙江****有限公司院内，**市********有限公司发生一起机械伤害致人死亡事故，事故导致1人死亡，直接经济损失250余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步明确相关行政区与开发区安全监管事权划分的意见》等有关规定，**区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区总工会、哈尔滨市公安局**分局、**区住房和城乡建设局（交通）组成的事故调查组，并将事故情况向**区人民检察院和**区纪委监委做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过查阅资料、调查取证、专家鉴定等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，**市********有限公司“5·13”机械伤害事故是一起因违反操作规程、安全管理缺位而引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

市******有限公司（以下简称：***公司），成立于2023年2月10日，法定代表人于*文，统一社会信用代码为**********，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为黑龙江省**市**市**街道**委******单元***，所属行业为租赁和商务服务业，经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；谷物销售；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

黑龙江****有限公司（以下简称：*****公司），成立于2022年7月5日，法定代表人丁*军，统一社会信用代码为**********，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址为哈尔滨**区****新城**路*号，所属行业为交通运输、仓储和邮政业，经营范围包含：许可项目：快递服务。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；纸制品销售；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；企业信用管理咨询服务；企业管理；咨询策划服务；物业管理。

****有限公司（以下简称：**集团）是*****公司的母公司，*****公司接受**集团的管理，**集团与加盟商签订合同，加盟商在授权范围内开展业务。***公司在*****公司B库62号设置装车作业区，作业区由***公司进行管理，同时接受*****公司监管。作业区安装一台型号为SQ-G-A-4-6/装车使用的伸缩皮带机。发生事故的伸缩皮带机具备上升、下降功能，该功能依靠伸缩皮带机配套的液压系统实现，该液压系统主要包括液压站（液压泵）、外接油管及液压缸等。伸缩皮带机产权归属于***公司，由***公司进行日常管理和维护保养。***公司雇用装卸班长崔*等人在*****公司装车作业区进行装车作业，如果伸缩皮带机出现故障，由崔*负责联系维修。

（二）合同签订情况

2025年6月26日，**集团与***公司签订《**快递加盟合作合同》《网点安全管理责任承诺书》。***公司以加盟的形式开展快递业务，合同确定合作期限自2025年7月22日起至2028年7月21日止。承诺书明确双方安全管理责任，***公司承诺遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，建立安全生产管理体系、保障安全生产投入、履行相应的职责和义务；对本公司的供应商、承包商等进行安全生产等方面的统一管理。

集团与**（盐城）******有限公司（以下简称：**公司）签订《业务外包合同》，合作期限从2026年4月1日起至2027年3月31日止，服务项目包括：分拣服务、扫描服务、装卸服务、后勤运营支撑服务（业务监察、质量管控、网络和客服等后勤运营支撑服务工作）。*****公司自行招聘工作人员，将人员名单发送给**公司，**公司负责代发工资和代缴社保，**公司不负责人员管理工作。

*****公司内设机修班组，负责机械设备的保养和维修工作。班长石*友负责工作安排和人员管理，组员由张*、武*平、韩*松、常*等人组成，负责*****公司机械设备日常维修和保养工作。机修班组成员均由*****公司招聘，与**公司签订《劳动合同》，*****公司负责管理工作。

**公司与张*签订《劳动合同》，合同有效期自2026年4月1日起至2027年3月31日止。工作内容是在哈尔滨从事设备维修。

公司等加盟商负责**公司装车作业区的人员作业安排、设备维修、安全等全面管理工作。机修班组维修***公司等加盟商的设备时，实际受雇于加盟商，提供维修服务并收取备件费和工时费，收取的费用由石*友分配，不上缴*****公司。

（三）事故发生单位安全管理情况

公司编制了《安全生产管理制度汇编》，包含安全生产责任制、安全操作规程等多项管理制度，但未将**公司院内装车区纳入管理范围，只是雇佣崔*组织人员负责装卸工作。*****公司对***公司在院内的装车区履行了协调和管理的责任，*****公司安全管理人员每天对厂区各装车区进行巡查，督促整改发现的问题隐患。*****公司机修班组每周参加集团的安全例会，机修班组每名成员每月参加集团通过钉钉软件组织的安全考试，考试内容包含维修操作规程、注意事项、事故教训等内容。机修班组每天召开班前会议，强调安全工作，张*负责当班班组的安全教育工作。机修班组等人熟知维修伸缩皮带机的注意事项和操作规程。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

5月13日，13时53分，***公司在*****公司B库62号装车区的装卸工人在使用伸缩皮带机时，发现伸缩皮带机升降故障，检查发现伸缩皮带机下面有油，装卸工人将现场视频发给装卸班长崔*，报告伸缩皮带机故障的问题。14时0分，装卸工人完成作业离开装车区。

14时08分，崔*将视频转发给机修班长石*友，告知其B库62号装车区伸缩皮带机故障，让其帮忙看看。

14时17分，石*友将视频转发给张*，安排张*去查看伸缩皮带机升降故障问题，并且初步判定故障原因是油管漏油。

14时24分，崔*到达作业区，查看伸缩皮带机漏油情况。14时59分，崔*离开装车区。

14时46分，张*微信回复石*友“好”。15时0分，张*带着一瓶液压油到达B库62号装车区，开始检查故障的伸缩皮带机。15时02分，通过微信向石*友汇报故障原因：“油管坏了，油管上坏个口子”。15时05分，张*离开现场。

15时15分，张*拿了一根新的油管，返回B库62号装车区，将新油管放在伸缩皮带机电源箱对侧液压油缸附近的地面上，并重新检查了伸缩皮带机。15时24分，石*友微信告诉张*“给换吧”，张*回复“嗯呢”。15时25分，张*打开伸缩皮带机电源控制箱，切断了电源，在伸缩皮带机电源箱一侧的底部进行检查。

15时28分，张*绕行至伸缩皮带机电源箱对侧放置油管的位置，继续维修，维修过程中有多次拉拽的行为。

15时32分，张*到邻近的装车区取了一张纸壳板，并将纸壳板铺在液压油缸旁的地面上，纸壳板部分铺在伸缩皮带机与地面的空隙处。张*采用左侧卧的体位，胸部以上部位进入伸缩皮带机下方进行维修作业。15时34分，张*曾短暂起身查看手机，而后又再次进入伸缩皮带机下方。15时35分，伸缩皮带机底部突然喷射出大量液压油，两台液压油缸同时失压，伸缩皮带机下落，将正在底部作业的张*挤压到地面上，张*无挣扎动作。其间，多名工人途经事故地点附近，但无人发现发生事故的情况。

16时37分，装车工人返回装车区，发现张*被伸缩皮带机挤压在地面上。

（二）事故现场情况

事故发生地点：哈尔滨市**区**镇**路*****物流有限公司厂区内。

发生事故的伸缩皮带机固定牢固，支脚螺栓完好，未见松动等情况。不存在伸缩皮带机整体移位导致的人员伤害可能。皮带机整体结构完好，不存在某一部件脱落导致的人员伤害可能。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

此事故造成1人死亡，死者信息：张*、男、身份证号：**********。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》计算，事故造成直接经济损失250余万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时38分，装车工人向崔*报告事故情况。16时40分，崔*通知石*友发生事故。16时41分，石*友和崔*先后到达事故现场。16时45分，石*友向*****公司转运中心经理袁*胜报告事故情况。17时20分许，*****公司工作人员拨打110电话报告事故情况。18时24分，哈尔滨市公安局**分局**派出所民警到达事故现场，并联系**分局技术大队勘查现场。

19时许，**区应急管理局接到**区应急管理局事故信息通报。20时许，**区应急管理局、**区住建局到事故现场开展现场勘察和事故调查工作。

（二）事故应急处置情况

石*友组织多人施救，尝试使用千斤顶，但伸缩皮带机过重，未成功施救。又尝试更换高压油管，恢复液压油缸工作，仍未成功。其间，施救人员拨打了120急救电话。16时56分，120救护车到达现场，17时01分，使用叉车将伸缩皮带机抬起，将张*救出，送至**区***医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

17时19分，张*在**区***医院因抢救无效死亡，5月14日，**公司与张*家属达成抚恤协议，抚恤金200万元。

（二）评估情况

在此次事故中，*****公司及***公司未第一时间发现事故情况，延误了救援时间。发现事故后，立即采取应急措施，救援反应迅速，救援过程高效。第一时间拨打120急救电话，并将事故情况向政府监管部门做了报告。事故发生后，*****公司积极协调、达成抚恤事宜。5月14日*****公司聘请省安全生产专家对作业现场同类设备进行了全面排查，并对发现的问题进行全面整改。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张*冒险作业，未采取防护措施进入伸缩皮带机下开展维修作业，拆除承压的高压油管，导致伸缩皮带机液压油缸失压，将张*压倒在伸缩皮带机下方。

（二）事故相关检验检测情况

张*家属观看事故发生视频后，对张*死亡的原因没有异议，不同意进行死亡原因鉴定，故未对张*进行死因鉴定工作。

（三）其他可能因素排除

哈尔滨市公安局**分局通过现场勘查、查看视频监控等工作，排除人为刑事嫌疑。

（四）间接原因分析

1.维修作业前，张*未识别作业风险，未针对风险制定管控措施，未排除作业现场事故隐患。

2.事故发生后，多名人员路经事故现场，但均未发现事故情况，延误施救时间。

3.作业现场进行监督检查管理存在盲区，无人发现并制止张*违规操作的行为。

四、有关单位和人员存在的主要问题

公司，履行企业安全生产主体责任不力，未将**公司装车作业区纳入公司统一管理，未制定并落实伸缩皮带机维修操作规程[[[]《中华人民共和国安全生产法》第十一条　国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。　生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。]]，未发现并消除维修伸缩皮带机维修过程中存在液压油泵失压的事故隐患[[[]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制

度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。]]。

于*文，***公司法定代表人、主要负责人，未依据国家标准制定伸缩皮带机维护保养的操作规程[[[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；]]，未建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[[[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；]]。

张*，违规作业，未采取防护措施，带压维修伸缩皮带机高压油管[[[]《输送机械 检查与维护规范第1 部分:带式输送机》（GB/T 46089.1—2025）7 检查与维护的安全预防措施7.2 维护的安全预防措施包括但不限于以下内容。e) 输送机零部件和驱动装置拆卸前,应根据其工作原理,对受力件卸载应力,对压力件释放压力。]][[[]《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）6.1.3 可动零部件(含其载荷)所具有的动能或势能可能引起危险时，应配置防脱、限速、防坠落、防逆转、防碰撞等安全卫生防护装置。]]。

五、对有关责任单位及责任人的处理建议

***公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款、第四十一条的规定，建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[[[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。]]的规定给予行政处罚。

于*文，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定。建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[[[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

]]的规定给予行政处罚。

张*，因其已在事故中死亡（家属拒绝做死亡原因鉴定），故不予追究其责任。

六、事故主要教训

1. 维修人员风险意识淡薄，违规带压拆卸油管、无支撑进入设备底部，侥幸违章直接引发挤压死亡事故。

2. 多方主体安全边界不清，***公司未落实设备管理责任，*****公司对跨单位维修管控缺位，形成管理盲区。

3. 安全制度流于形式，缺少液压设备维修专项规程，双重预防机制未落地，风险辨识、隐患管控不到位。

4. 现场无作业监护，事故长时间无人发现，延误救援时机。

5. 机修班组私自外接维修、私下收费，脱离企业统一管理，外包人员作业缺少闭环管控。

七、事故防范和整改措施建议

（一）厘清多方安全管理责任

1. ***公司：将场内装车区及自有伸缩皮带机纳入统一管理，制定液压设备维修规程，维修作业专人监护，落实风险分级管控与隐患排查。

2. *****公司：规范机修班组管理，禁止私自外接维修；完善厂区巡查，把设备检修点位列为重点检查区域。

（二）统一液压设备维修安全流程

维修必须执行断电挂牌、液压泄压、机械支撑锁定三步措施，机身下方检修不少于两人配合作业；全面排查厂区液压设备，更换破损油管，张贴安全警示标识。

（三）做实安全教育与违章管控

增加机械伤害事故案例、维修实操培训，发现带压检修、无支撑作业等严重违章立即停工教育；定期开展挤压事故应急演练，熟练使用救援工具。

（四）强化现场巡查与应急管理

维修人员提前报备作业位置，超时未归及时核查；配齐千斤顶、支撑钢架等应急器材，规范事故上报、救援流程。

（五）监管长效治理建议

行业监管部门开展物流液压装卸设备专项整治；针对加盟、外包企业开展安全普法，严查制度悬空、管理缺位等违法行为。落实事故“四不放过”原则，落实对责任单位和责任人的惩处，监督事故单位整改情况。举一反三，向监管企业通报事故情况，督促各企业扬长避短，严格落实企业主体责任，避免发生类似事故。

**区政府事故调查组

2026年7月21日