大连汇鑫行汽车服务有限公司“6·30”一般高处坠落事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

2025 年 9 月 5 日

大连汇鑫行汽车服务有限公司“6·30”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月30日7时40分许，位于甘井子区中华路街道同德路4号大连汇鑫行汽车服务有限公司正在装修的厂房内，电焊工人林XX从钢结构平台二层的脚手架上坠落至一层地面受伤，现场工人发现后拨打120并及时送往中心医院救治。林XX于7月19日经医院救治无效死亡。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局和区总工会参加的大连汇鑫行汽车服务有限公司“6·30”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委参与事故调查。中华路街道也派人员参加了相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、座谈交流、询问谈话、现场勘验、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产

经营单位相关情况和责任。同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：大连汇鑫行汽车服务有限公司“6·30”一般高处坠落事故是一起因涉事工人安全意识淡薄，未能识别作业现场高处坠落的安全隐患，高处作业未穿戴安全防护装备；二层平台的临边未设置安全防护措施，导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大连汇鑫行汽车服务有限公司（以下简称汇鑫行汽车公司），法定代表人:张XX，成立于2025年6月12日；统一社会信用代码：91210211MAEN49H91W；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；所属行业：机动车、电子产品和日用产品修理业；登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局；注册地址：大连市甘井子区同德路4号；经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；商

务代理代办服务；轮胎销售；二手车经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗车服务；润滑油销售；日用化学产品销售；电池零配件销售；电池销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故相关人员情况

1.林 XX，男，51 岁，在事故中死亡，吉林省长春市人，身份证号码：220XXXXXXXXXXXXXXX，持有吉林省延边州应急管理局签发特种作业操作资格证，证号：T220XXXXXXXXXXXXXXX，作业类别：焊接与热切割作业；操作项目：熔化焊接与热切割作业；初领日期：2024-02-18，有效期结束日期：2030-02-17。

2.张 XX，男，70 岁，身份证号码：210XXXXXXXXXXXXXXX，汇鑫行公司法定代表人。

3.张 XX，男，37 岁，身份证号码：210XXXXXXXXXXXXXXX，张 XX 的儿子，帮助父亲张 XX 筹备成立汇鑫行汽车公司，租赁甘井子区同德路 4 号空闲房屋，拟装修成汇鑫行汽车公司，通过朋友介绍将房屋装修工程发包给孙 XX。

4.孙 XX，男，48 岁，身份证号码：210XXXXXXXXXXXXXXX，大连市瓦房店人。承包汇鑫行汽车公司室内装修工程，安排单 XX 临时雇佣电焊工林 XX。

5.单 XX，男，39 岁，身份证号码：412XXXXXXXXXXXXXXX，河南周口人，与孙 XX 一同进行装修，按照孙 XX 交待，临时雇佣一名电焊工（林 XX）到装修现场进行电气焊作业。

（三）事故背景

2025 年 6 月 13 日，张 XX 与房主刘 X 签订房屋租赁合同书，租赁甘井子区同德路 4 号空闲房屋，面积 480 平，准备装修后用于新成立的汇鑫行汽车公司。张 XX 通过朋友介绍，先将房屋一层用钢结构改建成二层，之后将维修车间装修工程发包给孙 XX。2025 年 6 月 15 日，双方签订《装修合同书》，合同书中第七条第三款约定乙方必须保证该项目使用安全，施工期间安全由乙方全权负责。合同签订后，孙 XX 便组织施工人员进场开始装修施工。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 30 日，孙 XX 和工友单 XX 装修计划是准备将钢结构屋顶上的方管向上移动，需要使用角膜切割后再使用电焊进

行焊接，由于孙 XX 在外购买装修材料，单 XX 早晨来到装修现场，无法一人独立施工，于是孙 XX 通过电话交代单 XX 找一位有证的电焊工人与单 XX 一起施工。6 时 55 分，按照孙 XX 交代事项，通过朋友介绍，电焊工人林 XX 电话联系到单 XX。7 时 20 分左右，林 XX 到达同德路 4 号厂房装修现场，与单 XX 一同上到钢结构二层。施工现场没有安全管理人员，未对临时雇佣林 XX 进行安全技术交底及安全培训教育。林 XX 被单 XX 安排到钢结构二层西侧沿边（未做防护）的脚手架上进行切割方管作业，现场未提供给林 XX 安全帽和安全带。单 XX 在二层东侧的梯子上，两人相距约 12 米左右，二人分别使用角膜机切割方管时，单 XX 听到有东西摔落的声音，回头看林 XX 不在二层西侧的脚手架上，于是跑到二层西侧边沿向下看，发现林 XX 和脚手架一同坠落到一层水泥地面。

单 XX 迅速跑到林 XX 身旁呼喊林 XX，林 XX 没有反应，于是单 XX 拨打 120，120 急救到达后将林 XX 送至市中心医院救治。林 XX 于 7 月 19 日救治无效死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘察，钢结构二层地面距离一层地面高度 3.7 米，林 XX



使用的脚手架高度 1 米，钢结构二层临边未做防护措施，无警示标识。（如图 1 和图 2 所示）

图 1 现场情况



图 2 脚手架情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失因善后赔偿至今未达成协议，暂无确定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局和中华路街道相关工作人员迅速赶赴现场，按照相关规定开展现场处置和事故调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生于 2025 年 6 月 30 日 7 时 40 分左右，事故发生后，单 XX 呼喊林 XX 没有反应后，立即拨打 120 急救电话，待车辆到达现场一同前往市中心医院，孙 XX 随后赶赴市中心医院。

（三）医疗救治和善后情况

6 月 30 日林 XX 入院后，医院对其进行了全面检查。由于林 XX 病情危重，医院及时对其进行颅内血肿清除术+去骨瓣减压术，术后转入 ICU 积极抢救治疗。林 XX 脑死亡可能性大，医院给予积极对症治疗。7 月 19 日 15 时 55 分，林 XX 突发心脏骤停，经抢救 30 分钟后，大动脉仍无搏动，心脏停搏，宣告林 XX 临床死亡。截至目前，装修项目承揽人孙 XX 与林 XX 家属尚未达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，单 XX 立即拨打 120 急救电话，并跟随 120 车辆将林 XX 送至市中心医院医治。经评估，现场应急救援处置有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：1.林 XX 安全意识淡薄，未能识别作业现场高处坠落的安全隐患，高处作业未穿戴安全防护用品。2.工程承包人孙 XX 对施工现场安全管理不到位，未对施工现场二层临边做好安全防护措施。

（二）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料、相关部门证明材料判断，现场无突发灾害及其他影响因素，未发现人为故意情况，排除自杀、他杀。

（三）间接原因分析

1.工程承包人孙 XX，无施工资质承包室内装修工程，未履行主要负责人安全生产管理职责，对施工现场安全管理不到位，未对临时雇佣作业人员进行安全技术交底及安全培训教育，未及时制止作业人员未戴安全帽、未系安全带进行高处作业的行为，是造成事故发生的间接原因之一。

2.汇鑫行汽车公司将室内装修工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人，未对施工现场的安全工作统一协调、管

理，未发现和制止施工现场临边作业没有安全防护措施的隐患，是造成事故发生的另一间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

林 XX 安全意识淡薄，未能识别作业现场高处坠落的安全隐患，高处作业时未穿戴安全防护用品[1]。个人的不安全行为是事故发生的直接原因，应负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）因属于个人不予追究的责任人员

孙 XX，无施工资质承包室内装修工程，未履行主要负责人安全生产管理职责，对施工现场安全管理不到位，未对临时雇佣作业人员进行安全技术交底及安全培训教育，未对施工现场临边采取可靠的安全防护措施，未及时制止作业人员未戴安全帽、未系安全带进行高处作业的行为，未及时消除生产事故隐患，对事故发生负有主要责任。经调查，孙 XX 系自然人，不是《安全生产法》规定的生产经营单位，故建议免于追究其行政责任。

---

[1][?]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.1：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

汇鑫行汽车公司将室内装修工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人，未对施工现场的安全工作统一协调、管理，未发现和制止施工现场临边作业没有安全防护措施、高处作业人员没有戴安全帽、安全带的事故隐患，对事故发生负有责任，其违反了《中华人民共和国安全生产法》四十九条第一、二款，依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议甘井子区应急管理局依法给予处理。

五、事故整改和防范措施

（一）中华路街道办事处要加强对辖区房屋改建及装饰装修活动的监督检查，加强室内施工作业、拆除作业等安全生产宣传和教育，提高广大群众安全意识，防范事故发生；充分发动群众监督装饰装修活动，畅通投诉渠道，属于职责范围的要及时处理，属于相关部门职责范围的，要依法移交相关部门处理。

（二）汇鑫行汽车公司要结合事故教训，举一反三，要将装修工程发包给具备安全生产条件或者相应资质条件的单位，签订专门的安全生产管理协议；并对承包单位的安全生产统一进行协调管

理，发现安全隐患及时督导承包单位进行整改，确保安全施工。

大连汇鑫行汽车服务有限公司“6·30”一般高处坠落事故调查组