中江龙台 G350 线仓山至中江段公路改建工程
“5·17”一般车辆伤害事故调查报告

中江县政府事故调查组

2024 年 7 月 15 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）项目概况及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
（六）其他情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因 9
（二）其他可能因素排除 9
（三）间接原因 9
四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题 10
（一）事故单位 10
（二）有关监管部门 12
（三）地方党委政府 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）建议免予责任追究的人员 14
（二）建议移送司法机关处理的人员 14
（三）建议给予行政处罚的责任单位和人员 14
（四）其他处理建议 16
六、事故主要教训 17
七、事故整改和防范措施 18

中江龙台G350线仓山至中江段公路改建工程“5·17”一般车辆伤害事故调查报告

2024年5月17日20时25分，在德阳市中江县龙台镇青竹村G350线改道右幅K48+940处施工便道，发生1起混凝土搅拌车倒车时碰撞并碾压后方人员的建筑施工行业车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失98万元。

事故发生后，县应急局、县公安局、县交通局、龙台镇政府等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》的有关规定，经中江县人民政府授权（〔2020〕-48），成立了由县应急局牵头，县公安局、县交通局、县总工会、县住建局、龙台镇政府等单位人员组成的中江龙台G350线仓山至中江段公路改建工程“5·17”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。调查组由县应急局总工程师担任组长。

事故调查组坚持事故处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、综合分析，查明了事故发生的时间、地点、经过、原因及救援情况，认定了事故性质及责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了防范和整改

措施建议。

经调查认定，中江龙台G350线仓山至中江段公路改建工程“5·17”一般车辆伤害事故是一起因企业未认真履行安全生产管理职责、员工安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况及相关单位概况

1.项目概况：为完善区域路网结构，缓解国道过境压力，提升通行能力和服务水平，促进地方经济社会快速发展，中江县于2017年12月21日取得四川发展和改革委员会《关于G350线仓山至中江段公路改建工程可行性研究报告的批复》，项目法人为中江凯通交通投资有限责任公司。2022年9月22日四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称公路桥梁建设公司）向中江凯通交通投资有限责任公司递交了四川省中江县G350线仓山至中江段公路改建工程项目道路工程施工一标段施工投标文件，2022年11月18日中江凯通交通投资有限责任公司确定四川公路桥梁建设集团有限公司为中标人。G350线仓山至中江段公路改建工程，采用一级公路技术标准，项目线路全长约79.1公里，采用沥青混凝土路面，该项目一标段于2023年1月16日正式开工建设。2023年6月1日四川公路桥梁建设集团有限公司与四川楷天源建筑工程有限公司签订《G350线仓山至中江段公路改建工程路基、桥梁（包件2）工程劳务合作合同》（劳务合作合同编号：ZJGL-01-002），劳务合作内容为

K48+600-K55+400桩号范围内的所有路基土石方、防排水等工程，双方并签订了《安全生产协议书》。

2.事故发生单位：四川楷天源建筑工程有限公司（以下简称楷天源建筑公司），统一社会信用代码：91510623MA65L6943E，法定代表人：陈某佳，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2018年3月20日至无固定期限，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；土石方工程施工；机械设备租赁；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

建筑业企业资质证书，编号：D351A2****号，有效期至2029年3月6日；资质类别及等级：施工劳务不分等级。安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字〔2018〕007***，许可范围：建筑施工，有效期：2021年8月11日至2024年8月11日。

2023年4月12日四川楷天源建筑工程有限公司与中江鸿增鑫建材有限公司签订了《混凝土委托加工合同》。

3.涉事混凝土搅拌车所属单位：中江鸿增鑫建材有限公司（以下简称鸿增鑫建材公司），统一社会信用代码：

91510623MA69M7RN5B，法定代表人：周某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2020年9月18日至无固定期限，经营范围：销售建材；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；公路工程施工；市政公用工程；桥梁工程；隧道工程；预拌混凝土工程；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；建筑劳务分包；沥青混合物制造；道路货物运输；机械设备经营租赁；汽车租赁；仓储服务；花卉种植、销售；林木育种和育苗；商品混凝土制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.楷天源建筑公司安全管理情况：配备了专职安全管理人员；主要负责人、安全管理人员经过安全生产知识培训并取得了相关资质；未建立全员安全生产责任制，未将安全生产责任目标分解到各部门、各岗位，落实到最小单元；企业安全生产管理制度不健全。公司仅有《安全生产监督检查制度》《隐患排查治理工作机制》《农民工管理制度》《安全文明生产技术管理（交底）制度》《安全风险告知制度》5项制度；未按照要求开展隐患排查，未能提供隐患排查相关资料；未能提供该公司自入场以来对从业人员的安全生产教育和培训资料，培训教育仅停留于口头的“注意安全”，未按要求形成档案资料；未制定生产安全事故应急救援预案；未对从业人员进行安全技术交底。

2.鸿增鑫建材公司安全管理情况：该公司主要为G350线仓

山至中江段公路改建工程提供商品混凝土。制定了安全生产规章制度和操作规程；建立了安全风险分级管控辨识清单；制定了生产安全事故应急救援预案并定期演练；对从业人员进行了安全生产教育和培训。

（三）事故发生经过

2024年5月17日，鸿增鑫建材公司驾驶员魏某强根据公司G350混凝土二标工作群调度安排，向G350线仓山至中江段公路改建工程改道右幅K48+940-K48+950处运送商品混凝土，用于龙台镇青竹村挡土墙的浇筑，楷天源建筑公司安排员工宾某洪协助混凝土搅拌车驾驶员将混凝土通过卸料口卸到一旁挖掘机的挖斗中，挖掘机再转运至浇筑挡土墙的位置。20时25分许，魏某强在完成混凝土运送、卸料任务后，刚起步倒车2米左右发现车辆状态异常，于是立即下车查看，看到有一工人趴在混凝土搅拌车左后第一排轮与第二排轮之间受伤，随即魏某强向挖掘机驾驶员和浇筑挡土墙的工人求助，合力将伤者宾某洪救出，并拨打了120急救和110报警电话。120急救医生到场对伤者进行紧急处置后送龙台中心卫生院抢救，经抢救无效因复合性创伤、心脏骤停于5月17日21时40分死亡。

（四）事故现场情况

事发地点为G350线仓山至中江段公路改建工程龙台镇青竹村改道右幅K48+940-K48+950处施工便道（北纬30°51′10″，东经104°46′24″），该施工便道宽约5米。该路段为南北走向（向

北为中江方向），以混凝土搅拌车（川 FE3***）为中心，车头朝北停于施工便道的下坡路段（见图 1），该车左后第一排轮与第二排轮之间有一滩不规则的血迹（见图 2），该车东面为路基挡土墙浇筑区域。根据龙台镇派出所提供的事发现场照片显示，在混凝土搅拌车（川 FE3***）左后第一排轮与第二排轮之间趴着一人（见图 3），头上戴着一顶黄色的安全帽（见图 4）。



图 1 事故现场位置全景示意图



图 2 事故现场位置局部示意图



图 3 事故现场位置全景示意图



图 4 事故现场位置局部示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者宾某洪，女，64岁，公民身份号码：510623195906******，住址：中江县龙台镇XXXXX组，系楷天源建筑公司聘用员工。该事故直接经济损失约98万元。

（六）其他情况

事故发生时间：5月17日（星期五），中江县天气情况：阴~多云，最高气温31℃，最低气温20℃，风力风向：东南风2级。事故发生后，未发现相关舆情。

涉事车辆川FE3*号情况：**所有人：曾某芳，车辆类型：重型特殊结构货车，机动车种类：混凝土搅拌车，品牌型号：江淮HFC5252G****，发动机号码：1613K******，识别代码（车架号）：LJ13R4DJ1D3******，检验有效期至2024年6月，使用性质：营转非。涉事车辆川FE3***号未取得道路运输经营许可证。

涉事车辆川FE3*号驾驶人情况：**魏某强，男，汉族，1991年2月**日出生，公民身份号码：510623199102******，住址：四川省中江县XXXXXXX号，机动车驾驶证档案编号：510600******，准驾车型：B2，初次领证日期：2010年9月15日，有效期限：2016年9月15日至2026年9月15日，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2029年6月29日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，混凝土搅拌车驾驶员魏某强拨打了120急救和110报警电话，20时26分班组长向某锦打电话给在岔路口等待的现场安全管理员代某发报告了相关情况，代某发随即从岔路口到事发点了解情况，并安排人员立即进行抢救和向总经理陈某佳汇报了相关情况。县110指挥中心向县总值班室报告了事故情况，县总值班室接到报告后立即调度县应急局赶往现场核查。楷天源建筑公司如实汇报了事故及救援情况。县应急局按程序及时上报了事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县应急局、县公安局、县交通局、龙台镇政府立即派员抵达现场开展应急处置工作，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一是立即责令停止事故发生区域的一切作业；二是要求相关单位做好事故善后处理工作；三是密切关注事故后续情况，防止引发网络舆情；四是开展事故有关情况的调查和取证工作；五是要求事故发生单位举一反三，进行全面安全隐患排查，及时消除事故隐患。

（三）医疗救治和善后情况

120急救医护人员接报到达现场后，立即对伤者进行了紧急处置，后送至龙台中心卫生院抢救，经抢救无效因复合性创伤、心脏骤停于5月17日21时40分死亡。

事故发生后，县应急局、县交通局、龙台镇政府要求事故

发生单位要积极联系安抚死者家属，督促其妥善协商解决事故赔偿等善后事宜。5月18日，相关责任单位与死者家属签订了《建筑工地工伤死亡赔偿协议书》，死者遗体于5月19日在中江县殡仪馆进行了火化，5月22日事故善后工作妥善处置完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位应急处置及时，积极稳妥做好了赔偿等善后工作；相关部门接报后，均立即派员赶赴事故现场，及时启动事故应急处置预案，开展应急处置工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事件发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

从业人员宾某洪安全意识淡薄，未按规定穿戴劳动防护用品（反光背心）[1]即上岗作业且混凝土搅拌车驾驶员在夜间照明不良的情况下，未充分研判车辆后方安全状况倒车是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故发生后，经县公安局调查取证，已排除他杀的可能。

（三）间接原因

1.安全生产管理制度不健全。楷天源建筑公司仅有《安全生产监督检查制度》《隐患排查治理工作机制》《农民工管理制

[1]《路基挡土墙施工方案》第九条文明施工及环保措施“（一）文明施工3.2现场施工人员，一律佩戴反光背心和安全帽，遵守现场各项规章制度……”。

度》《安全文明生产技术管理（交底）制度》《安全风险告知制度》5项制度，施工作业前未进行安全技术交底，未向从业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施。

2.现场安全生产管理不到位。楷天源建筑公司未建立安全风险分级管控制度，未对施工现场的风险隐患进行充分研判，对当天施工涉及的混凝土搅拌车、挖机等大型机械存在的车辆伤害隐患管控不到位。安全检查、隐患排查不到位，事发当天施工持续至夜晚，楷天源建筑公司未在夜间施工时，及时发现并纠正从业人员未按规定穿戴劳动防护用品的行为，致使从业人员在缺少防护的情况下作业。

3.安全生产主体责任不落实，教育培训不到位。楷天源建筑公司未按要求对从业人员进行安全教育培训，教育培训停留于口头的“注意安全”，教育培训流于形式。

四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.楷天源建筑公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，宾某洪于2024年5月10日入场，入场后楷天源建筑公司未向公路桥梁建设公司项目经理部报告，宾某洪未进行安全生产教育和培训即上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定；未对从业人员进行安全技术交底，

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[3]、《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[4]的规定；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，安全检查、隐患排查流于形式未及时发现并纠正从业人员未按规定穿戴劳动防护用品的行为，对施工现场管理缺失。未履行甲乙双方签订的《安全生产协议书》第五条[5]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[6]、第四十五条[7]的规定。

2.主要负责人陈某佳未组织制定完善本单位安全生产规章制度和操作规程，公司仅有《安全生产监督检查制度》《隐患排查治理工作机制》《农民工管理制度》《安全文明生产技术管理（交底）制度》《安全风险告知制度》5项制度，不符合《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条[8]规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[9]的规定；未组织制定安全生产教育和培训计划，违反了《中华人民共和国安全

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当……并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《安全生产协议书》第五条乙方的安全责任、权利和义务“11.乙方必须为施工人员……作业人员上岗，必须按规定穿戴好防护用品。施工负责人和安全检查人员应随时检查劳动防护用品的正确穿戴情况，对不规范不按要求穿戴防护用品的人员严禁上岗作业”。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险管控制度，按照安全分险分级采取相应的管控措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8]《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第七条“生产经营单位应当建立健全下列安全生规章制度”。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

生产法》第二十一条第三项[10]的规定；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，安全检查、隐患排查流于形式，未及时发现并纠正从业人员未按规定穿戴劳动防护用品的行为，对施工现场管理缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[11]的规定。

3.安全管理人员代某发未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[12]的规定；安全检查、隐患排查流于形式，未及时发现并纠正从业人员未按规定穿戴劳动防护用品的行为，对施工现场管理缺失，未履行《安全生产协议书》第五条[13]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[14]、第四十六条第一款[15]的规定。

（二）有关监管部门

中江县G350线仓山至中江段公路改建工程一期的质量安全监督管理属于市级交通运输主管部门，县交通局履行属地行

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[13]《安全生产协议书》第五条乙方的安全责任、权利和义务“11.乙方必须为施工人员……作业人员上岗，必须按规定穿戴好防护用品。施工负责人和安全检查人员应随时检查劳动防护用品的正确穿戴情况，对不规范不按要求穿戴防护用品的人员严禁上岗作业”。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

业安全监管职责。2023年1月至2024年5月，县交通局按照2023年度和2024年度安全监督检查计划，紧密结合公路工程建设领域安全生产监督检查、迎大运·保安全、安全生产隐患大排查大整治、“强安2024”监管执法专项行动等各类专项活动，重点针对春节、国庆、元旦等重要节日和时段，深入扎实开展生产安全事故隐患排查治理，共组织综合检查5次，日常检查11次，专项检查8次，配合省市行管主管部门检查4次，共排查出临电用电不规范、临边防护措施不到位、施工现场警示标志标牌欠缺等一般安全隐患99个，均已责成相关责任单位立即或限期整改至合格。

（三）地方党委政府

龙台镇党委政府重视安全生产工作，印发了《镇党委政府领导分工的通知》。2024年以来镇党委分别于1月25日、31日、2月19日、3月26日、4月16日5次研究部署安全生产工作；镇政府2024年以来在镇村干部大会上15次对安全生产工作进行了安排部署；2023年11月20日对G350线仓山至中江段公路改建工程项目经理部下发了《关于做好道路施工安全和环境保护的工作提示》；日常的安全检查有记录、隐患整改责任清单和台账，但部分检查记录存在无检查人员签字，隐患整改未形成闭环的问题；2024年印发了《龙台镇安全生产大起底大整治大宣培大提升治本攻坚专项行动实施方案》《关于“三类重点场所”消防安全暨一季度重点行业领域安全生产大排查大整治

的工作方案》《龙台镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》等文件。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，本着教育和惩处相结合的原则，在认真分析事故原因、性质的基础上，对相关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）建议免予责任追究的人员

宾某洪，女，群众，安全意识淡薄，未按规定穿戴劳动防护用品（反光背心）即上岗作业，导致事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其已经死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

魏某强，男，群众，混凝土搅拌车驾驶员，在夜间照明不良的情况下，未充分研判车辆后方安全状况倒车，导致事故发生，对事故发生负直接责任。违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条[16]的规定，建议移送县公安局进一步调查处理。

（三）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1.楷天源建筑公司，未对从业人员进行安全生产教育和培训；未对从业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未建立安全

[16]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条 机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。

风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，安全检查、隐患排查流于形式未及时发现并纠正从业人员未按规定穿戴劳动防护用品的行为，对施工现场管理缺失，导致事故的发生，对事故的发生负有安全生产管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[17]、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[18]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[19]、第四十四条第一款[20]、第四十五条[21]的规定。建议由县应急局依法给予楷天源建筑公司行政处罚。

2.陈某佳，男，党员，楷天源建筑公司主要负责人。未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生，对事故的发生负有安全生产管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[22]的规定，

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[18]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险管控制度，按照安全分险分级采取相应的管控措施。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当……并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和

建议由县应急局依法给予陈某佳行政处罚。

3.代某发，男，群众，楷天源建筑公司安全管理员。未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况；安全检查、隐患排查流于形式，未及时发现并纠正从业人员未按规定穿戴劳动防护用品的行为，对施工现场管理缺失，导致事故的发生，对事故的发生负有安全生产管理责任。未履行《安全生产协议书》第五条[23]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[24]、第四十六条第一款[25]的规定，建议由县应急局依法给予代某发行政处罚。

（四）其他处理建议

1.鸿增鑫建材公司：该公司主要为G350线仓山至中江段公路改建工程提供商品混凝土。制定了安全生产规章制度和操作规程；建立了安全风险分级管控辨识清单；制定了生产安全事故应急救援预案并定期演练；对从业人员进行安全生产教育和培训。事故调查中发现涉事车辆川FE3***号未取得《道路运输经营许可证》，建议由县交通局依法处理，并将处理结果报县

培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[23]《安全生产协议书》第五条乙方的安全责任、权利和义务“11.乙方必须为施工人员……作业人员上岗，必须按规定穿戴好防护用品。施工负责人和安全检查人员应随时检查劳动防护用品的正确穿戴情况，对不规范不按要求穿戴防护用品的人员严禁上岗作业”。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

应急局备案。

2.县交通局：通过查阅县交通局相关台账资料，在日常工作中，该局多次到项目工地进行安全监督检查，检查有台账，隐患整改有反馈，会议安排有部署。事故调查组认为县交通局已履行属地行业安全监管职责。建议不予追责问责。

3.龙台镇人民政府：通过查阅龙台镇党委政府相关台账资料，在事故发生后，该镇党委政府积极组织开展事故善后处置，安抚死者家属情绪，该事故未引发舆情。但调查发现龙台镇重大项目和城镇开发办公室在履行安全监管职责时落实不到位，开展安全生产检查不深入，台账资料不规范等问题。建议责成龙台镇重大项目和城镇开发办公室向镇党委政府作出书面检查。

六、事故主要教训

楷天源建筑公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，施工作业前未对从业人员进行安全技术交底，导致从业人员安全防范意识淡薄。主要负责人未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，风险分析研判缺失。安全管理人员隐患排查走过场、流于形式，未将隐患排查治理情况进行记录，忽视现场安全管理，导致事故的发生。充分暴露出企业未认真履行安全生产管理职责、安全生产管理制度不健全、现场安全生产管理不到位等突出问题。

七、事故整改和防范措施

为汲取事故教训，针对本起事故反映出的问题，事故责任单位要从以下方面落实事故防范措施，防止类似事故再次发生：

（一）强化底线思维，落实主体责任。

楷天源建筑公司要进一步树牢安全意识，严守安全底线，做好施工前的安全技术交底，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度、全员岗位责任制。同时加强施工现场安全管理、落实安全教育培训、配齐劳动防护用品，立即召开警示教育大会，深刻反省，认真分析事故原因，总结事故教训。

（二）加强监督检查，吸取事故教训。

县交通局要进一步加强行业监督和业务指导，严格履行安全管理和监督职责。**一是**对事故调查报告中相关责任单位存在的问题下发整改通知书，督促企业将隐患“归零”；**二是**加强对在建道路项目的安全监管，立即对在建的施工项目开展一次全覆盖的检查，查找薄弱环节，对检查过程中发现的问题要按照方案、时限、责任、措施、资金“五落实”要求，整改落实到位。

（三）履行安全职责，强化监督管理。

龙台镇人民政府要切实落实属地监管责任，加强对在建道路项目的安全监管，对在建项目进行一次摸底排查。积极协调行业主管部门参与监督检查和督促整改，将各项安全措施落到实处，确保安全生产。