高新北京安格瑞迪科技发展有限公司“7·26”一般高处坠落事故调查报告

珠海高新技术产业开发区管理委员会调查组

2026年9月18日

目 录

一、事故基本情况……1

（一）事故发生单位……1

（二）事故相关情况……2

（三）事故相关人员……2

二、事故发生经过和应急处置……2

（一）事故发生经过……2

（二）事故应急处置……3

三、人员受伤情况和直接经济损失……4

（一）受伤人员情况……4

（二）直接经济损失……4

四、事故原因和事故性质……4

（一）事故直接原因……4

（二）事故间接原因……5

（三）事故性质认定……6

五、事故责任划分及处理建议……6

（一）责任单位……6

（二）责任人员……6

六、整改防范措施建议……7

2026年7月26日11时04分许，珠海高新区林栖巷520号翠湖香山留香苑*栋别墅内，北京安格瑞迪科技发展有限公司员工进行空调控制面板迁移作业时，从木制人字梯上坠落地面，造成1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，7月29日成立了由区应急管理局局长陈春涛任组长，唐家湾镇，区住房城乡建设局、区社会事业局、区应急管理局、镇司法所，区总工会，金鼎派出所等单位人员组成的高新北京安格瑞迪科技发展有限公司“7·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，高新北京安格瑞迪科技发展有限公司“7·26”一般高处坠落事故是一起因未及时发现消除使用不合格木制人字梯登高作业事故隐患造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

1.事故发生单位：北京安格瑞迪科技发展有限公司[1]（以下简称安格瑞迪公司）。住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室，统一社会信用代码：91110116MA005PXG38；注册资本：110万元，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘晓光；成立日期：2016年5月25日。

（二）事故相关情况

事故别墅相关空调设备名称为：全新风恒湿舒适空调系统，由业主顾**委托安格瑞迪公司负责安装，2025年12月已安装完毕，后来顾**打算更换空调控制面板位置，仍委托安格瑞迪公司进行改装。

（三）事故相关人员

1.顾**，男，涉事房屋业主。

2.王**（伤者），男，安格瑞迪公司员工。

3.刘*1，男，安格瑞迪公司员工。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2026年7月26日8时30分许，安格瑞迪公司员工刘*1、王**到达翠湖香山留香苑*栋别墅地面二层西南侧主卧室，准备

[1] 经营范围：技术开发、服务、咨询、转让、推广；软件开发；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询、企业策划、市场营销策划；动漫设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；工程设计；摄影扩印服务；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、箱包、计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品、机械设备、电气设备、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、五金交电、体育用品、乐器、摄影器材、家用电器；专业承包、劳务分包、施工总承包；物业管理；城市园林绿化；机动车公共停车场管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

对需要迁移的空调面板进行重新穿线。9 时许，刘*1 爬上房间吊顶夹层开始作业，将前期已从地面引上夹层的电线穿过保护软管后，让王**登上木制人字梯上配合递送、扶持软管。事故卧室高度 3.2 米，木制人字梯撑开摆放高度 2.95 米，王**站在木制人字梯距地面高度约 1.7 米处进行作业。11 时 04 分许，刘*1 正在吊顶夹层内穿线，突然听到“哐当”一声异响，扭头往下看，发现王**仰面倒在地面呼叫无反应，人字梯也倒在一旁，因人字梯倒地刘*1 无法下到地面，便立即大声呼救。正在别墅一楼躲雨的广东*毅设计工程有限公司（负责该别墅装修，以下简称*毅公司）管理人员麦*1 听到呼救后，马上跑至现场，见王**脸朝上平躺在地面、呼叫仍无反应。麦*1 随即将人字梯重新架好协助刘*1 从吊顶夹层下来，同时电话告知麦*2（*毅公司员工）到场协助，麦*2 到场后将事故情况电话告知安格瑞迪公司负责人刘*2。刘*1 下来后立即对王**实施胸外按压，王**逐渐恢复意识手部开始活动，但无法交流。现场人员商议认为自行送医快于等待 120 救护车，麦*1、麦*2、刘*1 叫来附近几名工人合力将王**抬上*毅公司车辆，就近送往珠海高新区人民医院救治，后由安格瑞迪公司转至中山大学附属第五医院救治。

（二）事故应急处置

事故发生后，现场人员及时将伤者就近送往珠海高新区人民医院救治。区应急管理局值班干部接报后立即赶往事故现场核实处置，并按要求续报事故信息。此次事故未发生次生事故，信息

报送及时，经评估，事故应急处置符合规定。

三、人员受伤情况和直接经济损失

（一）人员受伤情况

根据中山大学附属第五医院的《出院结算通知单》（住院号0000601871），主要诊断：脑挫伤、颅内出血，手术名称：颅内血肿清除术。按照《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）[2]、《生产安全事故统计调查制度》[3]。王**受伤损失工作日为1200日，综合判定伤势为重伤。

（二）直接经济损失

目前王**已由家属安排接回老家治疗，按照中山大学附属第五医院的住院收费票据（代码44060226），截至8月6日治疗费用为129241.18元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故调查组核实此起事故直接经济损失为129241.18元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.违规使用不合格木制人字梯（见图1、图2）。经核查事故现场王**使用的木制人字梯，无危险警示标志；无型号、额定载荷标识、梯子长度、最高站立平面高度、执行标准、生产日期、制造者名称等标识，不符合《便携式木梯安全标准》

[2] 《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），9.10.1.1：硬脑膜外血肿需手术清除者，损失工作日1200日。

[3] 《生产安全事故统计调查制度》四：主要指标解释：重伤人数(包括急性工业中毒)：指因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失,或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害,经医院诊断需歇工105个工作日及以上的人数。

（GB7059-2007）[4]要求，属于不合格产品。



（图 1）



（图 2）

2.王**安全意识淡薄，自我防护不到位，站立在木制人字梯上作业时无防止高处坠落措施，且安全帽未系紧，坠落时脱落，没有起到防护作用。

（二）事故间接原因

1.安格瑞迪公司安全生产主体责任落实不到位，事故作业现

[4] 《便携式木梯安全标准》（GB7059-2007）10.1.1：应在每部梯子上设置标有“危险”和“注意”字样的基本危险警示标志及产品数据信息的标志。
10.2.2 标志应提供下列信息：a）型号或名称及额定载荷；b）梯子长度；c）最高站立平面高度；d）制造者或销售者名称（或标识）；e）制造年、月；f）执行标准。

场无安全管理人员检查指导，未监督作业人员按照使用规定正确佩戴安全帽；未及时排查消除使用不合格木制人字梯登高作业的事故隐患；安全教育培训不到位，作业人员对使用木制人字梯登高作业安全风险认识不足。

2.业主顾**仅以口头约定方式委托进行空调改装，未签订书面合同和安全生产管理协议，对施工现场安全督促检查流于形式。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新北京安格瑞迪科技发展有限公司“7·26”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）责任单位

1.安格瑞迪公司，安全生产主体责任不落实，未监督作业人员按照使用规定正确佩戴安全帽；未及时排查消除使用不合格木制人字梯登高作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条之规定[5]，对事故负有责任，建议由珠海高新区应急管理局立案调查。

（二）责任人员

1.王**，安格瑞迪公司员工。安全意识淡薄，自我防护不到位，站立在木制人字梯上作业无防止高处坠落措施，且安全帽未

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

系紧，坠落时脱落没有起到防护作用，对事故负主要责任。建议由安格瑞迪公司按内部规定进行处理。

2.刘*3，安格瑞迪公司工程安全主管（兼职安全员），未落实安全生产管理职责，未监督作业人员按照使用规定正确佩戴安全帽；未及时排查消除使用不合格木制人字梯登高作业的事故隐患，对事故负有管理责任。建议由安格瑞迪公司按内部规定进行处理，处理结果报珠海高新区应急管理局备案。

3.顾**，涉事房屋业主，自然人，按照《中华人民共和国安全生产法》第二条、《珠海经济特区安全生产条例》第七十条相关规定，自然人不属于生产经营单位，顾**委托进行空调改装不属生产经营行为，不属于《中华人民共和国安全生产法》管辖范围，建议不对顾**实施行政处罚。

六、整改防范措施建议

本次发生事故项目属于小规模、零星分散的安装维修工程，有关生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，存在现场安全管理工作缺位，作业人员安全意识薄弱等问题。

（一）安格瑞迪公司要深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度、安全操作规程，重点加强作业现场安全管理工作，禁止使用不合格作业工具，监督作业人员做好个人安全防护，杜绝不安全行为，强化安全教育培训的针对性和成效，确保员工安全意识入心入脑。

（二）自去年下半年以来，我区发生“9·23”一般触电事

故、“12·12”一般起重伤害事故、“3·20”一般高处坠落事故、“6·27”一般高处坠落事故以及本起事故，这些事故存在工程项目小，安全管理缺失、作业人员缺乏安全意识和安全防护不足等问题，各行业主管部门要切实加强安装、维修、装修装饰等小型工程的安全监管工作，建立有效巡查机制，加强事故警示教育，监督业主依法规范发包，督促施工单位落实安全生产主体责任。