龙马潭双加甘肃鑫旺康建筑劳务有限公司
“12·14”一般倾覆事故调查报告

龙马潭双加甘肃鑫旺康建筑劳务有限公司

“12·14”一般物体打击事故调查组

2025 年 1 月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）相关生产经营情况 2
（三）事故现场情况 3
（四）事故发生经过 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故先期处置情况 6
（二）事故信息接报及应急处置情况 6
（三）善后处理情况 7
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）事故鉴定情况 7
（三）其他可能因素排除 7
四、有关责任单位存在的主要问题 8
五、有关监管部门和属地政府履职情况 8
（一）区交通运输局 8
（二）双加镇人民政府 9
六、对有关责任人员和责任单位处理建议 9
（一）事故有关单位和人员的行政处罚建议 9
（二）建议公司内部处理人员 9
（三）其他处理建议 10
七、事故防范及整改措施建议 10
（一）树牢安全发展理念 10
（二）强化安全监管责任 10
（三）严格落实安全生产主体责任 11

龙马潭双加甘肃鑫旺康建筑劳务有限公司“12·14”一般倾覆事故调查报告

2024年12月14日7时3分，龙马潭区双加镇枝子园村预制梁厂发生一起预制T梁端模倾覆事故，造成1人死亡，直接经济损失**元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区纪委监委机关、区应急管理局、区交通运输局、区总工会、区公安分局、甘肃省陇南市武都区应急管理局、成都东部新区应急安全管理局和双加镇人民政府参加的龙马潭双加甘肃鑫旺康建筑劳务有限公司“12·14”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员责任，提出对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，甘肃鑫旺康建筑劳务有限公司“12·14”一般预制T梁端模倾覆事故是一起因工人违章操作,企业安全管理不

到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.甘肃鑫旺康建筑劳务有限公司（以下简称鑫旺康公司），法定代表人张某某，统一社会信用代码：916***，类型：有限责任公司（自然人独资），成立于2020年09月25日，地址：甘肃省陇南市武都区，经营范围：其他土木工程建筑施工；建筑工程机械与设备经营租赁；提供施工设备服务；其他道路、隧道和桥梁工程建筑等。取得《建筑业企业资质证书》，资质等级：施工劳务不分等级，在有效期内；取得《安全生产许可证》，编号：（甘）JZ安许证字[2021]***，在有效期内。

2.四川蜀道建筑科技有限公司（以下简称蜀道建科公司），法定代表人贾某某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2022年7月21日，地址：成都东部新区养马街道，经营范围：技术服务、水泥制品制造等。

（二）相关生产经营情况

2023年2月，四川省铁路建设有限公司隆黄铁路隆叙段扩能改造工程一分部项目经理部（以下简称隆黄一分部）与蜀道建科公司签订《预应力混凝土T梁、双块式无砟轨道用双块式轨枕采购合同》，合同约定蜀道建科公司作为隆黄铁路隆昌至叙永段

扩能改造工程项目的预制T梁和双块式无砟轨道用双块式轨枕供应方，按照约定的规格、数量、质量等按时供货。

2023年2月6日，蜀道建科公司设立四川蜀道建筑科技有限公司双加制梁场分公司（以下简称蜀道建科双加分公司），并在泸州市龙马潭区双加镇建立生产基地，作为隆黄铁路建设的配套项目。

2023年8月1日，蜀道建科公司双加制梁场分公司与鑫旺康公司签订《双加梁场T梁预制工程劳务合作合同》，合同约定鑫旺康公司负责预制T梁生产过程中的钢筋、混凝土、移梁装梁及起重作业等，并按照相关法律法规和本工程的安全施工组织要求做好安全管理工作。

2023年7月4日，鑫旺康公司组织工人入场，并在现场设立项目管理机构，总经理张某某为项目负责人，下设生产技术管理部、财务部、安全环保部、后勤管理部等部门，任命易某某为安全环保部负责人，刘某为专职安全员。预制T梁生产由门吊班、钢筋班、模型班、混凝土班、张拉压浆班等作业班组协同完成。

（三）事故现场情况

事故地点在预制T梁生产场地，事故预制T梁距地面高3.5米（详见图1），架于高0.6米承载台上。倾覆端模由1厘米厚的钢板定制而成，高2.91米，上部宽2.46米，下部宽1.04米，重770千克，端模背部设置有长2.5米宽0.8米的斜向爬

梯（详见图 2）。端模的安装台面长 0.88 米、宽 0.24 米。端模顶部套有钢丝绳，边缘为连接螺栓孔。生产场地上设置有 2 台龙门吊。



图 1 正在拆模的预制 T 梁



图 2 倾覆的端模

（四）事故发生经过

2024 年 12 月 14 日 6 时 30 分，鑫旺康公司模具班班组长杨某组织袁某某、罗某某、罗某强等 10 名人工人召开班前会，安排当日工作任务。

6 时 47 分,模具班工人陆续来到 T 型预制梁现场开始作业，杨某负责组织工人作业和吊运模具，袁某某负责拆除端模螺丝，罗某某等负责松液压模型、拆横向拉杆，罗某强等负责拆除桥面顶部档渣墙模型等。

6 时 58 分，袁某某全部拆除事故 T 型预制梁南侧端模的固定螺栓后，前往北面拆除端模螺丝。

7 时 2 分，杨某用手持遥控器操作龙门吊运行至南面端模处，并操作挂钩横向移动。

7 时 3 分，杨某通过端模爬梯向上攀爬过程中，端模突然向杨某一侧倾覆并将杨某压在地面。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者杨某，男，51 岁，身份证号：511***，家庭住址：四川省简阳市禾丰镇，模型班组长。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，财产损失 0 元，人身伤亡赔付**万元，医院及殡仪费**元，直接经济损失共计**元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故先期处置情况

7 时 4 分，袁某某、罗某某、罗某强看见端模倾覆后，立即用撬棍将事故端模一端翘起，并呼喊周边人员一起进行救援。

7 时 12 分，现场工友用龙门吊吊起事故端模后，将杨某救出，并立即送往龙马潭区第三人民医院进行救治，杨某经抢救后于 8 时 7 分宣布死亡。

（二）事故信息接报及应急处置情况

7 时 7 分，罗某德向公司现场管理人员张某某报告事故情况，张某某立即向蜀道建科双加分公司和张某兵电话报告事故情况，张某兵立即安排救援和开展现场处置。随后蜀道建科双加分公司向隆黄一分部报告事故情况，隆黄一分部部向区应急管理局、区两高办等部门电话报告事故情况。

接到事故报告后，区公安分局、双加镇人民政府人员率先赶到现场维护秩序和开展现场处置。随后，区政府常务副区长刘波率区交通运输局、区应急管理局等部门人员赶到现场进行处置。

（三）善后处理情况

事故发生后，鑫旺康公司成立善后工作组，开展死者家属安抚、并及时进行了赔付，死者遗体已于2024年12月21日安葬，善后处理终结。

（四）事故应急处置评估

事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：杨某攀爬端模爬梯至上部时，无固定的端模受杨某偏心重力产生的倾覆力矩影响失稳，并向杨某一侧倾覆。

（二）事故鉴定情况

四川菲斯特司法鉴定所鉴定：杨某系胸腹部损伤，血气胸形成，呼吸循环衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

当日天气阴雨，西南风4-5级；经查询中国地震台网，当日无地震。排除地震、大风等因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

鑫旺康公司，事故发生责任单位，未依法履行安全生产主体责任。

（一）未有效督促作业人员严格执行本单位的安全生产操作规程[1]，袁某某未按照鑫旺康公司《安全操作规程》规定作业，多次在未使用龙门吊挂住端模钢丝绳的情况下，先行全部拆卸紧固螺栓。

（二）未严格执行公司安全生产规章制度[2]，鑫旺康公司《安全教育培训管理制度》规定转岗后应进行教育培训，2024年袁某某、刘某斌等人员转岗到模型班组后，公司未对其开展转岗教育培训。

（三）未按规定对从业人员开展安全生产教育培训[3]，鑫旺康公司安排未经安全生产教育和培训合格的杨某、罗某强等人员上岗作业。

五、有关监管部门和属地政府履职情况

（一）区交通运输局

2024年以来，区交通运输局召开党组会议6次，安全例会

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《四川省安全生产条例》第二十一条第一款 生产经营单位应当制定并落实本单位安全生产规章制度。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

12 次，研究部署安全生产工作。针对隆黄铁路扩能改造项目，联合区综合执法局和属地街镇就安全环保工作约谈建设单位、施工单位 1 次，向项目施工单位发放安全隐患整改函 1 次，向项目建设单位发放安全环保工作提醒函 1 次。联合区市场监管局开展特种设备安全监督检查 1 次，联合应急部门及属地街镇等开展安全工作检查 3 次，开展各类安全环保工作日常检查 30 次，针对发现问题要求及时整改。

（二）双加镇人民政府

自梁场项目开工以来至事故发生，双加镇人民政府组织村社区召开安全会议 12 次，党政主要领导带队开展检查 10 次，镇属部门开展监督检查 69 次，排查安全隐患 33 条，已落实整改闭环。

六、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）事故有关单位和人员的行政处罚建议

1.鑫旺康公司，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负主要管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.张某某，主要负责人，未依法履行主要负责人职责，对事故发生负有重要管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）建议公司内部处理人员

1.张某某，生产技术管理部部长，对现场管理不到位，未按

公司制度向作业人员进行技术交底。

2.易某某、刘某，安全环保部安全员，未按公司制度对从业人员进行安全教育和培训。

3.袁某某，模具拆装人员，未执行公司《安全操作规程》进行作业。

（三）其他处理建议

责成双加镇人民政府、区交通运输局向龙马潭区政府作出深刻书面检查。

七、事故防范及整改措施建议

（一）树牢安全发展理念

各相关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，深刻吸取事故教训，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，切实统筹好发展和安全两件大事。进一步落实行业监管责任、属地管理责任、企业主体责任，按照安全生产治本攻坚三年行动和省委省政府“四不放过”十条措施的要求，落实“人防、技防、工程防、管理防”措施，确保实现从业人员安全素质显著增强，违章违规行为明显下降，安全生产形势持续稳定向好。

（二）强化安全监管责任

行业主管部门要按照“三管三必须”的要求，督促企业严格履行安全生产主体责任，加强从业人员的安全生产教育和培训，

落实切实有效的措施确保安全管理制度的落实，违规违章行为有效控制，杜绝类似事故的再次发生。双加镇人民政府按照“属地管理”的原则，举一反三，加强对辖区内企业的宣传教育和日常巡查检查，切实采取有效措施消除隐患，严防事故再次发生。

（三）严格落实安全生产主体责任。

鑫旺康公司要严格按照法律法规和公司安全生产管理制度的要求，认真落实安全生产主体责任制。主要负责人要依法履行法定职责，加强安全生产的考核，督促公司各部门落实安全管理制度；安全生产管理人员要按照法律法规要求，加强从业人员的教育培训、现场的隐患排查和作业过程的风险分析，并提出管控措施；企业其他部门应严格执行公司全员安全生产责任制等安全管理制度，落实好岗位职责，降低事故隐患的出现率，强化安全风险管控措施，做到事故隐患及时发现并整改，违规违章行为及时制止并严肃教育，从业人员安全意识不断提高。