索引号	11321027014455428A-2021-016
体裁分类	其他
主题分类	综合政务
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急局
生成日期	2021-04-23
文号	无
时效	
名称	瓜洲润扬森林公园东门外广场“12•10” 死亡事故调查报告

瓜洲润扬森林公园东门外广场“12•10”死亡事故调查报告

访问量：55

2020年12月10日14时30分时左右，位于瓜洲润扬森林公园东门外广场，发生一起叉车叉运货物时，货物倾倒致1人死亡事故。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范

生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，邗江区政府成立由区应急管理局牵头、区监察委、区公安分局、区总工会、区市场监管局等部门组成的事故调查组，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了相关处理建议，并针对事故原因提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

1、货物购买单位：江苏广瀚工程建设有限公司，地址：扬州扬子江中路617号。法定代表人钱堃，注册资金10000万元，统一社会信用代码：91321091578425589，经营范围：水利水电工程、市政工程、公路与桥梁工程施工、机电设备安装、钢结构制作与安装、劳务分包等。

2、货物销售单位：深圳市卓悦安防科技有限公司，地址：深圳市光明新区公明办事处上村社区民生路红花山工业区门口第一栋7楼712。法定代表人郭少雄，注册资金100万元，统一社会信用代码：9144030006547316

7H，经营范围：一般经营项目：电子产品、节能环保产品、液晶监视器、液晶拼接墙、工业显示器的研发及销售(法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

3、货物配件供应单位：深圳市俊毅源电子有限公司，地址：深圳市光明新区公明街道马山头汇鼎盛工业大厦7楼，法定代表人冯俊峰，统一社会信用代码：91440300088449 40XB。

4、货物集成组装单位：东莞市德思派环境科技有限公司，地址：广东省东莞市松山湖园区总部二路2号1栋1单元1310室，法定代表人张映根，统一社会信用代码：91441900MA52RRB41W，经营范围：环境技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、产销；显示屏、电子计算机及外部设备等。

5、个体叉车驾驶员：孟庆荣，身份证号：3210271968********，住址邗江区瓜洲镇洛家新村30号。使用叉车为龙工叉车，额定荷载3.5吨。

二、货物生产、销售、运输情况

2020年11月5日，江苏广瀚工程建设有限公司（以下简称广瀚公司）与深圳市卓悦安防科技有限公司（以下简称卓悦公司）签订《产品销售合同》，甲方广瀚公司（买方）从乙方卓悦公司（卖方）订购16台86寸美食互动广告屏，合同明确卓悦公司收到货款后15日内安排物流发货，交货地点为扬州客运站，由物流公司汽车运输，运输费用由卓悦公司承担。同时合同明确：买方收货时，有责任对所收货物进行检查，在物流中心确认货物的多少，外包装是否有破损，通电点亮后屏有无出现破损现象等；如货物数量正确，无出现损坏，买方可签收物流单，视为买方对货物已验收认可，若再出现问题则视为售后；如买方在验收过程中，认为货物出现异常，可拒绝签收物流单，视为买方没有验收货物。在合同执行过程中如有变动，须经买卖双方代表签字同意认可方可实施。

2020年11月13日，卓悦公司与深圳市俊毅源电子有限公司（以下简称俊毅源公司）签订《户外落地广告机购销合同》，从俊毅源公司订购16台86寸户外美食街液晶广告机，合同约定交货地点为“江苏省扬州市广陵区扬州东站”，货物运费由需方卓悦公司承担，订单交付时由供方俊毅源公司指派专业技术人员现场协助安装调试。到达交货地点后，卓悦公司和俊毅源公司双方指派技术人员及第三方现场验货。

2020年11月16日，需方俊毅源公司与供方东莞市德思派环境科技有限公司（以下简称德思派公司）签订《销售合同》，产品为16台86寸竖屏落地广告机。合同约定标的物所有权:货物经需方验收后转移；运输方式为汽运，供方（德思派公司）承担送屏费用，需方(俊毅源公司)承担整机提货费用。

12月6日，货物生产完成后，因期间交货地点扬州东站封闭。收货地点改在了瓜洲润扬森林公园东门外广场。根据合同本次运输由俊毅源公司委托物流上门提货送至交货地点，运输期间的风险归供货方承担（具体操作由乙方卓悦公司跟承运公司沟通），运输费用由卓悦公司承担。货物分两车运输，一车为显示屏，共四组，每组四块包装，每二块正面嵌合，共16块，2020年12月8

日货物发车；一车为显示屏顶棚， 2020年12月9日发车，两车货物于12 月10日早运至瓜洲润扬森林公园东门外广场。

根据广瀚公司与卓悦公司合同，在合同执行过程中如有变动，须经买卖双方代表签字同意认可方可实施，但实际交易时间地点发生变化后，双方未签订补充合同。广瀚公司称，出事前几日电话联系卓悦公司，要求其派人组织与物流之间的验收。卓悦公司则称应广瀚公司请求，安排其单位人员到现场协助验货。俊毅源公司称是卓悦公司要求其派人过去指导，其便委托德思派公司来安排人员。德思派公司称安排技术员古天宝（死者）前往扬州，指导现场安装，通电检测。

三、事故发生的经过和救援情况

12月10日早晨，钱绪明（广瀚公司现场负责人员）将前一天来到瓜洲的古天宝和周海（卓悦公司工程师）一同接到瓜洲润扬森林公园东门外广场。钱绪明便联系个体叉车驾驶员孟庆荣，说有一批货要卸，让他开叉车过来，再让他买30个木质托盘（钱绪明称是古天宝让其找一台叉车和30个木质托盘，并找几个工人协助）。随后孟庆荣联系薛恒祥来帮忙，并将自己买好的30个木质托盘

运到润扬森林公园东门外广场。钱绪明同时请润扬森林会小区门口保安马春红帮忙卸货，马春红又联系熟识的农民工蒋长州帮忙卸货。

当日上午两车货卸完后，孟庆荣便向钱绪明要工钱和购买托盘的钱，钱绪明便付给孟庆荣1350元，随后孟庆荣准备离开（孟庆荣称钱绪明付完钱后，他就和钱打招呼准备离开时，旁边的古天宝跟钱绪明说他不能走，走的话，货无法验收，然后钱便叫他留下来；钱绪明称是古天宝跟孟庆荣说要用叉车把屏幕分离、检测；蒋长州称大货车上的货卸下来后，他们准备走了，古天宝要钱绪明在货单上签字，钱绪明不肯签，说防止有货损坏，买货的钱已经打出去了，如果坏了，他找谁，这时古天宝说把大屏幕移出来检测一下）。因检测需要将显示屏分开，午饭后，孟庆荣回到润扬森林公园东门外广场即事发现场作业。开始时采取用叉车将显示屏逐一分开的方式，后来采取留下一块，叉三块，叉车往后倒退50-60公分（容纳一个人进去进行检测），然后再留两块，叉一块后退50-60公分左右的方法进行。下午2时10分左右，在对第四组显示屏进行检测时，蒋长州扶住留在原地的第一块显示屏的西侧，薛恒祥扶住这块显示屏的东侧，古天宝站在显示屏的西北面，当孟庆荣面朝北开动叉车

叉起三块显示屏向南倒车大约20公分左右时，蒋长州发现留在原地的显示屏和叉车上最北面的一块显示屏发生倾倒，便喊“顶不住了！顶不住了，快退”，并向西侧退让，东侧扶屏的薛恒祥也感到顶不住了，便往东侧退让，而站在显示屏西北面扶屏的古天宝则被倾倒的显示屏压在下面。听到响声后，钱绪明即刻跑到显示屏北侧，看见古天宝上半身被压在显示屏下面，仅露出两条腿在外面。立刻招呼现场人员将显示屏抬起，把古天宝抱出来，马春红拨打110和120急救电话，120急救车赶到后，医生诊断古天宝已经没有生命体征。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡。死者，古天宝，男，32岁，身份证号：4414241988********，德思派公司技术负责人，广东省梅州市五华县安流镇人。

涉事各方尚未就赔偿事宜达成一致意见，有待进一步协商或通过民事诉讼由司法机关确认。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

该起事故发生的直接原因：是叉车在挪移显示屏的过程中，放在货叉上的显示屏稳定性较差。一是在叉车叉运货物过程中，货叉上的三块显示屏未捆扎，每块显示屏侧放时长3.5米，高 2米，重达800公斤，底部宽仅0.25米，处于松散的状态，稳定性差；二是两根货叉未全部插入显示屏底部，左边的货叉距离全部托住最外面倾倒的显示屏的底部还有1公分的差距，右边的货叉距离全部

托住最外侧倾倒的显示屏的底部还有2公分的差距，这就形成显示屏在被托起时不稳定的安全隐患。同时每块显示屏重达800公斤，三块显示屏一同被货叉托起时，着力点在货叉的外缘，必定会使货叉产生弹性性变而向下倾斜，这一倾斜会引起最外侧倾倒的那一块显示屏重心向外产生偏移，形成侧倾力矩，同时叉车在后退过程中，产生的振动，增加了振动惯性力，从而引起侧倾力矩的进一步增加，使最外侧显示屏产生侧倾运动，最终造成货叉上最外侧显示屏倾倒，并压到放在木质托盘上的显示屏，造成两块显示屏的一同倾倒，压住了扶着显示屏的古天宝。

（二）间接原因

该起事故发生的间接原因是：一是叉车操作驾驶员安全意识淡薄，安全知识、安全教育缺乏；二是叉车驾驶员无叉车驾驶执照驾驶叉车；三是叉车驾驶员操作过程中，在视线被遮挡的情况下，无法发现并及时消除安全隐患，不能确保安全。

（三）事故性质

根据以上原因分析，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任人的处理意见

孟庆荣，个体叉车驾驶员，无叉车驾驶执照，安全意识淡薄、安全知识缺乏，在视线被遮挡、叉运的货物不稳定的情况下，进行叉车作业，造成了事故的发生，对该起事故负有直接责任。建议扬州市公安局邗江分局依据相关法律规定依法追究其刑事责任。

该起事故发生在货物购销交接过程中，交货时间地点因故发生变更，此后无书面约定，相关证据之间无法形成证据链，导致无足够证据对相关生产经营单位追究行政责任。

七、事故防范和整改措施

个体叉车驾驶员孟庆荣，要认真学习安全生产法律法规，增强依法进行安全生产经营活动的意识，要参加叉车作业安全培训教育，认真学习叉车作业安全知识，增强安全意识，在取得叉车驾驶执照前不得进行任何叉车生产经营活动。

瓜洲润扬森林公园东门外广场“12•10”死亡事故调查组

2021年4月9日