武汉利福物业管理有限公司1•22一般高坠事故调查报告

2019年1月22日早9时许，武汉市江汉区花楼水塔街世纪江尚商业区地下二层B14室，发生一起高坠亡人事故，造成1人死亡,直接经济损失65万元。

事故发生后，事故单位迅速将伤者送往医院救治，经9小时抢救后死亡，区政府高度重视，积极协调相关各方，妥善做好善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定，按照区人民政府的工作要求，由区安监局(现应急管理局)牵头，区纪委监委、区总工会、区房管局、区建设局、花楼水塔街办事处和江汉区公安分局内保大队等部门干部组成武汉利福物业管理有限公司1•22一般高坠事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和集体论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故涉及的相关企业。家利物业管理（深圳）有限公司武汉江汉南分公司（以下简称家利物业），属外商投资企业分支机构，营业场所为江汉区花楼街世纪江尚集中商业三楼物业服务中心，主要负责人：张桂芹，经营范围：从事物业管理、停车场机动车停放服务；经营攀岩墙、拳击室、舞蹈室、儿童游乐场、健身房、棋牌，会议室等依法审批后的项目。武汉利福物业管理有限公司（以下简称利福物业），成立于2011年7月5日，法定代表人：付有才，注册地址：武汉市江汉区万松园路103号同成大厦，主要经营范围：保洁产品技术开发、技术咨询、批发兼零售、保洁服务、物业管理、酒店管理、外墙清洗、有害生物的防治与咨询、设计国内各类广告业务、企业管理咨询、商务信息咨询、劳务派遣、人力资源招聘、人力资源外包等。

（二）事故当事人情况。事故当事人吴和平，男，身份证号：420123********6619，家庭住址：武汉市黄陂区六指街朱冲村土库湾12号。吴和平系利福物业世纪江尚项目保洁班班长，2018年6月由世纪江尚上一家保洁物业公司直接转入利福物业，主要负责与家利物业沟通衔接以及该保洁班组日常保洁工作的安排部署，领受家利物业临时指派的小任务保洁工作。据当事人发生事故当天以及2018年下半年医院调取的病例病历资料显示，当事人患有肺大泡、心脏疾病。

（三）物业保洁发包、分包基本情况。家利物业2015年与开发商和记黄埔完成交接，成为世纪江尚项目的物业管理方，该公司

将项目保安、保洁、维修保养等物业服务再次分包给不同单位承担。2018年6月，家利物业与利福物业签订《2018-2019年度武汉“世纪江尚中心”北商集中商业项目保洁服务合同》，家利物业将该商业项目所在地地面、地上以及地下所有建筑物、构筑物及其附属核配套设施，以及甲方管理范围内的清洁工作发包给利福物业公司，双方合同中约定保洁人员年龄应小于50岁。利福物业接手保洁工作后，将原世纪江尚保洁服务分包公司部分员工（含当事人吴和平）招入该公司继续从事保洁工作。吴和平签订合同时，为规避利福物业对员工年龄的要求，向物业公司出具了更改出生年份的身份证，隐瞒了自身真实年龄，比实际年龄小14岁。

二、事故发生经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2019年1月，家利物业接到苗家社区发出的节前检查后，对所管辖世纪江尚项目开展排查，排查过程中，发现未投入使用的地下二层地下室B14房间门锁被撬开，屋内地面有大量污秽物，需要安排保洁人员清理。

1月22日早，家利物业工作人员直接告知利福物业保洁班长吴和平，地下二层B14房间地面有污秽物需要清理。约9时许，吴和平准备前往负二层B14查看具体工作任务，途中遇到刚刚从天台开门回来的保安班长李雁，因不熟悉负二层B14房间的具体位置，吴和平让李雁帮他带带路。途中，吴和平使用手机对

路过场所进行拍照记录，并告知李雁，这样做是好向公司说明自己的工作情况。

到达负二层B14房间后，因只是查看一下作业区域，当事人吴和平未向设备维护部门申请打开室内照明灯，吴和平和李雁分别使用手机照明灯和手电照明，吴和平查看了需要清洁的地面卫生情况后，使用手机对现场情况拍照留存。拍照后，吴和平发现室内有一部旋转楼梯，询问李雁该楼梯是做什么的，李雁告知吴和平“到负一楼的，但已经封死了”。吴和平想上去看一看，李雁说上面是封死的，还是别去了，但吴和平坚持要去看看。于是，李雁在吴和平前面带路，两人一前一后上了楼梯。当李雁走到第三级平台时，李雁回头并对吴和平说“你看，上面是封死的吧”。此时，李雁发现吴和平身体已经倾斜，从平台边缘处坠落。在坠落过程中，李雁未听到吴和平发出任何声音。随后，李雁迅速跑下楼梯，发现吴和平趴在地上，头部有血渍，口中发出厚重的呼吸声。

（二）事故救援和善后处置情况

事故发生后，李雁迅速通过对讲机报告上级，家利物业公司立即拨打120急救电话并组织人员将受伤的吴和平转移至广场等待急救车辆，后经医院抢救9小时，抢救无效后死亡。目前，死者家属已得到抚慰和补偿，保持了社会稳定。

（三）事故伤亡和经济损失情况

事故造成1人受伤，经抢救无效死亡，死亡原因为高坠导致

重型颅脑损伤引起急性中枢神经系统功能衰竭。直接经济损失65余万元。

三、事故原因与性质认定

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于世纪江尚商业区负二楼B14房间，该房间未出售，未使用，长期上锁，仅有安保人员隔一段时间进入检查消防设施。该房间有简易照明灯一盏，电源开关由设备维护部门管理；室内有通往负一楼室内旋转楼梯一部（水泥现浇楼梯），但楼梯顶部处已于建设期间使用混凝土现浇封堵，与负一楼地面连成一体，未形成通往负一楼通道，该楼梯四周无护栏，楼梯共有平台四级，第二级平台地面有彩条塑料布，事故现场未张贴安全警示标语。当事人坠落地点位于室内楼梯第二级平台靠近房间一侧的边缘，该平台宽约1.88m，长约3.73米，离地高度约2.5m。距离平台右侧边缘约0.9米处，有明显踩空后留下的缺口，长度约50mm，疑似当事人踩空坠落是造成（详见事故现场示意图）。当事人以前未到达过事发区域，对此房间情况不了解，且进入该区域后，因其只是查看保洁作业任务，未向有关部门提出打开照明灯的要求，仅仅使用自身携带的手机照明灯照明，照明亮度不足，初次上楼梯进入此环境，易迷失方向。同行保安班长李雁及事故当事人登梯时，均未佩戴安全帽。据当事人抢救病例显示，当事人右侧第2-9肋骨折，第4-6胸椎右侧横突骨折，右侧锁骨骨折，右侧颞骨、顶骨骨折。据现场陪同人员介绍，当事人坠

落后趴于地面，头部距坠落边缘约 0.5m,脚步距边缘约 0.9m。结合当事人事发当天抢救病例来看，当事人坠落后身体右侧首先着地，随后身体翻转趴于地面。

（二）事故原因

1、直接原因。吴和平对陌生环境风险判断不足，风险防范意识不足，在保安提醒后，仍私自进入不是家利公司指定的作业区域，并且未佩戴安全防护用具。家利物业安全生产主体责任不落实，对单位管理区域，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未向从业人员告知存在的安全风险，导致作业人员进入非指定工作区域，从缺少安全护栏的楼梯坠落，造成人员伤亡。

2、管理原因。

(1)家利物业安全生产主体责任不落实。一是未及时发现和采取措施消除事故隐患，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施上，设置明显的安全警示标志及设置有效防护措施。二是家利物业直接通知作业人员开展作业，未向承包方告知相关事宜，对承接保洁分包服务的利福物业安全生产工作统一协调、管理不到位。**三是**家利物业交办当事人进入负二层商铺做保洁时，随行保安虽提示该处楼梯存在的风险，但未严格制止当事人登上非工作区域，落实制度不到位。

(2)利福物业员工落实公司制度落实不到位，未及时向公司报告承接的临时任务，导致公司未能及时进行有效的管理。

（三）事故性质

通过调查，按照事故造成的人员伤亡、经济损失和对事故原因分析，事故调查组认为该事故为一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）吴和平风险防范意识不足，私自进入非指定作业区域，且未佩戴防护用具，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究当事人责任。

（二）家利物业管理（深圳）有限公司武汉江汉南分公司系事故责任单位，对事故的发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》，对该公司实施行政处罚。

（三）武汉利福物业管理有限公司世纪江尚项目部对事故当事人管理不到位，依据公司内部管理规定对有关管理人员做出处理，并将处理结果报至江汉区应急管理局。

五、事故防范和整改措施

为认真吸取此次责任亡人事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）强化安全生产红线意识，落实企业主体责任。企业要牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，结合《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发〔2016〕32号）文件精神，认真吸取事故教训，保持警钟长鸣，用心于三个着力：着力强化企业安全生产主体责任；着力堵塞监督管理漏洞；着力解决不遵守法律法规问题。创新安全工作，促进安全发

展形成内生机制，并持续推进安全管理的基础管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化。加强法规学习，增强法律意识，切实履行《安全生产法》关于生产经营单位安全生产保障的法律要求，特别是主要负责人和安全生产管理机构及人员，要将《安全生产法》的法定职责学透记牢、落实到位。坚决杜绝侥幸心理，切实加强各项规章制度的责任落实。

（二）强化风险管控，消除各类事故隐患。隐患的根源是危险源失控，应从危险源辨识入手，从人、机、料、法、环、管等多方面全过程辨识危险。针对性采取风险管控措施并加强培训，提高员工安全意识与技能，进行系统治理、源头防范，按照党中央 国务院（中发〔2016〕32号）文件精神，改革创新安全生产管理工作，构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制和持续建设预防预控管理体系。家利物业管理（深圳）有限公司武汉江汉南分公司、武汉利福物业管理有限公司要把隐患排查治理作为企业防范事故的根本措施来抓，树立“隐患就是事故”的理念，转变观念、改变习惯，加强现场管理，建立和不断完善隐患排查清单，切实加强隐患排查和治理工作，并吸取此次事故教训，开展一次专项隐患排查治理工作，及时消除存在的隐患。

（三）**强化分包单位安全生产工作统一协调、管理。**家利物业管理（深圳）有限公司武汉江汉南分公司，要进一步规范对分包单位作业交接流程，加强对分包单位的统一协调、管理，完善现场安全交底及监督管理，督促分包单位落实员工安全教育培

训，提高从业人员安全操作技能和安全意识，教育从业人员严格执行行业标准和操作规程，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。武汉利福物业管理有限公司要完善制度建设，加强内部管理，规范作业程序，强化安全教育培训和作业现场管理，提高作业人员风险辨识能力。

“1•22”事故调查组

2019 年 5 月 24 日