长沙经济技术开发区
长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故调查报告

长沙县人民政府

长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故调查组

（2023年9月19日）

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故涉及单位概况

（三）事故设备情况

（四）事故发生单位安全管理情况

（五）事故发生经过

（六）事故现场情况

（七）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（八）其他情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

（二）事故涉及单位

（三）有关监管单位

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

（二）对事故责任单位的处理建议

（三）事故责任人员的处理建议

六、事故防范和整改措施

长沙经济技术开发区
长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故调查报告

2023年4月13日14时54分许，长沙经济技术开发区（泉塘街道）社塘路387号湖南国顺科技有限公司一号厂房内的长沙奋飞环卫设备有限公司发生一起一般物体打击生产安全事故，造成一人死亡，直接经济损失142.64万元。

事故发生后，省、市、县领导高度重视。市人民政府副市长彭涛，经开区党工委书记、长沙县委书记付旭明，经开区党工委副书记、管委会主任张庆红等领导先后就善后处置、事故调查和企业安全生产主体责任作出重要批示。省应急厅工贸处副处长卢斌荣，市应急局党委委员、副局长刘金泽，时任经开区安委办主任田洪林，市应急局工贸处处长欧阳军，县应急局党委书记、局长陈明等领导先后到达现场，了解事故基本情况、组织协调善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关规定，经县人民政府批准，于2023年4月20日成立由县应急局牵头，经开区营商环境工作局、经开区总工会、县公安局、县应急局、泉塘街道办事处为成员单位的长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故调查组开展调查，并邀请经开区纪检监察审计室

派员参加。市安委办对该起事故进行了挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”物体打击事故，是一起因员工违反周转架操作规程导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

长沙奋飞环卫设备有限公司（以下简称奋飞环卫），类型为有限责任公司(自然人独资)，成立于2013年4月1日，设置了5个综合、业务部门。现公司在编人员42人。统一社会信用代码：[redacted]法定代表人：陈贵兴，实际控制人谭喜明（谭喜明在公司内的占股为100%）。公司任命谭喜明为总经理，陈贵兴为副总经理（负责分管市场销售）。住所：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块社塘路387号湖南国顺科技有限公司一号厂房全部。经营范围：许可项目:城市建筑垃圾处置（清运）：城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配

件制造;环境保护专用设备制造;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专业保洁、清洗、消毒服务;塑料加工专用设备制造;洗车设备制造;生活垃圾处理装备制造;机械零件、零部件加工;输配电及控制设备制造;塑胶表面处理;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;环境保护专用设备销售;塑料加工专用设备销售;洗车设备销售;生活垃圾处理装备销售;轮胎销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务;软件开发;润滑油销售;智能输配电及控制设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

奋飞环卫于2022年10月24日租用湖南国顺科技有限公司一号厂房，其面积为4261.2平方米，用途为生产办公，租期为三年，租金是906,924.6元/年，并签订厂房租赁合同。

（二）事故涉及单位概况

湖南国顺科技有限公司（以下简称国顺科技），类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2006年12月12日，现公司在编人员12人。统一社会信用代码:[redacted]，住所是长沙经济技术开发区南二路27号（泉塘街道社塘路 387号），法定代表人：彭卫国，实际控制人彭旭日，公司任命彭旭日为总经理。经营范围是汽车零部件及配件制造《不含汽车发动机制造)；非金属废料和碎启加工处理；房屋租赁；场地租赁；物业管理；电子和电工机械专用设备、通用仪器仪表的制造。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。国顺科技现在业务只有场地租赁和物业管理，其内部的一栋办公楼、四栋厂房已经全部出租给其他公司。

（三）事故设备情况

发生事故的周转架为奋飞环卫自制，材质为304不锈钢，规格为长1600mm×宽600mm×高1000mm，周转架对向两侧有护栏，另外两侧无护栏。黄铁军所搬运的钢板材质为304不锈钢，规格为长2462mm×宽1480mm×厚4mm，每一块的质量为67KG，数量为20块。

（四）事故发生单位安全管理情况

奋飞环卫与国顺科技在2022年10月24日、11月30日分别签订了园区服务管理合同和安全生产责任书，明确了国顺科技与奋飞环卫在安全生产责任方面的划分，主要内容为室内（厂房内）的安全生产、消防等事务是奋飞环卫负责，室外（厂房外）的安全生产、消防等事务由国顺科技负责。

奋飞环卫没有专门的安全管理机构，只任命刘志良为安全员；公司制定了《安全生产责任制度》《安全风险分级管控制度》《安全检查和隐患排查治理制度》《安全培训计划》等安全生产制度性文件；未有效组织对新员工黄铁军的安全教育培训，未做到督促黄铁军严格执行本单位的安全操作规程；公司“一会三卡”中的点检卡、危险作业卡及应急处置卡不够完善，班前会开展不扎实，公司应急救援预案不够完善；公司有专项安全隐患检查安排，但未及时发现周转架设备不锈钢板材堆叠倒塌这一隐患，未采取

有效的技术、管理措施消除事故隐患。

（五）事故发生经过

2023年4月13日14时45分许，奋飞环卫生产部负责人周恩正在折弯岗位上工作，安排转运工黄铁军单独去取不锈钢板材，黄铁军在周转架外尝试搬运不锈钢板材时，发现不锈钢板材自身重量太重，无法搬动，随即违反安全操作规程进入到周转架内，使用撬棍扣住不锈钢板上部，用力后造成20块不锈钢板依次倒塌，将其压倒在护栏处，致使其受伤。

（六）事故现场情况



（图1）周转架设备全貌



（图2）周转架设备死者位置

（七）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡。黄铁军（死者），男，汉族，1976年10月28日出生，47岁，身份证号码：[redacted]，长沙县人。

事故造成直接经济损失142.64万元。

（八）其他情况

2023年4月10日黄铁军为入职，并办理相关入职手续；4月11日由公司安全员刘志良跟黄铁军介绍岗位情况和简单安全

教育；4月12日由生产部主管周恩带领黄铁军熟悉工作环境和干杂活；4月13日上午由生产部主管周恩带领黄铁军干杂活；黄铁军在工伤保险尚未生效和入职培训未完成的情况下，上岗工作。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月13日17时28分，泉塘街道办事处报告：4月13日14时55分许，经开区规上企业长沙奋飞环卫设备有限公司一普工在作业时，被货架铁板压倒，员工发现后第一时间切割抢救，15时10分左右人被救护车送至长沙市第八医院，经抢救后于16时45分左右死亡。

17时30分，县应急局报告经开区值班室。

17时41分，县应急局报告市应急局。

17时45分至18时30分，经开区营商环境局负责人及相关工作人员，泉塘街道分管负责人及相关工作人员，县应急局分管负责人及相关工作人员和省市应急部门相关领导先后到达现场，了解事故基本情况、组织协调善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

14时55分许，正在折弯岗位上工作的生产部负责人周恩在转头时，发现身后的新员工黄铁军仰躺在周转架的护栏上，身上被20块不锈钢板压迫。周恩随即组织现场其他员工对黄铁军开展救援，周恩现场呼喊黄铁军，只有微弱反应。周恩等人先用两

根立柱撑住不锈钢板，把不锈钢板固定住，然后用切割机把黄铁军身后的护栏切掉，14时57分许周恩等人在救援的同时拨打急救电话，14时59分左右，周恩等人合力把黄铁军救出，经120急救车送往长沙市第八医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

黄铁军于4月13日16时45分，抢救无效死亡。4月14日，泉塘街道人民调解委员会、公安局泉塘派出所、经开区营商环境工作局组织死者家属和奋飞环卫负责人进行调解，当天双方达成协议，家属不再提出任何其他经济要求或其他诉求。

三、事故原因

（一）事故直接原因

转运工黄铁军安全意识淡薄，违反《周转架使用管理规定》中的第二类“周转架必须正确搬运”里的第一点“所有周转架转运必须使用专用运输工具，不得在地面上托运周转架。”和《转运工安全操作规程》第三点“在清除转运场地杂物时，不准触及、跨越任何运转设备或传动装置。”进入到周转架内用撬棍拨动不锈钢板，造成20块不锈钢板倒塌将其压倒在栏杆处受伤，导致死亡。

（二）事故间接原因

1.奋飞环卫未严格落实安全生产主体责任，现场人员管理不到位、隐患排查整治不力，未严格落实岗位规程，没有监督和看护新员工黄铁军按照安全操作规程进行搬运作业。

2. 奋飞环卫没有对新员工黄铁军进行安全教育培训，存在没有经过安全生产教育和培训合格的情况下上岗作业的情况；没有向新员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素。

四、有关责任单位的履职情况

（一）事故发生单位

奋飞环卫安全生产主体责任落实不力，未有效建立安全生产责任制，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项的规定；对于周转架等自制装备危险辨识不到位，未及时消除生产安全事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定；日常现场安全检查不到位，未及时发现和制止黄铁军的违规操作，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定；未有效组织对新员工的安全教育培训，在新员工没有经过安全生产教育和培训合格的情况下上岗作业，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；没有教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，也没有向新员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定。

（二）事故涉及单位

国顺科技与奋飞环卫签订的园区服务管理合同的第六点甲方责任中的第3小点“甲方为乙方提供公共区的治安保卫和火灾防范服务，并承担相关责任”；第七点乙方责任中的第1小点“租

赁厂房内的服务管理、财产管理、安全管理、生产管理、员工管理等均由乙方负责”，第8小点“乙方必须严管厂区内安全和消防工作，如因自身原因引起的治安和消防事故，则自行承担责任，火灾延及领边单位，还应负全部赔偿责任”。国顺科技与奋飞环卫签订安全生产责任书的第九点“园区已将上述安全事项事先告知、提示各企业，各企业应注意文明施工、安全施工。各企业在租赁期间发生的安全事故与园区无关，各企业应负责自行解决，不得为园区带来负面影响”。

国顺科技制定了《生产安全事故隐患排查治理制度》，每周安排了公司安全员等员工对园内租赁企业进行安全检查，对于排查出来的安全隐患进行台账登记并要求园内租赁企业进行整改，2022年9月至2023年3月共排查安全隐患9处，要求园内租赁企业进行整改，并对相关隐患整改情况进行复查。2023年1月29日，国顺科技专门召开春节复产复工安全生产会议，并组织公司员工进行安全教育。2023年3月2日，国顺科技组织园内租赁企业召开春季安全生产会议，并组织安全生产管理方面的知识学习。

调查过程中，未发现国顺科技有履行职责不到位和违反相关安全生产法律法规的情况。

（三）有关监管单位

1.泉塘街道办事处履职情况：2022年先后开展安全生产三大行动、“强执法、防事故”双百行动等专项检查，2022年累

计排查企业705家，发现隐患2811个，已全部整改。

在对奋飞环卫安全监管中，泉塘街道办事处对该单位三次开展安全生产检查。2022年10月27日，应急办工作人员对该公司进行安全检查，检查发现企业存在“部分灭火器未定期点检、一处行车防脱钩装置缺失、配电箱盒盖缺失”现场隐患，并对该公司下发了《工贸企业安全生产风险隐患排查暨双百行动重点事项检查表》，于2022年11月8日复查相关隐患已经整改完成；2022年11月15日，街道党工委副书记、统战委员陈展组织应急办和社区对该公司进行安全检查，填写了《长沙县泉塘街道领导带队检查安全生产情况记录表》，检查发现“消防设施无自检记录、生产现场无警示标识标牌”现场隐患，公司于2022年11月21日完成整改；2023年3月15日，应急办工作人员到国顺科技园进行安全检查时，对园区企业下发了《工贸企业打好“安全生产翻身仗”告知书》，并下发《长沙市工贸行业“强执法防事故”双百行动重点事项检查表》，检查发现该公司“2月份教育培训记录不完善、未张贴安全风险四色图、隐患排查记录未更新、一处配电箱跨接线缺失”的隐患，公司在2023年3月16日将相关隐患完成整改。

2.长沙县应急管理局履职情况：奋飞环卫在2023年4月7日之前由泉塘街道办事处实施安全监管，在4月7日之后由长沙县应急管理局实施安全监管。奋飞环卫当时未纳入县应急局2022年和2023年年度监督检查计划，暂时未对奋飞环卫进行安全监

管。

调查过程中，未发现相关部门履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

黄铁军，奋飞环卫生产部转运工。违反《周转架使用管理规定》和《转运工安全操作规程》，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

奋飞环卫，未严格落实安全生产主体责任，未有效建立健全本单位全员安全生产责任制；对于周转架等自制装备危险辨识不到位，未在有较大危险因素的有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患；日常现场安全检查不到位，未及时发现和制止黄铁军的违规操作；未有效组织对新员工的安全教育培训，在新员工没有经过安全生产教育和培训合格的情况下上岗作业；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，也未向新员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素；在新员工工伤保险未生效的情况下，组织其开展工作。建议由长沙县行政执法局[①]依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[②]相关规定给予行政处罚。

---

[1]根据《长沙县进一步深化综合行政执法改革方案》，县行政执法局原委托给县应急管局行使的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等行业生产经营单位安全生产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（含相应的行政检查权）及与之相关的行政强制权（仅包含实施行政强制措施），由县行政执法局统一履行。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）

（三）事故责任人员的处理建议

1. 谭[redacted]，奋飞环卫总经理，负责公司全面工作。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未加强安全生产标准化建设；未有效落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有领导责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定给予行政处罚。

2. 刘[redacted]，奋飞环卫安全员，负责公司内部安全生产工作。未依法履行安全管理职责，未有效组织本单位安全生产教育和培训，未组织对新员工的安全教育培训，对岗位安全操作规程和员工所从事工种的安全职责培训针对性不强；对本单位的危险源辨识和评估不到位，未及时排查生产安全事故隐患；没有履行好安全员职责，对作业现场安全检查不到位，对黄铁军的违章作业未能及时发现和制止。对事故负有安全管理责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定给予行政处罚。

3. 周[redacted] 奋飞环卫生产部主管，负责公司生产部工作。未依

发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条："生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任"。

法履行安全管理职责，生产部车间事故隐患排查治理工作不到位；未履行好生产部负责人看护监护职责，对现场安全检查不到位，对黄铁军违章作业未能及时发现和制止；对员工教育培训不到位，对岗位安全操作规程和员工所从事工种的安全职责培训针对性不强。对事故负有安全管理责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）奋飞环卫要深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任；要对企业所有设备开展全面风险辨识；要完善安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度；要加强作业现场的安全生产检查；要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。深入开展隐患排查治理，切实把事故隐患消除在萌芽状态，杜绝类似事故再次发生。

（二）国顺科技应强化落实安全生产主体责任，完善与租赁企业的安全管理协议，进一步做好安全生产工作统一协调管理工作，强化定期安全检查。

（三）长沙经济技术开发区各有监管职责单位要督促范围内企业严格落实安全生产主体责任，落实新入职员工安全教育培训工作，加强作业现场的安全管理、安全教育和培训、全面建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严查冒险作业行为，防止类似事故的发生。

（四）长沙县应急管理局要切实加强对奋飞环卫及其同类型生产经营单位的安全监督管理，开展事故警示教育宣传。要进一步督促企业加强安全生产责任制体系的建设并落实各岗位安全职责，提升员工培训教育质量，强化安全风险辨识和隐患排查，严防各类事故发生。

附件：

1. 长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故调查组成员名单

2. 长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故伤亡人员名单

3. 长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故直接经济损失统计表

长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司

“4·13”一般物体打击事故调查组

（长沙县应急管理局代章）

2023年9月19日

附件 1

长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故调查组成员名单

序号	姓　名	工作单位及职务	调查组成员分工	备注
1	陈明	县应急局党委书记、局长	组长	
2	杨进昌	县应急局党委委员、副局长	副组长	
3	刘帅	长沙经济技术开发区营商环境工作局	成员	
4	唐朝辉	长沙经济技术开发区总工会	成员	
5	陈雄义	县公安局	成员	
6	朱智方	县应急局	成员	
7	莫虎	县应急局	成员	
8	吴哲	泉塘街道办事处	成员	

附件2

长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故伤亡人员名单

姓名	性别	年龄	文化程度	家庭住址	是否本单位职工	伤害程度
黄铁军	男	47	高中	长沙县榔梨街道	是	死亡

附件3

长沙经济技术开发区长沙奋飞环卫设备有限公司“4·13”一般物体打击事故直接经济损失统计表

类别	项　目	金额（万元）
人身伤亡费	医疗费	0.46
	护理费	
	丧葬费	
	补助费	
	救济费	
	歇工工资	
	小 计	0.46
善后处理费	事故处理费	
	现场救护费	
	现场清理费	
	事故赔偿费	142.18
	小 计	142.18
财产损失	固定资产损失	
	流动资产损失	
	小 计	
其它损失		
合 计		142.64