水城阿戛贵州桓瑞矿业有限公司“7·22”一般厂（场）内车辆致害事故调查报告

水城阿戛贵州桓瑞矿业有限公司“7·22”一般厂（场）内车辆致害事故调查组

2026 年 9 月 14 日

目　录

一、事故有关情况 2
（一）事故发生单位情况 2
（二）涉事车辆基本情况 3
（三）事故发生地点 4
（四）事故相关人员基本情况 4
二、事故发生经过及应急处置情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故救援情况 5
（三）应急处置评估 6
（四）善后处理情况 6
（五）事故报告情况 7
三、事故伤亡和直接经济损失 7
四、事故发生的原因及性质认定 7
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
（三）事故性质 8
五、相关部门履职情况 9
六、事故责任认定及处理建议 9
（一）因在事故中遇难、不再追究责任的人员 9
（二）对事故责任人员的处理建议 9
（三）建议给予行政处罚的单位 10
（四）建议给予其他处理的单位 10
七、事故防范和整改措施 11

水城阿戛贵州桓瑞矿业有限公司“7·22”一般厂（场）内车辆致害事故调查报告

2026年7月22日11时18分，贵州桓瑞矿业有限公司发生一起一般厂（场）内车辆致害事故，造成1人遇难，直接经济损失152.01万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，立即组织区应急局、区能源局、市公安局水城分局、区卫健局、阿戛镇政府等单位赶赴现场开展处置工作，要求妥善做好遇难人员家属安抚和善后工作，并尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2026年7月23日，经区人民政府同意，成立了由区安委办牵头，区应急局、市公安局水城分局、区总工会、区人社局、区卫健局、区能源局、阿戛镇人民政府等单位参加的水城阿戛贵州桓瑞矿业有限公司“7·22”一般厂（场）内车辆致害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和分析论证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改

措施。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位情况

1.事故发生单位基本情况

贵州桓瑞矿业有限公司（以下简称桓瑞公司），住所：贵州省六盘水市水城区阿戛镇阿戛社区小寨组大树脚煤矿；统一社会信用代码：91520201MA7E4FW682；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：孙某某；经营范围：“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。矿产资源（非煤矿山）开采；矿山机械销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2024 年 12 月 25 日，孙某某与桓瑞公司副总经理任某某签订《授权书》。孙某某授权任某某全权负责贵州桓瑞矿业有限公司的全部日常运营管理事务。

2025 年 1 月 1 日，桓瑞公司与贵州京义矿业有限公司签订《后勤服务委托管理协议》。依据该协议，贵州京义矿业有限公司委托桓瑞公司负责其下属贵州京义矿业有限公司大树脚煤矿（以下简称大树脚煤矿）的属地关系协调、历史问题善后、全域卫生保洁、生活配套管理、车场秩序管理、场区环境管理、场区

安保管理等工作。协议明确，由桓瑞公司负责其管理范围内及工作中的安全管理工作。

2.事故发生单位安全管理情况

桓瑞公司制定了《安全管理制度汇编》《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制》《安全生产责任制》《岗位安全操作规程》《综合突发事件应急预案》《岗位操作规程年度培训计划》等制度性文件。其中，《岗位操作规程年度培训计划》明确规定：新员工入职须完成总计 3 天的培训，其中理论培训 1 天，师傅带徒实操培训 2 天。

（二）涉事车辆基本情况

产品名称：轮式装载机；产品型号：ZL936F；出厂编号：SY923011446；发动机编号：2305489；系桓瑞公司地面管理员兰某某于 2023 年私人购买。自 2025 年起，该设备长期闲置，停放在大树脚煤矿副井工业广场。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备目录》《工程机械定义及类组划分》（T/CCMA 0001-2026）[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》[2]《特种作业目录》[3]《机

[1] 《工程机械定义及类组划分》（T/CCMA 0001-2026）第 4.2 表 2：铲土运输机械的规定，事故铲车是装载机一类，因此属于工程机械。

[2] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

第三条：本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。

第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[3] 《特种作业目录》第 18.1 场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）：在房屋市政工程施工中，从事叉车、装载机的操作。

动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）[4]及《中华人民共和国道路交通安全法》[5]的有关规定，事故车辆为轮式装载机（俗称铲车），是装载机一类，属于工程机械，不属于特种设备；且该车辆主要用于封闭道路和场所作业，并不属于机动车范畴，其行驶和操作并不需要到相关部门核发行驶证和操作证。

（三）事故发生地点

事故发生地为大树脚煤矿副井工业广场下方一条无名便道，该便道系周边群众长期通行碾压自然形成。大树脚煤矿副井工业广场建成后，煤矿日常对其进行封闭式管理，在副井工业广场入口处设置了可移动封闭设施，正常情况下无车辆通行；后因副井工业广场下方 600 米左右为周边群众土地，且该路段为驱车前往土地的必经之路，经煤矿与周边群众口头约定，群众下地务农时可自行移开封闭设施通行，通过后恢复封闭状态，不向社会其他车辆、人员开放。

（四）事故相关人员基本情况

1.郑某某，男，死者，56 岁。2026 年 7 月 21 日，郑某某与桓瑞公司签订《劳动合同》，在后勤部门从事地面辅助工作。

2.兰某某，男，53 岁，系桓瑞公司业务主管。

3.彭某某，男，44 岁，系事故第一发现人。

4.高某某，男，50 岁，系大树脚煤矿检身工。

---

[4] 《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）第 3.1：机动车：是指由动力装置驱动或牵引,上道路行驶的供人员乘用或用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆,包括汽车及汽车列车、摩托车、拖拉机运输机组、轮式专用机械车、挂车。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

5.陈某某，男，56岁，系大树脚煤矿矿长。事发时在六盘水市职业技术学院培训，委托罗某某负责煤矿日常管理工作。

6.罗某某，男，38岁，系大树脚煤矿总工程师。事发时受陈某某委托，负责煤矿日常管理工作。

7.刘某某，男，53岁，系大树脚煤矿生产矿长，事发时在值班。

8.任某某，男，69岁，系桓瑞公司副总经理。

9.韩某某，男，60岁，系大树脚煤矿办公室主任。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年7月22日，兰某某安排郑某某清理副井工业广场的垃圾。为降低劳动强度，郑某某在无人监护的情况下擅自操作铲车。11时18分，装载完垃圾后，郑某某驾驶铲车驶向副井工业广场下方的垃圾堆放点，在行驶至无名道路下坡路段时，将铲车开上道路侧边斜坡，导致铲车重心偏移、失去平衡发生侧翻。铲车侧翻过程中郑某某被甩出驾驶室，随后遭侧翻的铲车砸压头部，事故发生。

（二）事故救援情况

2026年7月22日11时30分许，彭某某从事发地下方田地开车返回，行驶至事发地附近时发现路面被侧翻的铲车堵住，于是下车查看，行走至铲车附近8米左右，发现一名人员被压在铲车下方。彭某某立即绕过事故现场跑到副井工业广场值班室向高

某某说明情况。

11 时 40 分，高某某向大树脚煤矿调度室汇报副井工业广场有一辆铲车侧翻压到人。调度室立即通知陈某某、罗某某、刘某某、任某某和韩某某等人。罗某某接报后，通知刘某某和任某某带队前往现场进行救援。

11 时 54 分，韩某某拨打 120 急救中心电话呼叫救护车前往事故现场救援；11 时 57 分，韩某某拨打阿戛镇派出所电话报案。

12 时 6 分许，现场救援人员将被压在铲车下的郑某某救出，随后，救护车抵达现场，将其紧急运往水城区人民医院进行救治。

12 时 8 分许，阿戛镇派出所民警抵达事故现场，第一时间划定警戒区域，维持现场秩序，对事故现场进行初步保护，固定相关痕迹物证，为后续事故调查保留现场条件。

12 时 50 分许，救护车将郑某某送达水城区人民医院进行抢救；13 时 30 分，经医院抢救无效，宣告郑某某死亡；14 时 20 分许，遗体被转运至水城区殡仪馆。

（三）应急处置评估

经评估，在水城阿戛贵州桓瑞矿业有限公司“7·22”一般厂（场）内车辆致害事故救援中，各部门应对处置及时，现场应急救援处置得当，未造成次生事故，未产生负面舆情。

（四）善后处理情况

事故发生后，桓瑞公司积极联系郑某某家属，做好家属的安抚工作。经多次调解，在 2026 年 7 月 23 日，桓瑞公司与郑某某

家属达成了协议，签订了《工亡事故一次性赔偿和解协议》，桓瑞公司赔偿郑某某家属148万元人民币。截至2026年7月24日，赔偿款已全部付清，事故善后已完成。

（五）事故报告情况

事故发生后，因事发地位于大树脚煤矿副井工业广场附近，煤矿相关管理人员接报后，按照公司关于生产安全事故上报的层级与时限要求，以贵州京义矿业有限公司大树脚煤矿的名义第一时间向各监管部门报送事故信息。罗某某于11时49分向六盘水市水城区能源局进行了事故报告。陈某某于12时2分向国家矿山安全监察局贵州局进行了事故报告，12时4分向贵州省能源局进行了事故报告。

后经核查，郑某某系桓瑞公司员工，事发时正在操作兰某某私人铲车进行垃圾清理工作，该行为与煤矿生产作业无关，该起事故不属于煤矿生产安全事故。12时24分，罗某某以桓瑞公司的名义向水城区政府总值班室进行了事故报告。

本次事故报告流程符合《生产安全事故报告和调查处理条例》[6]等相关规定，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报等情况。

三、事故伤亡和直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人遇难，直接经济损失152.01万元。

四、事故发生的原因及性质认定

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（一）直接原因

郑某某未接受轮式装载机操作培训，不具备操作经验与应急处置能力，违规操作非本岗位的轮式装载机清运垃圾，在下坡路段操作不当，致使车辆冲上路旁边坡引发侧翻，且作业过程中未系安全带，被甩出车外后遭车辆碾压，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任落实不到位。桓瑞公司日常安全管理松散，未将厂区内私人所有的工程机械设备纳入统一安全管理范畴。

2.安全生产教育培训不到位。一是桓瑞公司未依规对新入职员工实施安全生产教育培训，亦未对作业人员开展岗位操作技能培训及安全风险告知。二是郑某某7月21日入职后，桓瑞公司7月22日就安排其独立作业，未指定符合要求的人员作为其师傅，开展带徒实操培训。员工安全意识和操作技能严重不足。

3.现场安全管理缺失。桓瑞公司未落实日常安全巡查检查制度，对厂区内非岗位人员违规操作工程机械的行为未及时发现并制止，未能及时排查消除现场存在的安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组综合分析认定，水城阿戛贵州桓瑞矿业有限公司“7·22”一般厂（场）内车辆致害事故是一起因从业人员安全意识淡薄、违规作业，企业安全生产主体责任落实不到位导致

的一般生产安全责任事故。

五、相关部门履职情况

水城区能源局产品服务中心阿戛能源管理站，作为负责阿戛镇辖区内煤矿企业日常监管的机构，严格按照年度监管执法计划定期对大树脚煤矿开展安全监管检查，对煤矿地面辅助作业领域的非生产类安全风险开展了常态化督促提醒，但日常检查工作不够细致，对长期停放在副井工业广场的铲车没有提醒过问，未及时发现并提醒厂区内私人工程机械停放管理的安全风险。

六、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中遇难、不再追究责任的人员

1.郑某某，安全意识淡薄，违规操作非本岗位工程机械设备，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

2.任某某，桓瑞公司授权副总经理，负责企业日常运营管理及安全培训工作。安全培训工作疏于管理，未按照《贵州桓瑞矿业有限公司副总经理安全目标责任书》落实从业人员安全培训学时要求[7]，未告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[8]；对师带徒工作管理不到位；

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[9]等相关法律法规的规定，对其进行处罚。

3.兰某某，桓瑞公司业务主管，负责厂区地面工作安排、协调。将私人所有的轮式装载机停放在厂区内，未按规定将该设备纳入企业统一管理；违规安排无操作经验的新入职员工独自进行作业。对事故发生负有直接管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[10]等相关法律法规的规定，对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

4.贵州桓瑞矿业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对本次事故发生负有责任，建议由水城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[11]等相关法律法规的规定，对其进行处罚。

（四）建议给予其他处理的单位

5.建议由水城区能源局责令水城区能源局产品服务中心阿戛能源管理站负责人向水城区能源局党组作出深刻检查，认真总结并吸取事故教训，进一步强化辖区生产经营单位全覆盖安全监管，及时发现并消除各类隐患。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的各类问题，事故调查组提出以下防范和整改措施：

第一，企业要严格落实安全生产主体责任，系统梳理完善内部安全生产管理制度，将厂区内所有用于生产作业的工程机械设备，无论权属归属，一律纳入企业统一安全管理范畴，细化设备使用、调度、维护等全流程管理规范，从制度层面堵塞管理漏洞。

第二，严格执行新员工安全生产教育培训制度，所有新入职员工须按规定完成培训，经考核合格后方可上岗，严禁安排未经培训或考核不合格者独立作业；同时，结合不同岗位特点，针对性开展岗位安全操作技能培训与风险告知，切实增强作业人员的安全防范意识和应急处置能力。

第三，强化企业现场安全管理，严格落实日常安全巡查检查制度，明确巡查频次、巡查范围和隐患排查责任，对厂区内各类违章作业、违规操作行为要做到及时发现、及时制止、及时纠正，定期开展全厂区安全隐患排查治理，建立隐患台账并跟踪销号，严防同类事故再次发生。

第四，属地煤炭行业监管部门要以本次事故为警示，聚焦地面辅助作业、非生产类机械设备使用等容易被忽视的风险领域，加大监督检查和风险提醒力度，督促辖区内生产经营单位深刻吸取事故教训，举一反三全面整治同类安全隐患。