卓刀泉财富中心“7·21”一般触电事故调查报告

2024年7月21日11时00分许，在洪山区卓刀泉街雄楚大道468号财富中心20层发生一起触电亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失约25万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）和《市人民政府办公厅关于贯彻落实<生产安全事故报告和调查处理条例>的意见》（武政办〔2007〕98号）有关规定，经区人民政府同意，成立由区应急管理局牵头，区公安局、纪委、总工会、卓刀泉街道等有关部门参与的卓刀泉财富中心“7·21”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该事故开展调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理

建议和防范措施。

经调查，卓刀泉财富中心“7·21”一般触电事故是一起因作业人员在进行作业时违章操作，事故单位安全管理不力，有关行业监管职责落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.武汉卓刀泉集团有限公司（事故发生地卓刀泉财富中心产权单位）。成立日期：1997年10月8日；法定代表人：陈某铜；统一社会信用代码：91420111707141181E；企业地址：洪山区卓刀泉村；经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，树木种植经营，物业管理，住房租赁，照明器具销售，家具制造，集贸市场管理服务，面料纺织加工，花卉种植，塑料制品销售，日用玻璃制品销售，建筑材料销售，日用百货销售，办公设备耗材销售，文具用品批发，文具用品零售，土石方工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务，房地产开发经营，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.湖北饶润产业园管理有限公司（事故发生地卓刀泉财富中心物业管理单位）。成立日期：2022年4月19日；法定代表人：黄某；统一社会信用代码：91420111MA7NDM4D3T；企业地

址：武汉市洪山区雄楚大街466号红星美凯龙旁写字楼2502室；经营范围：一般项目：园区管理服务，物业管理，物业服务评估，商业综合体管理服务，公共事业管理服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），住房租赁，非居住房地产租赁，停车场服务，酒店管理，企业管理，市场营销策划，企业形象策划，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能应用软件开发，软件开发，计算机系统服务，互联网数据服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件销售，知识产权服务（专利代理服务除外），科技中介服务，创业空间服务，企业管理咨询，税务服务，市场调查（不含涉外调查），商务代理代办服务，版权代理，商标代理，法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务），财务咨询，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），市场主体登记注册代理，招投标代理服务，融资咨询服务，信息技术咨询服务，创业投资（限投资未上市企业）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3.现场施工负责人。姜某木，男，42岁，未取得建筑施工相关资质，未与湖北饶润产业园管理有限公司签订书面的装修施工合同、安全生产管理协议。

（二）项目基本情况

2022年11月15日，武汉卓刀泉集团有限公司与湖北饶润产

业园管理有限公司就卓刀泉财富中心签订《合作协议》，双方在合同中约定了合作内容。

《合作协议》签订后，双方相继补充签订了系列合同和合作备忘录：2022年12月13日签订《外立面、屋顶出租合同》；2022年12月25日签订《维护合同》；2023年1月13日签订《服务合同》；2023年2月6日签订《合作备忘录》。

根据湖北饶润产业园管理有限公司提供的一份预算单，事发项目为卓刀泉财富中心20层装修工程。

（三）事故发生经过

2024年7月21日早上7时，陈某耀乘电梯到财富中心20层进行装灯改线工作；7时30分许，同组工友徐某平到20层同陈某耀一起进行装灯改线，约9时完成此工作；随后徐某平和陈某耀一起乘电梯下到12层装强电箱，工作半个小时左右，陈某耀向徐某平提出自己要继续去20层拆灯，徐某平则留在12层继续装强电箱，而后陈某耀自行乘电梯到20层作业。

7月21日早上9时，施工人员余某菊从财富中心12层清理垃圾，10时30分左右到达20层装修现场，看到了陈某耀已清理好废弃的电线，便询问陈某耀，得知这些电线没有用可以清走后，余某菊背转身开始清理现场的电线和铁片。没过几分钟余某菊听见陈某耀嘴里发出“啊啊”的叫声，余某菊转身看到陈某耀站在木梯上，双手架在龙骨架上，身体在抖动。房间内的木工看到后立马跑过来喊触电了，空调维保方负责人朱某胜

和物业经理陈某听到后立马跑过去拉闸断电，断电后陈某耀从木梯上摔下，头部落地倒地不起，眼角鼻子出血。当时陈某耀趴卧在木质的人字梯旁边，体位呈头西脚东，人一动不动没有意识，未穿戴绝缘手套，未佩戴安全帽、安全绳，穿着普通的运动鞋。

（四）事故现场情况

1.涉事装修单元建筑面积约123㎡，顶部纸面石膏板吊顶已拆，只剩下钢龙骨架；钢龙骨架与楼板间0.9米夹层，设有消防喷淋管网、电缆桥架、火灾探测器信号线、网线、通风管道及已穿护管的强电线等；室内有三个自制木质人字梯，地面放置有小型空压机、工具包、进场装修型材、板材等。

2.涉事点位钢龙骨架下方有一自制的木质人字梯，梯高1.9米，梯子右侧地面有一双运动鞋（现场人员确认是陈某耀所穿）；龙骨上方桥架处有三根用电线缆（红色为火线、蓝色为零线、黄绿相间为地线），其中零线、地线的接头均包扎完好，火线未见包扎，接头处芯线外露。

3.经送电测试：钢龙骨架、消防喷淋管网、电缆桥架等均无带电情况；钢龙骨架内裸露火线接头处、地面及多处悬空插座、裸露线头均带电显示。

4.该层各功能单元的电气总、分控制开关设置在前台后面房间；开关箱镶嵌在墙壁内，三个开关箱分别控制三个区域，均是一个总开关控制若干分开关，系上家承租单位装修设计。事

故发生后，所有的控制开关拉下，均处于关闭状态。

5.根据涉事点位分析，陈某耀在人字梯登高作业处理电气线路时，身体躯干倚靠在钢龙骨架上不慎触电，经逐个排查总、分控制开关，裸露接头回路属于中间开关箱上排左一的分控开关，开关标识：直播间。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约为25万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后，现场作业人员拨打了120、110电话，并逐级向湖北饶润产业园管理有限公司主要负责人黄某进行了报告。黄某接到事故信息报告后，向洪山区应急管理局、卓刀泉街道报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

陈某立即让朱某胜拨打120，随即让现场负责人姜某木协助将陈某耀翻成仰卧姿势，并查看了陈某耀的脉搏，发现脉搏非常微弱，几乎摸不到，然后陈某立刻对陈某耀进行了胸外心脏按压，并让从12层赶到的徐某平对陈某耀进行人工呼吸，直到120救护车赶到现场，送至中部陆军总医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

7月21日14时20分许，医院宣布陈某耀经抢救无效死亡。7月31日，在洪山区司法局卓刀泉司法所的参与下，相关涉事单

位与陈某耀家属就事故赔偿达成一致，赔偿金已按相关规定办理。8月1日，陈某耀遗体在武昌殡仪馆火化，事故善后得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后涉事企业和相关单位迅速赶赴现场进行应急处置，事故现场及周边社会秩序和舆情管控情况良好，事故善后处理稳妥，未造成次生灾害和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场施工人员陈某耀站在木质人字梯上，身体探入钢龙骨架内进行电气线路作业时未先停电，未穿戴绝缘鞋、绝缘手套，未戴安全帽，违章冒险作业，不小心触碰到带电芯线，同时身体其他部位触碰到钢龙骨架，从而与电流形成回路，造成本次触电事故。

（二）管理原因

1.姜某木个人不具备承揽组织建筑施工的资质和条件，自行组织施工人员，违法承接涉事装修工程；安全意识淡薄，作业前未对作业场所进行安全检查和对作业风险进行识别；未接受安全生产教育培训，也未依法对其施工人员进行安全生产教育培训、安全技术交底；未依法为施工人员配备绝缘鞋、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；未及时制止违章作业行为，消除事故隐患。

2.湖北饶润产业园管理有限公司作为装修主体单位，未依法落实公司安全生产规章制度，隐患排查流于形式；未依法制定本单位的生产安全事故应急救援预案，未建立风险分级管控制度等；在装修工程施工前未依规向权属单位和属地街道报备；将该装修工程发包给不具备建筑施工资质和条件的个人姜某木组织施工；未与施工方签订装修施工合同、安全生产管理协议；未对其施工人员进行安全生产教育培训；未依法为施工人员配备相关的劳动防护用品；虽安排管理人员在现场巡视，但管理人员未及时制止施工人员的违章作业行为，消除事故隐患。

3.武汉卓刀泉集团有限公司作为卓刀泉财富中心的权属单位，未履行安全生产主体责任，与承租单位湖北饶润产业园管理有限公司未签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未对承租单位湖北饶润产业园管理有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理；未有效开展事故隐患排查治理，片面以消防安全检查代替定期安全生产检查，且均未发现问题，隐患排查流于形式，对承租单位湖北饶润产业园管理有限公司存在重大安全生产管理问题失管失察。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

一是陈某耀在事故中死亡，免予责任追究。**二是**建议对姜某木作为重大责任事故犯罪线索，移交公安部门调查认定处理。**三是**建议对湖北饶润产业园管理有限公司总经理张某、湖北饶

润产业园管理有限公司物业部经理陈某、湖北饶润产业园管理有限公司、武汉卓刀泉集团有限公司实施行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议

（一）积极整改，推动企业主体责任落实。各责任单位要深刻汲取事故教训，把单位的主体责任挺在前面，不断强化并提高其落实全员安全生产责任制，组织安全生产教育培训，开展隐患排查治理，落实风险分级管控等的主动性和自觉性。

1.湖北饶润产业园管理有限公司要深刻反思警醒，认真汲取本起事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。要加强对生产经营活动的安全管理，严格审查承包人资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人；加强对承包单位的安全生产工作统一协调和管理，定期对发包项目进行安全检查，对发现的安全问题及时督促整改；开展施工项目、施工现场安全大检查，全面排查施工现场各类安全隐患，重点关注作业中的违章作业行为。

2.姜某木要立即停止非法生产经营活动，在取得从事生产经营活动要求的相关证照和资质后，依法依规合法经营；要强化安全生产意识，在生产经营活动中遵纪守法，严格履行安全生产有关责任，确保安全生产。

3.武汉卓刀泉集团有限公司作为卓刀泉财富中心的权属单

位，要严格履行法定安全生产职责，与承租单位湖北饶润产业园管理有限公司签订专门的安全生产管理协议约定各自的安全生产管理职责；强化对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，采取有效措施，压降事故风险，确保安全生产。

（二）提高站位，全面提高安全防范能力。各街乡、各部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话和批示指示精神，深刻汲取事故教训，进一步加强安全生产管理。

1.扛稳扛牢安全生产政治责任。要牢固树立安全发展理念，时刻筑牢安全生产思想防线，始终坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，按照“三管三必须”和“谁主管、谁负责”的要求，着力解决本辖区、本领域安全发展的苗头性、倾向性问题，全面提高安全防范能力，切实扛牢“促一方发展，保一方平安”的政治责任。属地单位要深刻吸取事故教训，针对此类隐患举一反三加大后续检查排查力度，积极承担安全监管责任，确保辖区无安全监管盲区和空白。

2.抓严抓细安全隐患排查整治。要坚持问题导向、最严标准，强化关口前移抓早抓小，对照事故暴露的问题认真查找自身工作中的短板和不足，结合安全生产治本攻坚三年行动，抓实抓细“五小”专项整治，突出“小修小补临检临装

临拆”的五类情形，即门头装修（贴铺瓷砖）、防水作业、安装门窗（空调）、给排水、拆小水电（电梯安拆），紧盯五项流程管理、五种容易出险事项，对小散工程及零星作业安全隐患问题进行全面排查。全面推动落实小散工程及零星作业信息登记，全覆盖排查整治在建小散工程及零星作业安全隐患问题，杜绝无人批、无人管、无人查、无人负责的情况。

3.压紧压实企业安全生产主体责任。要提高执法效能，保持安全生产监管高压态势，认真履行安全监管职责，杜绝事后发力思想，紧盯追责问责，不断提高安全监管能力和水平。要强化各部门责任意识，加强日常监管执法检查和社会监督，从严抓好企业主要负责人“第一责任人”的法定责任落实，督促企业严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全管理制度和操作规程，不断提升企业本质安全水平。要督促企业加强日常安全检查，及时发现并整改隐患，不断强化安全宣传教育培训和应急演练工作，切实提升从业人员自我防护意识和自救互救能力。