池州市天堃国公馆“2018.10.6”物体打击事故调查报告

来源：市安监局 发布时间：2019-01-12 16:31

2018年10月6日上午7时40分，池州市天堃国公馆10KV配电项目工程发生一起物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔20
市安全监管局牵头成立了池州市天堃国公馆 “2018.10.6”物体打击事故调查组，成员单位有市公安局、市住建委、市工商质监局、市总工会。调查组
和事故调查处理“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对事
如下：

一、事故相关单位情况

建设单位：池州中翔置业有限公司，开发建设池州市天堃国公馆住宅项目，该项目位于池州市长江北路与清风路交叉口东北角。该公司成立于201
金额5000万，法定代表人高某。经营范围包括房地产开发、销售，酒店管理，物业管理。由于资金链断裂，2016年8月15日，被贵池区人民法院（20
律师事务所担任该公司管理人。管理人接管履职后将该公司开发建设的国公馆项目重新检测检修并于2017年10月复工。10KV配电项目为小区配套用电

施工单位：安徽清电科技有限公司，成立于2017年3月，位于肥东县众兴乡花灯村，注册资本金额2000万元，法定代表人许某。经营范围包括电力
务；电力规划设计、电力设备检修维护、电力检修及试验、电路信息技术服务；电力工程施工总承包；机电设备安装工程；电力工程设备材料、电力
部、财务部及综合办公室，共计员工80余人。2018年8月，经公开招标，安徽清电科技有限公司中标承建池州市天堃国公馆10KV配电施工项目。8月
司签订天堃国公馆10KV配电工程施工合同，并成立了池州市天堃国公馆10KV配电项目部，林某任项目经理，宋某涛为安全员，王某高（项目实际控制

监理单位：上海智达工程顾问有限公司，成立于1996年10月，法定代表人王某坤，经营范围包括工程监理（甲级），项目管理，工程造价咨询（甲
4月22日，与池州中翔置业有限公司签订池州中翔置业国际大酒店·天堃国公馆项目监理合同，成立了池州中翔天堃·国公馆项目监理部，陈某为该项目
工程顾问有限公司的胡某俊为总监理工程师代表，全权代理天堃国公馆项目工程建设的一切监理事宜。项目监理部制定了安全监理细则，每日巡视，并

二、事故发生的经过和应急救援情况

（一）天堃国公馆10KV配电项目施工进展情况。天堃国公馆10KV配电项目施工前，项目部制定了顶管施工方案（但未开展培训），按照设计要求，1
缆采用顶管施工方式铺设。9月1日，安徽清电科技有限公司开始进驻天堃国公馆10KV配电项目施工。负责项目协调管理的负责人王某高委托方某文，
联系钱某彬找到其哥哥钱某，向其说明了施工地点的地形和地下管道铺设要求，并与钱某口头约定了施工工期和工程价款等事项。施工路线（长江北路
9月—10月，安徽清电科技有限公司主要进行天堃国公馆小区内部电缆管敷设的开挖、回填工作。10月1日晚，顶管设备、管材进场。10月2日，钱某
在清风西路南、北两侧开挖工作井（长2m,宽2m,深1m），为导向钻机钻孔做准备工作。10月3日，导向钻机就位，钱某等人进行管材焊接工作。10月
业。10月5日，300mm直径的导向孔全部打通，由于不能满足实际要求，需要扩孔至400mm，准备第二天进行回拉扩孔。

（二）事故发生经过。10月6日早上7点左右，钱某、包某护、黄某龙、黄某强、马某权等人进入施工现场（未佩戴任何劳动防护用品），按照原计划
机,安排黄某强和章某2人在钻机侧安装钻杆，包某护和黄某龙在清风西路北侧卸钻杆，马大权负责运送钻杆，同时用对讲机进行现场交流。7点40分左
杆是否卸好了，听到对讲机“嘟”一声后，便启动了导向钻机继续顶进。而道路另一侧的包某护、黄某龙并未收到信号，仍在工作井内利用管钳（长
杆，另一把管钳两人用来卸杆。当钱某在一侧启动钻机后，反作用力带动钻杆上管钳飞转，打到了黄某龙的头部和包光护的右臂。

（三）应急救援情况。包某护见黄某龙被打倒之后，立即用对讲机呼叫钱某喊“出事了”，钱某关停了钻机，跑过去看见黄某龙躺在工井里，后脑勺被
自己便去医院查看伤势。方某文闻讯后赶到了现场，并拨打了110，现场业务代表沈某云向池州中翔置业有限公司报告了事故，正在现场另一地点的
场。随后清电科技有限公司天堃国公馆项目实际控制人王某高、项目经理林某、总经理宋某贵赶到了事故现场。8时左右，120救护车到现场之后，确认

死者：黄某龙，男，60岁，铜陵**********。

伤者：包某护，男，55岁，贵池**********。

事故发生后，池州市安全监管局和池口派出所民警第一时间赶往事故现场，指导企业做好善后处置工作。10月15日安徽清电科技有限公司与遇难人
100万元。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1、直接原因

钱某在未得到对方对讲机确切回应的情况下违规启动导向钻机，致使钻杆上管钳飞转，砸中正在卸杆的黄某龙、包某护，导致黄某龙当场死亡，包某

2、间接原因

（1）黄某龙安全意识淡薄，未采取任何防护措施进行施工作业。

（2）现场使用的对讲机存在故障，致使通讯联络不畅。

（3）安徽清电科技有限公司安全管理不到位，未严格落实安全生产责任制，安全生产规章制度和岗位操作规程不完备；风险辨识和安全培训教育流于形

（4）上海智达工程顾问有限公司督促施工单位履行安全生产主体责任不到位；监理日志记录较为简略，部分日志缺少监理工程师签名；履行监理职责不

（二）事故性质

这是一起钻机作业人员违规操作，从业人员安全意识淡薄，企业安全管理不到位而引发的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）黄某龙，自我安全保护意识不强，作业时未佩戴安全帽，导致作业过程中遭受打击死亡，对这起事故发生负一定责任，鉴于其已死亡，建议免予

（二）钱某，违规操作导向钻机，在未得到对方对讲机确切回应的情况下擅自启动钻机，对这起事故发生负直接责任，违反了《安全生产法》第五十四
四十五条规定，建议处以5000元罚款。

（三）宋某涛，安徽清电科技有限公司池州天堃国公馆配电项目部安全员，未严格审查顶管施工作业安全规程，履行制止和纠正从业人员违反操作规
定，对这起事故负一定的管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以5000元罚款。

（四）胡某俊，上海智达工程顾问有限公司驻池州天堃国公馆总监理工程师代表，督促施工单位履行安全生产主体责任不到位，履行监理职责不力，对
行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以5000元罚款。

（五）王某高，安徽清电科技有限公司池州天堃国公馆配电项目实际控制人，落实拟定安全生产规章制度、组织安全生产培训教育、检查公司安全生产
条规定，对这起事故负重要管理责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议处上一年年收入百分之三十的罚款，计 1.26万元。

（六）林某，安徽清电科技有限公司天堃国公馆10KV配电项目部经理，未建立健全本项目安全生产责任制和安全生产规章制度，未对项目部实施有效
这起事故负领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议处上一年年收入百分之三十的罚款，计1.368万元。

（七）安徽清电科技有限公司，未能有效加强对池州市天堃国公馆项目安全管理，未对雇佣人员黄文龙开展安全培训教育和安全技术交底，并为其配备
五条、第四十二条规定，对事故发生负主要管理责任。根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议处以20万元罚款。

五、事故防范措施建议

（一）安徽清电科技有限公司要认真吸取“2018·10·6”物体打击事故教训，严格落实安全生产主体责任，要进一步完善安全生产规章制度和操作规程
安全生产培训教育工作，增强从业人员安全生产意识，提升从业人员风险防范能力；要切实加强施工现场安全风险辨识，加大安全隐患排查和治理 ，确

（二）池州中翔置业有限公司要履行建设单位的监管职责，督促指导施工单位、监理单位各司其职、各负其责，扎实开展员工安全培训教育和隐患排查

（三）上海智达工程顾问有限公司，要认真履行安全监理职责，加大安全监管力度，督促施工单位严格按照安全生产法律法规规定，落实各项安全管理

池州市天堃国公馆

“2018·10·6”物体打击事故调查组

2018年12月25日

站点地图　　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195

皖ICP备2021012755号-1
皖公网安备 34170002000049号
网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问