彭泽县金力石建材有限公司碎石加工区

“9.7”一般窒息事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组
2025年9月25日

目 录

一、事故基本情况.....1-6
（一）事故发生单位及相关情况.....1-2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2-2
（三）米石仓基本情况.....2-3
（四）事故发生经过.....3-5
（五）事故现场情况.....5-5
（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失.....6-6
二、事故应急处置及评估情况.....6-8
（一）事故信息接报及响应情况.....6-6
（二）事故现场应急处置情况.....6-7
（三）医疗救治和善后处理情况.....7-7
（四）事故应急处置评估.....7-8
三、事故原因分析.....8-9
（一）事故的直接原因.....8-8
（二）事故发生的其他可能因素.....8-8
（三）事故的间接原因.....8-9
四、事故单位存在的主要问题.....9-9

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……9-12
（一）建议给予行政处罚的人员.....10-11
（二）建议给予行政处罚的单位.....11-11
（三）建议给予企业内部处理人员.....11-12
六、事故的主要教训……12-12
（一）企业安全生制度不健全.....12-12
（二）风险分析研判缺失，隐患排查治理工作不到位.....12-12
（三）企业员工的安全防范意识不强.....12-12
七、事故整改和防范措施……13-14
（一）深刻吸取事故教训，强化企业安全主体责任.....13-13
（二）层层压实安全监管责任，落实三管三必须要求.....14-14
（三）加强安全教育培训，增强员工安全意识.....14-14

2025年9月7日13时27分，彭泽县金力石建材有限公司碎石加工区米石料仓因检维修作业时发生一起人员窒息事故，事故造成一人死亡，事故直接经济损失280余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和彭泽县人民政府办公室《关于成立彭泽县金力石建材有限公司“9.7”窒息事故调查组的通知》的要求，经县政府批准，9月8日成立了彭泽县金力石建材有限公司“9.7”窒息事故联合调查组（以下简称“调查组”），由县应急管理局牵头，联合县总工会、县公安局、县人力资源和社会保障局等部门和单位组成联合调查组，同时邀请县纪委派员参与。

调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出对相关责任单位、人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了防范措施。

经调查认定，彭泽县金力石建材有限公司碎石加工区“9.7”一般窒息事故是一起因检维修作业造成致一人死亡的一般性生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

彭泽县金力石建材有限公司成立于2019年2月14日，位于江西省九江市彭泽县东升镇郭桥村，统一社会信用代码:

91360430MA38CP863X，法人代表为庞春，经营范围：建筑石料露天开采、加工及销售，公司从业人员69人。

（二）事故发生单位安全管理情况

彭泽县金力石建材有限公司成立安全生产管理机构，下设有综合办公室、中控办公室、生产部、技术部、安环部、销售部、财务部等7个部门。成立了以主要负责人（总经理）为组长，专职安全员及各部门负责人为成员的安全生产领导小组，另外配备了注册安全工程师。

公司任命总经理张济辉为主要负责人，全面负责公司日常工作，副总经理（矿长）刘军分管公司安全生产工作，刘衍负责安环部日常工作。武剑为公司销售部负责人，负责公司米石磅、废料磅、装车站等石料发货工作，销售部共有陆飞、王严等四名司磅员轮流到各磅点发放石料；郑树喜为生产部负责人，负责公司采掘和石料生产加工管理工作；王培好为公司石料生产加工小组组长（负责石料生产加工和日常检维修管理工作）。

（三）事故发生点米石仓基本情况

米石仓用于储存生产加工后的米石（3～5mm石子），仓底部由12根混凝土柱子支撑，高度约6.7米。米石仓体由铁板焊接成圆柱形，直径12米、高度12.75米，设计存储米石容量2000吨，实际可使用库容量约1500吨，生产的米石通过提升机输送至米石仓顶部入仓。米石仓下部中心部位设置一

个锥形下料孔，上口 800x800mm，下口 600x600mm，下料口下方安装手动闸板阀（检修用）和电控液力弧形阀门（放料阀门），放料阀门为液压推杆阀门，由电动机带动力液压泵提供液力，调整电动机正反转可以使液压推杆伸缩，通过连接机构控制放料阀门，开关可以双控，一个是装在放料阀门电气控制箱盖板上，控制箱固定在料仓下方西侧立柱上，控制箱上的开关可现场操作料仓阀门放料，另一个是外引一套控制开关按钮进入泵房内，由司磅员负责控制装车。放料阀门设计正常装车能力为每小时 300 吨，当阀门开度到最大时，卸料量每小时超过 600 吨。根据料仓料位计估算，事发时米石仓内存储米石料约 450 吨。

米石仓下方设置地磅，车辆停在地磅上装车，司磅员负责操控泵房内开关按钮，调节卸料阀门的开合和张度，来控制放料量的大小，液压泵连接液压拉杆处于常闭状态，司磅员放料装车时点击开的阀门按钮，根据点击开关次数微调阀门开度，定量放料装车，正常情况点击开的开关四至五次，阀门开度为最大开度的三分之一，装满一辆载重 20 吨货车一般只需要四分钟左右时间，每次装车分别采用前、中、后顺序三点装车，司磅员通过铃声通知货车司机移动车辆，直至定量装满为止，司磅员长按关闭阀门按钮直到关闭放料阀门，完成一次放料装车任务。

（四）事故发生经过

2025年9月7日10时左右，彭泽县金力石建材有限公司销售部司磅员陆飞接到销售部陈翔的通知去碎石加工区米石磅房放料，当陆飞赶到米石磅刚开始放料时发现米石仓放料阀门开关不灵敏，他就打电话问头天当班的司磅员王严了解情况，王严回复讲头天放料快结束时也出现放料开关不灵敏问题，因他加班太晚没有向公司负责人报告。接着陆飞用对讲机呼叫公司调度室工作人员王小瑞通知电工王杰来米石磅房维修放料开关，王杰于上午十一时左右就赶到米石磅房看了一下，并向陆飞讲等他吃过午饭后再来维修。随后陆飞又继续放了十几台车料后就回去吃午饭，直到十二点五十分，陆飞又回到了米石泵开始放料，并用对讲机再次叫调度室王小瑞通知电工王杰来米石泵维修，大约13时10分电工王杰就到了米石泵房，开始调试电器开关，陆飞负责在磅房内操作，货车司机王海庭在驾驶室内等装料，当车厢前部装好后，王海庭听到磅房移车铃声后将车辆移动位置，开始装车厢后部的米石料，期间王杰还在与陆飞交流放料阀门调试情况，叫陆飞配合调整泵房阀门开关，协助查找问题。当陆飞继续给磅秤上的货车放料时，通过视频监控突然发现卸料口失控，操控开关失灵，大量米石料下泄不止，瞬间把磅房门堵了有50公分，磅房门因检修正好是开着的，陆飞立即喊王杰赶紧跑，阀门开关关不住了，当时陆飞自己跑出磅房，发现手机没有拿出来，他又返回磅房拿手机，再次跑出磅房，转身

准备用手机拍照泄料情况向公司领导报告，这时发现王杰已被米石掩埋到身体的颈部位置，且米石料还在不断下泄，很快王杰整个身体被米石料全部掩埋。

（五）事故现场情况

电工王杰事发时正站在米石磅门前对面卸料阀门控制箱旁，排查固定在立柱上的阀门控制箱内电器隐患。后经司磅员陆飞描述维修场景，及控制箱内部王杰遗留下的维修工具，事后分析因该放料装置具备双控功能，电工王杰当时正在检查液动阀门电动机三相电流情况时，卸料阀门开关突然失控，阀门很快达到最大开度，仓内大量的米石料泄放下来，预计阀门失控后共下泄有100余吨米石料，下泄的米石料把停在磅秤上装料的货车几乎整体掩埋，只留下驾驶室门露在外面，磅房东侧墙体及房门已被下泄的米石料封堵。



（附事故现场照片）

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成现场维修电工王杰被阀门失控后下泄的米石料掩埋，后经公司救援人员和县医务人员抢救无效后死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和规定进行统计，直接经济损失包括医疗、丧葬及抚恤事故赔偿费用等共计人民币 280 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，公司总经理张济辉就第一时间向县应急局简要报告事故发生情况。接到事故信息报告后，县应急局按规定在应急管理部网站安全生产事故直报系统和值班信息系统上报了事故情况。事发后县应急局和当地派出所等部门相关人员也赶到事发现场了解事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 27 分放料阀门失控后，司磅员陆飞迅速给销售部长武剑、中控室王晓瑞打电话要求救援，并向总经理张济辉报告，后陆飞自己用铁锹扒掩埋在王杰身上的米石进行抢救。13 时 28 分调度室王小瑞用对讲机通知铲车和有关人员前来

救援，随后销售部武剑、生产部段加加、王培好等赶来事发现场参与救援工作，段加加在13点47分拨打了120急救电话，总经理张济辉、矿长刘军于13点33分先后赶到现场组织救援，当时现场已有铲车和救援人员正在施救，陆飞和王培好首先关闭手动阀门，让仓内料不再下泄便于救援，13时47分左右王杰的头部先被救露出来，身体当时是站立着，约13时54分左右王杰被救援人员救了出来。

（三）医疗救治和善后处置情况

王杰救出来后，现场救援人员把他放置平地，随即进行鼻腔口腔清理、人工呼吸、心肺复苏等急救措施，随后用车辆把王杰送往彭泽县人民医院，途中在东升大坂加油站旁遇到120急救车，并将王杰转移到急救车，交由医务人员进行了急救，后经县人民医院抢救无效后死亡。

事发当天，公司立即启动应急机制，成立事故善后处置小组，由公司总经理牵头负责，安排专人做死者家属后勤保障和精神安抚工作，商谈善后赔偿事宜，通过双方多次商谈，于9月10日与死者家属签订了赔偿协议，死者家属情绪相对稳定。事故未对周边环境造成影响。

（四）事故应急处置评估

经综合评估，调查组认为，金力石公司应急处置较为得当，信息报送及时，善后安抚工作到位，社会负面影响不大，但员工的应急救援能力和紧急避险意识有待提高。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

电工王杰在没有向公司和相关部门领导请示批准情况下，没有采取任何安全防护措施，违规进行维修作业，在维修过程中因操作不当，使米石仓放料阀门开关突然失控，大量的米石料从卸料口泄出，王杰本人又没有及时逃离事发现场是发生这起事故的直接原因。

（二）事故发生的其他可能因素

调查组通过事故现场勘查、相关人员询问和事故现场视频资料分析，结合事发后当地派出所相关人员到现场调查了解的情况，已排除人为故意破坏和突发灾害因素等影响，县医疗机构给死者王杰出具的死亡证明是窒息死亡。

（三）事故的间接原因

1.检维修作业制度不健全。检维修作业是安全生产管理中的一个重要环节，也是事故易发、多发环节，金力石公司没有建立科学完善的检维修作业审批及管理制度，随意性很强，这次维修作业是由公司中控室的一名工作人员安排，没有经过生产部和公司相关负责人批准。

2.安全生产管理工作不到位。经调查发现，公司这次对米石磅卸料阀门检维修作业时，单位主要负责人、分管安全生产负责人和生产部门负责人都不知情，就连负责日常维修工作的生产组组长都不知道维修情况。同时维修现场没有公司

相关管理人员在场，从而形成安全监管盲区。

3.安全风险预判不到位，员工违规作业。检维修作业本身就属于高风险作业，这次维修作业前没有制定维修作业方案，没有对维修作业过程中存在的安全风险进行分析研判，没有采取任何安全防范措施情况下，维修人员擅自进行维修作业，属典型违规作业。

4.安全教育培训不到位。经调查发现企业对从业人员的安全教育培训基本上都是以会代训、岗前安全提示、收看安全警示教育片等形式开展，业务技能基本上都是以老带新方式完成，公司没有结合各岗位情况有针对性开展业务技能和岗位操作规程培训。

5.企业齐抓共管安全要求没有落实到位。经调查发现企业四名司磅人员是属于公司销售部门管理，部门负责人平时只要求他们负责完成日常放料任务，没有对本单位司磅人员进行日常安全教育和技能培训，认为公司的安全管理都是由公司领导和安环部负责，完全背离了管业务必须管安全生产的要求。

四、事故单位存在的主要问题

彭泽县金力石建材有限公司作为主体责任单位，安全生产主体责任落实不到位、安全生产管理制度不健全，没有层层压实各级各类人员安全生产责任，特别是日常检维修作业管理不严不实，安全教育培训工作缺乏针对性，员工岗位技

能提高不明显，基本上是以老带新作为员工的业务培育方式，员工安全意识不强，应急能力不足、缺乏紧急避险知识。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，事故调查组依据相关调查核实的情况和原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的人员

1.王杰，男，33岁，江西彭泽人，金力石公司电工，未经公司领导和生产部门批准同意，擅自违规进行检维修作业，对事故发生负有直接责任，因他在事故中死亡不予追究责任。

2.张济辉，男，56岁，安徽淮南人，金力石公司总经理，主要负责人，对这次事故发生负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]、第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]的规定，建议由县应急管理局给予

1[?] **第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**

2[?] **第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；**

3[?] **第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；**

相应的行政处罚。

3.刘军，男，57岁，安徽淮南人，金力石公司副总经理，分管安全生产工作，对这次事故发生负重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项[4]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，建议由县应急管理局给予相应的行政处罚。

4.郑树喜，男，63岁，安徽滁州人，金力石公司生产部门负责人，负责公司生产加工区日常管理工作，对这次事故发生负直接领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由县应急管理局给予相应的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

金力石公司未严格落实安全生产主体责任，对发生事故负有主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八

4[?] **第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。**

5[?] **第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**

条第一款[6]、第三十五条[7]、第四十一条第一款[8]、第四十三条[9]、第四十四条[10]、第四十六条第一款[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[12]和《应急管理行政处罚裁量权基准》应急〔2024〕90号文件通知要求的规定[13]，建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

（三）建议给予企业内部处理人员

1.刘衍，男，43岁，安徽铜陵人，金力石公司安环部负责人，对这起事故负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款[14]的规定，建议由金力石公司根据相关规定给予处理。

2.武剑，男，43岁，安徽淮南人，金力石公司销售部负责人，对这起事故负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全

6[?]第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

7[?] 第三十五条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

8[?] 第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

9[?] 第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

10[?]第四十四条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

11[?] 第四十六条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

12[?] 第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

13[?] 裁量细则第95条，生产经营单位对一般生产安全事故发生负有责任的，造成1人死亡，处50万元以上70万元以下的罚款。

14[?] 第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

生产法》第二十六条第一款的规定，建议由金力石公司根据相关规定给予处理。

3.王培好，男，53岁，安徽淮南人，金力石公司生产加工组组长，对这起事故负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款的规定，建议由金力石公司根据相关规定给予处理。

六、事故的主要教训

（一）企业安全生产制度不健全，安全管理工作不到位。公司安全生产主体责任未认真落实到位，没有层层压实安全生产管理责任，在日常工作中凭经验管理、凭经验做事的现象较为突出。

（二）风险分析研判缺失，隐患排查治理工作不到位。公司没有按要求全方位开展安全风险辨识，对高风险岗位分析研判缺失，维修作业没有制定对应的防风险措施。

（三）企业员工的安全防范意识不强。公司平时对从业人员的安全教育、应急演练等工作不具体，针对性不强，员工遇紧急情况和突发事件时自我保护能力不足。

七、事故整改和防范措施

调查组针对该起事故暴露出来的问题，为深刻汲取事故教训，完善风险预警、应急处置等机制，定期开展隐患排查与警示教育，从根源上杜绝类似事故再次发生，提出如下建议措施。

（一）深刻吸取事故教训，强化企业安全主体责任。 企业应严格落实安全生产主体责任，提高风险辨识能力，建立完善各级人员安全生产责任制、管理制度和岗位安全操作规程，加强维修作业安全管理，坚决杜绝未经批准擅自进行检维修作业，大型维修作业前必须制定维修作业施工方案，分析研判维修作业时带来的安全风险，从源头上消除安全隐患，有效防范各类安全事故发生。

（二）层层压实监管责任，防止出现管理盲区。企业应明确各岗位人员职责，要让员工知道自己做什么事、怎么做成事的工作要求，明确各级管理职责，层层压实各级管理人员责任，形成齐抓共管的安全氛围，防止出现监管盲区，切实做到各负其责、失职追责管理要求。

（三）加强安全教育培训，提高员工安全意识。各类安全事故发生都是由人的不安全行为、物的不安全状态及管理上缺陷造成，但绝大部分事故都是由人的不安全行为造成，因此加强员工的安全教育培训，提高他们的安全意识和业务技能至关重要。定期组织员工开展应急演练活动，增强他们的应急和自救能力。