索 引 号： 736916955/2026-04503

哈尔滨******有限公司“4•11”一般高处坠落事故调查报告

日期：2023-07-04 来源：南岗区应急管理局

2023年4月11日12时许，哈尔滨******有限公司在哈尔滨*****哈尔滨车辆段**上行运用车间行包车整备库在维修厂房房顶时发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡，直接经济损失136.3万元。

区应急管理局接到报告后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，牵头成立了由区应急管理局、区总工会、哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处等相关部门组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料等工作，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范整改措施，现将情况报告如下：

一、事故发生工程概况

工程名称：**********等28项工程

工程地点（发生事故地点）：哈尔滨*****哈尔滨车辆段**上行运用车间行包车整备库，该库长204米、宽32.6米、高8.5米，发生地点位于该库中部。

工程内容：*********屋面大修工程。

工程发包单位：********集团有限公司********段

工程施工单位：哈尔滨市****工程有限公司

劳务施工单位：哈尔滨******有限公司

合同工期：2022年12月1日至2022年12月20日

2022年12月1日，********集团有限公司********段（以下简称房建公寓段）与哈尔滨市****工程有限公司（以下简称****公司）签订《**********等28项工程》施工合同。依据施工实际情况2023年1月11日，哈尔滨****工程有限公司与哈尔滨******有限公司（以下简称****公司）签订《铁路建设工程》施工劳务分包合同。

二、发生事故单位概况

哈尔滨******有限公司成立于2021年2月20日，统一社会信用代码：9123**********K20P；经营场所：黑龙江省哈尔滨市道外区**********；经营类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法人：尹某某；经营范围：市政道路工程施工；房屋建筑工程；道路、隧道和桥梁工程建筑；钢结构工程施工；园林绿化工程施工；安全防范工程施工；电力工程施工；城市照明工程服务；电信工程服务；管道和设备安装；土石方工程服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；古建筑工程服务；建筑幕墙工程专项设计服务；人防工程、消防设施工程设计服务；工程机械设备租赁服务；物业管理；承担各类施工劳务作业；地基基础工程施工；机电设备安装服务（不含特种设备）；水利工程；管道工程建筑；建筑防水工程、防腐保温工程、环保工程施工。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月10日，上午10时许，房建公寓段巡检人员发现哈尔滨车辆段**上行运用车间行包车整备库（以下简称行包车整备库）房顶彩钢板因大风天气原因损坏，巡检人员将此情况上报房建公寓段，因事发房屋在保修期内，房建公寓段技术员赵某某通过电话直接联系到原施工现场负责人****公司王某某，要求对损坏地点进行保修，王某某接到通知后通过电话联系李某（自然人）约定一同查看施工现场。2023年4月10日查看现场后，王某某与李某口头约定以人民币3万元将行包车整备库房顶彩钢板拆除的人工工作及安全防护用具交给李某负责，双方确定于4月11日开始作业。

2023年4月11日11时40分许，王某某、李某组织工人梁某某、刘某某及孙某某（死者）到达作业现场并配发安全防护用具，工人梁某某、刘某某及孙某某（死者）通过行包车整备库外侧攀爬梯登上房顶进行彩钢板拆除作业，工人梁某某负责在房顶西侧面朝东进行拆板卸钉作业，工人刘某某、孙某某（死者）负责拽板作业。作业时房建公寓段1名防护人员在铁路沿线留守，防止拆除的彩钢板侵入铁路限界，影响铁路运行。

12时许，刘某某在进行拽板作业时突然发现孙某某（死者）在房顶不见踪影，梁某某、刘某某寻找后通过屋顶通风孔往下观察发现，孙某某（死者）已高处坠落至行包车整备库室内地面。

（二）当日天气情况

2023年4月11日白天至夜间，哈尔滨主城区及其他区、县（市）平均风力4-5级，阵风7-8级，局地阵风9级。

（三）救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打“120”请求送医救治，医护人员赶到现场，确认孙某某无生命体征，已死亡。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失136.3万元。

死者孙某某，男，49岁，哈尔滨******有限公司工人，身份证号：232****************，黑龙江省肇东市人。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

工人孙某某（死者）于车间房顶进行作业时，因未采取高空作业防护措施，同时瞭望不够，作业时踩中哈尔滨车辆段**上行运用车间行包车整备库通风孔，将通风孔封堵踩塌后从高处坠落是造成本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.****公司在组织人员对行包车整备库维修作业时，对施工人员进行安全教育及培训不到位；安全管理工作不到位、未制定大风天气施工专项措施。

2.****公司法人尹某某未严格落实本单位安全生产教育和培训工作；现场管理不严，督促、检查本单位安全生产工作不到位，不掌握现场施工动态。

3.****公司现场负责人王某某对本单位从业人员安全生产教育培训工作不到位，排查安全隐患不到位；施工前未向其甲方****公司报备，致使施工现场缺少****公司安全管理人员监督。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是因孙某某（死者）违章操作、哈尔滨******有限公司安全管理缺失等原因引发的一般生产安全责任事故。

六、对有关单位的责任和责任人员的认定及处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

哈尔滨******有限公司，对安全生产工作不重视，未对作业人员进行安全教育及培训，未制定大风天气施工专项措施，现场安全管理工作不到位，哈尔滨******有限公司对事故发生负有主要责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款及《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.8第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议给予叁拾壹万元罚款的行政处

罚。

（二）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.孙某某，负责房顶彩钢板拆除拖拽工作。作业时未注意观察现场环境，在未佩戴安全防护用品情况下，不慎踩中哈尔滨车辆段**上行运用车间行包车整备库通风孔，将通风孔封堵踩塌后从高处坠落，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对此起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.尹某某，系****公司法人，负责****公司的全面工作，尹某某未严格落实本单位安全生产教育和培训工作；现场管理不严，督促、检查本单位安全生产工作不到位、不掌握现场施工动态；对此起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，公安机关认为其行为已涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。若司法机关认定其不构成犯罪，建议给予上一年收入11.3167万元的百分之四十，即人民币肆万伍仟贰佰陆拾柒元（45267元）罚款的行政处罚。

3.王某某，系****公司现场负责人，负责该作业现场管理工作。王某某对本单位从业人员安全生产教育、培训工作不到位；对作业人员梁某某、刘某某及孙某某（死者）的安全管理不到位，未做到及时排查并消除生产安全事故隐患；施工前未向其甲方****公司报备，致使施工现场缺少****公司安全管理人员监督，对此起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四十六条第一款、二十六条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，其行为已涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。若司法机关认定其不构成犯罪，建议给予上一年收入9.257万元的百分之三十，即人民币贰万柒仟柒佰柒拾壹元（27771元）罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

哈尔滨******有限公司：

（一）立即提升企业经营者安全生产及劳动保护相关意识，制定工程发包规章制度，严格落实企业安全生产主体责任和各项规章制度。

（二）加强内部员工和外部雇员的安全教育培训和安全风险告知，严格落实安全生产教育培训工作，未经培训不得上岗作业。

（三）进一步强化作业现场的安全管理，严格执行隐患排查制度，并认真进行整改，提高本质安全水平。

哈尔滨市****工程有限公司：

要根据工作实际，组织召开参建单位会议，全面做好业务沟通，保证各方及时掌握施工现场动态，避免各自为政，盲目施工。

********集团有限公司********段：

认真吸取本次事故教训，对本单位辖区内风险点开展全面排查，发包工程时务必对发包工程内风险点进行书面告知。加强对承包单位的资质审核工作，严格落实施工组织设计审批工作，同时消除哈尔滨车辆段**上行运用车间行包车整备库房顶通风孔隐患，建议对不使用的通风孔进行有效封堵杜绝发生类似事故。

哈尔滨******有限公司“4.11”高处坠落事故调查组

二〇二三年七月四日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744


适老化
无障碍服务
党政机关
政府网站
找错