嘉陵一立南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ4-1标段“9·8”一般高处坠落事故调查报告

嘉陵区政府事故联合调查组

2025年1月3日

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）相关项目及单位基本情况.....3
（二）相关单位安全管理情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（五）事故现场情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）事故善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
四、责任认定及处理建议.....9
（一）对有关人员的责任认定和处理建议.....9
（二）对有关单位的责任认定和处理建议.....10
五、相关单位履职情况.....12
（一）行业主管部门.....12
（二）属地政府.....12
六、事故整改和防范措施建议.....13
（一）强化企业主体责任.....13
（二）强化监管职责.....13

2024年9月8日16时25分许，南充市嘉陵区一立镇南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ4-1标段曲家湾大桥发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失150余万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《南充市嘉陵区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（嘉府发〔2021〕9号）等有关法律法规、文件要求，嘉陵区人民政府授权区应急局成立了由区总工会、区公安分局、区应急局、区人社局、区交通局、一立镇人民政府等有关单位和人员组成的事故调查组，对嘉陵一立南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ4-1标段“9·8”一般高处坠落事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，嘉陵一立南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ4-1标段“9·8”一般高处坠落事故是一起因作业人员冒险翻越桥梁护栏造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关项目及单位基本情况

1．南充至成都高速公路扩容工程土建施工 LJ4 标段（以下简称：LJ4 标段），LJ4 标段起于南充市高坪区东观镇白鹤桥，止于南充服务区，起止桩号：K1761+114.721~K1795+080，路线全长 33.97 公里，主要施工内容为路基、桥梁、隧道、互通、路面、绿化等工程 。项目建设单位：四川成南高速公路有限责任公司，项目施工单位：四川公路桥梁建设集团有限公司（联合体牵头人）、四川省交通建设集团股份有限公司（联合体成员方）。2021 年 10 月 8 日，四川公路桥梁建设集团有限公司与四川省交通建设集团股份有限公司签订了联合体协议书，以联合体的形式共同参加 LJ4 标段的投标，经双方约定四川省交通建设集团股份有限公司负责 LJ4-1 标段的施工建设，四川公路桥梁建设集团有限公司负责 LJ4-2 标段的施工建设。2021 年 12 月 3 日，四川成南高速公路有限责任公司与四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团股份有限公司签订 LJ4 标段施工合同。

2．四川省交通建设集团股份有限公司，南充至成都高速公路扩容工程土建施工 LJ4-1 标段（以下简称：该项目）施工总包单位，统一社会信用代码：91510000709168038 7，类型：其他股份有限公司（非上市），住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号四川高速大厦八楼 A 区 B 区，法定代表人：陈良春，成立日期：1999 年 4 月 19 日，经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；

建设工程勘察；建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司取得了《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》，资质证照合法有效。

3．四川省国腾建筑劳务有限公司，该项目劳务施工单位，统一社会信用代码：**91511324662792211G**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：仪陇县新政镇春晖路二段二号金源帝都一幢**4-2**，法定代表人：蒋康德，成立日期：**2007**年**7**月**13**日，经营范围：施工劳务；模板脚手架工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司取得了《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》，资质证照合法有效。**2022**年**3**月**29**日，四川省国腾建筑劳务有限公司与南充至成都高速公路扩容工程**LJ4-1**标项目经理分部签订南充至成都高速公路扩容工程**LJ4-1-8**分段土建工程（以下简称：**LJ4-1-8**分段项目）劳务合同。

（二）相关单位安全管理情况

1．四川省交通建设集团股份有限公司，在该项目施工建设过程中成立了南充至成都高速公路扩容工程**LJ4-1**标项目经理分部，项目经理分部成立了安全生产管理机构，配备了安全管理人员，建立了该项目安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、各项安全生产规章制度和安全操作规程，按规定定期召开了安全生产会议，开展了安全

生产教育培训和考核、生产安全事故隐患排查治理、日常安全检查等安全生产管理工作，并形成了相关安全生产管理工作记录与资料。

2．四川省国腾建筑劳务有限公司，在该项目劳务施工过程中，未组织制定与建立本单位在该项目的安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度、各项安全生产规章制度和安全操作规程等，仅按照南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标项目经理分部相关安全生产管理要求和规定配合其开展各项安全生产管理工作，且无法提供相关安全生产管理工作记录与资料。

（三）事故发生经过

2024年9月8日上午，四川省国腾建筑劳务有限公司桥面系班组组织作业人员对曲家湾大桥临边防撞护栏进行钢筋绑扎、模板安装等作业。期间，班组长刘**安排谢**负责清理施工作业现场的建筑材料以及清扫建渣并协助装载机进行转运。因天气炎热，16时许，桥面系班组作业人员才陆续到达曲家湾大桥施工作业现场准备开始作业。16时20分许，谢**在曲家湾大桥左幅3、4跨之间距离内侧护栏2、3米远处清扫混凝土建渣。16时25分许，刘**突然听见“砰”地一声异响，便对周围进行查看，经查看后发现谢**消失，刘**便趴在曲家湾大桥内侧护栏上向下查看，发现有人躺在桥下水沟中，随即刘**大声呼叫并赶往桥下，赶到桥下后发现谢**躺在水沟中但已无呼

吸。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故致1人死亡，造成直接经济损失150余万元。

死者，谢**，男，汉族，57岁，四川省南充市仪陇县人，2024年3月15日到该项目工作，四川省国腾建筑劳务有限公司桥面系班组杂工。

（五）事故现场情况

事故发生地位于南充至成都高速公路扩容工程土建施工LJ4-1标段曲家湾大桥施工作业现场，曲家湾大桥总长128米，高12米左右，大桥左幅与右幅之间空隙约80公分，桥面临边处设置有高1.2米未完工的防撞护栏（图1），事故发生时大桥防撞护栏处于施工中。



（图1）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，四川省国腾建筑劳务有限公司上报了该事故，区应急局立即向区委、区政府汇报。嘉陵区委、区政府接到报告后，立即启动应急响应，由区应急局牵头组织工会、公安、交通、人社、一立镇政府等单位开展应急处置、事故善后、事故调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024年9月8日16时30分许，现场相关人员立即拨打了120急救电话，大约20分钟后120救护人员赶到事故现场对谢**进行抢救，谢**经现场抢救无效后确认死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，四川省交通建设集团股份有限公司与四川省国腾建筑劳务有限公司主动安抚死者家属，并配合相关部门调查，善后工作及时高效。2024年9月9日，死者家属与四川省国腾建筑劳务有限公司签订了赔偿协议和谅解书，9月10日死者遗体于南充市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，相关单位应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，善后工作及时有序，在事故应急处置中无衍生事故、负面舆论影响发生。

三、事故原因分析

因事故发生时现场无目击者，也无视频监控设备，调查组

根据现场勘验笔录、现场图片、证人证言、技术报告及专家意见，经综合分析认定事故原因。

（一）直接原因

谢**，在开展清理建材和清扫建渣作业过程中，冒险翻越大桥护栏坠落至桥下，直接导致本次事故发生。

（二）间接原因

四川省国腾建筑劳务有限公司，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术和管理措施及时发现和消除从业人员冒险翻越大桥护栏的事故隐患，间接导致本次事故发生。

四、责任认定及处理建议

（一）对有关人员的责任认定和处理建议

1．谢**，在作业过程中冒险翻越大桥护栏，对事故负有主要责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

2．廖*，四川省国腾建筑劳务有限公司**LJ4-1-8**分段项目项目经理，未严格履行项目主要负责人职责，未组织建立本单位在**LJ4-1-8**分段项目的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，致使**LJ4-1-8**分段项目的生产安全事故隐患排查治理工作未能有效落实，未及时消除生产安全事故隐患，间接导致本次事故发生，对本次事故负有主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产

（一）项[2]，由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

3．林**，四川省国腾建筑劳务有限公司LJ4-1-8分段项目安全管理人员，未严格履行项目安全管理人员职责，未及时排查出曲家湾大桥施工作业现场作业人员冒险翻越大桥防撞护栏的生产安全事故隐患，间接导致本次事故发生，对本次事故负有重要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[3]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]，由区应急管理局给予其罚款的行政处罚，并责成四川省国腾建筑劳务有限公司暂停其从事安全生产管理工作3个月。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

1．四川省交通建设集团股份有限公司，在对该项目施工建设过程中，建立了较为完善的安全生产管理体系，成立了安全管理机构，配备了安全管理人员，建立了该项目安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、各项安全生产规章制度和安全操作规程，按规定定期召开了安全生产会议，开展了安全生产教育培训和考核、生产安全事故

工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

隐患排查治理、日常安全检查等安全生产管理工作，并形成了相关安全生产管理工作记录与资料。此外，2021年12月3日，南充至成都高速公路扩容工程LJ4-1标项目经理分部与四川省国腾建筑劳务有限公司签订了安全生产合同，明确了各自的安全生产管理职责，并将四川省国腾建筑劳务有限公司安全生产工作纳入了统一协调和管理，且按照安全生产合同约定，每月定期组织召开了安全生产例会研究与安排部署施工作业及安全生产管理工作，安排并落实了安全管理人员每日对四川省国腾建筑劳务有限公司劳务施工作业现场的安全巡查，对巡查发现的各类事故隐患，采取了督促整改、罚款、清退人员等方式进行治理。该单位履行了法定的安全生产管理职责[5]，对本次事故不负有安全生产管理责任，建议免予处罚。

2．四川省国腾建筑劳务有限公司，在LJ4-1-8分段项目劳务施工过程中，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术和管理措施及时发现和消除从业人员冒险翻越大桥护栏的事故隐患，间接导致本次事故发生，对本次事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

百一十四条第一款第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]，由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

五、相关单位履职情况

（一）行业主管部门

区交通运输局，负责全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，2024年1至9月期间，印发传达各级安全生产重要会议精神、安排部署类文件、安全工作提醒函等共47份，召开安全生产类会议12次，对全区公路、水路有关重点工程开展安全生产检查共计21次，其中对该项目开展安全生产检查5次，1至9月检查总计发现安全隐患36个，督促整改完成36个。经调查组认定，未发现安全生产监督管理失职行为。

（二）属地政府

一立镇人民政府，2024年1至9月期间，印发传达各级安全生产重要会议精神、安排部署类文件、安全工作提醒函、安全宣传资料等共计78份，召开安全生产会议17次，对全镇烟花爆竹零售网点开展安全检查18次，对工贸及九小场所类开展安全检查61次，对在建施工项目开展安全检查14次，其中

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

对该项目开展安全检查2次，1至9月检查总计发现安全隐患28个，督促整改完成28个。经调查组认定，未发现安全生产监督管理失职行为。

六、事故整改和防范措施建议

（一）强化企业主体责任

四川省国腾建筑劳务有限公司，在项目施工过程中务必全面履行企业安全生产主体责任。一是要组织建立健全各项安全管理制度，形成安全管理体系，按照本项目安全管理制度规定落实日常安全管理工作，形成记录资料；二是要汲取事故教训，强化对施工作业人员的安全生产教育培训工作，提升施工作业人员的安全意识和风险辨识能力，对存在违规或冒险行为的施工作业人员要严处重罚，同时要全方位、多角度地加强事故隐患排查治理工作，对发现的事故隐患要立即整改，无法立即整改的要制定整改方案，并采取技术、管理措施进行管控；三是开展事故安全警示教育，组织对本次事故进行剖析，总结事故教训，强化安全责任意识。

（二）强化监管职责

1．区交通运输局，务必依法履行《中华人民共和国安全生产法》安全生产行业监管责任。一是贯彻落实中、省、市、区有关安全生产工作的各项要求，强化监管责任意识，按照安全生产“三管三必须”的原则，认真履行行业安全监管职责；二是深刻汲取事故教训，举一反三，针对此次事故做好行业内

安全生产警示宣传教育工作，组织全区公路、水路有关重点工程建设施工单位开展隐患自查自改，及时消除事故隐患，推动企业落实主体责任；三是要根据建设项目特点，突出对重点部位、重要环节的监管，进一步夯实企业安全生产主体责任，确保监管有力有效。

2．一立镇人民政府，按照属地安全监督管理职责，一是结合本辖区实际情况，加强对本辖区生产经营单位的安全监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任和事故隐患排查治理制度；二是采取多种形式，开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，增强安全生产工作的前瞻性，力求防范和遏制各类生产安全事故的发生。