应急管理局：“6•24”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-08-01 16:10　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2025年6月24日9时05分许，位于广西-东盟经济技术开发区（以下简称东盟经开区）**的广西南宁**包装有限公司发生一起机械伤害事故，导致1人

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》《广西壮族自治区人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）有关规定，武鸣区人民政府批准成立了由武鸣区应急管理局牵头，区公安局东盟分局等相关部门组成的武鸣广西南宁**包装有限公司“6·24”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委、城区

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、专家论证、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

事故调查组认定，广西南宁**包装有限公司“6·24”一般机械伤害事故是一起由于从业人员违章操作、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广西南宁**包装有限公司（以下简称**公司）成立于201*年7月30日，法定代表人吴**，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本零壹万壹仟玖佰伍拾陆圆整，经营范围：包装装潢及其他印刷（具体以审核部门核定为准）；道路货物运输（具体以审核部门核定为准）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司员工人数约人，设置有**部、**办、**部、**部、**部、**部、**部、**部等部门。大区总经理谢**，仅参与**公司及其总公司的市场开发，为**公司总经理，全面主持该公司日常管理工作，为**公司实际负责人。

经查，**公司事故设备《作业指导书》中未明确岗位主要危险源和对应措施以及多人协作时的沟通确认流程等内容，未能提供李**、李**三级教育和安全操作规程培训，2025年事故隐患排查不深入不细致，未采取有效措施管控并消除违章作业事故隐患。

（二）事故现场勘验情况

事故发生地点位于**公司制箱车间，事故设备型号AEM-**VQ，设备全称为前沿送纸平压平清废模切机（以下简称平轧机），供应商为瑞安市**印（签订时间），生产时间为2017年**（设备铭牌），使用时间为2018年**，该设备设2个固定操作岗位（机长、辅助操作）。

平轧机长宽高分别为5.5米×2.6米×2.5米，在设备出料口右边设有操作平台，操作平台离地面高度为0.85米，该设备共有四处控制面板，分别是主控面板，均设置有紧急停车开关。

平轧机清废口位于设备收纸口左侧，清废口左侧（设备入料口右侧）有一警示栏，警示栏上有“设备运行中 禁止进入”字样，清废口高宽为1.2 米（操作者当时用于站立调整更换模板），设备链条驱动的牙排距设备底部1.7米。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月24日上午9时许，制箱车间二楼 3 #平轧机机长李**与副手（辅助操作）李**按照前一天派工要求，做完第一款产品后，更换第二款产品的模切部装啤模（刀模），李**进入平轧机清废部内部安装去屑模。

9时04分许，李**看到李**已从平轧机清废部内部出来，遂走到平轧机操作台前端从纸板堆垛拿取一张纸放入进纸部做开机前准备工作。与此同时，李**向清废口，再次从清废口进入平轧机清废部内部。

9时04分52秒，机长李**在未进行再次确认设备有无人员的情况下，从平轧机脚踏台一侧返回平轧机操作台前端操作台主控制面板进行启动前操作，

9时05分02秒，在机长李**的操作下设备发出“滴滴”启动报警声音后，设备开始运转，造成副手李**被设备牙排卡住头颈部位并挤压。

（二）应急处置救援情况

事故发生后，车间电工尹**第一时间进行断电处理，同时与彭**、罗**进行营救，常务副总吕**接到通知后赶赴现场指挥开展相关救援、上报工作，安全员邓**拨打119并向武鸣区应急管理局和东盟经开区经济发展局报告事故情况。9时25分左右，李**被救出，同时120医护人员到达现场，经抢救，

接到事故报告后，南宁市武鸣区人民政府、东盟经开区管委会高度重视，立即组织武鸣区应急管理局局长赶赴现场，东盟经开区经发局、南宁市公现场应急处置和善后处置工作。

经综合分析认定，本次事故信息上报及时、救援迅速、处置得当，未造成次生、衍生灾害，没有迟报、瞒报情况。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

李**，女，46岁，**公司员工，在本次事故中死亡，经南宁市公安局东盟分局认定排除刑事案件，死亡原因为重型颅脑损伤致死。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的标准统计，核定事故造成直接经济损失约为135万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因是**公司李**、李**安全意识淡薄，违章操作，作业期间，未进行沟通确认的情况下启动设备导致事故的发生。

1.未进行沟通确认。李**和李**系亲姐妹，在协同操作3#平轧机时，李**在未告知李**的情况下，擅自进入设备内部。

2.违反岗位操作规程。李**未按照作业要求开机前确定内部无人①。

（二）间接原因

经调查认定，事故的间接原因是**公司安全管理不到位，未有效落实安全生产主体责任，一是未完善健全安全操作规程，未明确细化平轧机主要危
二是教育培训不到位，从业人员不熟悉有关的安全操作规程，李**、李**三级安全教育培训档案不全③。三是隐患排查治理不到位，未采取措施及时消

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起从业人员违章操作、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理意见

广西南宁**包装有限公司，对事故的发生负有责任，建议由南宁市武鸣区应急管理局依法给予行政处罚⑤。

---

①《广西南宁**包装有限公司作业指导书》和《AEM-***VQ前沿送纸平压平清废模切机使用说明书》。

②《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全
产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重
确保安全生产。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生
掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措
当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，
的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。…

（二）对有关责任人员的处理意见

1.吕**，**公司实际负责人，安全生产法定职责落实不到位，未完善健全安全操作规程，未能及时消除事故隐患⑥。对事故的发生负有责任，建议由

2.李**，**公司员工，安全意识淡薄，违章操作，未按照作业要求开机前确定内部无人，建议由广西南宁**包装有限公司按规定进行处理。

3.邓**，**公司安全管理员，安全生产法定职责履行不到位，未及时排查出3#平轧机存在的生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行

4.彭**，**公司制箱车间主管，未如实记录车间从业人员安全教育和培训情况，及时排查出3#平轧机存在的生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违
全生产职责⑨。建议由广西南宁**包装有限公司按规定进行处理。

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；...（五）组织建立并落实安全风险
本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；...

⑦《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，
的，处上一年年收入百分之四十的罚款；...

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参
训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业

⑨《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落
单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

（三）建议免于追究责任人员

李**，**公司员工，安全意识淡薄，作业期间，在未告知李**的情况下，擅自进入设备内部，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，

六、事故防范措施建议

广西南宁**包装有限公司“6·24”一般机械伤害事故暴露出行业主管部门安全检查不到位、生产经营单位主体责任落实不到位的问题，为深刻
次发生，提出措施建议如下：

（一）牢固树立安全发展理念。各有关部门必须深刻认识安全生产工作的重要性，坚持“人民至上、生命至上”，将安全生产纳入经济社会发
区经济发展局要以此案为鉴，举一反三，清醒认识当前安全生产形势，分析研判风险特点，有针对性地开展警示教育活动，加强企业监督管理，严

（二）强化落实安全生产主体责任。**公司要深刻汲取事故教训，建立完善安全生产规章制度和安全操作规程，并严格督促从业人员执行本单位
建风险防范化解机制，提高安全生产水平，有效落实安全生产主体责任。

（三）加强从业人员安全教育和培训。**公司要确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全规章制度和岗位操作规程，掌握本岗位的安全操

（四）全面开展事故隐患排查。**公司要结合安全生产责任制，压实隐患排查责任，清单式列出问题和隐患，逐项及时形成“闭环管理”。建
积极性，加大企业员工全员参与度。

（五）提高设备本质安全水平。**公司要遵循预防为主、设备优先、故障安全的原则，探索安全技术等方式，提高设备使用期间以及故障情况下

“6·24”一般机械伤害事故调查组

2025年8月1日

扫一扫在手机打开当前页