顺德北滘“9·5”一般高处坠落事故调查报告

北滘镇“9·5”生产安全事故调查组

2023年10月

目录

一、基本情况.....3
（一）事故相关单位相关情况.....3
（二）事故相关人员情况.....6
二、事故发生经过和救援情况.....6
（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....6
（二）善后处置工作开展情况.....7
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....7
四、事故调查具体情况.....8
（一）项目情况.....8
（二）事故单位安全生产管理情况.....8
（三）部门履职情况.....10
五、事故发生原因.....10
（一）事故发生的直接原因.....10
（二）事故发生的间接原因.....11
六、事故性质.....11
七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....11
（一）免予追究事故责任人员.....11
（二）追究事故责任单位和人员.....12
八、其它处理建议.....13
九、事故防范和整改措施.....13

顺德北滘“9·5”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月5日15时20分，位于佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区的北滘镇万洋科技园F区工地发生一起高处坠落事故，事故造成一名作业人员死亡，直接经济损失约150万。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立北滘镇“9·5”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区住房城乡建设和水利局、区总工会和北滘镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位相关情况

1、广东顺德万洋众创科技有限公司，统一社会信用代码:91440606MA55WL5C2U，法定代表人：周*泰，成立日期：2021-01-22，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独

资)，注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路5号三楼*之五，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；房地产经纪；物业管理；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；住房租赁。（以上经营项目涉及制造的，制造场地另设）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司是涉事项目的建设单位。

2、万洋建设集团有限公司，统一社会信用代码：91330301693625176X，法定代表人：戴*斌，成立日期：2009-08-20，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册地址：浙江省温州市泰顺县万洋华府华府苑10幢*室，经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；建筑材料销售；砼结构构件制造；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁(除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司是涉事项目的施工单位。

3、浙江大成工程项目管理有限公司，成立日期：1999年9月25日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：9133010****691662X，法定代表人：徐*杰，注册地址：浙江省温州市鹿城区望海路99号滨润大厦*室-49，经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；公路水运工程试验检测服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；软件开发；软件销售；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；职业中介活动；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4、英德市华中建筑机械有限公司，统一社会信用代码：91441881MA51E2XH8D，法定代表人：何*，成立日期：2018-03-15，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：英德市英城仙水南路以东、米芾路以北聚龙湖花园二层*号房（一址多照），经营范围：一般项目：机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备出租；特种设备销售；机械零件、零部件加工；电子产品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故相关人员情况

1、何*，男，汉族，1988年01月出生，重庆市开州区人，是英德市华中建筑机械有限公司的法定代表人。

2、何某（死者），男，汉族，1985年03月出生，重庆市开州区人，是英德市华中建筑机械有限公司派往到涉事项目工地的施工升降机安装工，同时是英德市华中建筑机械有限公司股东之一。

3、谭*高，男，汉族，1971年09月出生，湖南省沅江市，是万洋建设集团有限公司的现场安全主管。

4、刘*，男，汉族，1990年01月出生，重庆市人，是英德市华中建筑机械有限公司派往到涉事项目工地的施工升降机安装工。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况

2023年9月5日15时20分左右，刘*与何某在项目工地F区55幢楼安装施工升降机，刘*在施工升降机顶部从



事拧紧螺母作业，何某站在施工升降机与外墙之间的搭桥木板上（约15米高）从事附墙打孔作业，在作业过程中，何某解开安全绳扣进行移位，在移位过程中，何某不慎从搭桥木板掉落至地面。



15时23分左右，谭*高到达事故现场，发现何某躺在地面上，头部伴有流血，意识清醒，身上绑有安全绳。现场人员已经拨打了120救护电话。

15时55分左右，北滘医院救护人员到达现场对何某进行简单救治后并把何某送往北滘医院进行救治。

当天晚上10点左右，何某经抢救无效死亡。

（二）善后处置工作开展情况

北滘应急办、城建办、镇派出所、黄龙村委会等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区委、区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：何某。佛山市顺德区北滘医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡

原因：创伤性脾破裂。

英德市华中建筑机械有限公司与死者家属签订了《人民调解协议》，英德市华中建筑机械有限公司向死者家属赔付150万元人民币，已赔付完毕。

事故造成直接经济损失约150万。

四、事故调查具体情况

（一）项目情况

涉事项目是顺德区北滘镇黄涌工业区佛山一环以东、三乐路以南地块的万洋科创园F区(54-55栋)建设工程，建设单位是广东顺德万洋众创科技有限公司。广东顺德万洋众创科技有限公司于2023年6月9日取得《建筑工程施工许可证》（编号：440606202306090401），项目建筑面积约5.1万平方米，事故发生地点位于项目F区55幢楼。



（二）事故单位安全生产管理情况

1、施工单位万洋建设集团有限公司与英德市华中建筑机械有限公司签订了《广东北滘项目机械设备安拆维保合同》，由英德市华中建筑机械有限公司负责安装项目工地的施工升降机，虽然双方签订了《建筑起重机械安装（拆卸）安全协

议书》，约定了双方的安全生产管理责任，但万洋建设集团有限公司未对英德市华中建筑机械有限公司的安全生产工作进行协调管理，未落实施工电梯与外挑板之间的安全防护，未及时发现何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患。

何某来到北滘镇万洋科技园项目工地后，主要负责施工升降机的安装。何某持有建筑施工特种作业操作资格证（施工升降机安装拆卸工），万洋建设集团有限公司对何某进行了三级安全生产教育培训工作并由何某签名确认培训记录，作业前，也对何某进行了施工升降机安装（拆卸）安全技术交底。

何某在安装施工升降机作业过程中，万洋建设集团有限公司安排安全主管谭*高对作业现场进行监管，但在事故发生当天，谭*高只在一层地面进行旁站，未到何某的安装升降机作业现场（3楼）进行安全监督，没有发现何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患。

2、英德市华中建筑机械有限公司，未按照其编制的《施工升降机安装、顶升、拆卸安全专项施工方案》第四章第十七节第3点：“施工电梯与外挑板之间搭设的防护、支撑及防护材料均利用钢管扣式外架，平台跳板用50mm厚木脚手板”的规定安装外挑板以及防护栏杆，同时英德市华中建筑机械有限公司未对何某的安装升降机作业现场（3楼）开展安全隐患排查治理，没有及时发现何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患。

3、监理单位浙江大成工程项目管理有限公司对万洋科创园

F区建设工程的《施工升降机安装、顶升、拆卸安全专项施工方案》进行审核，浙江大成工程项目管理有限公司日常对施工升降机的安装作业开展了事故隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，未发现何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患。

（三）部门履职情况

北溁镇城建办按照该项目的监督计划施工准备或基础阶段不少于1次，主体阶段不少于2次，装饰阶段不少于1次。对含有超过一定规模的危险性较大分部分项工程的工程项目、近一年发生过生产安全事故的施工企业承接的工程项目应当增加抽查次数。从开工至事故发生，北溁镇城建办对该项目抽查了41次，发出整改通知书9份，停工通知书1份。对项目相关个人或者企业动态扣分情况：项目负责人2次，施工企业1次，总监理工程师3次，诚信扣分施工单位1次，监理单位1次。发现主要隐患问题有临边防护不到位、高处作业防护措施不规范、施工升降机特种作业证过期、工人擅自操作使用升降机等问题，以上隐患问题北溁镇城建办按期复查，现场基本按要求落实整改。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

何某安全生产意识淡薄，忽视高处作业存在的安全隐患，站在施工升降机与外墙之间的搭桥木板上（约15米高）从事附墙打孔作业的过程中，解开安全绳扣进行移位，在移位过

程中，何某不慎从搭桥木板掉落至地面，导致死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、英德市华中建筑机械有限公司未按照其编制的施工方案搭设施工电梯与外挑板之间的安全防护，日常未开展安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并消除何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患。

2、英德市华中建筑机械有限公司的主要负责人何*，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

3、谭*高，作为万洋建设集团有限公司的安全主管，对本单位安全生产工作职责履行不到位，没有及时排查生产安全生产事故隐患，也没有及时制止和纠正危险区域作业行为。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

何某，安全生产意识淡薄，忽视了高处作业存在的安全隐患，站在施工升降机与外墙之间的搭桥木板上（约 15 米高）

从事附墙打孔作业的过程中，解开安全绳扣进行移位，在移位过程中，何某不慎从搭桥木板掉落至地面，导致死亡。何某对事故发生负有责任。鉴于何某在事故中已经死亡，建议免予追究何某责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、英德市华中建筑机械有限公司未按照其编制的施工方案搭设施工电梯与外挑板之间的安全防护，日常未开展安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并消除何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，英德市华中建筑机械有限公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由应急管理部门依法对英德市华中建筑机械有限公司予以行政处罚。

2、何*，英德市华中建筑机械有限公司主要负责人，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，何*对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对何*予以行政处罚。

3、谭*高，作为万洋建设集团有限公司的派驻事发项目安全主管，安全生产管理意识不足，对本单位安全生产工作职责履行不到位，没有及时排查生产安全生产事故隐患，也没有及时制止和纠正何某在危险区域作业行为。上述行为违反

了《中华人民共和国安全生产法》的规定，谭*高对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由应急管理部门依法对谭*高予以行政处罚。

八、其它处理建议

1、万洋建设集团有限公司未对英德市华中建筑机械有限公司的安全生产工作进行协调管理，未落实施工电梯与外挑板之间的安全防护。建议由应急管理部门依法对万洋建设集团有限公司的违规行为予以行政处罚。

2、浙江大成工程项目管理有限公司未发现何某站在没有防护栏杆的木跳板上进行附墙打孔作业的安全隐患。建议由建设行政主管部门依法对浙江大成工程项目管理有限公司的违规行为，依法予以处理。

3、建议由区安委办对万洋建设集团有限公司有关负责人进行约谈。

4、建议由北滘镇安全生产委员会对北滘镇城建和水利办公室有关负责人进行提醒谈话。

九、事故防范和整改措施

1、万洋建设集团有限公司要进一步加强施工现场安全管理，认真遵守施工规程和技术规范，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，发现存在事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除事故隐患，防范类似事故发生。特别要对高处作业开展安全排查，落实作业人员劳动防护用品的使用。同时，在作业过程中，万洋建设集团有限公司要严格落实作业的安全监管和安全防护措施等工作，

防范事故的发生。

2、英德市华中建筑机械有限公司应认真吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，发现存在事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除事故隐患。

3、浙江大成工程项目管理有限公司要严格履行安全监理职责，配备齐全具有相应从业资格的监理人员，加强对施工单位资质以及作业人员资格证的审查，加强巡视和旁站监理，加强对施工过程重点部位和薄弱环节的管理和监控，对监理过程中发现的严重安全隐患和问题，要立即责令施工单位整改并跟进整改落实情况，对拒不整改的，要及时向行业主管部门及建设单位报告，杜绝不具备相应资质的施工单位入场作业。

4、北滘镇城建和水利办公室要狠抓建筑施工领域专项整治，督促企业提升整治重大隐患的自觉性。同时北滘镇城建和水利办公室要将北滘镇“9·5”生产安全事故作为一个典型案例，深刻吸取教训，要将本事故向镇相关部门、各村居（社区）、各建筑企业通报，加强辖区建筑工地的检查和宣传工作，要求建筑企业深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由北滘镇城建和水利办公室牵头汇总，并及时报送北滘镇安委办报事故调查组。

北滘镇“9·5”生产安全事故调查组

2023年10月31日