张家界大峡谷景区弱电工程“11·9”高处坠落事故调查报告

作者：慈利县人民政府 来源：慈利县应急管理局 访问量：145 发布时间：2018-01-12 分享

2017年11月9日，张家界大峡谷景区在弱电安装过程中发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失82万元。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，慈利县人民政府依法成立了张家界大峡谷景区弱电工程“11·9”事故调查组，县政府办、县安监局、局、县总工会、县旅外局、张家界大峡谷管委会和三官寺土家族乡人民政府等单位负责人为调查组成员。调查组邀请了县人民检察院派员参与事故调查，并聘请专家组2名）对事故现场进行勘察、鉴定，编制了《事故技术鉴定报告》。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、现场勘测分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及经济损失情况，认定了事故性质，提出了对相关责任单位和人员的责任追究和事故防范措施建议。现将调查情

一、事故基本情况

（一）工程项目概况。工程项目名称为张家界大峡谷之寻宝电梯下山走道及负一层通道弱电工程，工程地点在张家界大峡谷风景区内，工程内容为根据《弱电工量清单，由施工单位负责张家界大峡谷之寻宝电梯下山走道监控安安装、调试、投入使用。该项目建设单位为张家界东线旅游开发有限公司，施工单位为湖南鑫泰豪科价款32110.73元。项目无设计单位和监理单位。

（二）施工单位概况。施工单位湖南鑫泰豪科技有限公司营业执照注册号914308000835565645，公司类型为有限责任公司，公司法人代表陈亮，资质范围为建筑系统设计、施工及相关技术咨询服务；通信信息网络系统集成及施工；计算机系统集成；计算机软、硬件及电子产品的销售；音、视频系统的设计、安装及销售；机电装饰工程；水电安装服务；建筑材料批发；砂石画制作。该公司成立日期为2013年11月18日，资质有效期为长期，注册资本壹仟壹佰万元。该公司于2017年10月13日与发有限公司签订《弱电工程安装合同》。合同签订后，公司明确派胡延庆为项目负责人，石姚前、陈涛、钮晓海为施工员，并指定石姚前为现场技术负责。之后，于121-22日进行现场交底，10月22日左右开始施工。在施工过程中，因张家界大峡谷景区游道开放期间不能施工，作业时间被建设单位限制在上午游道开放之前和下午4点进度缓慢，已超过合同约定竣工期限。

（三）施工单位安全管理情况。该公司总经理为陈亮，技术负责人为胡延庆。施工单位没有编制科学合理的安全管理制度、安全生产责任制和岗位操作规程。员钮晓海均未取得高空作业及电工操作（弱电）特种作业证从事危险作业。2017年度没有按照相关规定进行三级安全教育培训，仅由项目负责人胡延庆口头交代安全注时，针对员工钮晓海在高陡边坡作业时没有佩戴安全绳的不安全行为没有有效制止。

（四）相关监管单位安全监管情况。三官寺土家族乡人民政府党政主要负责人有研究部署大峡谷景区安全生产问题的会议记录，张家界大峡谷景区管理办公室和景区联合实施安全生产检查15次。县旅外局安全生产监管机构、职责明确，党政主要负责人带队安全生产负责人带队检查景区安全生产28次。大峡谷景区安全生产“属管”职责基本到位。

二、事故发生的经过、救援情况和善后处理情况

（一）事故发生的经过。2017年11月9日16时左右，施工单位员工陈涛、钮晓海未携带任何安全防护用具进入张家界大峡谷寻宝电梯下山走道约100米处，16时3频设施安装，现场技术负责人石姚前未到达作业现场并于17时左右因私事离开张家界大峡谷景区。安装作业时陈涛站在游客走道上安装支撑杆顶端的监控探头，钮晓杆，下到支撑杆底部进行连线工作，两人一上一下同时作业。18时50分左右，施工进入尾声，陈涛在上方游客走道上收集作业工具时，听见类似石头滚落的声音，朝下上呼叫钮晓海，未见回应。

（二）事故救援情况。事故发生后，陈涛立即沿游客走道向下搜索，并向项目负责人胡延庆电话汇报情况，项目负责人胡延庆接到汇报后，立即电话联络张家界公司该工程联络人罗克文，请求组织救援。张家界东线旅游开发有限公司安全副总经理匡琪在19时14分左右接到罗克文汇报后，即刻通知张家界东线旅游开发有限公司及该公司紧急救援第四队队长刘宗林安排人员协助贺芳开展紧急救援，并同时联络四家医院，请求120救护车安排救护。贺芳及刘宗林、刘育胜、高佳佳、李星于19时工具赶到事故现场，刘宗林在现场指挥，李星系安全绳顺出事地点沿边坡向下搜索，刘育胜、高佳佳则下到谷底沿边坡向上搜索，两支搜索队伍在搜索过程中汇合，仅支手电筒，但未见到钮晓海。于是两支搜索队伍顺冲沟向下，19时47分左右到达沟底，在峡谷彩虹广场附近废弃老游道上发现钮晓海，其卧倒在地上，头部面向沟底。海未见回音，检查其头部有两处伤痕，血流不止，有微弱脉搏，身体其他部位未见明显伤情。19时51分，施救队员胡登敦拨打慈利县人民医院120电话。20时，行政部军地医院120电话。搜救队员李星对钮晓海头部进行简单包扎止血后，搜救队将钮晓海抬上担架，开始顺景区底部游道向景区出口（游船码头）转运，20时20分左右景上施救队伍，于20时40分左右到达景区出口时，未见120急救车，便将伤者抬上景区救援面包车向武陵源转运，20时55分左右到达河口（三官寺、武陵源通往阳和的交武陵源的救护车，21时整，武陵源人民医院和慈利县人民医院120急救车相继赶到，双方医生现场检查会诊后，于21时20 左右初步确认无生命体征。

（三）事故善后处置情况。事故发生后，施工单位与死者家属就死者赔偿问题进行协商，于12月13日达成赔偿协议，由施工单位一次性支付死者家属72万元。丧元由施工单位承担。

三、事故勘察情况、事故原因

（一）事故现场勘察基本情况。事故发生在大峡谷寻宝电梯上平台与下平台之间，距上平台约100米处的游客栈道边，事发点游客栈道为木制台阶，铺在现浇钢筋混凝土横梁南侧（临山坡一侧）支撑在岩石上，北侧支撑在钢筋混泥土柱子上，木质栈道外沿（北侧）安装了高1.3米木质护栏。混泥土柱脚处于陡峻的峡谷山坡上，脚下方山坡平均坡度约49°，距谷底垂高160米左右，事发点至谷底的山坡上有灌木和小树，也有雨水径流形成的弯曲冲沟，事发点与谷底间由于灌木、小树遮挡不通视

为钢管，立在混泥土柱基础上，紧靠混泥土柱，通过膨胀螺丝连接固定。已固定南侧两个螺母，北侧两个螺杆由于一个断裂一个丝坏没有安装螺母，支撑杆可摇动。混泥土柱和支撑杆，其余三方剩余平面尺寸为：西侧40厘米，东侧18厘米，北侧36厘米。死者施工时可以立脚的范围除了上述尺寸构成的范围外，没有其他地方。经现陡坡上有物体滑动痕迹，谷底废弃栈道旁的土石堆有明显松动，据救援人员介绍，土石堆为发现钮晓海的地方。

（二）事故灾害原因分析。

1、直接原因。员工钮晓海在位于高陡边坡上的混泥土柱脚上的狭小平面上作业时未遵守安全规定系带安全绳，失足坠落后滚落至冲沟，在重力及惯性力的作用下谷底，导致事故发生。

2、管理原因。施工单位没有编制科学合理的安全管理制度、安全生产责任制和岗位操作规程；从事高空、临边高危作业的施工人员均未取得特种作业证书；编制针对性，可操作性差；劳动组织不合理，在现场技术负责人离岗后未安排人员接替，并存在上下交叉作业；安全教育培训不到位，对员工没有进行系统培训，仅口头培记录可查，真实性存疑；未对从事特种作业的员工进行职业健康检查，不能确定是否患有职业禁忌。

四、事故性质

经调查认定，张家界大峡谷景区弱电工程“11·9”事故为一起生产安全责任事故。

（一）事故发生时间：2017年11月9日19时05分；

（二）事故发生地点：张家界大峡谷寻宝电梯上平台往下约100米游道外侧监控探头支撑杆基础处；

（三）事故死亡人数：本次事故死亡1人。死者钮晓海，男，25岁，山西省介休人；

（四）事故类别：按照GB6441-86事故划分标准，认定本次事故为高处坠落事故；

（五）直接经济损失。经调查认定，本次事故82万元，其中死亡赔偿金72万元，救援及其他费用10万元；

（六）事故单位。经调查认定，事故单位为湖南鑫泰豪科技有限公司。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）钮晓海，事故单位员工，死者。在高陡边坡上的狭小平面上作业时未遵守规定系带安全绳作业，失足坠落。对事故的发生负有直接责任，鉴于在事故死亡任。

（二）陈 亮，湖南鑫泰豪科技有限公司法定代表人，总经理，生产经营单位主要负责人职责履行不到位，对事故的发生负有领导责任。建议按照《中华人民共第九十二条规定予以经济处罚。

（三）胡延庆，项目负责人，施工过程中离岗后未安排人员接替，致施工现场安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议按照公司管理制度进行处理。

（四）湖南鑫泰豪科技有限公司，事故发生单位，生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法定予以经济处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）生产经营单位要落实安全生产主体责任。要建立健全科学合理的安全生产责任制和安全管理制度，明确岗位职责，并严格考核执行；从业人员要落实安全高陡边坡上作业必须携带安全绳；特种作业人员必须持证上岗，对于小微工程，因无监理，建设单位直接发包高危施工项目时，应查看、审核承接单位的相应资质和施单位对从事特种作业的人员应进行健康体检，不得安排职工从事应禁忌的职业，并建立职工健康档案。

（二）相关监管部门要进一步履行安全监管职责。张家界大峡谷景区管理办公室要成立安全监管股室，明确专职安全监管人员，进一步履行景区安全生产日常监

张家界大峡谷景区弱电工程“11·9”事故调查组

2018年1月5日