高新珠海多乐体育文化传播有限公司“1·5”一般高处坠落事故调查报告

高新珠海多乐体育文化传播有限公司“1·5”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 5 月 6 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事攀岩项目运营单位.....2
（二）涉事攀岩项目情况.....2
（三）事故相关人员情况.....2
（四）事故相关设备情况.....3
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故应急处置.....6
三、人员受伤情况和直接经济损失.....6
（一）人员受伤情况.....6
（二）直接经济损失.....6
四、事故原因和事故性质.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故间接原因.....7
（三）事故性质认定.....7
五、事故责任划分及处理建议.....7
（一）责任单位.....8
（二）责任人员.....8
六、事故教训.....9
七、整改防范措施建议.....9

高新珠海多乐体育文化传播有限公司“1·5”一般高处坠落事故调查报告

2025年1月5日20时30分许，由珠海多乐体育文化传播有限公司经营位于宝龙广场的狸石攀岩，发生一起人员高处坠落事故，造成一人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，1月8日成立了由区商务文旅局局长任组长，区应急管理局、区总工会、区社会事业局、金鼎派出所等单位人员组成的高新珠海多乐体育文化传播有限公司“1·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、查阅资料、问询谈话、调取监控等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，高新珠海多乐体育文化传播有限公司“1·5”一般高处坠落事故是一起安全管理制度落实不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事攀岩项目运营单位

珠海多乐体育文化传播有限公司[1]（简称：多乐体育文化公司），统一社会信用代码：91440400MAC2PFLU7P；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：杨舒雅；成立日期：2022 年 11 月 21 日；住所：珠海市高新区唐家湾镇宝芳街 64 号。

（二）涉事攀岩项目情况

涉事场所位于珠海市高新区唐家湾镇宝龙广场 S1-L1-060 号商铺前空地，2023 年 1 月 1 日，由多乐体育文化公司向珠海宝龙置业有限公司承租（商铺租赁编号：ZZ224604），用于开办攀岩项目，取名为：狸石攀岩。该攀岩项目已取得区社会事业局颁发的《高危险性体育项目经营许可证》，许可证编号：（珠高）体危许证字〔2024〕第 001 号，许可项目：攀岩，发证日期：2024 年 5 月 31 日；有效期限：2029 年 5 月 30 日。

（三）事故相关人员情况

1.李*（伤者），男，年龄：20，大三学生。

---

[1]经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；体育健康服务；体育赛事策划；体育中介代理服务；体育经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（攀岩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

2.朱**，男，年龄：29，工作单位：多乐体育文化公司；已签订劳务合同；职务（岗位）：经营场所（狸石攀岩）负责人、攀岩教练。持有有效的资格证书（攀岩社会体育指导员五级），事故当晚现场管理教练。

3.何*，男，年龄：22，学生，李*的同学，事故当晚和李*相约到狸石攀岩馆攀岩。

（四）事故相关设备情况

1.安全带（图 1）：Mammut（品牌）坐式安全带（S 码）（朱**表述，该条安全带为发生事故时李*身上佩戴）。

经技术专家检查确认，该条安全带的保护环、攀登环、腰环和腿环的整体外观呈完好状态，装备环外观老化（外层塑料脱落），腰环内侧调节尾端固定环撕脱（图 2）。



（图 1）



（图 2）

2.保护器（图 3）：Perfect Descent（品牌）自动保护器，生产日期：2022 年 11 月；保养到期日期：2025 年 3 月。



（图 3）

经技术专家检查确认，该保护器在年检有效期内，机械部件运转正常，扁带系统磨损在正常范围内，经测试，主锁回弹时存在不能完全自动复位闭合的现象，但在正常范围内，不影响安全使用。不能完全复位闭合的现象对比见下图，主锁完全复位闭合状态（图 4）和主锁不完全复位闭合状态（图 5）对比见下图。



（图 4）



（图 5）

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

按照狸石攀岩顶部左侧的监控录像及现场核查情况，事故发生经过还原如下：狸石攀岩当天营业时间为 12：00-21：00。2025 年 1 月 5 日，李*和何*相约一起到狸石攀岩馆攀岩，19 时 56 分许，李*和何*到达攀岩现场。20 时 05 分许，李*做完热身运动、自行穿好安全带、更换攀岩鞋后走到岩壁旁，将从左往右数的第二条自动保护器安全绳连接身上的安全带，即开始攀爬，现场安全教练朱**未进行检查确认。李*连续从地面爬到岩壁顶部三次下到地面，自行解开与第二条安全绳的连接，去将从左往右数的第四条自动保护器安全绳连接身上的安全带，即开始攀爬，朱**未进行检查确认。李*连续从地面爬到岩壁顶部三次下到地面后，20 时 20 分许自行解开与第四条安全绳的连接，到旁边休息。20 时 31 分许，李*休息完毕，又去将第二条自动保护器安全绳连接到身上，即开始攀爬，朱**未进行检查确认。20 时 33 分 47 秒，李*爬到岩壁顶部后，开始下滑返回地面时，安全绳突然与身上的安全带脱离，李*坠落地面受伤（岩壁顶部与地面垂直距离约 12 米），朱**、何*立即上前查看然并打 120，朱**随即也向公司法人杨舒雅报告人员受伤情况，20 时 43 分许 120 到达对李*进行现场施救，期间朱**按医生指示协助将李*佩戴的安全带，攀岩鞋脱下，随后将李*送市人民医院救治，何*跟车去陪护，朱**清理现场收拾物品后赶到市人民医院。杨舒雅也赶去医院了解

情况。

（二）事故应急处置

21 时 24 分许，金鼎派出所接警后安排人员到现场核实相关情况。区应急值班室接报后及时对接金鼎派出所了解事故情况并做好信息续报，区应急管理局联合区商务文旅局及时赶到事故现场了解情况并进行了勘验。本次事故未发生衍生事故，应急救援处置符合应急处置程序要求。

三、人员受伤情况和直接经济损失

（一）人员受伤情况

按照《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）[2]、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）[3]、珠海市人民医院 2025 年 1 月 6 日出具的病情告知书，李*诊断结果为：1.高处坠落伤；2.左足骰骨、第五跖骨远端、骶骨右侧份骨折；3.双侧跟骨粉碎性骨折；4.鼻骨多发骨折（鼻中隔、双侧鼻骨）；5.双侧眼眶内壁及上壁多发骨折；6.双侧额窦、上颌窦窦壁、筛骨多发骨折；7.多组鼻窦积血；8.额部头皮血肿；9.肺部感染；10.脑震荡；11.左足关节间隙积脂血症；12.左足第 4 跖骨基底部骨折；13.双眼眼挫伤；14.右眼眼帘裂伤；15.皮肤软组织感染；16.应激性胃溃疡出血。综合判定李*的伤势为重伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）

---

[2]4.2.2 单纯骨折损失工作日换算表：跟骨骨折，损失工作日 155。

[3]4.2 重伤：指相当于表定损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。

及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，截止2025年3月30日，按照事故伤者家属统计并提供相关数据（含医疗费、康复费、护理费、营养费、辅助器具费等），调查组核定此起事故直接经济损失为250679.64元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

事故调查组组织成立技术专家组对安全带、自动保护器及安全绳和主锁进行检查分析、结合监控视频和相关调查询问记录等，认定本次事故的直接原因是：李*攀爬到岩壁顶部开始返回地面时，因自动保护器的主锁脱离李*佩戴的安全带，导致李*坠落地面受伤。

（二）事故间接原因

现场安全管理不到位：按照事故现场张贴的攀岩须知（请找教练扣锁解锁、经教练确认后方可开始攀爬、有人攀爬时请勿在岩壁底下逗留），监控视频显示：李*三次自行系好安全带和相关锁扣即开始攀爬，教练朱**均未上前检查，安全检查措施未落实到位。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新珠海多乐体育文化传播有限公司“1·5”一般高处坠落事故为一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）责任单位

按照《经营高危险性体育项目许可管理办法》，多乐体育文化公司已按要求办理《高危险性体育项目经营许可证》，已按要求建立安全岗位责任制并在经营场所公示；已建立《攀岩设施设备器材安全检查制度》《安全管理与救护制度》《保护员操作规程》《突发事件应急预案》等制度并在经营场所公示；已任命朱**为场所负责人，朱**持有有效社会体育指导人员职业资格证书并在现场张贴公示；已在场所张贴《攀岩需知》《自动保护器下降指引》等对攀岩人员的说明和警示内容，提供给攀岩人员使用的自动保护器在安全使用有效期内，安全带整体外观处于完好状态（已撕脱开的“调节尾端固定环”不属于安全部件）。

多乐体育文化公司未监督朱**对公司制定的安全管理制度落实不到位，未采取有效措施防止危害发生，不符合《经营高危险性体育项目许可管理办法》的规定，建议由相关部门按照相关法律法规对多乐体育文化公司进行处理。

（二）责任人员

朱**作为经营场所（狸石攀岩）负责人，未尽职履责落实安全生产责任制，落实公司安全管理制度不到位，未按照“由教练扣锁解锁、经教练确认后方可开始攀爬”的公司规定，对李*进行扣锁和解锁，也未对李*是否正确穿戴安全装置进行检查确认。对事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故教训

本起事故中，朱**没有在李*攀爬前告知安全注意事项，未对李*进行扣锁和解锁，也未对李*穿戴安全装备用品情况进行检查确认。未采取有效措施防止事故发生，公司安全管理制度落实不到位。

七、整改防范措施建议

（一）多乐体育文化公司要认真吸取本次事故教训，**一要**针对本次事故开展相关警示教育；**二要**按标准规范和法律法规的要求建立健全并落实全员安全生产责任制、各项安全管理规章制度和安全操作规程；**三是**工作人员要按安全规范进行攀爬前的检查；**四要**制定并落实全员安全教育培训计划并如实记录培训和考核情况；**五要**加强对经营场所安全生产监督检查，采取有效措施及时消除各类事故隐患。

（二）区商务文旅局要认真吸取本次事故教训，会同市级相关监管部门，全面加强对全区高危险性体育项目安全综合监管力度，进一步完善高危险性体育项目的安全监管措施；在全区范围内组织开展高危险性体育项目专项检查工作，开展全区高危险性体育项目安全警示教育活动。