附件

江阳北城“12·9”一般高坠事故调查报告

江阳北城“12·9”一般高坠事故调查组

2025年3月

目 录

一、 事故基本情况.....1

（一） 事故单位情况.....2

（二） 事故发生前项目施工进度情况.....2

（三） 事故现场情况.....3

（四） 事故发生经过.....5

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....6

（六） 事故发生当天的天气情况.....6

二、 事故应急处置及评估情况.....6

（一） 事故信息接报及响应情况.....6

（二） 事故现场应急处置情况.....7

（三） 善后处置情况.....7

（四） 事故应急处置评估.....7

三、 事故原因分析.....8

（一） 直接原因分析.....8

（二） 其他因素排除.....8

（三） 间接原因分析.....8

四、 对有关人员和单位的处理建议.....8

（一） 免于追究责任人员.....8

（二） 对有关人员和单位的处理建议.....9

五、 事故防范整改措施建议.....9

2024年12月9日，泸州市江阳区北城街道孝顺路76号一单元602号发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于授权区应急管理局牵头组织调查一般生产安全事故的通知》（泸江府函〔2019〕26号）等有关规定，2024年12月13日，区应急管理局牵头成立江阳北城“12·9”一般高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对事故进行调查。事故调查组由区应急管理局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会及北城街道办事处组成。区纪委监委机关同步开展事故调查相关追责问责工作，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查询问和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和事故责任，提出对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出事故防范和整改措施建议。

经调查认定，江阳北城“12·9”一般高坠事故是一起因作业人员违规作业，企业安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

四川诺邦建设项目管理有限公司，成立于2016年11月23日，统一社会信用代码：91510502MA622CSF88，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李波，注册资本：5600万人民币，住所：原泸州市江阳区石寨乡中心街63号1号楼附1号，经营范围：建设工程施工等。

2023年1月6日，该公司取得由四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（川JZ安许证字〔2017〕001735），许可范围：建筑施工，有效期至2026年1月6日。

（二）事故发生前项目施工进度情况

2024年2月2日，区综合行政执法局（甲方）与四川诺邦建设项目管理有限公司（乙方）就江阳区2023年城市燃气管道老化更新改造二期项目签订施工合同。随后四川诺邦建设项目管理有限公司成立项目部[1]，项目部制定有《燃气工程项目组织设计方案》《安全事故应急预案》《临时用电施工方案》《高空作业施工方案》等安全生产规章制度。2024年4月1日，项目部进场施工；2024年10月，燃气管道老化更新改造二期项目基本完成，因北城街道孝顺路76号一单元602号在改造期间处于闲置状态，无法对该户进行气表安装。2024年12月1日，北城街道孝顺路76号一单元602号（旧称孝顺路43号一幢11号）房屋的出租事宜完成，出租人邓X珍（甲方）与承租人张X（乙方）

[1] 项目部成立后，四川诺邦建设项目管理有限公司任命陈X贵为项目经理，2024年7月19日将周X变更为项目负责人，并明确其全面领导建设项目部。

签订租赁相关约定，承租人张X入住后要求开通燃气，出租人邓X珍联系天然气公司提出气表安装需求。

（三）事故现场情况

事故现场位于泸州市江阳区北城街道孝顺路76号一单元，孝顺路76号一单元为一幢坐北朝南的六层居民楼，楼房南邻东西走向的孝顺路，楼房中部有通道通往孝顺路，楼房东为江灏小区，北为水岸华庭小区，西为仁和路。

中心现场（见图1）位于泸州市江阳区北城街道孝顺路76号一单元602号住宅，住宅房屋东墙中部开大门，大门外楼道安装铁门通往楼梯间，铁门外楼梯间地面有一红色袋子，袋内装有燃气安装设备，进大门为客厅，客厅中间地面摆放有新、旧两个灶具及安装燃气的工具、设备（见图2）。客厅南侧为两间卧室，客厅北侧为厨房和卫生间，西侧为住宅墙面。厨房内地面摆放燃气设备，厨房内北侧为灶台，灶台上可见一未安装的天然气表（见图3），灶台西北角墙上有拆开的燃气管道，管道延伸至墙外楼下。灶台中部北墙上开有一扇双开窗户，窗户外下方有一个遮雨板，遮雨板西侧的楼外墙上是新近安装的通楼下的燃气管道。卫生间内北墙中部开有一扇窗户，窗户外下方也有一个遮雨板。厨房窗外下遮雨板高于卫生间窗外下遮雨板，两处遮雨板之间有间隔。卫生间窗外遮雨板西侧靠近厨房窗外下遮雨板处有残缺鞋印，卫生间窗外下遮雨板东侧靠近楼梯间五楼至六楼拐角阳台，阳台西侧栏杆上靠近遮雨板处有踩踏痕迹。六楼住宅的西北侧下方是一

楼楼顶平台，平台呈南北分布，平台的北面有一个花台为事故现场。



图 1 事故现场平面示意图



图 2 客厅内摆放的燃气灶和气表



图3 厨房灶台上摆放的天然气表

（四）事故发生经过

12月1日，北城街道孝顺路76号一单元602号租户张X入住后没有燃气，通过房东联系工作人员要求开通燃气。

12月2日9时24分，抢险维修中心短信通知四川诺邦建设项目管理有限公司项目负责人周X，要求对该户进行气表安装；9时25分，周X将信息通过项目群转发给公司班组长周X；10时27分，周X将该气表安装工作交由杨X强负责。

12月7日，杨X强在公司库房领取气表安装材料。

12月8日，杨X强电话通知班组成员谢X意去北城街道孝顺路76号一单元602号进行气表安装。

12月9日10时30分，杨X强与谢X意到达北城街道孝顺路76号一单元602号开始气表安装工作，谢X意在客厅准备安

装材料，杨X强查勘天然气表安装位置；11时30分，谢X意发现杨X强坠落在二楼平台上。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：杨X强，男，身份证号码：51050419XXXXXX1514，住址：四川省泸州市龙马潭区龙马大道一段。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）测算，事故造成直接经济损失约160万元。

（六）事故发生当天的天气情况

经查询区应急管理局气象灾害防御中心有关气象资料，2024年12月9日0时0分至12月9日24时0分，事故发生区域最高气温11℃，最低气温8℃，阴天，北风1级，无降水。当天的天气条件，对户外作业等无不利影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11时30分，事故发生后，谢X意立即拨打110、120报警电话；

11时38分，南城派出所接到110指挥中心指令；

11时53分，房东邓X珍电话告知项目部周X发生坠落事件；

12时02分，项目部周X向区综合行政执法局电话报告事故发生情况；

13 时 10 分，区应急管理局接到北城街道办事处事故信息报送；

14 时 14 分，区应急管理局向区政府值班室报送事故初报。

12 月 16 日，区应急管理局向区政府值班室报送事故终报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工人员谢 X 意立即进行救援工作并拨打 110、120 进行求助。11 时 45 分，南城派出所民警到达事故现场开展救援工作并对现场进行临时封锁；11 时 50 分，120 急救人员到达现场对杨 X 强开展救治工作后，现场宣布杨 X 强经抢救无效死亡；12 时 02 分，区综合行政执法局、北城街道办事处工作人员相继到达现场开展处置工作；12 时 50 分，区公安分局民警对现场勘验结束；13 时 25 分，区应急管理局工作人员到达现场开展事故初查工作；14 时 03 分，现场处置工作结束。

（三）善后处置情况

事故发生后，区综合行政执法局牵头为死者家属和事故相关单位搭建平台开展调解工作。2024 年 12 月 10 日，四川诺邦建设项目管理有限公司与死者家属达成赔偿协议；12 月 11 日，死者遗体在泸州市殡仪馆进行火化，善后处置工作终结。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关单位反应迅速，积极组织开展救援工作，应急处置指挥得当、安全有序、科学高效，未发生衍生事故。事故信息报送时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》相关

规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

杨X强安全意识淡薄，在安全防护措施不全[2]的情况下进行临边作业[3]，是造成本次事故的直接原因。

（二）其他因素排除

通过现场勘察、调查询问，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

（三）间接原因分析

四川诺邦建设项目管理有限公司存在的问题：1.对施工人员安全教育培训和安全技术交底流于形式，未保证施工人员具备必要的安全生产知识和掌握岗位的安全操作技能，致使施工人员安全意识淡薄，在施工过程中未佩戴安全防护设备或设置安全防护装置；2.现场安全管理不到位，在没有安全管理人员进行监督的情况下，安排施工人员进行天然气表安装的临边作业；3.安全制度制定有缺陷，制定的高处作业施工组织方案使用笼统的安全要求，未针对性的制定燃气改造高空作业的相关安全操作规程。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

杨X强，违规进行临边作业，鉴于其在事故中死亡，建议

---

[2]《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.1.2条临边作业：在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。

免于追究有关责任。

（二）对有关人员和单位的处理建议

1. 周X，四川诺邦建设项目管理有限公司江阳区2023年城市燃气管道老化更新改造二期项目实际负责人，对本次事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]之规定，建议由区应急管理局依法处理。

2. 四川诺邦建设项目管理有限公司，未落实企业安全生产主体责任，对本次事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]之规定，建议由区应急管理局依法处理。

五、事故防范整改措施建议

根据本次事故发生的原因和调查发现的有关问题，为有效防范类似事故的重复发生，事故调查组提出如下有关事故防范和整改措施意见。

（一）汲取事故教训，全面强化施工安全管理。各建设施工单位要认真汲取此次事故教训，切实加强安全宣传教育和培训工作，增强施工人员安全防护和自我保护意识；要加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底，保证施工人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；要加强施工现场安

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

全管理，强化施工现场问题隐患排查整治；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程进行全面梳理，实施可靠的施工安全保护措施，提高安全生产水平。

（二）落实监管责任，深入开展安全隐患排查整治。行业主管部门以及属地政府要牢固树立安全发展理念，切实落实行业监管和属地管理责任，动态开展燃气改造和安装领域的安全风险辨识和隐患排查整治，坚持“日常巡查”和“专项整治”相结合，重点开展燃气高处安装领域专项检查，督促施工方落实落细防高坠措施，强化培训教育，严厉打击特种作业人员无证上岗等违法行为。

（三）加强安全宣传，增强施工人员安全保护意识。政府职能部门要充分利用各类安全生产宣传主题活动，通过微信公众号、短视频平台等新媒体推送事故案例及安全知识。施工单位要在工地入口、生活区等重要区域设置安全警示标语，营造“人人重安全”的浓厚氛围，要严格按照要求配备安全管理人员，严格落实施工人员教育培训和安全技术交底制度，推行“班前十分钟”安全教育培训，结合当日作业内容讲解风险点及防护措施，确保安全规程入脑入心。