

来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）“10.28”事故调查报告

2022-01-07 16:50 来源：来宾市兴宾区应急管理局

2021年10月28日上午10:30时许,来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）施工时发生高空坠物事故,造成1名施工作业人员当场死亡。

事故发生后，来宾市安全生产委员会办公室向兴宾区人民政府发出《关于组织来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）“10.28”事故调查的函》，兴宾区人民政府接函后高度重视，于10月29日成立了由兴宾区政府办、兴宾区应急局、兴宾区住建局、兴宾区人社局、兴宾区总工会、市公安局兴宾分局组成的“10.28”事故调查组。事故调查组经过调查取证、分析研究，查清了事故原因，明确了事故责任。现将事故调查情况报告如下。

一、事故单位基本情况及项目概况

（一）事故单位基本情况：

1.建设单位：广西西滨房地产开发有限公司，成立于2013年01月24日，注册资本：贰亿壹仟玖佰肆拾壹万玖仟玖佰捌拾肆圆整，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），地址：来宾市荣和路6号工业投资大厦，经营范围：房地产开发与经营；建材销售；物业管理；市政工程。

2.总承包单位：十一冶建设集团有限责任公司，成立于2003年09月08日，注册资本：壹拾叁亿贰仟捌佰万圆整，类型为其他有限公司，地址：柳州市河西路28号，经营范围：冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包壹级；爆破与拆除工程专业承包壹级、堤防工程专业承包贰级；电梯安装工程专业承包贰级；河湖整治工程专业承包贰级（按资质证书核准项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目（冶炼工程、房屋建筑、市政公用、机电安装、钢结构工程、国际招标工程）及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口；建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品销售；工程勘察、工程设计、工程咨询服务；园林绿化工程施工；特种设备安装、改造、维修。

3.监理单位：广西鼎策工程顾问有限责任公司，2005年04月15日成立，注册资本：伍佰万圆整，类型为有限责任公司（自然人独资），地址：南宁市青秀区滨湖路55号南湖国际广场6号楼402、404、504房，经营范围：工程建筑项目咨询、管理及策划，工程技术咨询，工程招标代理，工程造价咨询，政府采购代理，工程监理，工程项目管理，工程质量咨询服务（以上项目凭资质证经营）；房地产营销策划。

（二）项目概况：来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）。2018年9月30日由来宾市住房和城乡建设委员会核发《建设工程规划许可证》（建字第451301201809300401号）），项目工程位于来宾市老城区滨江北路与向阳路交叉口东南角，地上1#、2#、3#、4#、5#住宅楼，1#公共管理用房、2#公共管理用房、3#公共管理用房、幼儿园及地下室。住宅地上31层，建筑总高度均大于54米小于100米。工程改造总建筑面积126556.65㎡，其

由改造住宅建筑面积124650.45㎡（其中，住宅安置部分对应改造住宅建筑面积64800㎡，货币安置部分对应改造建筑面积59850.45㎡），厂房、办公楼等非住宅建筑拆迁总建筑面积1906.2㎡。回建安置建筑面积为85440㎡，其中住宅建筑面积为81000㎡，配套公建建筑面积4440㎡。项目配套建设小区内道路及地面硬化、绿化、室外给排水、室外供电、消防、地下停车场等设施工程。项目总投资63064.05万元，其中工程费用约24484.21万元。

二、事故基本情况

（一）事故经过及救援

2021年10月28日上午，来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）施工现场，4#楼北侧地下室钢筋班约八九名钢筋工正在进行底板钢筋绑扎作业，同时4#楼24至26层在进行搬砌砖作业、29层在清运建筑材料作业、30层在进行门窗加固作业、31层在进行钢筋绑扎作业。约10点30分，4#楼北侧掉落一根钢管，砸中4#楼北侧地下室正在进行底板钢筋绑扎作业的钢筋工梁某壮，梁某壮立即倒地不起。现场施工管理人员立即通知项目部，项目部副经理吕某全立即向项目经理徐某泽报告，并拨打120急救电话、110报警电话及通知业主、监理并上报主管部门，同时做好现场维护及交通疏导工作。事故发生后十多分钟，救护车到达事故现场，对梁某壮进行抢救，120急救医生经现场测体确认梁某壮已无生命体征，确定死亡。

（二）事故造成的人员伤亡、财产损失

这起事故造成1人当场死亡。

死者：梁某壮　男，广西来宾市兴宾区古三村民委某村四队***号，身份证号：452226********9212。

事故造成直接经济损失约120万元。

（三）事故处置情况

1.事故发生后，该项目部现场人员采取了及时的抢救措施，拨打120急救电话，项目部管理人员及时拨打110报警电话，通知业主、监理并上报主管部门，同时维护现场并进行安全隐患排查。

2.该项目部积极配合市公安局城中派出所开展调查，协调现场目击者、施工人员、相关管理人员接受问话。

3.事故发生后项目部及时通知死者家属，同时做好接待、安抚家属及善后工作。

4.2021年10月29日，兴宾区人民政府在接到来宾市安委办《关于组织来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）“10.28”事故调查的函》后，立即成立了由兴宾区政府办、兴宾区应急局、兴宾区住建局、兴宾区人社局、兴宾区总工会、市公安局兴宾分局组成的“10.28”事故调查组，开展事故调查工作。

三、事故现场描述

（一）梁某壮平躺在4#楼北侧地下室已绑扎钢筋架上，头朝西北面，脚朝东南面，面部朝上躺着，身体离主楼大约十四米，头部有大面积血迹，人无身体、意识反应。

（二）梁某壮身旁向北约两米左右有一根大约3.5米的钢管，钢管垂直插入钢筋架，钢管上部三分之一处弯曲向南。

（三）安全帽掉落在梁某壮身体东北面两米左右，安全帽已破碎。

（四）4#楼从五层往上有悬挑外架，外架外有防护网，外架内有兜网，沿层铺设。经目测外架防护网无破损，外架无碰撞受损。

（五）4#楼东北角29层外有悬挑式工字钢卸料平台，伸出楼层3.7米左右，距地面高89.5米左右，长2.5米、宽2.45米、高1.2米为硬质护栏密封完整，平台北面开口约0.9×0.55米，无门。平台连接套房内通道有硬质防护，道路密封完整。

（六）事后对4#楼29层卸料平台检查，卸料平台上滞留钢管20根左右，长1.5米至3.5米不等，无捆绑，叠放不规则呈松散状态，搭放在卸料平台北面开口处，少许较长钢管超出卸料平台。

四、事故善后工作

事故发生后，十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目项目部积极做好接待、安抚家属及各种善后工作，2021年11月9日与死者家属达成赔偿协议：由十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目项目部一次性赔付死者家属贰拾捌万元（280000元）人民币，同时因购买工伤保险得到的所有赔付款项归死者家属所有，死者家属不再就此事另行主张权益。事故善后处置工作全部结束，未出现不稳定因素。

五、事故原因

（一）直接原因

4#楼29层卸料平台开口无遮挡防护，运送建材未绑扎，堆放伸出卸料平台开口处过多，钢管从4#楼高层掉落，直接砸中钢筋工梁某壮是此次事故的直接原因。

（二）间接原因：

十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目（一期）项目部贯彻落实安全生产责任制不到位，没有严格执行建筑施工的相关安全要求。是履行安全隐患排查不到位，卸料平台堆积材料未清理；二是施工现场管理混乱，4#楼存在交叉作业现象，未能按照要求停止4#楼高层作业。

广西鼎策工程顾问有限责任公司监理履行职责不到位，一是未能在看到停工通知后对4#楼重点部位进行隐患排查；二是项目部存在施工现场管理混乱未能发现并制止。

六、事故性质

十一冶建设集团有限责任公司落实安全生产责任制不到位，没有严格执行建筑施工安全管理制度，工程施工现场管理混乱，安全隐患排查不到位，存在的事故隐患不及时发现和消除；广西鼎策工程顾问有限责任公司监理履行职责不到位，未能在看到停工通知后对4#楼重点部位进行隐患排查，项目部存在施工现场管理混乱未能发现并制止，导致此次事故发生。因此，这是一起生产安全责任事故。

七、事故责任

（一）主要责任

十一冶建设集团有限责任公司落实安全生产责任制不到位，没有严格执行建筑施工安全管理制度，工程施工现场管理混乱，安全隐患排查不到位，存在的事故隐患不及时发现和消除。因此，十一冶建设集团有限责任公司应对这起事故负主要责任。

（二）次要责任

广西鼎策工程顾问有限责任公司监理履行职责不到位，未能在看到停工通知后对4#楼重点部位进行隐患排查，项目部存在施工现场管理混乱未能发现并制止。因此，广西鼎策工程顾问有限责任公司应对这起事故负监理责任。

（三）领导责任

十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目（一期）项目部项目经理徐某泽，作为项目安全第一责任人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，致使公司制定的安全生产责任制和各种安全管理制度执行不到位。因此，对这起事故负有主要领导责任。

（四）管理人员责任

十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目（一期）项目部安全员覃某。作为项目现场安全员，对施工项目的安全管理不到位：一是没有对4#楼存在的安全隐患进行排查；二是没有严格执行公司制定的管理制度，施工现场管理混乱。对这起事故负有管理不到位的责任。

八、事故责任追究

（一）十一冶建设集团有限责任公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由来宾市兴宾区应急管理局对其给予相应的行政处罚。

（二）广西鼎策工程顾问有限责任公司的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，根据《中华人民共和国建筑法》第七十六条第一款、《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）款的规定，建议由住建部门对其给予相应的行政处罚。

（三）十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目（一期）项目部项目经理徐某泽的行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由来宾市兴宾区应急管理局对其给予相应的行政处罚。

（四）十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目（一期）项目部项目现场安全员覃某的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由来宾市兴宾区应急管理局对其给予相应的行政处罚。

（五）建议十一冶建设集团有限责任公司根据公司内部有关规定，对相关其他分包负责人、现场管理人员、木工班负责人等给予相应的处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）这起事故的发生，暴露了十一冶建设集团有限责任公司滨河北片棚户区改造项目（一期）项目部在建筑工程管理上存在安全管理混乱，安全隐患排查不到位。因此，十一冶建设集团有限责任公司要从这起事故中认真吸取教训，采取切实有效的措施，防止类似事故的发生。

1．进一步加强对民工的岗位操作规程培训，提高从业人员的安全素质和安全意识。

2．对本公司所有的在建项目工程进行全面的安全检查，发现问题及时整改。

3．以该事故作为典型案例，组织本公司从业人员进行学习，从这起事故中吸取教训，避免类似事故的发生。

4．必须严格落实安全生产责任制，执行各种安全管理制度，切实做好各种安全检查和事故隐患整改工作。

5．加强各种施工现场的安全管理，杜绝违章行为，防止事故的发生。

（二）这起事故的发生，暴露了广西鼎策工程顾问有限责任公司在建筑工程监管上存在安全隐患排查不到位，现场安全监管不到位。因此，广西鼎策工程顾问有限责任公司要从这起事故中认真吸取教训，采取切实有效的措施，防止类似事故的发生。

1. 进一步加强监管人员的法律、法规、行业标准培训，提高监理履职能力。

2. 以该事故作为典型案例，组织本公司从业人员进行学习，从这起事故中吸取教训，避免类似事故的发生。

以上整改措施，请十一冶建设集团有限责任公司、广西鼎策工程顾问有限责任公司认真组织实施，并将落实情况，以书面形式分别向来宾市兴宾区应急管理局、来宾市兴宾区住房和城乡建设局汇报。

来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）“10·28”事故调查组

2022年1月4日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

党政机关

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台