温宿县温昭公路K278公里＋330米处“12·15”一般道路交通事故调查报告

温宿县人民政府事故调查组

2026年4月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故车辆和驾驶人员情况 3
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处理情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）间接原因分析 8
（三）事故相关检验检测和鉴定情况 9
四、有关责任单位存在的主要问题 9
（一）事故相关单位 9
（二）有关监管部门 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见 10
（一）对事故有关责任人员处理建议 10
（二）对事故有关责任单位处理建议 11
（三）对有关公职人员的处理建议 11
六、事故主要教训 12
（一）驾驶员安全行车意识淡薄 12
（二）运输企业主体责任落实不力 12
（三）相关行业主管部门责任落实不到位 12
七、事故防范和整改措施 13
（一）严格落实安全生产责任制 13
（二）深刻汲取事故教训，切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感 13
（三）深化安全隐患排查治理工作 14
（四）落实运输企业安全生产主体责任 14

K278　　330　　“12·15”

2025年12月15日19时49分许，古某（女、维吾尔族）驾驶新NM8A12号牌小型轿车，车上乘坐3人，其母亲吐某和其女儿古某乘坐后排，由西向东行驶至温昭公路278公里+330米处时，与由北向南麦某（男、维吾尔族）驾驶的新M83727号牌上海红岩货车发生碰撞，造成新NM8A12小型轿车后排乘坐人吐某当场死亡，驾驶员古某和后排乘坐人古某2人受伤，被送往温宿县人民医院救治，其女儿古某经抢救无效死亡。事故直接经济损失待定。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）的规定，温宿县人民政府成立了温宿县温昭公路K278公里+330米处“12·15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组组长由温宿县人民政府党组成员、副县长亚克甫·图尔荪同志担任，成员由温宿县应急管理局、温宿县公安局、温宿县交通运输局、依希来木其乡人民政府、温宿县纪委监委、巴州交通运输局、温宿县总工会派人组成，邀请温宿县检察院派人参加。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、

人员问询等方式，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经初步调查认定，**温宿县温昭公路 K278 公里 + 330 米处“12·15”一般道路交通事故是一起新 NM8A12 号牌车辆违规驶入未交付路段且未充分减速慢行，新 M83727 号牌重型自卸货车对路口未停车观望，导致两车发生碰撞，造成 2 人死亡，1 人受伤的一般生产安全道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.库尔勒满运商贸有限公司。公司成立于 2021 年 6 月 29 日，注册地位于新疆巴州库尔勒市火车东站货场东北侧“龙山综合市场内”138-8-1-21 号，法定代表人为柯某，社会信用代码：91652801MA79GEP298。经营范围包括：一般项目：汽车销售；汽车零配件零售；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

2. 井冈山市博达公路施工有限公司。公司成立于 2002 年 12 月 13 日，法定代表人为文某，注册资本 7060 万元，统一社会信

用代码为 91360881754238461W。经营范围：公路工程；房屋工程；市政工程；园林绿化；水利水电工程；土石方工程、土地开发整理、建筑幕墙工程、工程技术合作、通信工程、钢结构工程施工等。

（二）事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况

（1）新 NM8A12 号牌小型轿车，车辆品牌为江铃牌，车辆类型为小型轿车，使用性质为个人。机动车所有人：古某。初次登记日期为 2018 年 2 月 12 日，检验有效期为 2026 年 2 月 28 日，车辆状态正常，车辆核载 5 人，实载 3 人。

（2）新 M83727 号牌重型自卸货车，车辆品牌为红岩牌，车辆类型为重型自卸货车，使用性质为道路普通货物运输。机动车所有人：库尔勒满运商贸有限公司。初次登记日期为 2024 年 5 月 15 日，检验有效期为 2028 年 5 月 14 日，车辆状态正常。保险为中国人寿财险，第三责任险 300 万，保险截止日期为 2026 年 3 月 6 日。

2.事故车辆驾驶人员情况

（1）古某，女，维吾尔族，身份证号：652922219860602XXXX，户籍地址：温宿县博孜墩乡提坎库如克村 X 组 XXX 号。

（2）麦某，男，维吾尔族，身份证号：652922219850603XXXX，户籍地址：温宿县古勒阿瓦提乡桥头村 X 组 XX 号。

（三）事故发生经过

2025 年 12 月 15 日 19 时 49 分许，古某（女、维吾尔族）驾驶新 NM8A12 号牌白色小型轿车，车上乘坐 3 人，其母亲吐某和其女儿古某乘坐后排，从阿克苏市 X007 线驶入温昭公路，由西向东行驶至温昭公路 278 公里+330 米处时，与由北向南麦某（男、维吾尔族）驾驶的新 M83727 号牌上海红岩货车发生碰撞，造成新 NM8A12 小型轿车后排乘坐人吐某当场死亡，驾驶员古某和后排乘坐人古某 2 人受伤，被送往温宿县人民医院救治，其女儿古某经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事故路段当日天气情况

2025 年 12 月 15 日当天温宿县辖区天气：多云间晴，偏东风 2-3 级，气温变化不大。

2.事故路段情况

事故发生在温昭公路（未交付路段）278 公里 330 米十字路口处，该路段为未交付路段，事故现场 70 米附近有 20 码的限速牌和十字路口的标识牌，十字路口附近（温昭公路由西向东方向）有禁止通行的标识牌，由北向南方向有停车让行的路标。

3.现场勘查情况

道路环境：事故现场位于温昭公路（未交付路段）278 公里 330 米十字路口处，沥青路面，道路平直，有限速标识牌、十字路口附近（温昭公路由西向东方向）有禁止通行标识牌。地面痕

迹:温昭公路278公里330米路段十字路口道路南面有轮胎挫痕、血迹、人体组织和事故车辆碎片。车体痕迹：新NM8A12号牌小型轿车整体变形;新M83727号牌重型货车车头右侧有撞击痕迹、血迹和人体组织。人体痕迹：事故当事人古某头部、脸部受伤；吐某头部受伤。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成2人死亡，事故直接经济损失待定。

1.死者基本信息

（1）吐某，女，维吾尔族，身份证号：652922196202 14XXXX，户籍地址:温宿县博孜墩乡提坎库如克村X组XXX号（系新NM8A12号牌车辆乘坐者）。

（2）古某，女，维吾尔族，身份证号：652922202210 20XXXX，户籍地址:温宿县博孜墩乡提坎库如克村X组XXX号（系新NM8A12号牌车辆乘坐者）。

2.伤者基本信息

古某，女，维吾尔族，身份证号：652922198606 02XXXX，户籍地址：温宿县博孜墩乡提坎库如克村X组XXX号（系新NM8A12号牌车辆驾驶员）。

3.直接经济损失情况

事故直接经济损失待定。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月15日19时49分许，温宿县公安局110指挥中心接到报警称：“在温宿县温昭公路278公里330米处十字路口发生交通事故，有人员受伤，请交通管理大队前往处置”；22时15分许县应急管理局接公安局报警电话“温昭公路发生一起交通事故，有人员受伤”，温宿县应急管理局接到事故电话后对事故情况及人员进行核实，县应急管理局当日值班人员于22时44分许向地区应急管理局通过电话方式上报事故情况，于23时31分许通过国家应急综合平台向地区应急管理局上报事故信息。

（二）事故现场应急处理情况

2025年12月15日19时52分许，温宿县公安局交通管理大队接到县公安局110指挥中心派警后立即组织警力赶往现场处置，于20时15分许抵达事故现场；19时55分许，佳木镇卫生院120医护人员出发，20时31分许，佳木镇卫生院救护车抵达事故现场；收到事故报告后温宿县公安局交通管理大队、应急管理局、交通运输局、消防救援大队、依希来木其乡等工作人员立即赶往现场进行应急救援处置，将2名受伤人员送往医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。20时31分许，救护车抵达事故现场，20

时43分许，离开现场将伤者送往温宿县人民医院救治，古某初步诊断头皮裂伤，在送往医院过程中医护人员对其进行查体，并用纱布和绷带对其头部进行了简单的止血包扎；吐某当场死亡，古某经抢救无效死亡。

2.善后处置情况。事故发生后，温宿县委、政府主要领导迅速作出指示，安排县交通运输局相关工作人员妥善处理事故善后工作，对死者家属开展安抚及赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估

从本次事故应急救援和善后处置总体情况来看，发现事故事故现场人员第一时间给110拨打电话请求救援，佳木镇卫生院以最快速度到达事故现场进行急救措施。现场人员上报和救援信息传递沟通顺畅；温宿县人民政府、应急管理局、公安局、交通运输局、佳木镇卫生院、消防救援大队、依希来木其乡等部门应急响应迅速，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过事故现场勘察、询问、查阅相关资料，公安交警现场技术查验，综合分析后认为事故发生的直接原因是：新NM8A12号牌车辆驾驶员古某违规驶入未交付路段、禁止社会车辆通行路段，对路口内交通情况观察不足且未减速，以较高的速度（86 km/h）行驶，未能有效采取避让措施。

（二）间接原因分析

一是新M83727驾驶员麦某驾驶车辆进入路口前，对横向来车未履行充分观察和有效让行的义务，未按限速规定行驶；**二是**库尔勒满运商贸有限公司企业未有效落实安全生产主体责任，对从业人员开展的安全教育培训流于形式，导致从业人员交通安全意识淡薄；**三是**井冈山市博达公路施工有限公司对未交付路段管控不到位，事故路段围挡未起有效作用，导致社会车辆违规驶入封闭路段。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

温宿县公安局交通管理大队根据《道路交通事故处理程序规定》要求，委托新疆华通交通事故物证司法鉴定所对九项内容（1.新 M83727 号车制动性能；2.新 NM8A12 号车制动性能；3.新 M83727 号车前照灯灯光性能；4.新 NM8A12 号车前照灯灯光性能；5.新 M83727 号车与新 NM8A12 号车碰撞接触部位；6.新 M83727 号车与新 NM8A12 号车碰撞接触点；7.新 M83727 号车肇事时行驶速度；8.新 NM8A12 号车肇事时行驶速度；9.新 M83727 号车与新 NM8A12 号车肇事历程）进行鉴定。

委托新疆鑫源（双语）司法鉴定所对 2 名驾驶员血液中乙醇含量进行鉴定。

新疆华通交通事故物证司法鉴定所鉴定结论：1.新 M83727 号车制动系统齐全、有效；2.新 NM8A12 号车制动系统齐全、有效；3.新 M83727 号车左、右两侧前照灯检测时均能正常工作；

4.新 NM8A12 号车左、右两侧前照灯因碰撞遗失；5.新 M83727 号车车体前侧与新 NM8A12 号车车体左侧碰撞接触；6.新 M83727 号车与新 NM8A12 号车碰撞接触点位于现场挫擦痕起点附近处，向西距现场路口西侧停止线 10.9m，向北距现场东西走向道路北侧路边延长线 6.8m; 7.新 M83727 号车碰撞瞬间行驶速度为 42km/h；8.新 NM8A12 号车碰撞瞬间行驶速度为 86km/h; 9.新 M83727 号车与新 NM8A12 号车肇事历程为：2025 年 12 月 15 日，新 M83727 号车由北向南行驶至温宿县温昭公路 K278 公里 330 米，其车体前侧与前方由西向东行驶的新 NM8A12 号车车体左侧碰撞接触，后新 M83727 号车向南继续行驶，新 NM8A12 号车向东南方向移动，最终新 M83727 号车头南尾北停驶于现场道路所在位置处，新 NM8A12 号车头西尾东左侧着地倒于现场道路所在位置处。

新疆鑫源（双语）司法鉴定所鉴定意见：经检测，从送检的 D03611237、G287493 血液样品中未检出乙醇成分。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.库尔勒满运商贸有限公司。未有效落实公司安全生产管理制度；对从业人员的安全教育培训流于形式，安全教育培训未做到全覆盖，培训合格率较低；发现的问题隐患未及时整改销号。

2.井冈山市博达公路施工有限公司。对未交付路段管控不到位，社会车辆违规驶入封闭路段，事故路段围挡未起有效作用；

日常安全隐患排查流于形式，未及时发现未交付路段围挡失效的问题隐患。

（二）有关监管部门

1.温宿县交通运输局。温宿县交通运输局作为行业主管部门，对未交付路段存在的安全风险系统性分析研判不够，未有效督促温昭公路项目部落实安全生产主体责任。

2.温宿县依希来木其乡。依希来木其乡作为属地管理部门，未有效落实道路交通隐患排查治理工作，对群众的安全宣传不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故有关责任人员处理建议

1.柯某，男，库尔勒满运商贸有限公司法定代表人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的企业主要负责人应尽的安全生产管理及监督职责，未严格执行公司安全生产管理制度，导致企业运营车辆驾驶员违规行驶。建议由温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]之规定，对柯磊予以行政处罚。

2.宋某，女，库尔勒满运商贸有限公司安全管理人员，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的企业安全管理人员应尽的安全生产管理及监督职责，安全教育培训流于形式，导致驾驶

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

员安全意识淡薄，风险防范能力不足。建议由温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，对宋亚苹予以行政处罚。

3. 李某，男，井冈山市博达公路施工有限公司温昭公路项目部三标段安全管理部主任，对未交付路段管控不到位，日常安全隐患排查流于形式，未及时发现项目封闭路段围挡失效的问题隐患。建议由温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，对李鹏斌予以行政处罚。

（二）对事故有关责任单位处理建议

1.温宿县交通运输局。对未交付路段存在的安全风险系统性分析研判不够，未有效督促温昭公路项目部落实安全生产主体责任。建议温宿县交通运输局向县委、政府作出深刻检查。

2.温宿县依希来木其乡。依希来木其乡作为属地管理部门，未有效落实道路交通隐患排查治理工作，对群众的安全宣传不到位。建议温宿县依希来木其乡向县委、政府作出深刻检查。

（三）对有关公职人员的处理建议

1. 王某，男，中共党员，交通运输局党组成员，作为项目办负责人，未督促温昭公路项目部有效落实未交付路段安全防护、

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

封闭措施；对开通路段隐患排查流于形式。建议交通运输局党组对王福伟进行第一种形态处理。

2.艾某，男，中共党员，依希来木其乡综合执法办副主任；未有效开展道路交通隐患排查治理和交通安全宣传工作。建议依希来木其乡党委对艾斯卡尔·阿布都热西提进行第一种形态处理。

六、事故主要教训

事故调查组对此事故进行了深入分析，主要教训如下：

（一）驾驶员安全行车意识淡薄

新NM8A12号牌小型轿车驾驶员古丽妮沙·艾买尔和新M83727号牌重型自卸货车驾驶员麦吾兰·阿卜杜克热木交通安全意识淡薄，未遵守道路交通安全相关法律法规的规定，未遵守《中华人民共和国道路交通安全法》一般原则（如安全驾驶、路口通行规则等），即在通过无交通信号控制的交叉路口时未充分减速慢行，对路口内交通情况观察不足，以较高的速度行驶，未能有效采取避让措施，未时刻把“安全第一”放在心上。

（二）运输企业主体责任落实不力

1.库尔勒满运商贸有限公司。未严格落实安全生产主体责任，未有效运行安全生产管理制度，执行不严，对驾驶员安全教育培训流于形式，发现的问题隐患未及时整改销号。

2.井冈山市博达公路施工有限公司。未严格落实安全生产主体责任，日常安全隐患排查流于形式，未及时发现未交付路段围

挡失效的问题隐患。

（三）相关行业主管部门责任落实不到位

1.温宿县交通运输局。温宿县交通运输局作为行业主管部门，未有效落实行业主管部门监管责任，开展的隐患排查治理工作流于形式，对事故路段存在的安全风险未做到及时发现、及时整治，未有效对辖区内未交工路段开展安全风险分析研判。

2.温宿县依希来木其乡。依希来木其乡作为属地管理部门，未严格履行属地管理职责，日常安全巡查、隐患排查流于形式，安全宣传不到位。

七、事故防范和整改措施

为汲取教训，举一反三，认真落实政府和部门安全生产责任，有效防范此类事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）严格落实安全生产责任制

各部门加大交通安全宣传教育力度，大力开展交通“五进”宣传工作，充分利用各类宣传载体，教育群众安全文明驾驶，自觉抵御车辆超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾车等行为，强化对驾驶人员的安全常识宣传力度，提高全县驾驶员安全意识，把事故隐患消除在上路之前，全力做好事故防范工作。

（二）深刻汲取事故教训，切实增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感

加强对辖区国省道事故多发频发等重点路段的隐患排查，切实发挥道路交通领域专业委员会成员单位及乡镇、派出所力量，

严查道路交通违法违规行为，加强巡逻巡控和路面见警率，深入开展联合执法工作，确保道路安全不失管、不漏管、不失控，全面夯实道路安全基础。

（三）深化安全隐患排查治理工作

温宿县公安局交通管理大队加强与交通运输局等部门的联合执法工作机制，严格按照“减量控大”工作要求，在全县范围内开展国道、省道、城市道路、农村公路隐患突出路段交通安全提升行动，通过排查治理一批道路安全隐患，对“两客一危一货”等重点车辆的违法停车、违法占用应急车道、载客汽车超员、货车严重超载、大客车和大货车高速公路不按规定车道行驶、疲劳驾驶、超速行驶、酒驾醉驾、分心驾驶等重点违法行为，持续保持严打高压态势，有效预防和减少交通事故。

（四）落实运输企业安全生产主体责任

温宿县交通运输局要举一反三，加大安全生产执法监管力度，督促运输企业建立健全全员安全生产责任制，认真落实各项规章制度；督促企业全覆盖开展安全教育培训工作，加强对新员工的三级教育培训，有效提升从业人员安全防范意识；严格落实车辆卫星定位装置动态监控制度，对于车辆超速、疲劳驾驶等违法行为及时发现并采取有效措施，消除事故隐患。

温宿县人民政府“12·15”事故调查组

2026年4月9日