索 引 号 ：	y129983-0403-2026-0002	**主 题 分 类 ：**	综合政务
发 布 机 构 ：	新建区应急管理局	**生 成 日 期 ：**	2025-03-27
文 件 编 号 ：		**有 效 性 ：**	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	**公 开 方 式 ：**	主动公开

新建西山416省道"9 · 26"一般交通事故调查报告

浏览量：4

新建西山416省道"9 · 26"一般交通事故调查报告

新建区政府事故调查组

2024 年 11 月 2 5 日

4

2024年09月26日09时02分许，在416省道45KM+300M 与西山镇涂村公路交叉路口处，发生一起轻型自卸货车碰撞 两轮电动车的交通事故，事故造成2人重伤。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据 《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查 处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》 的要求，南昌市新建区人民政府成立了区应急管理局、区公 安分局、区纪委、区总工会、区交通局、南昌市交管局新建 大队、西山镇人民政府组成的新建西山416省道"9 · 26"一 般交通事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组下 设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、 视频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员 伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了 对有关责任人员和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提 出了防范措施。

经调查认定，新建西山416省道"9 · 26"一般交通事故 是一起因轻型货车实际使用人胡义兵安全生产所必需的宣

传教育培训资金投入不足，致使其本人不具备车辆驾驶安全 意识。,在道路上逆向行驶，且通过交叉路口未减速慢行， 导致遇前方紧急情况，来不及采取相应的避让措施，直接碰 撞两轮电动车。而造成的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.驾驶员情况

(1)胡义兵，男，汉族，1973年05月07日出生，江 西省南昌市人，身份证号：36012119730507****,户籍所在 地为：江西省南昌市南昌县岗上镇兴农村三贤胡家自然村95 号，现住：江西省南昌市南昌县岗上镇兴农村三贤胡家自然 村95号，准驾车型： C1D, 档案编号：360101677975,初次 领证日期2001-01-02,发证机关：江西省南昌市公安局交通 管理局。联系方式15879115128,事故发生时系赣CQ0553 轻 型自卸货车驾驶人。

(2)涂满喜，男，汉族，1965年08月02日出生，江 西省南昌市人，身份证号：36012219650802****,户籍所在 地为：江西省南昌市新建区西山镇泉珠村涂家自然村22号， 现住：江西省南昌市新建区西山镇泉珠村涂家自然村22号， 联系方式15070978271,事故发生时系赣AKD5649 “凌鹏” 牌二轮电动车驾驶人。

2.车辆情况

(1) 赣CQ0553 “福田”牌轻型自卸货车，核载2人， 实载1人，核定载质量：1495KG, 实载质量：0KG, 登 记 所 有人：林宏新，使用性质：货运，实际所有人：胡义兵，初 次登记日期2018年07月30日，检验有限期至2025年7月 31日，强制报废期止2033年7月30日，车辆状态：违法未

处理。2018年07月30日至今，共计违法记录39条，电子 警察2条未处理。

(2)赣 AKD5649 “凌鹏”牌二轮电动车所有人：涂建， 车架号码：224222006109829,出厂日期2020年5月25日， 初次登记日期2020年7月16日，车辆状态：正常。

(二)属地管理情况

西山镇政府，作为属地管理单位， 一是在宣传方面，发 放宣传单8000余份，副科级以上领导入户宣传10多余次， 各村入户宣传共计100余次，宣传条幅50余条，宣传牌80 余块；二是在“两站两员”实体化运行方面，设置了劝导点 19个，劝导员42余人，劝导不佩戴安全头盔8000余次，拆 除电动车雨棚500余副，三轮车违规载人入户劝导30余次， 三轮车及电动车张贴安全反光贴2000余张，三轮车编码入 档500余辆；三是在治理道路安全隐患方面，在村道与(乡、 省、国道交界处)安装减速带200余米，村道与(乡、省、 国道交界处)震动波线约260平方米，警示牌30余块，320 国道整改隐患安装路灯420余盏，320国道安装语音提示20 余台，整改隐患75余次。

(三)道路养护单位管理情况

南昌市公路事业发展中心昌西南分中心，作为国道、省 道养护管理单位，联合属地交警对省道S105 、S216 、S416 进行平交路口隐患排查，共计排查隐患49个，并正在积极 推进整改；2024年已投入安全生产隐患整治经费115.1404 万元，用于 G320 国 道 K850+200 、K851+500 、S416 省 道

K35+100 、K36+100 、K37+300 、S105 省道K18+400-800 等地 施划普通标线和振动标线，安装波形护栏、警示柱、警示标 识等安全设施，其中G320 部分路口因车流量大路口标线磨 损快已多次补划。

(四)事故发生经过

2024年09月26日09时02分许，胡义兵驾驶车牌号为 赣 CQ0553 的轻型货车，沿416省道由北向南行驶至西山镇 416省道与涂村公路交叉路口处，逆向行驶时，遇涂满喜驾 驶车牌号为赣AKD5649 二轮电动车搭载阙禾花、熊景恬两人 从涂村公路由东向北右转弯进入416省道，两车发生碰撞， 致涂满喜、阙禾花、熊景恬三人受伤，两车受损的交通事故。

(五)事故现场情况

1.事故路段情况

现场位于西山镇416省道与涂村公路交叉路口，路口为 三叉路口，路口无信号灯控制及交警指挥，416省道为南北 走向，南往石岗镇方向，北往320国道方向，涂村公路为东 西走向，东往涂村方向，西往416省道方向。沥青路面，路 面完好，干燥，视线良好。

2.事故现场勘查情况

事发现场为三叉路口，现场主要碰撞位置在416省道上， 416省道有中央黄虚线分隔道路，赣CQ0553“福田”牌轻型 自卸货车车头朝南，车尾朝北，位于其行驶方向的道路左侧。 赣 AKD5649“凌鹏”牌二轮电动车车头朝东，车尾朝西，位 于赣CQ0553“福田”牌轻型自卸货车行驶方向的道路左侧位

置。

赣 CQ0553“福田”牌轻型自卸货车车头正面保险杠位置 有明显形变，赣 AKD5649“凌鹏”牌二轮电动车车头正面破 损严重 。

赣 CQ0553“福田”牌轻型自卸货车前轮后方有长23.2 米的刹车拖印痕，赣AKD5649“凌鹏”牌二轮电动车后方有 长12.8米的侧滑痕，血迹位于货车与二轮电动车中间位置， 据路边(以赣CQ0553“福田”牌轻型自卸货车行驶方向的道 路左侧路边线为基准线)2.5米。

第一碰撞点为赣AKD5649“凌鹏”牌二轮电动车侧滑痕 起点位置，距离路口1.3米远，距离路边1.6米远。

(六)人员伤亡情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成2人重伤，1人轻微伤。

(1)涂满喜，男，汉族，1965年08月02日出生，江 西省南昌市人，身份证号：360122196508024***,户籍所在 地为：江西省南昌市新建区西山镇泉珠村涂家自然村22号， 联系方式15070978271,事故发生时系赣 AKD5649“凌鹏” 牌二轮电动车驾驶人，现还在南昌市第一医院治疗。

(2)阙禾花，女，汉族，1970年06月23日出生，江 西省南昌市人，身份证号：360122197006234***,户籍所在 地为：江西省南昌市新建区西山镇泉珠村涂家自然村22号， 联系方式15870019644,事故发生时系赣AKD5649“凌鹏” 牌二轮电动车乘客，现还在南昌市第一医院治疗。

(3)熊景恬，女，汉族，2024年03月25日出生，江 西省南昌市人，身份证号：360112202403254***,户籍所在 地为：江西省南昌市经济开发区樵舍镇建新村高堂自然村24 号，联系方式18797818835,事故发生时系赣AKD5649“凌鹏”牌二轮电动车乘客，轻微伤现已出院。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2024年09月26日09时12分，新建区交警大队指挥中 心接到事故报警。接警后，指挥中心指派辖区交管大队西山 中队立即赶赴现场进行处置。09时26分，区交管大队西山 中队民警到达现场后发现现场存在3人受伤情况后，立即向 指挥中心及交警大队主要领导报告。13时22分许，市交管 局新建大队西山中队向区公安局指挥中心、南昌市公安局交 管局指挥中心书面报告事故情况。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，区交管大队西山中队值班民、辅警4人于 09时26分许、120急救人员于09时40分许先后到达事故 现场，并将有关情况向西山镇主要领导、分管领导进行电话 告知，同时对事故现场进行保护并进行交通管制，调取现场 监控。10时40分许，事故现场勘查完毕，解除交通管制， 道路恢复通行。11时05分许，新建大队主要领导、分管领 导分别赶到抢救伤者的南昌市第一医院九龙湖院区、江西省儿童医院，西山镇主要领导、值班领导、挂点村领导及相关

工作人员等人员先后赶到南昌市第一医院九龙湖院区，了解 伤者伤情，帮助伤者筹集医疗抢救费用，协助医院对伤者进 行抢救 。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：09时09分许，南昌市急救中心及消防 大队接到三合一反馈报警后，立刻调派南昌市急救中心2车 6人赶赴现场处置。120急救车09时40分许120急救车先 后到达现场，将伤者阙禾花、涂满喜送往南昌市第一医院九 龙湖院区，将伤者熊景恬送往江西

省儿童医院。

善后情况：西山镇政府、交管大队事后积极化解社会 矛盾，做好事故善后处理工作，协调货车投保的渤海保险公 司对伤者抢救费用进行垫付，沟通中国人民保险公司用道路 救助基金垫付伤者抢救费用。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，区交管大队、西山镇政府及时启动事故应 急处置预案，快速反应，及时对事故现场进行应急处置，事 故处置组织有序。对死者家属进行安抚，及时采取措施有效 地对舆情进行了管控，做好了善后维稳工作。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故直接原因是轻型货车驾驶员胡义兵在道路上逆向 行驶，且通过交叉路口未减速慢行，导致遇前方紧急情况， 来不及采取相应的避让措施，直接碰撞两轮电动车。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，及时委托司法鉴定机构对事故痕迹、车辆 安全性能、当事人血样酒精含量等事项进行鉴定。江西神州 司法鉴定中心鉴定：

(1)江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]痕鉴 字第2146号”《司法鉴定意见书》证实了：赣 CQ0553的轻 型货车的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能符合《机 动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求。

(2)江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]痕鉴 字第2146(1)号”《司法鉴定意见书》证实了：赣AKD5649 二轮电动车的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能符合 《电动自行车安全技术条件》 GB17761-2018 的要求。

(3)江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]痕鉴 字第870号”《司法鉴定意见书》证实了：赣 CQ0553 轻型 货车前车头正面与赣AKD5649 两轮电动车前车头正面碰撞可 以形成 。

(4)江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]毒鉴 字第5214号”《司法鉴定意见书》证实了：胡义兵血样中 未检出乙醇成分。

(5)江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2024]毒鉴 字第5214-1号”《司法鉴定意见书》证实了：胡义兵血液 样本检测意见为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂 (胶体金法)检测均呈阴性。

(三)视频解析

根据现场天网视频显示，2024年09月26日09时02分 00秒，赣CQ0553 “福田”牌轻型自卸货车，沿416省道由 北向南逆向行驶至416省道45KM+300M 处，9时01分59秒 赣 AKD5649 “凌鹏”牌二轮电动车从涂村公路由东向北右转 弯进入416省道，9时02分01秒，赣CQ0553 “福田”牌轻 型自卸货车与赣 AKD5649 “凌鹏”牌二轮电动车发生碰撞， 9时02分03秒碰撞结束，赣CQ0553 “福田”牌轻型自卸货 车刹停在道路上，赣AKD5649 “凌鹏”牌二轮电动车倒地， 三名伤者分别倒在道路上，由北向南倒地顺序为：阙禾花、 涂满喜、熊景恬。

(四)间接原因分析

两轮电动车驾驶员涂满喜驾驶两轮电动车未佩戴安全 头盔，载人超过法律规定，搭载了两人，且涂满喜驾驶两轮 电动车发现前方紧急情况采取避让措施不当，对事故有一定 的影响。

四、有关责任人员存在的主要问题

1.胡 义 兵 ，作为赣CQ0553 牌轻型自卸货车的实际使用 人，由于安全生产所必需的宣传教育培训资金投入不足，致 使其本人不具备车辆驾驶安全意识。

2. 涂满喜， 赣 AKD5649 “凌鹏”牌二轮电动车驾驶员， 驾驶两轮电动车未佩戴安全头盔，载人超过法律规定，搭载 了两人，且驾驶两轮电动车发现前方紧急情况采取避让措施 不当。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.胡 义 兵 ，在道路上逆向行驶，且通过交叉路口未减速 慢行。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第 三十五条1、第四十四条[2的规定，作为赣CQ0553牌轻型自 卸货车的实际使用人驾驶人，由于安全生产所必需的宣传教 育培训资金投入不足，致使本人不具备车辆驾驶安全意识， 对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国 安全生产法》第二十三条第一款3的规定建议由南昌市新建 区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.涂满喜，驾驶两轮电动车未佩戴安全头盔，载人超过 法律规定，搭载了两人，且涂满喜驾驶两轮电动车发现前方 紧急情况采取避让措施不当，对事故发生负有次要责任。其 行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条 第一款第六项4、《南昌市电动自行车管理条例》第二十五 条⑤的规定，建议由南昌市公安局交管局新建大队依法对其 违法行为进行行政处罚。

六、事故主要教训

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：机动车、非机动车实行右侧通行；

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条：机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通 标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的交 叉路口时应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的 资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生 产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任；

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条第一款：驾驶非机动车应当遵守下列规定：(六)自 行车、电动自行车限载一名十二周岁以下的未成年人；搭载学龄前儿童的，应当使用安全座椅；十二周岁 以上十六周岁以下的未成年人驾驶自行车不得载人；

[5]《南昌市电动自行车管理条例》第二十五条：驾驶、乘坐电动自行车应当佩戴安全头盔；

道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安 全法律法规，安全文明驾驶，特别是小型货车与非机动车驾 驶人在道路上安全通行意识缺乏，随意改变行驶状态，不注 意识别道路交通安全风险，应该预见交通安全风险而没有及 时预见，盲目通行造成事故。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“9 · 26”道路交通事故教训，针对此次事 故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道 路交通安全事故，提出如下事故防范措施：

(一)进一步强化源头管理，督促企业严格落实主体责

任

区交通运输管理部门要进一步加强小型运输车辆的安 全管理，开展日常检查，督促小型运输车辆严格遵守国家有 关法律法规，建立健全并落实安全管理制度，加强驾驶人员 安全学习教育和所属车辆动态监管，提升从业人员安全意 识，从源头上减少事故发生。

(二)进一步加强道路交通安全宣传，提升交通参与者 事故预防能力

公安交管部门和西山政府要进一步充分利用电视、广 播、“双微”平台以及农村大喇叭、橱窗等各类媒介，持续 开展交通安全宣传，提升群众道路交通安全意识。在国省道 和农村道路事故多发路段，要持续推进“两站两员”上路劝

导，教育和引导农村出行人员增强交通安全意识和防范能 力，从源头上预防道路交通事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页

