发布机构： 兴庆区应急管理局　　成文日期： 2026-08-18
责任部门： 兴庆区应急管理局　　发布日期： 2026-08-18
名　称： 兴庆区丽景街宁夏信诚恒通建设工程有限公司“5·10”一般物体打击事故调查报告

2026年5月10日7时35分，在兴庆区城市排水防涝设施改造项目贺兰山路至污分流工程八标段大连Y17-德源Y18施工工地，发生一起物体打击事故，造成接经济损失140万元。

为查明事故原因，深刻汲取事故教训，严肃追究责任，依据《中华人民共法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的兴庆区人民政府于2026年5月12日作出《银川市兴庆区人民政府关于成立兴庆信诚恒通建设工程有限公司“5·10”一般物体打击事故调查组的通知》，成立了宁夏信诚恒通建设工程有限公司“5·10”一般物体打击事故调查组（以下简称调查

调查组认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和自治区、银川市决策部署严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、问谈话、调查分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况，查明位、机械租赁单位、现场作业人员等有关情况和责任，总结事故教训，提出整建议。

经调查认定，兴庆区丽景街宁夏信诚恒通建设工程有限公司“5·10”一般物一起因企业监督管理不到位，作业人员违规、冒险作业，造成的一般生产安全

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：银川市兴庆区住房城乡建设和交通局，统一社会11640102MB0U40499C，法定代表人（行政机关负责人）杜**，职务局长。兴庆区贺兰山东路 2 号。

总包单位：宁夏第二建筑有限公司，成立于1996年12月6日，企业类型其他司（国有企业），注册地址银川市西夏区怀远东路68号，统一社916400002276806 37T，经营范围工程总承包等。法定代表人赵**，职务董事

2025年9月3日，与兴庆区住建交通局签订《建设工程施工合同》，约定工城市排水防涝设施改造项目-贺兰山路至大连路区域雨污分流工程施工八标段准文号银兴发改发（2025）136号，工程承包范围兴庆区城市排水防涝设施改路至大连路区域雨污分流工程施工八标段涉及德源路（大连路-银新干沟K0+495），计划开工日期**9日，计划竣工日期**日，签约合同价**元。

专业分包单位：宁夏信诚恒通建设工程有限公司，成立于2015年1月13日限责任公司（自然人投资或控股），注册地址宁夏回族自治区银川市西夏区西

街中和巷兴盈饭店楼下183号，统一社会信用代码916401003177428 97W，经
工程、建筑工程、基建工程等。法定代表人程**，职务执行董事。

2025年9月30日，与宁夏第二建筑有限公司签订《专业分包合同》，约定项
城市排水防涝设施改造项目-贺兰山路至大连路区域雨污分流工程施工八标段
程名称钢板桩支护工程，专业分包工程内容图纸范围内所有拉森钢板桩工程专
详见工程量清单。计划开工日期2025年10月1日，计划竣工日期**日，合同总

机械租赁单位：宁夏屹航工程机械租赁有限公司，成立于2020年7月24日
限责任公司（自然人独资），注册地址宁夏平罗县前进东路南侧鑫盛家园10-1
社会信用代码91640221MA76JPL35P，经营范围建筑工程机械与设备经营租
表人李**，职务执行董事兼总经理。

2026年3月8日，与宁夏信诚恒通建设工程有限公司签订《机械租赁合同》
乙方处承租“日立490打桩机”，租赁期限自2026年3月10日至项目管网及钢板
工全部完成、甲方通知设备退场之日。

监理单位：宁夏现代建设监理有限公司，成立于2000年7月18日，企业类
司（自然人投资或控股），注册地址银川市北京东路379号，通信地址宁夏银
海湾中央商务区燕赵大厦20层，统一社会信用代码91640000715012 8**B，经
程监理等。法定代表人张**，职务董事长。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.未按照《施工安全措施》要求打桩时悬挂安全防滑链，防止钢板桩侧滑；

2.事故施工现场安全员、旁站监理未到岗，提前开展危大工程项目施工；

3.未见到打桩机司机赵**的三级安全培训教育资料。

（三）事故发生经过

2026年5月10日6时55分，宁夏屹航工程机械租赁有限公司的打桩机司机赵机岳**，辅助人员王**三人到达施工现场。7时01分，赵**、岳**对机械设备进04分，岳**操作引孔机在路面西侧进行引孔作业，7时14分，引孔作业结束，机将钻头移动至路面东侧继续进行引孔作业。7时17分，赵**操作打桩机夹起站在路面西侧进行辅助作业，钢板桩上未悬挂安全防滑链，赵**操作打桩机在打桩作业。截至7时34分，赵**操作打桩机一共进行了4次打桩作业均未悬挂至此路面西侧预留孔钢板桩安装完成，需要继续引孔，打桩机和引孔机互换作操作引孔机对路面西侧进行引孔，赵**操作打桩机对路面东侧进行打桩作业。**操作打桩机夹起钢板桩，王**站在路面东侧进行辅助作业。钢板桩依旧未链，提起钢板桩立起时，打桩机夹具失压，钢板桩脱落，因未捆绑安全防滑链倒下，将王**砸倒，赵**、岳**两人立刻下车查看，发现王**昏迷，没有意识。

（四）人员伤亡情况

王**，男，**岁，**出生，身份证号：64022**61X，户籍地：宁夏石嘴山号，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，兴庆区人民政府、兴庆区应急管理局、丽景街街道办事处等接报后，第一时间赶赴现场处置。

（二）事故现场应急处置、医疗救治情况

事故发生后，现场人员岳**7时49分拨打110报警电话、120急救电话，120现场确认王**已经死亡。

（三）善后情况

在兴庆区人民政府、应急管理局、丽景街街道办事处的协调下，2026年5月
赁单位宁夏屹航工程机械租赁有限公司（甲方）与乙方王**的家属达成《一次性
议书》，约定甲方一次性赔偿乙方**万元整，赔偿款已经支付到指定账户。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话送医抢救，相关部门按
置，善后处理恰当，未引起不良后果。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：宁夏屹航工程机械租赁有限公司打桩机司机赵**、引孔机司
人员王**三人在早上提前进入施工现场，在安全员、旁站监理未到场的情况下
工程作业，作业时王**违规作业，未按《施工安全措施》“打桩时要悬挂安全链
钢板桩侧滑”的要求，悬挂安全防滑链。赵**、岳**虽多次提醒王**违反操作规
按要求更正。赵**仍然冒险开展作业，导致钢板桩在未悬挂安全防滑链的情况
具失压，钢板桩脱落后直接倒向地面，将王**砸伤致死，是本起事故发生的直接

（二）事故相关检验检测、鉴定和其他可能因素排除情况

公安机关通过事故现场勘查、询问分析，排除自杀、人为故意、突发灾害等

（三）间接原因分析

宁夏信诚恒通建设工程有限公司对设备租赁单位委派的人员管理缺失，未
位委派的人员赵**进行安全生产教育和培训，安排宁夏屹航工程机械租赁有限
包项目内开展施工作业未安排管理人员进行安全检查与协调工作；**宁夏屹航工
限公司**，未对赵**进行安全生产教育和培训，在宁夏信诚恒通建设工程有限公

目内开展施工作业未安排管理人员进行安全检查与协调工作，进行危大作业时报备，申请旁站监理。

综合以上行为致使赵**不知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未安排安全检查与协调导致从业人员违规操作、冒险作业无人制止，是本起事故发生

四、有关责任单位存在主要问题

（一）宁夏信诚恒通建设工程有限公司，未对从业人员进行安全生产教育促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未指定专职人员进行安全检查与协调，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第[1]、第二十八条第一款[2]、第四十四条第一款[3]、第四十八条第一款[]的规定

（二）宁夏屹航工程机械租赁有限公司，未对从业人员进行安全生产教育促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未指定专职人员进行安全检查与协调，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第[1]、第二十八条第一款[2]、第四十四条第一款[3]、第四十八条第一款[4]的规定

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据国家有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理意见：

（一）免予追究责任人员

王**，违反《施工安全措施》违规作业，导致本起事故的发生，其行为违民共和国安全生产法》第五十七条[]的规定，对本起事故的发生应承担直接责在本起事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员行政处罚建议

1.程**，作为专业分包单位宁夏信诚恒通建设工程有限公司的主要负责人，
主要负责人职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]
第（三）项、第（五）项的规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国
第九十五条第（一）项[]的规定，依法作出罚款的行政处罚。

2.李**，作为机械设备租赁单位宁夏屹航工程机械租赁有限公司的主要负
履行主要负责人职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一
项、第（三）项、第（五）项的规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共
法》第九十五条[9]第（一）项的规定，依法作出罚款的行政处罚。

3.赵**，作为机械设备租赁单位宁夏屹航工程机械租赁有限公司委派的指
员，在王**未按操作规范悬挂安全防滑链，防止钢板桩侧滑的情况下，仍然冒
将钢板桩提升，导致钢板桩从打桩机夹具脱落倒下，将王**砸伤致死，在本起
有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]的
宁夏屹航工程机械租赁有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百
定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关
责任。

（三）对事故有关责任单位行政处罚建议

1.宁夏信诚恒通建设工程有限公司，未对从业人员进行安全生产教育和培
业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未指定专职安全
进行安全检查与协调，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第
二十八条第一款[2]、第四十四条第一款[3]、第四十八条第一款[4]的规定，建

部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[1]法作出罚款的行政处罚。

2.宁夏屹航工程机械租赁有限公司，未对从业人员进行安全生产教育和培业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未指定专职安全进行安全检查与协调，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条二十八条第一款[2]、第四十四条第一款[3]、第四十八条第一款[4]的规定，建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[1]法作出罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次事故教训，全面堵塞安全管理漏洞，压实企业安全生产主同类违规、冒险作业问题再次发生，结合本次事故暴露出的专业分包单位管理位履职不力、人员培训缺失、现场监管悬空等突出问题，制定针对性整改和防

（一）规范专业分包管理，消除委派人员监管盲区

一是落实人员统一管理制度。专业分包单位严格遵守安全生产法律法规，人员管理割裂问题，将所有委派人员与自有从业人员实行统一管理、统一培训统一管控，建立完整的进场人员台账，杜绝人员管理真空。全面梳理项目委派岗情况，无证人员、未培训人员一律清离施工现场。

二是配齐配强安全管理力量。严格按照施工规模、作业风险足额配备专员，明确安全员现场值守、巡查、隐患处置岗位职责，严禁安全管理人员脱岗不到位。所有危大作业全程落实安全员在岗监护、监理旁站制度，无监护作业

三是规范现场作业流程。重新修订危大作业安全管理制度、操作规程和作格执行作业前安全技术交底、作业中全程监管、作业后复盘总结的全流程管

案、无交底、无监护违规施工。

（二）夯实租赁单位责任，强化从业人员源头管控

机械租赁单位全面落实自有从业人员安全管理主体责任，彻底整改“重派驻
题。建立外派人员岗前审核、日常监管、在岗考核台账，定期对派驻施工现场
警示教育和实操培训，督促从业人员严格遵守施工现场安全规章制度，杜绝违
作业行为。

同时，严格落实现场安全协同监管责任，主动配合专业分包单位开展现场
派专职安全管理人员进场核查人员作业状态、设备运行安全情况，杜绝只派驻
履职的失职问题。

（三）抓实全员教育培训，提升从业人员安全履职能力

各事故责任企业全面开展安全培训整改工作，摒弃形式化、走过场式培训
业高危特性，定制专项培训课程，重点围绕作业风险辨识、操作规程、违章
置、现场避险等内容，对自有员工、委派人员开展全覆盖、分批次、实操化岗
执行培训考核制度，考核不合格一律不得上岗。

同时，专项开展管理人员履职培训，重点强化专业分包、租赁单位安全管
负责人的岗位职责、监管流程、隐患排查能力培训，提升管理人员风险研判、
患处置能力，解决“不会管、不敢管、管不好”的问题。

各单位结合本次事故暴露的漏洞，全面修订完善安全生产管理制度，重点
管理、危大作业开工审批、现场安全监护、隐患排查治理、安全人员履职考核
形成权责清晰、流程规范、监管到位的安全管理制度体系。筑牢项目安全生产
绝同类安全事故重复发生。