中国·乐清 www.yueqing.gov.cn
乐清市人民政府

浙江XX新材料科技有限公司“11·20”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 13 09：42 浏览次数： 514 来源：市应急管理局 字体：[大 中 小]

2025年11月20日下午1时40分许，位于乐清市乐清湾临港经济开发区**路*号的浙江XX新材料科技有限公司内发生一起机械伤害事故，事故造成1

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、乐清市人民政府《关于实施生产安全事例有关事项的批复》（乐政函〔2007〕35号）的规定，乐清市应急管理局牵头组织市监委、市公安局、市总工会等部门人员成立事故调查组对事故展查、调查取证和技术分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人事故原因及问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

浙江XX新材料科技有限公司，成立于2006年9月22日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省乐清市翁垟街道**村，法定代本：贰仟万元整，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于2024年与XX建材集团有限公司签订场议，租赁时间自2024年1月1日至2026年12月31日。

二、事故发生经过及救援情况

根据监控视频显示：2025年11月20日13时37分许，浙江XX新材料科技有限公司的场地工谭**在砂石分离机污水处理场地（后续简称场地）内徘**打开砂石分离机污水处理设备操作柜的柜门，将1#搅拌的旋钮从“自动”的档位旋转到了“停”的档位，随即1#搅拌运行指示灯熄灭。13时39分许，谭来到除砂搅拌池上方，打开覆盖在该搅拌池上方的格栅板，将铝合金伸缩梯下放到除砂搅拌池内，谭**随着梯子爬到池子内。13时45分许，砂石分离柜上的除砂搅拌运行指示灯亮起，除砂搅拌池内的搅拌设备开始运行，搅拌机的电机发生剧烈抖动。11月20日21时许，生产经理蔡**在公司运输车微在岗，蔡**电话无果后就去谭**的休息室内寻找，无果后又去厂区内寻找，寻找无果后联系谭**的班组长张**一同寻找，直至11月20日23时许，蔡**机污水处理场地，看到除砂搅拌池上的格栅板处于打开状态，看到这个情况后，张**把除砂搅拌池内的水抽掉，当水位下降后，发现铝合金伸缩梯搅人趴在搅拌池内。蔡**电话联系110、120。11月20日23时59分许，110与120来到现场，120救护人员看到这个情况后，无法开展救援，后蔡**电话11**从除砂搅拌池内救援上来，经120现场确认，谭**已失去生命体征，后经法医现场确认谭**已死亡。

三、人员伤亡情况

死者：谭**，男，1964年1月出生，籍贯：湖北省巴东县，身份证号：4***23196401*****6。

四、事故原因分析

经调查组对现场视频进行分析，谭**在操作砂石分离机污水处理设备时，关闭了1#搅拌的控制开关，除砂搅拌的控制开关仍处于自动档位。经调除砂搅拌机有一运行周期：每运行20分钟后将停止5分钟后而后再运行20分钟。谭**误以为关闭的是除砂搅拌的控制开关，进入到搅拌池内，随着搅事故的发生。

（一）直接原因

谭**操作失误，未将除砂搅拌的控制开关关闭后，就进入搅拌池内，且搅拌池作为有限空间，谭**未经公司批准，擅自进入到搅拌池内，违反了间作业安全操作规程》，最终导致谭**身亡的后果，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、浙江XX新材料科技有限公司，虽已制定砂石分离机操作规程，但未在该公司教育培训记录中发现该操作规程的培训记录；该公司虽已通过格隔开除砂搅拌池，但该方式仍不能有效防止人员未经审批进入有限空间内，是本次事故发生的间接原因。

2、浙江XX新材料科技有限公司主要负责人黄**，未组织实施本单位砂石分离机操作规程，是本次事故发生的间接原因。

据以上分析，认定该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

1、谭**操作失误，未将除砂搅拌的控制开关关闭后，就进入搅拌池内，且搅拌池作为有限空间，谭**未经公司批准，擅自进入到搅拌池内，违反空间作业安全操作规程》，最终导致谭**身亡的后果，对本起事故的发生负有主要责任。鉴于谭**已在事故中死亡，不再追究其责任。

2、浙江XX新材料科技有限公司，虽已制定砂石分离机操作规程，但未在该公司教育培训记录中发现该操作规程的培训记录；该公司虽已通过格隔开除砂搅拌池，但该方式仍不能有效防止人员未经审批进入有限空间内，对本起事故的发生负有责任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法罚。

3、浙江XX新材料科技有限公司主要负责人黄**，未组织实施本单位砂石分离机操作规程，对本起事故的发生负有责任。建议乐清市应急管理局律法规给予其行政处罚。

六、事故防范与整改措施

1、浙江XX新材料科技有限公司应吸取此次事故的经验教训，切实加强企业作业现场的安全生产管理工作，全面落实企业全员安全生产教育培训考核机制，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，经常性开展隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

2、浙江XX新材料科技有限公司主要负责人、安全管理人员须认真分析事故原因，吸取事故教训，认真学习并严格遵守《中华人民共和国安全生加强员工安全生产教育培训，提高员工安全生产知识和自我防范能力，经常性开展督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、浙江乐清湾临港经济开发区对此次事故要引起高度重视，加强日常安全生产执法检查，督促生产经营单位切实履行安全生产主体责任，加强作，加强企业人员管理，提高从业人员安全意识，不断推进安全生产管理水平。

打印本页 关闭窗口