
乐活哈南

2020年7月16日21时28分，在位于哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区大连北路20号的哈尔滨顶津食品有限公司原物料库房内，一名叉车司机被坍塌的粒子袋掩埋致死，直接经济损失170余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，平房区人民政府授权平房区应急管理局牵头，平房区总工会、哈尔滨市公安局香坊分局派员组成哈尔滨顶津食品有限公司“7•16”坍塌事故调查组，依法开展事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等工作，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及防范措施，现将事故调查有关情况报告如下：

（一）事故发生单位概况

（一）企业概况

哈尔滨顶津食品有限公司（以下简称：顶津公司）成立于2002年7月5日，注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路20号，法定代表人：黎振宣，公司类型：有限责任公司（中外合资），注册资本：3300万美元，经营范围：生产销售饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】与相配套的包装制品；及提供以上产品相关

的咨询服务、技术服务、仓储服务、自有房屋租赁、设备和栈板租赁。

（二）合同签订情况

2018 年 3 月 1 日，闫爽（死者）和顶津公司签订《劳动合同书》，闫爽应聘成为顶津公司的叉车司机，负责原物料库内各种物料的运输工作。闫爽在 2018 年 3 月 1 日至 3 月 5 日参加了顶津公司组织的三级教育培训，并且填写了培训试卷，通过了培训考核，建立了员工个人档案。

（三）事故现场情况

发生事故的地点是顶津公司一期原物料库，占地面积 2000 平方米，存储瓶坯、粒子料等原物料。

瓶坯由瓶坯筐盛装，瓶坯筐尺寸为：106*106*106（cm），由内向外按照 4-3-2 层码放，瓶坯筐从生产线产出后，临时放在生产线出口处，再由叉车司机叉运至存放位置。粒子料为袋装 PEC 塑料颗粒，尺寸为:120*120*120（cm），重量 1.1 吨，流动性好，袋装粒子料放在塑料托盘上，双层码放。

（二）事故经过和抢险救援情况

（三）事故发生经过

2020 年 7 月 16 日 20 时，闫爽、张萌等人上夜班，是原物料库夜班叉车司机。闫爽的工作内容是在一期原物料库驾驶叉车进行粒子料和瓶坯的转运作业。21 时 26 分，闫爽驾驶叉车将暂存在生产线出口的单个瓶坯筐码放成两层，准备转运。21 时 28 分，闫

爽在转运瓶坯筐时，瓶坯筐将码放在行车通道旁的两层粒子袋的下层粒子袋刮漏，导致粒子料流出。闫爽发现后，将刚蹭粒子袋的瓶坯筐移至粒子袋垛位旁，将叉车停车后，下车行至漏料粒子袋旁查看。因下层粒子袋漏料，所以承载上层粒子袋的托盘发生倾斜，导致上层粒子袋倒塌下来，压住了正在查看漏料情况的闫爽。

（四）事故抢险救援情况

22 时 40 分左右，制造处矿水车间组长鲍晶磊到原物料库找夜班叉车司机运瓶坯时，发现存放粒子袋的地方有一袋粒子在二层掉到了地下，叉车停在旁边，但叉车上没有人。鲍晶磊绕过叉车查看，发现掉落的粒子袋下方漏出一只小腿，鲍晶磊知道粒子袋压人了，就立即给成品科的组长孙亮打电话，让孙亮派叉车司机救援。同时鲍晶磊又找到瓶坯操作员艾铁厚和两名劳务工，他们四人尝试用手推、撅压住人的粒子袋，但是没推、撅动，鲍晶磊拦停了一辆路过的叉车，用叉车将倒地的粒子袋挑了起来，其余人员拉出了被粒子袋压住的闫爽，这时孙亮也到达了事故现场，孙亮打拨打了 120 电话，鲍晶磊给值班经理李伟东打电话进行了报告。李伟东到达现场查看闫爽的生命体征，发现已经没有呼吸了。随后，李伟东分别向 110、安全专员宋斌、总经理张春龙进行了电话报告。23 时 10 分左右，120 车到达现场，经过 120 医生检查，确定闫爽已经死亡。

三、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因

1、叉车司机闫爽在驾驶叉车运送瓶坯物料过程中，将库房内堆积的两层粒子料袋中的下层粒子料袋刮漏，导致粒子受上层物料挤压大量流出，闫爽在下车查看漏料情况时，没有注意到物料有随时倒塌的风险，自身安全意识薄弱，是发生本次事故的直接原因。

2、顶津公司在开展安全风险辨识过程中，未能将粒子物料刮碰倒塌存在的安全风险辨识出来，未能对风险进行隐患排查管控。

3、顶津公司各级安全管理人员在日常安全检查过程中，浮于表面、流于形式，未能及时发现粒子物料刮碰容易倒塌造成的隐患问题。

4、顶津公司安全教育流于形式，施教者仅为了完成培训任务而培训，未考虑培训效果；受教者左耳进右耳出，未将安全教育内容放在心上，致使工作人员缺少危机意识，安全意识淡薄。

5、顶津公司安全管理存在漏洞，原物料库夜班未配置管理人员，叉车工单独作业，未能第一时间发现事故并施救。

6、顶津公司安全工作浮于表面，安全生产责任制与实际管理体系不符，未扎实开展安全工作，2018 年，在顶津公司院内发生 2 起生产安全事故，共造成 2 人死亡，顶津公司未吸取事故教训，未深挖本企业的风险隐患，麻痹大意，为此次事故埋下隐患。

（二）事故性质

事故调查组通过询问相关人员、查看文件资料、查看现场监

控等工作，事故调查组认定此事故是由于顶津公司安全管理不到位、员工安全意识淡薄，而引起的一起一般生产安全责任事故。

四、对责任人员和责任单位的责任认定及处理建议

（一）事故相关责任单位处理建议

哈尔滨顶津食品有限公司，未有效落实企业主体责任，安全生产责任制与实际管理体系不符；未吸取事故教训，安全管理工作不实，敷衍了事；未有效开展安全教育培训工作；安全风险辨识不全面，隐患排查不彻底。以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条、第三十八条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，建议给予哈尔滨顶津食品有限公司处以叁拾肆万玖仟玖佰元罚款的行政处罚。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

（五）张春龙，顶津公司厂长，负责顶津公司全面管理工作，未认真依法履行主要负责人安全管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现叉车在原料库作业过程中易发生刮碰粒子料袋所存在的事故隐患，未及时发现安全管理人员在日常工作中存在的漏洞，在此次事故中负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项和第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议给予上一年年收入30%（肆万叁仟零玖拾肆元）罚款的行政处罚。

（六）贾松茂，顶津公司仓储处处长，负责原物料科和成品

科的全面管理工作，做为仓储处的主管领导，未认真履行安全管理职责，对安全工作不重视，未对车间人员开展安全教育培训工作，未识别出粒子料坍塌的风险，未排查出叉车剐蹭粒子袋的隐患，未发现并解决原物料库夜间叉车司机单独作业的管理漏洞，在此次事故中负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项和第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条和第九十四条第四项之规定，建议给予壹万元罚款的行政处罚，同时建议顶津公司按照内部管理规定将其调离现岗位或辞退。

（七）王维章，顶津公司原料科科长，负责原物料库的人员和安全管理工作。未认真履行安全管理职责，不重视安全管理工作，仅以口头的形式对工作人员进行安全教育工作，在发现粒子袋有刮破的隐患后，没有采取有效的管控措施，在此次事故中负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项和第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条和第九十四条第四项之规定，建议给予壹万元罚款的行政处罚，同时建议顶津公司按照内部管理规定将其调离现岗位或辞退。

（八）宋斌，顶津公司安全员，负责顶津公司安全管理工作，未认真履行安全职责，安全管理工作不力、浮于表面，未发现作业中存在的事故隐患，未认真梳理、制定本公司的安全管理制度，组织安全生产教育培训流于形式，在此次事故中负有管理责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一项、第二项和第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条和九十四条第四项之规定，建议给予壹万元罚款的行政处罚，同时建议顶津公司按照内部管理规定将其调离现岗位或辞退。

5、闫爽，顶津公司原物料库叉车司机，负责原物料的转运工作在发现粒子料袋被刮碰破损后，安全意识淡薄，盲目进行处置，因其在此次事故中已经身亡，故不追究其责任。

五、事故防范和整改措施

哈尔滨顶津食品有限公司。要结合以往发生过的事故，认真吸取教训，严格遵守相关法律法规要求，落实企业安全生产主体责任。一是在全公司范围内深入开展风险辨识和隐患排查工作，并且形成风险辨识台账。二是梳理完善安全生产责任制，明确各岗位、各人员安全管理职责，建立健全各项安全管理制度和操作规程，用制度指导工作；三是提升安全管理层级，应增设安全管理机构，或将安全管理工作纳入厂办部门管理，同时应聘请有安全管理工作经验或者安全管理专业的人员担任安全员，用专业的人员管专业的事。四是针对此次事故，开展全厂安全教育培训，要求培训有内容、有考核，所有参训人员切实得到教育。五是全面排查存在单独作业人员的工作区域，建立管理制度，杜绝单独作业人员发生事故后无人知道，延误救援。六是请区安委办约谈顶津公司负责人，要求其对发生的事故作出深刻检讨，制定管控

要求培训有内容、有考核，所有参训人员切实得到教育。五是全面排查存在单独作业人员的工作区域，建立管理制度，杜绝单独作业人员发生事故后无人知道，延误救援。六是请区安委办约谈顶津公司负责人，要求其对发生的事故作出深刻检讨，制定管控措施，避免再次发生生产安全事故。通过几次的事故发生，企业要敲响安全管理的警钟，将安全工作做为企业最重要的日常工作来抓，严格贯彻落实企业主体责任，并将以上整改落实情况于 2020 年 12 月 30 日前以书面报告形式上报区安委办。

哈尔滨顶津食品有限公司

“7·16”坍塌事故调查组

2020 年 8 月 10 日