附件

酒业园区蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段“4•30”一般高坠事故调查报告

酒业园区蜀台酒庄中高端白酒一体化项目

三标段“4·30”一般高坠事故事故调查组

2023年7月

目 录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位及相关单位概况……2
（二）项目概况……4
二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况……5
（一）事故发生经过……5
（二）事故现场情况……5
（三）人员伤亡和直接经济损失……6
三、事故应急处置及评估情况……7
（一）应急处置情况……7
（二）应急处置评估……7
四、事故原因分析……7
（一）直接原因……8
（二）间接原因……8
五、相关单位履职调查情况……8
（一）区住房城乡建设局……8
（二）四川泸州白酒产业园区管委会……9
（三）黄舣镇人民政府……9
六、对有关责任人员及责任单位处理建议……10
（一）有关责任企业……10
（二）有关责任部门、地方政府……10
（三）有关责任人员……10
七、事故防范措施和建议……11
（一）吸取教训，牢固树立安全发展理念……11
（二）举一反三，开展建筑领域安全生产专项整治……11
（三）加强宣导，进一步提高安全防范意识……12

酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段“4·30”一般高坠事故调查报告

2023年4月30日，泸州白酒产业园区内的蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约125万元。

事故发生后，区委区政府高度重视，有关领导作出批示，要求事发项目工地立即全面排查整改事故隐患，尽快查明事故原因，依法严肃追责问责，并举一反三，全面排查整治建筑施工领域事故隐患。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，江阳区人民政府成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、区住房城乡建设局、区公安分局、四川泸州白酒产业园区管委会、区总工会和黄舣镇人民政府派员参加的酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段“4·30”一般高坠事故调查组（以下简称调查组），同时邀请区纪委监委同步开展事故调查相关问责工作，邀请区人民检察院派员参加。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则开展工作，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和有关单位情况，查清了事故性质和事故相关企业及

人员的责任；查明了有关地方党委政府、相关部门在监管方面存在的问题和相关人员的责任。同时提出了对事故相关企业和有关责任人员的处理建议，以及事故防范措施和整改建议。

调查认定，酒业园区泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段“4·30”一般高坠事故是一起因生产经营单位安全生产现场管理不到位，安全防护不符合要求造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.泸州蜀台酒庄有限公司。泸州蜀台酒庄有限公司为事发项目工地的建设单位。公司成立于2021年7月21日，法定代表人：张现其，注册资本：2000万元，统一社会信用代码：91510502MA6AFLPPXT，公司住所：泸州市江阳区黄舣镇红米街109号。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：酒制品生产；食品经营；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。该公司是河北邯郸从台酒业股份有限公司全资子公司。在事发项目部设有行政办公室、财务部、工程部、工艺设备部4个部门。

2.湖北三江航天建筑工程有限公司。湖北三江航天建筑工程有限公司为事发项目工地的施工总承包单位。公司成立于2005

年12月1日，注册资本5100万元。统一社会信用代码：91420112121827628225，法定代表人：李四平，公司住所：武汉市东西湖区柏泉茅庙集街43号。公司类型：其他有限责任公司。经营范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、环保工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、消防设施工程、模板脚手架工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、河湖整治工程的施工；建筑工程项目管理；钢材、建筑材料的销售；建筑劳务分包；自有物资设备租赁、商铺、办公楼租赁。该项目备案项目经理为李良建。

3.四川长江建设监理有限责任公司。为事发项目工地的监理单位。公司成立于1996年3月13日，法定代表人：刘连枝，注册资本：306万元，统一社会信用代码：91510100204732262D，公司住所：成都高新区天益街38号3栋1401。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围包括许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。四川长江建设监理有限责任公司具有15处分支机构。酒业园区蜀台酒庄中高端白酒一

体化项目三标段备案人员为总监理工程师陈祖兵、专业监理工程张吉翔，监理员唐宽平。

4.劳务单位：四川辰飞劳务有限责任公司。为事发项目工地的劳务施工单位。公司成立于2019年6月13日，注册资本：1000万元，统一社会信用代码：91510503MA68R8DK04，法定代表人：陈业飞，公司住所：四川省泸州市纳溪区新乐镇三江村四社。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；建筑劳务分包；建筑工程；公路工程建筑；市政公用工程；地基基础工程；防水防腐保温工程；建筑装饰、装修和其他建筑业；环保工程施工；钢结构工程；模板脚手架工程；水利水电机电安装工程；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；施工劳务作业（不含劳务派遣）；家庭服务；创业指导服务（不含创业培训服务）；清洁服务；物业管理；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；公司礼仪服务、文化艺术咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融业务）；道路货运代理；销售建筑装饰材料；销售建筑材料；销售社会公共安全设备及器材；家用电子产品修理；销售电子产品；机械设备经营租赁；销售机械设备。

（二）项目概况。

酒业园区蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段位于四川泸州白酒产业园区高科路与泸合大道交汇处（见图1红圈处），建筑面积：59857.44平方米，占地面积：39486.02平方米，已取

得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》。2023 年 3 月 16 日，经建设单位批准，监理单位出具工程开工令，三标段 1#酿酒车间正式进场施工。项目主要建设内容为厂房及配套设施。



图 1　事发项目图（左边是卫星图，右边是实景图）

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过。

2023 年 4 月 30 日 8 时 30 分许，施工单位组织混凝土浇筑 1#酿酒车间 1-5 交 AE-AN 轴线框架柱和梁。刘X和其他 6 名工友站在约 9.4 米高的脚手架上负责浇筑混凝土、找平、抹面等工作。

15 时 45 分许，浇筑完成 3-5 轴线，砼泵车移动，准备浇筑 1-2 轴线梁柱砼。期间，班组进行短暂休息，刘X起身走到堆放在脚手架上的木枋处拿水杯，踩踏木枋时，木枋翻转，刘X坠落击并穿水平防护网后至地面。

（二）事故现场情况。

事故现场位于泸州市江阳区酒业园区蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段1#酿酒车间的9.4米高支模脚手架AH-AJ桩间地面处。事故中心现场可见被水冲洗的血迹痕迹；在离墙约2.4米处能见一个黄色安全帽；离墙约4.8米处零散摆放两只雨靴；离墙约3.6米处有一只蓝色水壶，水壶周围可见零散喷溅状血迹。事发点上方8.5米脚手架平台上可见一捆木枋，周边有未固定的零散木枋放置在钢架上。事发点上方6米处、木枋下方发现设置有安全平网，可见安全平网连接处有一个长0.8米×0.6米的破洞，在破洞边缘可见一条10厘米长铁扎丝。事发点上方安全平网连接处发现多处用铁扎丝和麻绳进行捆扎。



图2　事故现场（左边是地面，右边是脚手架）

（三）人员伤亡和直接经济损失。

刘X，男，汉族，身份证号码：略，死亡，户籍所在地：四川省泸州市江阳区泰安镇，现住址：四川省泸州市江阳区泰安镇。

经评估，此次事故共造成直接经济损失约125万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况。

事故发生后，15时46分许，班组长周X云到刘X身边查看，并组织施救；15时48分许，安全负责人陆X拨打120急救电话；16时2分许，泸州市人民医院120救护车赶到现场；16时20分许，刘X经抢救无效死亡；16时40分许，区住房城乡建设局接到项目部的通知。17时15分许，区住房城乡建设局和区应急局有关人员到达事故现场参与事故处置。17时30分许，刘X遗体被运送至杨桥殡仪馆。

（二）应急处置评估。

事故发生后，黄舣镇人民政府及时启动了应急救援响应机制，区住房城乡建设局、区应急局、黄舣派出所等部门开展应急救援处置。本次事故信息报送及时，现场救援措施得当，应急处置过程中未发生其他意外事件。事故发生后，黄舣镇政府迅速成立了善后处理工作组，督促协调涉事单位做好善后处置工作，及时掌握死者家属情绪、诉求等情况，做好安抚慰问工作。关于死亡赔偿问题，善后处理工作组积极协调各方进行沟通协商。涉事相关方已与死者刘X家属达成了赔偿协议，并按协议将赔偿款全部支付完毕。事故发生至今，未发生因善后处置引发的群体事件，善后工作处置得当。

四、事故原因分析

（一）直接原因。

经过调查，造成本次事故的直接原因是：工人未悬挂使用安全带的情况下，在临时堆放木枋的脚手架上走动。木枋未固定[1]，发生倾覆侧翻，工人坠落，击穿安全平网，坠地身亡。

（二）间接原因。

1.现场安全管理混乱。工人高处施工作业，无专人管理，工人在脚手架非通道上走动无人告示风险并制止[2]；临时堆放的木枋缺乏管理，无安全警示标志，且没有安排专人负责管理。施工现场大量事故隐患长期存在无人发现处理。

2.施工模板搭设和组织验收均未按照施工专项方案执行。依据施工单位编制的《泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段混凝土模板支撑工程施工专项方案》的要求，从地面起第三道横杆开始设置安全平网，搭设高度9米的架体上至少应设置2道安全平网，现场只在6米设置一道安全平网，且安全平网违规采用麻绳捆扎；从准备到浇筑应进行4次验收，而施工单位和监理单位只组织验收2次。

五、相关单位履职调查情况

（一）区住房城乡建设局。

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.06 对施工作业现场可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

区住房城乡建设局按照机关内部分工要求，由工程施工服务股对全区建筑工地进行安全监管。自2022年8月15日至2023年4月30日期间，区住房城乡建设局对泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目履行监管职责12次，共计发现问题49项，要求停工整改2项，限期整改4项，立即整改43项。在4月13日的施工安全监督抽查中，发现支模架搭设未见安全平网和部分工人未正确佩戴安全帽和安全带问题，并发出立即整改要求。作为建筑施工领域负有安全监管职能的部门，区住房城乡建设局在排查出安全隐患后，未及时跟进督促落实。

（二）四川泸州白酒产业园区管委会。

泸州蜀台中高端白酒一体化项目系江阳区政府招商立项、审批监管项目，酒业园区管委会主要从事该项目的建设服务、工作协调等工作。自该项目开工建设以来，园区管委会规划建设局制定了《安全文明检查记录表》，不定期不定点对事故项目进行了检查。期间共计检查8次，并分别在2023年2月24日、2023年4月4日向园区各在建项目发送了《提醒敦促函》，重点就建筑施工安全、严格履行安全监管责任等问题进行了提醒。

（三）黄舣镇人民政府。

作为属地基层人民政府，黄舣镇人民政府于2023年2月将事故项目纳入安全管理对象。从将建设项目纳入安全管理对象之日起至本事故发生时，共计对该项目开展有记录的检查8次。作为属地政府，虽然对项目进行了检查，但是对项目的排查整治不

够全面，流于形式，发现不出问题或发现的事故隐患未能及时有效处置。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）有关责任企业。

1.湖北三江航天建筑工程有限公司。安全生产主体责任履行不到位，施工现场管理混乱，高空临时堆放物品无人管理，现场违规蛮干，采用麻绳捆扎安全平网；不按照施工专项方案组织施工和验收，对本次事故发生负有责任，建议区应急局依法给予行政处罚。

2.四川长江建设监理有限责任公司。未严格落实监理职责，对监理中发现的问题未督促整改闭环，未按照施工专项方案组织验收，建议区住房城乡建设局移交区综合执法局处理。

（二）有关责任部门、地方政府。

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门公职人员履职方面的问题，由事故调查组移交区纪委监委追责问责审查调查组依纪依法依规处理。

（三）有关责任人员。

1.李X建，男，汉族，身份证号码：4222011987XXXX1878，湖北三江航天建筑工程有限公司派驻泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段项目经理，履行项目经理安全生产工作职责不到位，对施工现场存在大量的事故隐患未发现和及时整改，对本次事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.孙X勇，男，汉族，身份证号码：5105211976XXXX7595，湖北三江航天建筑工程有限公司派驻泸州蜀台酒庄中高端白酒一体化项目三标段安全生产实际负责人，负责安全生产建设全面工作。未履行岗位安全生产工作职责，对施工现场存在大量的事故隐患未及时发现整改，对本次事故的发生负有责任，建议区应急局依法给予行政处罚。

七、事故防范措施和建议

（一）吸取教训，牢固树立安全发展理念。

各级各部门各建设项目单位要深刻吸取事故的教训，始终把安全生产摆在重要位置，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述、批示和指示精神，牢固树立安全发展理念。各街镇党委、政府和相关部门要坚持“党政同责、一岗双责”的原则，按照“管行业必须管安全、管业主必须管安全、管生产经营必须管安全”，严格落实监管责任，坚决防范和遏制生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）举一反三，开展建筑领域安全生产专项整治。

区住房城乡建设局要结合重大事故隐患专项整治行动要求，再部署再细化隐患排查整治工作方案，部署开展建筑领域安全生产专项整治。一是调查摸排，对我区建筑施工进行逐一摸排，把各施工项目相关风险点、危险源排查清楚，做到底数清晰，有针对性地落实风险管控。二是自查自纠，各建设单位要对所有的建筑工地和建设设备进行全面检查，及时发现并消除安全隐患，制

定和完善建设领域安全管理制度，并推动落实。三是加强部门联动，组织相关职能部门对辖区内的建筑施工项目进行监督检查，对检查发现问题及时通报并责令整改，对违法违规行为坚决予以查处。

（三）加强宣导，进一步提高安全防范意识。

我区目前在建工程多、范围广，监管难度大。区住房城乡建设局要加强宣传引导，提高建设方、施工方、监理方、劳务方的安全防范意识，发动群众力量共同监督，群防群治，有效控制施工安全风险，遏制安全事故的发生。要充分利用各类宣传载体加强安全生产宣传引导，进一步普及安全生产知识和技能，提高群众的风险防范意识。