中鹏塑胶事故调查报告

发布时间： 2019-10-08 来源：县应急管理局 浏览次数： 字体大小： 小 中 大 打印

中鹏塑胶有限公司“2019.6.17”

一般打击死亡事故调查报告

2019年6月17日9时10分左右，四川省坤君建材有限公司在中江县兴隆镇中鹏塑胶有限公司内组织开槽车间恒温室现浇混凝土屋顶过程中，混凝土泵车臂(布料杆)砸中一人，经120急救医生现场抢救无效死亡。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经县政府授权，2019年6月19日，由县应急局牵头，县纪委监委、县公安局、县总工会、凯州新城管委会共同组成，由应急局总工程师肖一兵为组长的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）四川坤君建材有限公司基本情况

该公司登记成立于2015年4月1日，单位地址位于四川省德阳市中江县仓山镇双碑村5组，法定代表人胡明君，类型为有限责任公司，统一社会信用代码91510623337736072 8，经营范围是生产、销售商品混凝土，碎石加工、销售，建材销售，普通货运等。

（二）死者基本情况

死者王俊武，男，汉族，1970年3月14日出生，49岁，四川省中江县玉兴镇旭光村8组，农民。

（三）事故基本情况

事故发生地点：中江县兴隆镇中鹏塑胶有限公司开槽车间恒温室现浇混凝土屋顶平面东南角。

事故发生时间：2019年6月17日9时10分许

死亡人数：1人

事故类别：物体打击

事故等级：一般伤亡事故

直接经济损失：76万元

事故经过：2019年6月17日9时10分左右，四川省坤君建材有限公司在中江县兴隆镇中鹏塑胶有限公司内组织开槽车间恒温室现浇混凝土屋顶过程中，混凝土泵车臂（布料杆）砸中工人王俊武，造成王俊武因创伤性血气胸经120急救医生现场抢救无效死亡。

二、事故原因及事故性质

（一）事故直接原因

泵车操作员廖真文进行混凝土浇筑时违反安全生产操作规程。四川坤君建材有限公司泵车操作员廖真文负责进行四川中鹏塑胶有限公司开槽车间恒温室混凝土屋顶现浇作业，王俊武作为吴光祥带领的另一施工队班组人员同时在现场进行人工混凝土现浇作业。施工过程中泵车臂架被屋顶垂下的铁链缠住，泵车操作员廖真文违规操作臂架左右摆动试图摆脱铁链，导致泵车臂架掉下砸中王俊武，造成王俊武因创伤性血气胸经抢救无效死亡。廖真文在泵车操作过程中，违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2012）8.5.1“臂架回转范围内不得有障碍物”、8.5.4“不得用布料杆起吊或拖拉物件”的规范要求，作业屋顶垂下有铁链、且操作布料杆（即泵车臂架）对铁链进行了拖拉，导致泵车臂架掉下砸中王俊武。

（二）事故间接原因

四川坤君建材有限公司未尽到安全生产主体责任。

一是未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。根据《安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”该公司在《四川坤君建材有限公司泵车安全操作规程》第六条中明文规定“移动臂架和展开支腿前，应检查周围是否有障碍物”。廖真文在操作泵车作业前未检查房顶垂下的铁链，导致泵车臂架在作业过程中与铁链缠绕，后违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2012）操作臂架与铁链分离导致事故发生。

二是安全教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄。根据《安全生产法》第二十五条规定“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自己在安全生产方面的权利和义务”。泵车操作员廖真文明显违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2012）的规定进行操作，直接导致事故发生，四川坤君建材有限公司未尽到培训义务。

（三）事故性质

该事故为生产安全责任事故。

三、违法责任及处理建议

主体责任单位、个人及处理建议:

1.四川坤君建材有限公司未尽到安全生产主体责任，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，施工过程中未安排现场管理人员，安全教育培训不到位，应对事故的发生负主要管理责任。建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万以上五十万以下的罚款；……”之规定，由县应急局对四川坤君建材有限公司给予行政处罚。

2.廖真文违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2012）的规范要求对泵车进行操作，应对事故的发生负直接责任。建议由四川坤君建材有限公司依据公司规章制度对其进行处罚。

四、监管责任单位履职情况

凯州新城管委会成立有安全生产领导机构和安全管理机构，明确了安全生产监管职责，配备有安全管理人员，层层落实了安全责任，开展了安全检查和隐患排查，宣传贯彻了国家、省、市及我县有关安全生产的精神，对企业进行了安全宣传教育，履行了安全生产管理职责。凯州新城管委会对本次事故的发生不承担责任。

五、防范措施

（一）四川坤君建材有限公司要深刻吸取此次事故教训，遵守国家安全生产法律、法规、规章、国家或行业标准，认真落实安全生产主体责任，制定并严格执行企业安全管理制度，把各项安全措施落到实处，防止此类事故的再次发生。

（二）四川坤君建材有限公司要举一反三，加强隐患排查整改，加强对职工的安全培训教育，切实提高职工的安全意识。

责任编辑：县应急管理局

扫一扫在手机打开当前页