T8
“5·30”

2025 年 5 月 30 日，贵定县沿山镇贵平高速 T8 合同段项目龙塘寨大桥右幅桥面发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 180.88 万元。

2025 年 7 月 1 日，贵定县应急管理局接《贵定县公安局移送案件通知书》[贵县公（刑）移字〔2025〕0701 号]称：2025 年 5 月 30 日，贵定县沿山镇贵平高速 T8 合同段项目龙塘寨大桥右幅桥面 K55+950 混凝土浇筑施工中，工人卢**因混凝土泵车二、三臂连接处断裂，被掉下来的大臂砸中，经医院抢救无效死亡。贵定县公安局对卢**非正常死亡案进行审查，认为卢**死亡排除他杀嫌疑，不属于刑事案件，故移送贵定县应急管理局。

2025 年 7 月 2 日，贵定县人民政府下发了《关于同意成立黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目龙塘寨大桥右幅桥面“5·30”一般机械伤害事故调查组的批复》（贵府函〔2025〕118 号），同意由应急、公安、住建、人社、司法和总工会等部门抽调人员组成黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目龙塘寨大桥右幅桥面“5·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请黔南州应急协会 2 名专家对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，形成了《黔南贵定贵平高速T8合同段项目龙塘寨大桥右幅桥面“5·30”一般机械伤害事故调查报告》。

经调查认定：黔南贵定贵平高速T8合同段项目龙塘寨大桥右幅桥面“5·30”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称：G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段土建工程施工项目。

2.工程地址：贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段（贵定县沿山镇和平村）。

3.工程概况：G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段起讫桩号为YK55+80/ZK55+795~K65+760，路线全长9.96km，公路等级为高速公路，设计速度为100km/h，沥青路面，有互通式立交1处；特大桥2座，合计2788m；大中桥5座，合计2001.5m；隧道0m/0座，以及其他构造物工程等。

（二）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：贵州***有限公司。**该公司成立于**年**月**

日，统一社会信用代码：91522730MAC35*****，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈**，注册地址：贵州省*****，经营范围：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；机动车检验检测服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；食品销售；燃气汽车加气经营；园林绿化工程施工等。

施工单位：贵州***有限公司**。成立日期**年**月**日，统一社会信用代 91520191MAALR*****，类型，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：廖**，住所：贵州省*****，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公路工程建筑，电力设施承装、承修、承试，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，承接总公司工程建设业务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动依须准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动。该公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：DB35201*****，《安全生产许可证》编号：（黔）JZ 安许证字[2022]0*****，有效期至**年**月**日。

劳务单位 1：贵州***有限公司。**成立日期：**年*月*日，

统一社会信用代码：91520900MA6H8*****，法定代表人：吕*，住所：贵州省*****，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、公路工程、消防设施工程、环保工程、装修装饰工程、园林景观工程、水利水电工程、电力工程、通信工程，地基基础工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、楼宇电子与智能化工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、输变电工程的设计及施工；模板脚手架工程施工，建筑劳务分包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。该公司持有贵州贵安新区管理委员会城乡建设局颁发的《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2019〕0*****[10]，许可范围：建筑施工，有效期：**年**月*日至**年*月*日。该公司持有贵州贵安新区行政审批局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：DB35210*****，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效日期：*年*月*日。

劳务单位 2：云南***有限公司。**成立日期：*年*月*日，统一社会信用代码：91530111MA6NB*****，法定代表人：孙*，住所：云南省*****，经营范围：机械设备租赁；工程管理服务；

装卸搬运；国内贸易代理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；水泥制品销售；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

监理单位：陕西***有限公司。**成立日期：**年*月*日，统一社会信用代码：9161000022053*****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股得法人独资），法定代表人：张*，住所：陕西省*****，注册资本：2000.00万元人民币，经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；公路水运工程试验检测服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；软件开发；软件销售；新材料技术研发；建筑材料销售；政府采购代理服务；非居住房地产租赁；地质灾害治理服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；社会经济咨询服务；税务服务；节能管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路工程监理；建设工程监理；公路管理与养护；水利工程建设监理；建设工程设计；检验检测服务；安全评价业务；地质灾害治理工程设计；地质灾害

治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。该公司持有交通运输部颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第167-****号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，证件有效期自**年*月*日至**年*月*日。

（三）工程相关合同概况

2023 年 4 月 11 日，发包方（建设单位）与承包方签订了《G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T8 合同段土建工程施工合同》，约定由承包方承担 T8 合同段施工任务。

2022 年 11 月，承包方成立了贵阳至平塘高速公路 T8 合同段项目经理部（以下简称项目经理部），并任命魏*担任项目经理，刘**担任党务副经理，刘*担任项目部工程师；2025 年 5 月 15 日，任命冉**担任贵平高速 T8 合同段项目经理部项目经理，主持全面工作。

2023 年 3 月，承包方与施工单位签订了项目经营管理《目标责任书》，由施工单位具体负责 G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T8 合同段项目实施。

2023 年 4 月 22 日，发包方（建设单位）与监理单位签订了《G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 GPZJ3 施工监理合同》，委托监理单位完成 GPZJ3 标段范围（含主线、

互通及其连接线、改路工程等）内的施工标段范围内的所有工程包含路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

2023 年 12 月 25 日，项目经理部与贵州*****公司（劳务单位 1）签订了《建设工程施工劳务分包合同》，分包范围：贵平 T8 标龙塘寨大桥、昌明枢纽 A/C/D/E/G/H 匝道、底至大桥（拼宽桥右幅）桥面系及附属工程。并签订了《安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产责任和义务。

2023 年 4 月 26 日，项目经理部与云南*****有限公司（劳务单位 2）签订了《设备租赁合同》，向云南*****有限公司租赁 4 台中联牌 56 米的混凝土泵车。2025 年 4 月 20 日，因 K55+885-K56+600（龙塘寨大桥）钢箱梁桥面现浇结构不属于主体结构且施工工艺较为特殊，项目经理部与云南*****有限公司签订了《建筑工程施工劳务分包合同》，由云南*****有限公司负责贵阳至平塘高速公路 T8 合同段 K55+885-K56+600（龙塘寨大桥）钢箱梁桥面混凝土浇筑工程，具体工作内容为提供设备（混凝土泵车与震动棒等）及操作人员，配合做好 K55+885-K56+600（龙塘寨大桥）范围内的 5 个钢箱梁的桥面铺装混凝土浇筑施工。

2025 年 3 月 25 日，卢**（男，身份证号：*****，贵州省大方县*****）与贵州*****有限公司（劳务单位 1）签订了《建筑工

人简易劳动合同》，工作内容：桥梁上构，工作岗位（工种）：桥面系。

（四）事故设备及死亡人员情况

事故设备：混凝土泵车，车牌号：湘 A*****，车辆类型：重型非载货专项作业车，所有人：长沙市*****租赁部（经营者：孙*），产品型号：中联牌 ZLJ544*****，臂长 56 米，分 6 节布料臂，发动机号码：5541944C08*****，注册日期：2013 年 7 月 25 日。

事故死亡人员：卢**，男，身份证号：*****，家住贵州省大方县*****。

（五）事故有关单位安全管理情况

贵州***有限公司（建设单位）。**作为项目业主单位，与施工单位签订了专项《安全生产合同》、与监理单位签订了专门的《安全监理责任合同》，明确了各自的安全管理职责和义务。明确一名公司班子成员和质量安全部具体负责贵阳至平塘高速公路 T8 合同段的安全管理工作，制定了《安全生产管理办法》、《安全生产责任制》和《安全生产检查制度》等相关制度。年初制定下发了《2025 年度质量安全管理重点工作计划的通知》，明确了年度安全工作重点和检查内容，定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方安全生产相关精神，定期开展施工现场安全检查，督促承包单位及时处理发现的各种安全隐患，半年开展一次“平安工地”考核评价工作，对相关单位存在的安全问题和

事故进行处罚。

贵州***有限公司（施工单位）。**在项目经理部上设置了办公室、质安部、机料部、工程部等管理机构，配备项目经理、常务副经理、技术总工等相应的管理人员，明确各岗位工作职责，制定安全教育培训制度、隐患排查整改制度、安全交底制度等安全生产管理制度。制定《龙塘寨大桥钢混组合梁现浇桥面板施工方案》，成立施工组织管理机构，针对施工现场开展风险辨识并制定防控措施，明确钢混组合梁现浇桥面板施工作业安全风险较高，实行专职安全员旁站监督制，及时纠正施工期间各类安全隐患和三违现象，保证施工顺利进行。2025 年 3 月 17 日，项目经理部设备部周**对混凝土泵车操作员廖*开展混凝土泵车操作安全技术交底；2025 年 3 月 25 日，项目经理部技术员何**、安全员林*对工人卢**开展安全技术交底和风险告知，均签字确认。

贵州***有限公司（劳务单位 1）。**按照合同要求，贵州*****有限公司在该工程项目要按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行施工作业，加强施工人员的安全教育和培训，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全开工前应向全体施工人员自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均能掌握工程特点及施工安全措施。

云南***有限公司（劳务单位 2）。**按照合同要求，云南*****租赁有限公司在该工程项目要按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行施工作业，严格掌握施工规范加强安全教

育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。在该工程项目应当要设置安全管理机构，配备安全管理人员，开工前应向全体施工人员自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均能掌握工程特点及施工安全措施，并对施工场地的工作人员进行安全教育培训。

陕西***有限公司（监理单位）**。在贵阳至平塘高速公路建设项目设立了驻地监理办公室，按照相关要求和与业主单位合同要求配备 1 名高监，12 名专监、8 名监理助理总共 21 人，设置了办公室、质安科、工程科和合同科等部门。在贵平 T8 合同段设置了现场监理组，配备了 1 名专监，2 名监理助理，主要负责 T8 标段范围（含主线、互通及其连接线、改路工程等）内的施工标段范围内的所有工程包含路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

（六）事故发生经过

2025 年 5 月 30 日 7 时 30 分许，贵州*****有限公司（劳务单位 1）现场管理人员带领本公司工人卢**等人到龙塘寨大桥右幅第一跨先开展钢筋绑扎、预埋脱模管道工作，完成后开展桥面混凝土浇筑。8 时 20 分许，监理单位现场监理员刘**对龙塘寨大桥右幅第一跨的桥面板钢筋进行验收后回驻地办开会。9 时 40 分许，云南*****有限公司（劳务单位 2）混凝土泵车操作员廖*

及信号员驾驶车牌号为湘A*****的混凝土泵车（涉事车辆）到达龙塘寨大桥右幅第二跨（接近第一跨）桥面，停放状态为车头朝沿山方向，车尾朝云雾方向，并开始作混凝土泵车支脚、架臂、试泵等准备工作。10时许，工人卢**等人完成了钢筋绑扎、预埋脱模管道等工作，在现场等待混凝土罐车到达后开展桥面浇筑的工作，此时项目经理部专职安全员周**到达现场，对现场安全检查完毕后到桥面其他班组继续开展安全检查。10时30分许，混凝土罐车到达施工现场，未保证浇筑点施工人员经过足够的混凝土布料安全作业培训，未使施工人员了解与末端软管使用有关风险的情况。10时50分许，混凝土罐车与泵车对接成功便进行浇筑，当浇筑约2立方的混凝土时，混凝土泵车第二节与第三节连接处断裂坠落砸中正在搬运混凝土震动棒的卢**右侧头部及身体，导致卢**头部受伤严重倒地。事故发生后，现场管理员立即向正在开展安全检查的周**（距离事发点300米左右）汇报，并立即联系正在另一施工点施工的卢**儿子，周**到达现场后，立即向项目部项目经理冉**、副经理刘**汇报事故情况，刘**接到汇报后，立即安排离事故现场较近的副经理朱**联系120并到现场核实，11时06分，朱**联系了沿山镇卫生院急救，并立即赶到现场处置。11时10分许，卢**儿子赶到现场查看情况，11时30分许拨打了110报警电话。中午12时许，沿山镇中心卫生院120急救人员赶到事故现场对卢**开展抢救工作，因抢救无效，2025年5月30日12时05分医生宣布卢**死亡。

（七）事故现场情况

事故地点为贵定县沿山镇贵平高速公路T8合同段项目龙塘寨大桥右幅第一跨，事故当日阴天有小雨，气温16~22℃，偏南风2-3级。龙塘寨大桥全长705米，龙塘寨大桥右幅第一跨长65米，宽16.5米。5月30日9时40分，车牌号为湘A*****的混凝土泵车停放在龙塘寨大桥右幅第二跨（接近第一跨）桥面，停放状态为车头朝沿山方向，车尾朝云雾方向，输送压力显示正常，支脚平稳，6节布料臂均已向施工现场架开。事故发生后，车牌号为湘A*****的混凝土泵车第二节与第三节布料臂连接处断裂，第五节、第六节布料臂塌在桥面上，工人卢**被湘A*****的混凝土泵车断臂砸倒卧于桥面，头部朝东北方向，脚朝西南方向，脸部朝下（桥面），头部外观畸形，颅骨明显破损，伴部分颅骨缺如，可见脑组织暴露及内容物流出，右侧眼部缺如，左侧肢体明显畸形。

（事故现场图）





（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），此起事故造成的直接经济损失为人民币

壹佰捌拾万捌仟捌佰元（¥1808800）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 5 月 30 日 10 时 50 分发生事故，11 时 33 分许，现场工人卢**儿子拨打了 110 报警电话，11 时 35 分，项目经理部副经理朱**分别向贵定县交通运输局、贵定县应急管理局电话报告事故。接报后，贵定县应急管理局立即向县委、县政府和黔南州应急管理局电话汇报，同时组织县交通运输局和沿山镇政府等部门赶赴现场核实处置，于 2025 年 5 月 30 日 13 时 53 分向黔南州应急管理局书面报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 5 月 30 日 10 时 50 分发生事故，项目经理部副经理朱**于 11 时 06 分拨打了沿山镇卫生院急救电话；12 时许沿山镇卫生院 120 急救人员到达现场开展抢救，于 2025 年 5 月 30 日 12 时 05 分宣布卢**经抢救无效临床死亡。

（三）事故报告情况

2025 年 5 月 30 日 10 时 50 分发生事故；

2025 年 5 月 30 日 10 时 52 分许，贵州*****有限公司（劳务单位 1）现场管理人员电话向项目经理部专职安全员周**报告事故；

2025 年 5 月 30 日 10 时 55 分许，周**电话向项目经理部项目经理冉**、一工区工区长周**报告事故；

2025 年 5 月 30 日 11 时 00 分许，一工区工区长周**电话向

项目经理部副经理刘**报告事故;

2025 年 5 月 30 日 11 时 05 分许，项目经理部副经理刘**电话告知项目经理部副经理朱**并要求前往现场核实处置;

2025 年 5 月 30 日 11 时 33 分许，卢**儿子拨打 110 报警电话;

2025 年 5 月 30 日 11 时 35 分许，项目经理部副经理朱**电话向贵定县交通运输局、贵定县应急局报告事故;

2025 年 5 月 30 日 11 时 36 分许，贵定县公安局电话向贵定县应急管理局报告事故；县应急管理局接报后，立即向县委、县政府和黔南州应急管理局电话汇报，同时组织县交通运输局和沿山镇政府等部门赶赴现场核实处置;

2025 年 5 月 30 日 13 时 53 分许，贵定县应急管理局向黔南州应急管理局书面报告事故。14 时 05 分，电话向县纪委报告事故。

（四）医疗救治和善后情况

5 月 30 日 10 时 50 分事故发生后，项目经理部副经理朱**拨打了 120 急救电话；12 时 01 分，沿山镇卫生院到达现场开展急救工作，因抢救无效，于 2025 年 5 月 30 日 12 时 05 分医生宣布卢**临床死亡。2025 年 5 月 30 日晚，施工单位、劳务单位与死者家属达成《协议》并进行了赔偿，于 5 月 31 日将死者卢**火化运回老家安葬，至此善后工作结束。

（五）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，相关人员立即拨打了 120

急救电话，120 急救医生积极进行了抢救，整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。卢**死亡后，项目经理部和相关单位积极安抚死者家属，无网络舆情。事故发生后，贵定县人民政府高度重视，县应急管理局、县交运局相关职能部门救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，事故善后处置得当，贵定县应急管理局按规定时限上报事故信息。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经事故调查组调查认定，事故的直接原因是湘 A*****号牌重型非载货专项作业车内部存在疲劳断裂痕及板材内部有脱焊现象，导致结构受力不均并断裂，砸中下方违反安全操作规程施工人员卢**，导致受伤经抢救无效死亡。

事故的直接原因是：**一是**湘 A*****号牌重型非载货专项作业车第三节臂与第二节臂连接处左侧轴套、前部板材与左侧板材内侧内部存在疲劳断裂痕及板材内部有脱焊现象，导致结构受力不均，最终造成车辆第三节臂与第二节臂连接处撕裂并断裂；**二是**在开展混凝土浇筑施工时，施工工人卢**违反安全操作规程从布料臂下经过，被坠落的布料臂砸中导致死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

《湖南省天杰机动车鉴定评估有限公司技术鉴定评估意见书》，鉴定意见：湘 A*****号牌重型非载货专项作业车第三节臂与第二节臂连接处左侧轴套、前部板材与左侧板材内侧内部存

在疲劳断裂痕及板材内部有脱焊现象，导致结构受力不均，最终造成车辆第三节臂与第二节臂连接处撕裂并断裂。

（三）其他可能因素排除

根据贵定县公安局《关于卢**死亡的调查结论》（贵公治亡查字〔2025〕第038号），经法医鉴定、现场勘察、现场走访等工作，卢**死亡排除他杀嫌疑，不属于刑事案件。

（四）间接原因分析

1.云南***有限公司（劳务单位2）。**在贵平T8项目上，未落实企业主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员；未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未按照《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T41495-2022）对作业的混凝土泵车进行专业定期保养；操作人员廖*未按照《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）进行操作，未站在对工作有利的位置，未及时发现和制止施工危险区域内的工人。

2.贵州***有限公司（劳务单位1）。**在贵平T8项目上，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况。

3.贵州***有限公司（施工单位）。**作为贵平T8项目工程承包方，对相关劳务单位安全监管欠缺，现场的专职安全员未严

格落实项目部制定的《龙塘寨大桥钢混组合梁现浇桥面板施工方案》中旁站监督要求。

4.陕西***有限公司（监理单位）。**在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.云南***有限公司（劳务单位2）。**在贵平T8项目上，未落实企业主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员；未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未按照《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T41495-2022）对作业的混凝土泵车进行专业定期保养；操作人员廖*未按照《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）进行操作，未站在对工作有利的位置，未及时发现和制止施工工人横穿过危险区域，对事故发生负有主要责任。

2.贵州***有限公司（劳务单位1）。**在贵平T8项目上，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况，存在事故隐患。

3.贵州***有限公司（施工单位）。**作为贵平T8项目工程承包方，对相关劳务单位安全监管欠缺，现场的专职安全员未严

格落实项目部制定的《龙塘寨大桥钢混组合梁现浇桥面板施工方案》中旁站监督要求。

4.陕西***有限公司（监理单位）。**在监理过程中，巡视力度不够，现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（二）有关监管部门

贵定县交通运输管理局。按照相关要求，将辖区内贵平高速公路在建项目纳入2025年度服务指导计划内，并按照计划对贵平高速公路施工各标段开展了日常安全生产服务和指导等工作，也开展了相关的安全法律知识的宣传。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位的处罚（处理）建议

1.云南***有限公司（劳务单位2）。**在贵平T8项目上，未落实企业主体责任，未设置安全生产管理机构，未配备安全管理人员；未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未按照《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T41495-2022）对作业的混凝土泵车进行专业定期保养；操作人员廖*未按照《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）进行操作，未站在对工作有利的位置，未及时发现和制止施工工人横穿过危险区域，对事故发生负有主要责任。建议贵定县应急

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规定，给予**云南*****有限公司**处伍拾伍万元（¥550000.00）人民币的行政处罚。

2.贵州***有限公司（劳务单位1）。**在贵平T8项目上，未如实记录安全生产教育和培训情况;未建立事故隐患排查治理制度,未如实记录事故隐患排查治理情况。第一项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项规定，应当给予**贵州*****有限公司**处柒万元（¥70000.00）行政处罚；第二项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(五）项规定，应当给予**贵州*****有限公司**处叁万元（¥30000.00）行政处罚，建议由贵定县应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条规定，共计给予**贵州*****有限公司**处壹拾万元（¥100000.00）人民币的行政处罚。

3.贵州***有限公司（施工单位）。**作为贵平T8项目工程承包方，对相关劳务单位安全监管欠缺，现场的专职安全员未严格落实项目部制定的《龙塘寨大桥钢混组合梁现浇桥面板施工方案》中旁站监督要求。建议由承包方按照规定对相关单位及人员进行处理，并将处理情况30日内报贵定县人民政府。

4.陕西***有限公司（监理单位）。**在监理过程中，巡视力度不够,现场监理未及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。建议由*****按照相关规定对***作出处理，并将处理

情况30日内报贵定县人民政府。

5.**局。**对辖区内贵平高速公路在建项目各标段均按照计划开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，也开展了相关的安全法律知识的宣传，但在该起事故中，未及时发现并消除事故隐患。建议贵定县人民政府对***局进行约谈。

（二）建议给予行政处罚人员

孙*，男，47岁，云南*****有限公司法人代表、主要负责人。在贵平T8项目上，未组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条第（一）项相关规定，给予上一年收入百分之四十的罚款。

廖*，男，群众，云南*****有限公司混凝土泵车操作员，违反了《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021），未站在对工作有利的位置，未及时发现和制止施工工人横穿过危险区域，对事故发生负有直接责任。建议由贵定县应急管理局致函“中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会”对廖*混凝土输送泵车操作证予以处理，同时建议云南*****有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零

七条之规定对廖*进行处理，并将处理情况报贵定县人民政府。

（三）不予责任追究人员

卢**，男，群众，贵州*****有限公司（劳务单位1）劳务工人，安全意识淡薄，思想麻痹大意，在开展混凝土浇筑施工时，未站在安全区域内，被坠落的布料臂砸中导致死亡，对事故发生负有一定责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

六、事故整改和防范措施

（一）云南***有限公司（劳务单位2）。**要举一反三，认真汲取事故教训，切实履行企业主体责任。按照要求设置安全管理机构，配备配齐相关管理人员，明确岗位职责，建立健全相关安全管理制度；要严格按照相关标准定期对本公司设备进行维修保养，坚决杜绝设备“带病上岗”，要督促从业人员严格遵守各项安全生产制度和操作规程，防止类似事故再次发生。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改。

（二）贵州***有限公司（劳务单位1）。**要举一反三，进一步增强安全责任意识，强化被派遣劳务者的安全教育和培训，提高劳务者安全意识，采取有效措施及时消除生产安全事故隐患。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改。

（三）贵州***有限公司（施工单位）。**要举一反三，深刻汲取事故教训，严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步

落实安全生产主体责任，压实各级安全管理人员岗位职责，强化劳务班组的统一协调，严格制定并实施本单位相关施工规范，采取有效措施加强作业现场安全管理，坚决防止事故再次发生。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改资金、时限、责任人和措施，认真整改。

（四）陕西***有限公司（监理单位）。**要举一反三，认真汲取事故教训，切实履行监理职责，加强对现场监理的管理，及时发现并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（五）贵定县交通运输局。进一步增强责任感，强化服务指导，加大对辖区内道路施工工程项目的检查、服务和巡查力度，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，督促企业落实安全生产主体责任。

黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目
龙塘寨大桥右幅桥面“5·30”一般机械伤害
事故调查组
2025 年 9 月 29 日