六盘水市高新区贵州科晟资源循环利用有限公司“9·12”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月12日11时30分，六盘水市高新区贵州科晟资源循环利用有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失126万元。

事故发生后，六盘水市应急局指定水城区对该起事故进行调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年11月7日，经六盘水市水城区人民政府同意，由区安委办牵头，成立以区应急局、区公安局、区总工会、区人资社保局、高新区应急局、石龙街道办等单位组成的高新区贵州科晟资源循环利用有限公司“9·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故有关情况

（一）事故概况

1.事故单位名称：贵州科晟资源循环利用有限公司

2.事故单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3.事故时间：2025 年 9 月 12 日

4.事故地点：六盘水高新区经济产业园

5.事故类别：一般高处坠落事故

6.事故伤亡情况：死亡一人

7.直接经济损失：126 万元

（二）事故项目基本情况

贵州科晟资源循环利用有限公司下属贵州利晟资源循环利用有限公司废旧轮胎综合利用项目，是六盘水高新技术产业开发区招商引资项目。项目位于六盘水高新技术产业开发区红桥循环经济产业园，总投资 1.3 亿元，占地 50 余亩，分两期建设，综合处理废旧轮胎 12 万吨/年。本项目是在无氧或者贫氧的裂解装置中，将废轮胎加热裂解得到轮胎裂解油、炭黑及钢丝等产品，实现“吃干榨净”100%综合利用。

项目一期于 2020 年 9 月开工建设，2022 年 4 月完成环境保护竣工“三同时”验收备案。项目二期于 2022 年 11 月 29 日取得六盘水高新技术产业开发区科创局备案证明，2023 年 3 月完成环境保护竣工“三同时”验收备案。

（三）事故单位情况

贵州科晟资源循环利用有限公司，统一社会信用代码：

91520290MAALUY****，法定代表人：徐*，成立日期：2021年8月12日，地址：贵州省六盘水市六盘水高新区石桥社区十二组。

贵州利晟资源循环利用有限公司，统一社会信用代码：91520201MA6JCP****，法定代表人：徐**，成立日期：2020年4月13日，地址：贵州省六盘水市六盘水高新区石桥社区十二组，营业期限：长期，经营范围：废旧轮胎、轮胎胶块、炼油胶料收购，橡胶再生油、钢丝、黑炭销售。

排污许可证编号：91520201MA6JCPDJ72****，法定代表人：徐**，行业类别：非金属废料和碎屑加工处理，有效期：自2021年6月17日至2026年6月16日止。

2022年6月10日，贵州科晟资源循环利用有限公司注资贵州利晟资源循环利用有限公司，成为贵州利晟资源循环利用有限公司第一大股东，科晟公司实际控制利晟公司，自科晟公司向利晟公司注入投资款后，夏**出任利晟公司董事长，负责重大经营决策及管理，科晟公司拥有对利晟公司的实际支配权。

二、事故发生经过、信息报告、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年9月，贵州科晟资源循环利用有限公司按照监管部门的要求对一期厂区中的厂房进行消防安全问题整改，2025年9月12日田**受科晟公司临时聘用参与陈**班组进行一期厂房修缮工作，上午9时40分，科晟公司安排陈**班组负责拆除旧檩

条，焊接新檩条（为陈**、陈伟、田**和陈忠友四人），9 时 45 分，田**按照安排到厂房房顶开始工作；11 时 30 许，田**在一期厂房上与陈**准备去拆除下一根檩条的过程中，未正确佩戴、使用防护用品导致踩空坠落,现场安全管理人员立即拨打了120,并向公司领导汇报；11 时 40 分，120 救护车到达现场，田**经救护车接出送至水钢医院抢救；13 时 11 分，经医院抢救无效宣布死亡。

（二）事故信息报告

11 时 30 分，现场人员柴**拨打 120 急救电话。

11 时 31 分，现场人员柴**电话向办公室主任宋**汇报。

11 时 33 分，利晟公司法人徐**、董事长夏**赶到现场。

11 时 35 分，宋**向六盘水高新区环保执法大队办公室、六盘水高新区科技创新局、石龙街道办报告了该起事故。

（三）事故应急救援

事故发生后，现场人员立刻拨打了 120 急救电话，将受伤工人送往水钢医院及时进行抢救，并同时上报了当地有关部门，科晟公司也同时安排人员参与现场救援并护送受伤工人到水钢医院，13 时 11 分受伤工人经医院抢救无效宣布死亡。六盘水市刑侦大队联合石龙街道办及石龙派出所工作人员立刻赶到事故发生现场进行调查。

（四）事故善后处置

事故发生后，高新区应急局、环保执法大队、石龙街道办

事处在9月15日、9月17日、9月21日、9月26日组织科晟公司有关人员与家属方召开了4次善后赔偿协商会议，经过多次协商，双方于9月26日达成一致意见，由贵州科晟资源循环利用有限公司与家属签订赔偿协议书，各项损失费用共计赔偿106万元，相关款项已于9月28日一次性打到死者长女田**账户上，善后工作已处置完毕，无相关负面舆情。

三、事故现场情况

事故现场位于六盘水高新技术产业开发区红桥循环经济产业园贵州科晟资源循环利用有限公司废旧轮胎综合利用项目一期厂房钢结构架处，事故现场无任何安全防护，未配置安全母绳和防坠落措施，事故点距离地面10米左右。

四、人员伤亡及损失情况

本次事故共造成1人死亡，造成直接经济损失126万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

施工人员田**安全意识不强，未正确佩戴和使用高空作业防护用具（未系挂安全带上的安全扣，未佩戴安全帽），在距地面10米的钢架上更换第二根檩条时，转身踩空坠落到地面是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全基础防护措施缺失。贵州科晟资源循环利用有限公司在组织对一期厂房施工前，未制定专项施工方案，未编制施工组

织措施和安全技术措施；未配备符合要求的劳动防护用品；施工现场无任何高空防护挂钩，未在施工现场配备安全母绳，未设置相应的高空防坠措施。

2.安全管理工作缺位。贵州科晟资源循环利用有限公司主要负责人及管理人员未按相关规定履行自身职责，日常督促、检查安全生产工作不到位；科晟公司针对本次施工配备的专职或兼职安全员实际并未开展安全管理工作，仅有公司1名安全管理人员负责现场监督管理，现场安全管理工作大部分由生产厂长负责，事故发生时，施工现场无监护人员、安全员、技术员、施工班组长等管理人员，安全管理人员不足以满足实际需求。

3.安全隐患排查流程存在疏忽。贵州科晟资源循环利用有限公司为了加快一期厂房钢结构修缮施工进度，在施工人员不足的情况下，自行组织临时招聘施工工人开展高空作业，在施工前未对作业人员是否具备高空作业资质进行核查；施工当班对工人进行安全交底工作不到位；现场安全管理人员未确认安全防护设施完好有效的情况下组织作业，未对现场作业人员使用高空防护用具情况进行监督检查。

4.现场人员安全意识淡薄、未开展安全教育培训。现场作业人员无安全工作自保、互保意识，在作业过程中，作业人员盲目在无防护设施的钢架上开展拆除翻新作业，同时未正确佩戴和使用安全带，并在未确认安全的情况下将安全带挂钩取下；科晟公司并未实际开展作业人员岗位安全操作规程和安全操作技能的

教育和培训，只是口头告知安全注意事项。

5.部门监管职责存在缺位、失位。六盘水高新区相关行业部门对行业领域的监督指导不够规范，对企业安全生产检查、巡查和指导不到位。

（三）事故性质。

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）因在事故中死亡，不予追究责任的人员

1.田**，贵州科晟资源循环利用有限公司临时招聘工人，对高处作业的安全风险认识不足，在未取得高处作业特种作业操作证的情况下，从事高处作业，在高处作业中未正确系挂安全带，对作业环境危险判断不足，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的企业人员

2.夏**，贵州科晟资源循环利用有限公司董事、利晟资源循环利用公司负责人。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]规定职责，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[3]规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

3.徐**，贵州利晟资源循环利用有限公司法定代表人，负责公司日常生产安全工作，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[2]规定职责，未督促现场安全检查工作，对事故

发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[3]规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

4.徐*，贵州科晟资源循环利用有限公司法定代表人，负责公司日常管理工作，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[2]规定职责，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[3]规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

5.柴**，贵州利晟资源循环利用有限公司生产厂长，负责生产安全、环保等工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[2]规定职责，未明确当天施工管理情况，未及时现场督促跟进施工进度，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[3]规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

6.向*，贵州利晟资源循环利用有限公司安全员，负责施工现场的安全巡查。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[2]规定职责，未对施工现场进行监督，未发现作业现场存在安全问题隐患，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条[3]规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

（三）对事故有关公职人员的处理建议

7.阳**，中共党员，六盘水市生态环境保护综合行政执法支队高新区执法大队工作人员，负责生态环境执法工作。对高新区

废旧轮胎综合利用项目督促、指导、服务工作不到位，建议其向六盘水市环保局做出深刻书面检查。

8.唐*，中共党员，六盘水高新区科技创新局副局长，分管工业以及商务领域的行业监管工作。对高新区废旧轮胎综合利用项目安全巡查、督促、服务不到位，建议其向贵州六盘水市高新区党工委做出深刻书面检查。

9.唐**，中共党员，六盘水石龙街道办事处副主任、统战委员、副主任，分管安全生产工作。在安全生产工作安排布置中，督促各管理部门履行工作职责不到位，建议其向六盘水市高新区党工委做出深刻书面检查。

（四）对事故责任单位的处理建议

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[3]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的；（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；（八）拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的；（九）拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查的；（十）拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。

10.贵州科晟资源循环利用有限公司，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

七、事故防范措施

（一）树牢施工安全责任制。企业要牢固树立红线意识，举一反三，深刻吸取事故教训。在施工前应当明确健全施工组织方案，并要严格落实高处作业等危险作业安全管理制度，严格执行危险作业审批手续，制定可行的安全防护措施，明确企业负责人、项目经理、安全员、班组长及作业人员的各级安全职责，严禁使用未取得特种作业操作证的作业人员从事特种作业，管理人员要认真履行安全管理职责，确保安全措施落实到位，做到不安全不施工，不安全不作业。

（二）完善高处作业管理制度。企业要强化安全生产管理，认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重体系建设，制定《高处作业安全管理办法》，明确作业审批流程，规定作业前必须进行风险辨识（JSA/JHA），制定相应的安全措施并交底，在施工前应当及时排查、消除事故隐患。

（三）加强职工安全教育培训。要强化企业职工安全教育和

---

[4]第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

培训工作，严格遵守安全操作规程，严格落实危险作业岗前培训、技术交底等，督促危险作业人员持证上岗，对高空作业的职工教育了解“五步防坠法”：消除高处作业（优先地面完成）→设置固定护栏→使用作业平台→配置防坠系统→配备个体防护，保障高空施工人员的安全。

（四）明确相关部门管理责任。建议高新区管委会应当明确各监管部门职责，严格按照“三管三必须”的要求，切实履行好监管职责，真抓实管、管具体管到位，真正确保监管不留死角、不留盲区，切实督促项目参建各方落实建筑施工安全生产主体责任有效防范事故发生。